


Mercedes 280-560SL W107



Inhaltsverzeichnis


72.x Karosseriedichtungen in Sets	7
90 Hauptbedarf Umrüster US -> D	8
01-05, 18... Motor 8 Zyl. M116 / M117, Mechanik	10
01.d, 05 Zylinderköpfe 380/420/500/560	10
01.b, 03, 05 häufig gefragte Teile	11
01.c, 05 Zylinderköpfe 3.5 und 4.5	14
05 Steuerkette M116/M117	16
18.b Ölkreislauf / Schmierung V8 M116/M117	18
01, 03, 05 Motor 6-Zylinder, Mechanik	19
01, 03 M110 Rumpfmotor, Kolben, Kurbelwelle	19
01, 05, M110 Zylinderkopf Gehäuse	20
05 M110 Steuerkette, Nockenwelle, Ventile	22
01.c, 03, 05 Motor M103, Mechanik Übersicht	23
18.c Ölkreislauf / Schmierung M110	25
18.d Ölkreislauf / Schmierung M103	26
07.e-h K-Jet Einspritzkomponenten	27
07.e KA Einspritzung 280SL/SLC	27
07.f KA (K-U) Einspritzung 8-Zylinder	28
07.g M103 Mengenteiler und Düsen	30
07.h KE Einspritzung/Luftführung 8-Zylinder	32
07.a-b D-Jetronic Einspritzkomponenten	34
07.a D-Jet Einspritzkomponenten 280SL/SLC	34
07.b D-Jet Einspritzkomponenten M116/117	35
09 Motor Luftführung	39
09.a Luftfilter	39
09.b M110 K-Jet Schläuche Leerlaufuft	40
09.c V8 Schläuche Leerlaufuft und Kurbelgehäuseentlüftung	41
09.e M103 Luftfilter, Leerlaufuft, Entlüftung	41
09.f, 14 Saugrohr und Abgaskrümmen M103.982	43
09.i M110/116/117 Info verdeckte Lage Luftführung	43
15, 18, 20 Motor-Wartungsgruppen Zündung, Öl, Generator,..	45
15, 18, 20 Übersicht Zündgeschirr und Motorwartung	45
15.b Starter und Lichtmaschine	47
15.c Zündleitungssätze tabellarisch	49
Info Zündkerzen	50
18 Motoröl-Kreislauf: Pumpe, Filter, Leitungen	51
22, 24 Motoraufhängung	53
22, 24 a. Kurzübersicht Motorgummilager und Motordämpfer	53
22 b. Motorgummilager Varianten	53
24 c. Motordämpfer Varianten und Befestigungsteile	55
25,26,27,29,30 Getriebe, Kupplung, Automatik, Pedal	56
25 Kupplungsscheibe (bei Schaltgetriebe)	56
26.a 4-Gang manuell, Schaltung und Getriebe	56
27.a Automatic bis 03.80: K4A, W4B, W3A, W3B	57
27.b Automatic ab 03.80: W4A 040	59
29 Kupplungsbetätigung und Pedale	61
30 Gaspedal und Gasgestänge	62
32, 33 Vorderachse und Federung	64
33 Vorderachse	64
32.i Info zu Daten zur OE-Federn-Nummern-Recherche	66
32.n Sonderausstattungen Fahrwerk, Vo/Hi, Niveau, Sport	67
35, 40, 41 Hinterachse, Räder, Kardanwelle	68
35.b Radaufhängung Schräglenker	68
35.c Radaufhängung Koppellenker	69

35.d Differenzial und Antriebswellen	71
35.g Info Antriebswellen	73
40, 41 Räder und Kardanwelle	74
40.c Felgen und Radbolzen tabellarisch	76
42 Bremse	79
42.a Bremse Zusammenfassung, häufig Gefragtes	79
42.b Hauptbremszylinder und Bremskraftverstärker	82
42.c Vorderradbremse bis 02.1980	83
42.d Vorderradbremse 03.1980-08.1985	84
42.e Vorderradbremse ab 09.1985	85
42.f Hinterradbremse	86
42.h Feststellbremse hintere Seile tabellarisch	87
42.i Info Zusammenhang Achstyp-Bremsschlauch	88
42.g Spezialteile für ABS	89
46 Lenkung	91
46.a Lenkgetriebe Lenkgestänge 1.Generation	91
46.b Lenksäule	92
46.c Servopumpe / Lenkhelfpumpe früh (schwarz/Eisenguss)	92
46.d Servopumpe / Lenkhelfpumpe ab Bauart "Aluminium"	94
47 Kraftstoffversorgung	95
47.a 1971 - 1976 Benzintank und Benzinpumpe	95
47.b 1976 - 1985 Benzinpumpe	97
47.d 1985 - 1989 Benzintank und Benzinpumpe	99
49 Auspuffanlage	103
49.b Auspuffanlagen Übersicht 8-Zylinder	103
49.c Auspuffanlagen Übersicht 6-Zylinder	104
49.e Auspuff-Montageteile	105
50, 20, 83 Kühlsystem	108
50, 20, 83 Kühler+Schläuche Hauptbedarf	108
50.b 20, 83 Kühlung nur 280	109
50.a, 20, 83 Kühlung nur 3.5 / 4.5	111
50.c, 20, 83 Kühlung nur 380 USA	113
50.d, 20, 83 Kühlung nur 300SL	115
50.e, 20, 83 Kühlung V8 ab 09.'85	117
54 Elektrik, Aufbau	120
46, 54 Cockpit und Bedienschalter	120
15, 54 Steuergeräte und Relais	122
54.b, 61, Gummitüllen	124
54.c Leitungssätze und Teilumfänge	126
54.d, Anbauteile für Leitungssätze	127
54.e Batteriekasten Heck und Batteriehalter Front	128
54.f Bedienung Schalter	130
60 Rohbau Karosserie	132
54.c ,62, 68 Stirnwandbestückung Tüllen und Matten	132
61.c Boden, SL Rohbau	133
61.d Boden, SLC Rohbau	134
62.b Vorbau, Rohkarosserie	136
63,64.c Heck + Heckboden, SL Rohkarosserie	138
63,64.d Heck + Heckboden, SLC Rohkarosserie	140
67 Scheiben, Dichtungen	143
67.c SLC Fenster und Dichtungen	143
67.b, 69, 81 Windschutzscheibe und Windschutzverkleidung SL	145
72, 75, 77, .. Karosseriedichtungen in Sets	147
72.c Türfenster	148
68, 69 Dämmung, Ausschlag, Verkleidungen	151
54.c ,62, 68 Stirnwandbestückung Tüllen und Matten	151

68.a Armaturenbrett und Holzverkleidungen	152
68.b Dämmung Fahrgastraum	153
68.c, 69 Verkleidungen Einstieg	154
68.d, 81, 78 SLC Dach-Anbauteile und Ausschlag	156
68.e, 69 Verkleidung und Dämmung Kofferraum	158
69-72.c seitliche Zierleisten und Befestigung	159
69-72.b Info Stopfen Zierstabbefestigung	160
69, 88 Zier- und Chromteile	162
69 Übersicht Zier- und Chromteile SL-Karosserie	162
69-72.b Info Stopfen Zierstabbefestigung	164
69-72.c seitliche Zierleisten und Befestigung	165
75, 69, .. Anbauteile Heck	166
72 Tür	169
72.d Türschlossmechanik und Vakuum-Zentralverriegelung	169
72.b Tür, Hauptbedarf, Übersicht	169
81 Außenspiegel	172
72.c Türfenster	174
72.x Karosseriedichtungen in Sets	178
75, 77, 78, 88 Klappen: Heck-&Verdeckdeckel, ESSD, Motorhaube	179
75, 69, .. Anbauteile Heck	179
75.b Verdeckkastendeckel und Anbauteile am Verdeckkasten	181
68.d, 81, 78 SLC Dach-Anbauteile und Ausschlag	183
88.a Anbauteile Vorbau	185
77,79 Roadster-Dächer (SL)	188
77.c Softtop Sonnenland-Bezug	188
77.b Softtop Anbauteile für Gestänge	189
79 Hardtop	191
79.a Hardtop Unterbringung	192
80 Unterdruck-Anlage	194
80.c Vakuum-Komponenten der Heiz- und Klimasysteme	194
80.a Vakuum-Behälter	194
80.g Vakuum Sitzarretierung	195
80.b Leuchtweitenregelung	195
80.e Zentralverriegelung Unterdruckelemente	196
81 Anbauteile Ausstattung Einrichtung	198
82 Beleuchtung	202
82.b Beleuchtung, Übersicht	202
82.c Beleuchtung Export-Design	204
82.d Hauptscheinwerfer Euro H4 und Einzelteile	205
82-86 Wisch-/Waschanlage, Antenne	208
82-86.b Scheibenwischer- -und Waschanlage	208
86.c Waschwasser Behälter, Pumpe, Leitungen, Düsen	209
82.e Antenne	210
83 Heizung	212
83.c Bedienung, Typen Schieberegler	212
83.d Wasser- und Luftführung bis 08.'81	212
83.e Klimaautomatik vakuum-elektrisch (76-80)	214
83.f Klimaautomatik USA-Monoventil, nach 1981	216
83.g System Duoventil/Tempmatic, Wasserkreislauf, LHD ab 81	217
83.h System Duoventil/Tempmatic, Regelung+Luftführung	218
88 Anbauteile Vorbau und Stoßstangen	221
88 Stoßstangen Export ab 1974	221
88 Stoßstangen Euro-Bauart, Einzelteile	222
88 Kotflügel, Haube, Spoiler	224
90 Hauptbedarf Umrüster US -> D	228
91 Sitze, Bauteile	230

SLS Import- und Export Handelsgesellschaft mbH
Jacobsrade 27 · D-22962 Siek
Tel. +49(0)40 656 939-0 · Fax +49(0)40 656 939-399
I-net: www.sls-hh.de · e-mail: service@sls-hh.de

72.x Karosseriedichtungen in Sets



Besonders häufig gefragte Karosseriedichtungen: neben den Sets zu je einer Farbe finden Sie per Klick auf die blauen Punkte kleinere Zusammenstellungen. Sets wurden außerhalb der MB-üblichen Ersatzteil-Baugruppenordnung hier zusammengetragen, in die Detailbilder der Baugruppen gelangen Sie hier:

[Softtop](#)

[Hardtop](#)

[Tür](#)


[Heckklappen](#)

[Beleuchtung](#)

[SLC-Fenster](#)

90 Hauptbedarf Umrüster US -> D

Nicht "Plug and Play" aber Vorschläge und Optionen für Stoßstangen und Beleuchtung bei Umrüstungswunsch.



Bei Umrüstungswunsch von großen US-Stoßfängern zu kleinen Euro-Stoßfängern: bitte bedenken Sie, dass keine "Plug and Play"-Lösungen möglich sind, da die Rohbau-Karosserien Unterschiede in den Bereichen der Verbindungspunkte haben. Wir stellen Ihnen gern Angebote zusammen, die über verschiedene Rüstmöglichkeiten informieren. Montageanleitungen sind nicht verfügbar, Beratung durch spezialisierte Fachbetriebe ist empfohlen.

Bei Umrüstungswunsch von Scheinwerfern zum eckigen Euro-Design: bitte bedenken Sie, dass Landesausstattungs-abhängige Varianten wie Leuchtweitenregelung, Lampenkontrollgerät, Park- und Positionsleuchten (Running Daylight) Einfluss auf Leitungsanbindung haben.


	Rückleuchtendeckel rechts, R107 Europa	782861	€ 250,00		Dichtung Scheinw.->Kotfl. R, empfohlene Qualität	782545	€ 34,51
	H4 Scheinwerfereinsatz.Fern+Abbl.,Stdnl,gewölbt	782747	€ 36,50		Masse-Adapterleitung, US-Rückbau, Typen mit LKG	782890	€ 12,79
	Unterlegscheibe Edelstahl 6,4	788822	€ 0,19		Distanzbuchse Polyamid 10,5 x 30 x 8	788725	€ 5,05
	Sechskantmutter A2-70 M8	788820	€ 0,76		Gitter rechts für US, zu Vorbau mit Prallflansch	788888	€ 34,51
	Dichtung Rückleuchte links Vgl.-No:A1078260158	782685	€ 53,55		Dichtung Rückleuchte rechts Vgl.-No: A1078260258	782675	€ 53,55
	Gitter links für US, zu Vorbau mit Prallflansch	788877	€ 34,51		Dichtung Scheinw.->Kotfl. L, empfohlene Qualität	782535	€ 34,51
	Sechskantmutter A2-70 M6	788821	€ 0,43		El.Kleinteile zu H4 in US Rahmen	782749	€ 5,84
	NL! Scheinw.eins.Fern+Abbl.H4,Stdnl,gewölbt	782746	N/A	8	Kunststoffstopfen m.Chromkappe	788995	€ 1,92
8	Kunststoffstopfen mit Chromkappe	788195	€ 0,99	22	Gummi-Rammschutz, vorne links Vgl.-No: A1078850921	788670	€ 75,26
22	Gummi-Rammschutz, vorne rechts	788680	€ 75,26	24	Halteschiene vorn mitte R/C107	788098	€ 51,29
24	Klammer, Schutzschiene vorn Vgl.-No: A0039885678	788897	€ 0,40	24	A0039885678 Kammer MB, -> erhältlich=788897	788097	N/A

24	Gummiprofil Stoßfänger vorn mitte(Euro)	788775	€ 41,53	35	Kennzeichenhalter vorn (Europa)	788086	€ 25,59
42	Chrom-Abdeckung vorn & hinten passend	788910	€ 109,00	46	Stopfen-Set für Rückbau US- Stoßstange hinten	788499	€ 15,47
50	Stoßfänger Schutzschiene hinten, Euro	788695	€ 109,93	84	Rückleuchtendeckel R/C107 rechts	782761	€ 245,00
84	Rückleuchtendeckel R/C107 links	782751	€ 245,00	140	Halter-Set für vordere Stoßstange	788840	€ 250,00
145	Set Umbau-Halter Eur-Stoßf.an US- Body "Zink"	788750	€ 267,75	145	Set Umrüst-Halter Euro-Stoßfänger an US-Fahrzeug	788753	€ 239,00
782950	Umrüst-Kit US- Frontscheinwerfer->H1+H4 ->s, 882950	782950	N/A	782950	Scheinwerfereinsatz H4 mit Standlicht RV=LHD,HELLA	782646	€ 65,00

01-05, 18... Motor 8 Zyl. M116 / M117, Mechanik

01.d, 05 Zylinderköpfe 380/420/500/560

Zu Motoren mit Nummern 116.96x bzw 117.96x (Alu-Rumpf). Bitte senden Sie uns neben der Motornummer weitere Informationen zu Bestimmungsland und Ausführung.




Zu Motoren mit Nummern 116.96x bzw 117.96x (Alu-Rumpf). Bitte senden Sie uns neben der Motornummer weitere Informationen zu Bestimmungsland und Ausführung.

Zylinderkopf Dichtsatz 500/5.0 links 702550	€ 135,92	Nockenwelle 3.8L M116.962 E 705317	€ 800,00
Schutzhülse id9mm, Montagehilfe 905099	€ 1,25	verwende 207115 207886	N/A
Ventilabdichtungen			
A1270160360 Wasserverteiler im 301161	N/A	Dichtring 10 X 13,5 X 1 Alu, zB 227023	€ 0,50
Zyl.Kopf		Geber, Hohlchr. 714993	€ 3,05
Zylinderkopf-Dichtsatz (ohne VSD) 702560	€ 132,69	verwende 714995 714993	€ 3,05
A1170104041			
Zyl.-Kopf Dichtsatz 500/5.0 bis FN, 702760	€ 61,11	Steuerkettensatz zB 5.0 "Duplex" 705500	€ 319,37
rechts, Elring			
Verschlussschraube M12 Vgl.-No: 799327	€ 1,99	Nockenwelle 3.8L M116.962 EURO 705318	€ 800,00
N000908012009		rechts	
Zylinderkopf-Dichtsatz 500SL spät / 702561	€ 109,55	Versatz-Feder 2°NW / 4°KW 205078	€ 13,99
560SL, rechts			
Zylinderkopf-Dichtsatz 420SL 702761	€ 123,90	Zylinderschraube mit 701105	€ 3,05
rechts		Innensechskant 12.9, M10 X 65	
Zylinderkopf-Dichtsatz 420SL, links 702751	€ 135,62	Zylinderschraube mit 701115	€ 4,05
		Innensechskant 12.9, M10 x 90	
Dichtung pro Auslass V8 ab 5.0 714491	€ 4,99	Scheibe, Zylinderkopfschraube 701022	€ 2,08
		M10, Oberfläche Bild	
Zylinderschraube mit 701165	€ 16,66	Scheibenfeder standard (kein 205077	€ 1,00
Innensechskant 12.9, M10x165		Versatz), 4mm	
Zylinderkopf-Dichtsatz 500SL spät / 702551	€ 111,48	Dichtring Ablassschraube CU 299303	€ 0,30
560SL, links		12,3x17x1,4	
Einsatzmutter Krümmerabgang zB 714707	N/A	A6219910067 Versatz-Feder 205081	N/A
M117.96x, 103.9xx,.		5°NW / 10°KW	
A6219910167 Versatz-Feder 205080	N/A	A6219910267 Versatz-Feder 205079	N/A
4°NW / 8°KW		3°NW / 6°KW	

8	Öleinfülldeckel, Ersatz (Kunststoff), FEBI	250102	€ 3,74	11	Formschlauch Entlüftung links 117.985,...	709507	€ 14,99
11	Formschlauch Entlüftung links M116 ab K-Jet	709307	€ 17,85	16	Gummipuffer Vgl.-No: A1169880511	247828	€ 1,99
16	siehe 247828	247028	N/A	18	Kupferdichtring 6 X 10 X 1,5 gefüllt	899305	€ 0,83
20	A1170530331 Sitzring Auslass/rep 48,3	705501	N/A	20	A1170530631 V-Sitzring Einlass Rep-Stuf	705401	N/A
21	A1170530332 V-Sitzring Auslass Rep.-Stu	705402	N/A	21	A1170531032 Ventilsitzring Auslass Rep-Stufe(42,6)	705502	N/A
25	Ventilführung Einlass M116.982..14,04mm	705361	€ 9,98	25	Ventilführung Einlass "Rep.-Maß (14,20mm)"	705362	€ 13,11
25	Ventilführung Einlass Rep.-Maß 14,40mm	705363	€ 10,48	26	REST! Ventilführung Auslass, Rep.-Stufe 2, 15,40mm	705383	€ 17,60
26	Ventilführung Auslass, Zwischenstufe, 15.034mm	705381	€ 5,71	26	Ventilführung Auslass, Reparatur-Stufe 1, 15,20mm	705382	€ 17,60
35	A1175861105 Rep.-Satz NW-Lager V8 spät	705545	N/A	35	A1160516201 Nockenwelle 3.8L M116 USA links	705315	N/A
38	Reparatur-Satz Ölrohrverbinder, V8 spät	705043	€ 4,28	39	Ölrohr V8 spät (Alu-Motoren) Vgl.-No: A1171870001	705143	€ 40,58
40	NL! Passhülse, .921 Kipphebelbock	105098	N/A	45	Geber, Kühlwasser-Thermometer Vgl.-No: A0055421017	754097	€ 6,66
46	Alu-Dichtring (14 x 18 x 1,5 mm)	207186	€ 1,08	50	A1160500127 Auslassventil 380SL/SLC	705341	N/A
50	A1160500326 Einlassventil 3.8 ab LLR	705331	N/A	50	Einlassventil 3.5 / 4.5, 3.8 nur.960 / 4.2	705330	€ 27,31
50	Auslassventil 4.2/5.0/5.6 und 110 ab FN	705570	€ 48,55	50	Einlassventil z.B. 117.967 (560), auch 964/965	705450	€ 32,59
55	Hydro-Kugelbolzen (Febi) M116/7	705045	€ 21,00	57	LZ: Kipphebel, alle V8 M116,117 FEBI	705040	N/A
57	LZ: Kipphebel, alle V8 M116,117 Vgl. A1160551501	705841	N/A	60	Druckstück M116/117 "Hydro", 5,1mm	705446	€ 24,99
60	Druckstück M116/117 "Hydro", 5,45mm	705447	€ 24,99	60	Druckstück M116/117 "Hydro", 4,75mm	705444	€ 24,99
60	Druckstück M116/117 "Hydro", 4,4mm	705443	€ 24,99	60	Druckstück M116/117 "Hydro", 4,05mm	705442	€ 24,99
60	Druckstück M116/117 "Hydro", 3,70mm	705441	€ 24,99	60	Druckstück M116/117 "Hydro", 5,8mm	705448	€ 24,99
60	Druckstück M116/117 "Hydro", 6,15mm	705449	€ 24,99	63	Ventilkegelstück 1 Hälfte, ab Baujahr 67	205035	€ 0,65
75	Rest: Düsenhalter/Abschirmung V8 K-Jet bis ..960	707422	N/A	75	NL! Düsenabschirmung V8 ab Typ m.LL-laufregelung	707423	€ 56,61
76	Gummi Dichtbuchse, KA-Düse in Trichter	707219	€ 1,82	77	Dichtring Düsenhalter an Zyl-Kopf V8 K-Jet	707424	€ 1,32
80	Zylinderkopf Dichtsatz 380, links ab FN	702352	€ 111,93	80	Zylinder-Kopfdichtung links, 380SL/C, ELRING	701370	€ 43,73
80	Zylinder-Kopfdichtung links, 117.96X	701490	€ 45,67	80	Zylinderkopf Dichtsatz 380SL/C bis FN, links	702351	€ 71,29
80	Zylinder-Kopfdichtung links, 116.960/5, FN	701371	€ 51,72	80	NL: ZKD 420SL links Elring -> siehe 702751	702451	N/A
82	Zylinder-Kopfdichtung rechts, 117.96X	701500	€ 43,02	82	NL: ZKD 420SL rechts Elring -> siehe 702761	702461	N/A
82	Zylinder-Kopfdichtung rechts, 380SL/C, ELRING	701380	€ 44,39	82	NL: Zylinderkopfdichtung rechts, 116.960/5, FN	701381	N/A
82	Zylinderkopf Dichtsatz 380SL/C bis FN, rechts	702361	€ 64,28	82	Zylinderkopf-Dichtsatz 380 ab FN rechts	702362	€ 113,59
85	Dichtung Zylinderkopphaube V8, links., FEBI	701310	€ 5,40	85	Dichtung Zylinderkopphaube V8, links	701318	€ 10,45
86	Dichtung Zylinder-Kopphaube, rechts (V8)	701328	€ 10,45	86	Dichtung Zylinderkopphaube V8, rechts FEBI	701320	€ 5,47
87	Dichtring zu Plastik-Öleinfülldeckel 47 x 59 x 2,5	701356	€ 1,87	87	Dichtring zu Öldeckel Blechdurchführung	701355	€ 1,09
88	Dichtung links, Saugrohr an Kopf 3.8/4.2/5.0/5,6	714452	€ 10,02	88	Dichtung rechts, Saugrohr an Kopf 3.8/4.2/5.0/5,6	714451	€ 10,44
88	Dichtung Saugrohr/ZK links, 117.985 US	714341	€ 10,70	88	Dichtung Saugrohr/ZK rechts 117.985 US FN	714342	€ 8,39
89	Dichtung pro Auslass V8 bis 4.5	714390	€ 3,55	89	Dichtung pro Auslass, V8 ab 5.0	714490	€ 4,99
90	Reparatur-Satz Ventilabdichtungen, je Kopf	705092	€ 8,54	90	Reparatur-Satz Ventilschaftabdichtungen, je Kopf	705095	€ 7,82

01.b, 03, 05 häufig gefragte Teile




	Innensechskantschraube M6 X 40	701045	€ 0,42		Ölwannendichtung, V8 mit Blechwanne	701418	€ 15,14
	Kettenspanner 3.5 und 4.5, Motoren ohne Luftpumpe	705130	€ 139,49		Kettenspanner M116/117 .96x (Alu-V8), FEBI	705131	€ 99,21
	LZ: Kipphebel, alle V8 M116,117 Vgl. A1160551501	705841	N/A		NL: Kolben 93,00mm M116.984	703323	N/A
	Kolben 92,50mm M116.984	703322	€ 168,34		Kolben 92,00mm M116.984	703321	N/A
	Vgl.-No: A1160306717				Kettenspanner M116/117 .96x (Alu-V8)	705831	€ 47,60
	Ölwannendichtung, V8 mit Blechwanne, Elring	701401	€ 30,76		A1170501011 Kettenspanner M117 spät USA	705833	N/A
	Kettenspanner M117.98x spät, USA	705133	€ 162,68		NL! Dichtring, Verschlussmutter Kettenspanner	705146	N/A
	A1160501611 Kettenspanner M116/117 3.5+	705830	N/A		Dichtung pro Auslass V8 bis 4.5	714390	€ 3,55
	Gleitschiene oben 3.5 / 3.8 / 4.2 neue Ausführung	705325	€ 4,11		Kolben (88,50mm) 380SE/SL - M 116.962/963	703333	€ 334,99
	Unterlegscheibe 6,4 x 11 Stahl, verzinkt	799914	€ 0,12		Scheibe, Zylinderkopfschraube M10, Oberfläche Bild	701022	€ 2,08
	Dichtring zB Motor Kernloch-Verschluss	701497	€ 0,89		Spannhülse, z.B.	714359	€ 0,69
	Zylinderschraube mit Innensechskant 12.9 M10X50	705103	€ 1,82		Dichtungsfixierung Saugrohr		
	Kurbelwellensensor R107 - 500/560 SL	703050	€ 470,76		Schiene ohne Feder	705925	€ 5,94
	Gleitschiene altes Design M116 früh (siehe Foto)	705825	€ 46,76		Satz Kolbenringe (96,50) für 8 Zylinder	703226	€ 399,00
	Dichtung Saugrohr-Zylinderkopf 350, 450 FN!	714652	€ 8,98	1	Zylinderkopf Dichtsatz 116/7.984/5/6 Euro rechts	702460	€ 109,86
1	Zylinderkopf-Dichtsatz 500SL spät / 560SL, rechts	702561	€ 109,55	1	Zylinderkopf-Dichtsatz 500SL spät / 560SL, links	702551	€ 111,48
1	Zylinderkopf-Dichtsatz V8 früh rechts, REINZ	702860	€ 96,39	1	Zylinderkopf Dichtsatz 380SL/C bis FN, links	702351	€ 71,29

1	Zylinderkopf-Dichtsatz V8 früh links, ELRING	702350	€ 101,85	1	Zylinderkopf-Dichtsatz 380 ab FN rechts	702362	€ 113,59
1	NL: ZKD 420SL rechts Elring -> siehe 702761	702461	N/A	1	Zylinderkopf-Dichtsatz V8 früh, links, REINZ	702850	€ 94,27
1	Zylinderkopf-Dichtsatz (ohne VSD) A1170104041	702560	€ 132,69	1	Zylinderkopf Dichtsatz 380, links ab FN	702352	€ 111,93
1	Dichtung Saugrohr/ZK links, 117.985 US	714341	€ 10,70	1	Dichtung Saugrohr-Zylinderkopf 350, 450 FN!	714352	€ 8,98
1	Dichtung Saugrohr/ZK rechts 117.985 US FN	714342	€ 8,39	1	Zylinderkopf Dichtsatz 500/5.0 links	702550	€ 135,92
1	Zylinderkopf Dichtsatz 380SL/C bis FN, rechts	702361	€ 64,28	1	Zylinderkopf Dichtsatz 116/7.984/5/6 Euro links	702450	€ 96,04
1	NL: ZKD 420SL links Elring -> siehe 702751	702451	N/A	1	Zylinderkopf-Dichtsatz V8 früh rechts, ELRING	702360	€ 101,85
10	KW-Dichtring vorn,Kragen 360°, M127 & weitere	303946	€ 9,38	10	Kurbelwellen-Simmerring, V8, hinten (Serienmaß)	703049	N/A
10	Kurbelwellen-Simmerring, V8, hinten (Serienmaß)	703749	€ 23,30	10	Dichtung für Filtersockel, Ölfilter->Motor M117.96	718518	€ 2,68
10	Dichtring im Kettenspanner z.B. 116.982	705147	€ 0,89	10	Kurbelgehäuse-Dichtsatz V8 "Mittlere Generation"	702302	€ 96,20
10	Kurbelgehäuse-Dichtsatz, 350/450 spät	702401	€ 149,99	10	Dichtung für Kettenspanner Alu-V8	705135	€ 5,46
10	Simmerring hinten, V8, Reparatur-Ausführung	703048	€ 17,83	10	Dichtung Kettenspanner V8 3.5 und 4.5 EURO	705134	€ 2,99
10	Ölwannendichtung 350/450SL/C Vgl.-No: A1160140822	701301	€ 14,88	10	Ölwannendichtung Oberteil, V8 .960 div, FN	701402	€ 12,85
10	KW-Dichtring vorn 6-Zyl., Kragen 180°, Bild	203946	€ 13,55	10	Kurbelgehäuse-Dichtsatz, Vgl.-No: A1160102706	702301	€ 159,00
10	Dichtung Kettenspanner 4.5 US Vgl.-No: A1170520480	705137	€ 2,99	10	Kurbelgehäuse-Dichtsatz Vgl.-No: A1160102606	702402	€ 149,99
40	Set Hauptlagerschalen (63,75mm) M116/7	703701	€ 214,20	40	A116030054052 1Paar KW-Lagerschalen 64,	703340	N/A
40	A1160300640 Kurbelwellen-Lagerschalen-Hälften	703341	N/A	40	NL Kurbelwellen-Lagerschalen Standard 64.00mm	703330	N/A
40	A1160300740 Kurbelwellen-Lagerschalen-Hälften	703342	N/A	40	A1160300840 1 Paar KW-Lagerschalen-Hälften	703343	N/A
40	A1160300940 1 Paar KW-Lagerschalen-Hälften	703344	N/A	40	Set Hauptlagerschalen 63,50mm M116/M117	703702	€ 197,00
41	A1160300445 1 Paar KW-Passlagerschalen	703349	N/A	41	A1160300345 1 Paar KW-Passlagerschalen	703348	N/A
41	A116030004552 1Paar KW-Passlagerschalen	703345	N/A	41	A1160300245 1 Paar KW-Passlagerschalen	703347	N/A
41	A1160300145 1 Paar KW-Passlagerschalen	703346	N/A	50	Ringe pro Kolben 88,50mm, für M116 3.8 US spät	703332	€ 71,40
50	Ringe pro Motor 3.8, Euro, 92.50 mm	703386	€ 412,57	50	Kolben 92,5mm, zu M116 3.8 Vgl.-No: A1160300418	703335	€ 311,90
50	Kolbenringsatz M116/117, 92,00mm, Standard	703220	€ 54,00	50	Ringe pro Motor 3.8, Euro, 92.00 mm	703385	€ 412,57
50	Kolben, 92,50mm, M116, E35 Vgl.-No: A1160305217	703325	€ 190,00	50	Kolben, 93,02mm, Mahle, z.B. 116.982, weitere	703327	€ 190,00
60	A1160300460 Satz PL-Lagerschalen 47,00m	703559	N/A	60	Set Pleuellager 51,50mm M116/117	703666	€ 239,55
60	Motorsatz Pleuellager, 52,00mm, M116/117 früh	703550	€ 151,81	60	A1160300360 Satz PL-Lagerschalen 47,25mm	703558	N/A
60	A1160300260 Satz Pleuel-Lagerschalen 47,50mm	703557	N/A	60	A1160300160 Satz Pleuel-Lagerschalen 47,75mm	703556	N/A
60	A1160300960 Satz Pleuel-Lagerschalen 51,50mm	703552	N/A	60	A1160300860 Satz Pleuel-Lagerschalen 51,75m	703551	N/A
60	Motorsatz Pleuellager, 48,00mm, 380 420 500 560	703555	€ 127,98	60	Set Pleuellager 51,75mm M116/117	703665	€ 239,55
70	Zweifachrollenkette M116 (186 Glieder)	799013	€ 78,92	70	Zweifachrollenkette M117 198 Glieder	799014	€ 103,15
71	Schloss für Duplex-Kette (bei Kette enthalten)	199013	€ 2,55	97	Sechskantschraube	703374	€ 0,51
98	O-Ring Motorgehäuse: 127-130E und 116/117 s.Detail	218412	€ 0,55	120	A1161800801 Ölpumpe 3,5: 111,108,109 fr	318405	N/A
120	NL Ölpumpe V8: 380/420/500/560SL/SLC...	718406	N/A	120	-NL- Ölpumpe 3,5: 111,108,109 mitte	318404	N/A
120	Ölpumpe V8 mittlere Generation 350/450	718405	N/A	121	Spannbügel für Kette	718429	N/A
121	Rollenkette V8 Ölpumpe spät	799029	€ 14,88	121	Rollenkette V8, Ölpumpe früh	799819	€ 14,99

	Vgl.-No: A0009978394			Vgl.-No: A0009972794		
121	A1161811159 Spannbügel für Kette, V8	718419	N/A	125	Ölfiter R/C107 außer 300SL, "Mann"	718042 € 12,99
125	Ölfiter R/C 107, außer 300SL, NONAME	718842	€ 5,46	224	O-Ring Wasserkanal, V8 zw. Steuerdeckel und Block	701224 € 1,25
301	Dichtring für große Ölabblassschraube M26	299301	€ 0,60	301	Verschl.schraube, Ölwanne M26 Innensechskant	299300 € 4,76

01.c, 05 Zylinderköpfe 3.5 und 4.5



Bitte Achtung bei Motoren 450:

Zusatzluftpumpe und Abgasreduzierung nicht bei Europamodellen

Zusatzluftpumpe verbaut bei Kalifornien-.982 ab M...019517

Zusatzluftpumpe verbaut bei Rest-USA-.982 ab M...030109


bei diesen Exemplaren Kettenspanner, Saugdichtungen und mehr geändert ! Fzg-Bestimmungsland daher notwendige Information bei allen Bestellungen. Kopfdichtsätze enthalten Flachdichtungen für je eine Bank zuzüglich der Einlassdichtung der Gegenüber-Bank, keine Schaftdichtungen, keine Haubendichtung. Angaben zum Zylinderkopf-Anzug sind Beipack bei Elring bzw. Inhalt in MB-Literatur.

	Schutzhülse id9mm, Montagehilfe	905099	€ 1,25		A1101590640 Zündkabelhalter zB M110 2x3 Plätze	715223	€ 2,53
	Ventilabdichtungen				Dichtung Saugrohr-Zylinderkopf 350, 450 FN!	714652	€ 8,98
	Ölrohr Kipphebelschmierung, M116, M117	705144	€ 52,61		A1160106720 Zylinderkopf links, M116.98	701330	N/A
	Sechskantschraube M6 X 65 galv. verz.	701859	€ 0,50	1	A1160106920 Zylinderkopf rechts M116.98	701340	N/A
1	A1170108421 Zylinderkopf links M117.982	701430	N/A	3	A1170100830 Zylinderkopphaube links M117, 116	701411	N/A
3	A1170108621 Zylinderkopf rechts M117.98	701440	N/A	5	NL! Öleinfülldeckel Metall m.Gewinde	250111	N/A
6	A1170100930 Z.-Kopphaube rechts M117,11	701421	N/A	8	Öleinfülldeckel Blechversion, Germany	250702	€ 15,42
8	Öleinfülldeckel, Ersatz (Kunststoff), FEBI	250102	€ 3,74	8	A1365010054 Einfülldeckel mit Gewinde	250101	N/A
8	Öleinfülldeckel Blechversion, Aftermarket	250802	€ 10,95	8			

11	Formschlauch Entlüftung links M116 ab K-Jet	709307	€ 17,85	11	Formschlauch Entlüftung links 117.985,...	709507	€ 14,99
11	Formschlauch	709305	€ 11,16	11	Formschlauch	709407	€ 11,03
11	Entlüftung->Luftverteiler 116-D-Jet A1170940091 Formschlauch, Z-K-Haube an	709404	N/A	20	Entlüfter->Luftverteiler, 450 D-Jet A1170530631 V-Sitzring Einlass Rep.-Stuf	705401	N/A
21	A1170530332 V-Sitzring Auslass Rep.-Stu	705402	N/A	25	Ventilführung Einlass "Rep.-Maß (14,20mm)"	705362	€ 13,11
25	Ventilführung Einlass M116.982..14,04mm	705361	€ 9,98	25	Ventilführung Einlass Rep.-Maß 14,40mm	705363	€ 10,48
26	Ventilführung Auslass, Reparatur-Maß, 15,40mm	705373	€ 10,98	26	Ventilführung V8 früh, Auslass, Rep.-Maß 15,20mm	705372	€ 20,83
26	Ventilführung V8 früh, Auslass, Zw.-Maß 15,02mm	705371	€ 10,98	30	A1160515601 Nockenwelle links 4.5 D-Jet	705403	N/A
30	Nockenwelle 3.5, links, D-Jet, Euro	705303	N/A	30	Nockenwelle links, 4.5 K-Jet, Euro	705411	N/A
30	A1160515801 Nockenwelle links 3.5 K-Jet	705311	N/A	31	A1160515301 Nockenwelle 3.5 rechts D-Je	705304	N/A
31	A1160515701 Nockenwelle rechts 4.5 D-Je	705404	N/A	31	Nockenwelle rechts, 4.5 K-Jet, Euro	705412	N/A
31	A1160515901 Nockenwelle rechts 3.5 K-Jet	705312	N/A	32	Abstandscheibe 2,7 mm hinter Nockenwellenkettensrad	205818	€ 17,50
33	Scheibenfeder standard (kein Versatz), 4mm	205077	€ 1,00	33	A6219910267 Versatz-Feder 3°NW / 6°KW	205079	N/A
33	A6219910167 Versatz-Feder 4°NW / 8°KW	205080	N/A	33	A6219910067 Versatz-Feder 5°NW / 10°KW	205081	N/A
33	Versatz-Feder 2°NW / 4°KW	205078	€ 13,99	35	A1175861105 Rep.-Satz NW-Lager V8 spät	705545	N/A
35	A1165860405 Rep.-Satz NW-Lager 116.982,	705345	N/A	35	A1175860005 Rep.-Satz Nockenwellen-Lager 117.982	705445	N/A
38	Reparatur-Satz Ölrohrverbinder,V8 früh (8mm Rohr)	705042	€ 6,74	40	Zylinderstift 8x12, z.B. NW-Böcke, KW-Frontmasse	299917	€ 0,69
40	NL! Passhülse, .921 Kipphebelbock	105098	N/A	40	A1819900168 Schraubstutzen für Manometer	218002	N/A
40	A1270160360 Wasserverteiler im Zyl.Kopf	301161	N/A	50	Einlassventil 3.5 / 4.5, 3.8 nur.960 / 4.2	705330	€ 27,31
51	NL! Auslassventil 2.8 / 3.5 bis FN (M-Nr)	705270	N/A	55	Hydro-Kugelbolzen (Febi) M116/7	705045	€ 21,00
55	A1160501120 Kugelbolzen V8 früh	705038	N/A	55	Kugelbolzen V8 früh, nicht Hydro-Ausgleich	705838	€ 60,08
57	LZ: Kipphebel, alle V8 M116,117 Vgl. A1160551501	705841	N/A	57	LZ: Kipphebel, alle V8 M116,117 FEBI	705040	N/A
58	A1100551193 Feder für Schwinghebel	705024	N/A	60	Druckstück 2,5mm, M130 spät, 350abM,450,M110	205049	€ 33,62
60	Druckstück M116/117 "Hydro", 5,45mm	705447	€ 24,99	60	Druckstück M116/117 "Hydro", 4,05mm	705442	€ 24,99
60	Druckstück M116/117 "Hydro", 5,1mm	705446	€ 24,99	60	Druckstück M116/117 "Hydro", 4,4mm	705443	€ 24,99
60	Druckstück M116/117 "Hydro", 6,15mm	705449	€ 24,99	60	Druckstück M116/117 "Hydro", 3,70mm	705441	€ 24,99
60	Druckstück M116/117 "Hydro", 5,8mm	705448	€ 24,99	60	Druckstück M116/117 "Hydro", 4,75mm	705444	€ 24,99
60	Druckstück 3,5mm, M130 spät, 350 ab M450, M110	205048	€ 32,00	60	Druckstück (4,5mm)	205047	€ 32,94
63	Ventilkegelstück 1 Hälfte, ab Baujahr 67	205035	€ 0,65	64	A1300530425 Federteller M130 spät, M116	205012	N/A
66	A1100530120 Ventildfeder außen, M129,130	205034	N/A	67	A1080530022 Ventildfeder innen, 280SL USA	205133	N/A
70	Zylinderkopf-Dichtsatz V8 früh rechts, REINZ	702860	€ 96,39	70	A1169902640 Rep.-Dist-Scheibe 1,25mm Fe	705332	N/A
70	Zylinderkopf-Dichtsatz V8 früh links, ELRING	702350	€ 101,85	70	Zylinderkopf-Dichtsatz V8 früh rechts, ELRING	702360	€ 101,85
70	Zylinderkopf-Dichtsatz V8 früh, links, REINZ	702850	€ 94,27	70	Zylinderkopf Dichtsatz 116/7.984/5/6 Euro links	702450	€ 96,04
70	Zylinderkopf Dichtsatz 116/7.984/5/6 Euro rechts	702460	€ 109,86	70	Rotocap Einlass/Auslass	205032	N/A
75	Bolzen für Gleitschiene LÜA 47,5	705807	€ 9,88	76	verwende 207115	207886	N/A
76	Alu-Dichtring (14 x 18 x 1,5 mm)	207186	€ 1,08	77	Gewindestutzen zB Messkapillare in Kopf	120037	€ 29,99
78	Geber, Kühlwasser-Thermometer Vgl.-No: A0055421017	754097	€ 6,66	79	Dichtung Kettenspanner 4.5 US Vgl.-No: A1170520480	705137	€ 2,99
79	Dichtung Kettenspanner V8 3.5 und	705134	€ 2,99	80	Zylinder-Kopfdichtung links, für	701350	€ 68,38

	4.5 EURO				3.5/4.5, ELRING		
82	Dichtring 10x13x0,8 (Kupfer) zB. Radzylinder	142039	€ 0,30	82	Zylinder-Kopfdichtung rechts, 3.5/4.5, ELRING	701360	€ 58,00
82	Dichtring 10 X 13,5 X 1 Alu, zB Geber, Hohlschr.	227023	€ 0,50	83	Alu Dichtring 22 X 27 X 1,3 Vgl.-No: N007603022100	199924	€ 0,60
84	Schraube M6 x 65 zB. Ventilhauben 350/450	701359	€ 0,82	85	Dichtung Zylinderkopfhabe V8, links	701318	€ 10,45
85	Dichtung Zylinderkopfhabe V8, links., FEBI	701310	€ 5,40	85	Kupferdichtring 6 X 10 X 1,5 gefüllt	899305	€ 0,83
86	Dichtung Zylinderkopfhabe V8, rechts FEBI	701320	€ 5,47	86	Dichtung Zylinder-Kopfhabe, rechts (V8)	701328	€ 10,45
87	Dichtring Öldeckel (für Metallguss-Schraubdeckel)	101055	€ 4,30	87	Dichtring zu Plastik-Öleinfülldeckel 47 x 59 x 2,5	701356	€ 1,87
87	Dichtring zu Öldeckel Blechausführung	701355	€ 1,09	88	Dichtung Saugrohr/ZK links, 117.985 US	714341	€ 10,70
88	Dichtung Saugrohr/ZK rechts 117.985 US FN	714342	€ 8,39	88	Dichtung Saugrohr-Zylinderkopf 350, 450 FN!	714352	€ 8,98
89	Abschirmblech auf Gusskrümmer V8 früh, R oder L	714303	N/A	89	Dichtung pro Auslass V8 bis 4.5	714390	€ 3,55
90	Abdichtung zu 705361 Vgl.-No: A0000533558	705998	€ 0,58	90	Reparatur-Satz Ventilabdichtungen, je Kopf	705091	€ 24,55
94	Spannhülse, z.B. Dichtungsfixierung Saugrohr	714359	€ 0,69	95	Zylinderschraube mit Innensechskant 12.9, M10 X 80	701113	€ 2,67
95	Scheibe, Zylinderkopfschraube M10, Oberfläche Bild	701022	€ 2,08	95	Zylinderschraube mit Innensechskant, 12.9, M10x55	701103	€ 1,84
96	Zylinderschraube mit Innensechskant 12.9 M10X50	705103	€ 1,82	97	Zylinderschraube mit Innensechskant 12.9, M10 X155	701135	€ 9,16
98	Mutter M8 verkupfert, SW13, geschlitzt	714008	€ 1,49	98	Krümmerschebolzen M8 x 46, z.B. M103	714996	€ 2,21
98	Krümmerschebolzen M8 x 90	714994	€ 1,31	98	Krümmerschebolzen M8x25, z.B. M117 US FN	714995	€ 0,82
98	Mutter verkupfert, M8/SW12, geschlitzt	514008	€ 1,09	115	Zündkabelhalter, Altversion (4+3 Plätze)	515823	€ 19,90

05 Steuerkette M116/M117



	Schutzhülse id9mm, Montagehilfe Ventilabdichtungen	905099	€ 1,25				Gleitschiene unten rechts 3.5/4.5	705820	€ 85,98
	Kettenschloss für Simplex "Federverschluss"	999820	€ 1,99				O-Ring Wasserkanal, V8 zw. Steuerdeckel und Block	701224	€ 1,25
	Lagerbuchse Zwischenradwelle hinten	205027	€ 7,90	1			Steuerkettensatz, z.B. 3.8 Simplex	705385	€ 214,62
1	NL Steuerkettensatz, z.B. 3.5 M116.98xx	705350	N/A	1			Steuerkettensatz zB 5.0 "Duplex"	705500	€ 319,37
1	Zweifachrollenkette M116 (186 Glieder)	799013	€ 78,92	1			Zweifachrollenkette M117 198 Glieder	799014	€ 103,15
1	Einfachkette M116, 3.8, US früh, 186 Glieder	799015	€ 64,90	2			Schloss für Duplex-Kette (bei Kette 199013 enthalten)	199013	€ 2,55
2	Kettenschloss für Simplex, m. Din-Sicherung (6799)	799038	€ 1,89	5			Belag, Gleitschiene 3.5/3.8/4.2/4.5, Orig.	705327	N/A
5	Gummibelag, Spannerschiene, M117 (ab M...)	705427	€ 5,99	5			A1160520183 Belag, Spannerschiene M116Einfachkette	705527	N/A
6	A1160502816 Gleitschiene an Kettenspanner V8	705328	N/A	6			Gleitschiene Kettenspanner 3.8/4.2 (SL / SE(C))	705329	€ 17,37
6	A1170501616 Gleitschiene Kettenspanner 5.0	705429	N/A	15			Gleitschiene, unten links	705426	€ 6,06
15	Gleitschiene unten links 350/450, FEBI	705826	N/A	15			Gleitschiene unten links 350/450 (Guss-V8)*	705326	€ 22,99
17	Gleitschiene unten rechts, gebogen, Alu-V8	705420	€ 10,36	17			Gleitschiene unten rechts 3.5/4.5, FEBI	705320	N/A
18	Gleitschiene oben, innen, 4.5/5.0	705424	€ 4,49	18			Schiene ohne Feder	705925	€ 5,94
18	Gleitschiene altes Design M116 früh (siehe Foto)	705825	€ 46,76	18			Bolzen für Gleitschiene (zB obere Alu-SchienenV8)	705813	€ 16,26
18	Gleitschiene oben 3.5 / 3.8 / 4.2 neue Ausführung	705325	€ 4,11	18			Gleitschiene oben links, 4.5/5.0	705425	€ 3,63

20	A1160520603 KW-Ritzel für Einfachkette	703310	N/A	20	KW-Dichtring vorn,Kragen 360°, M127 & weitere	303946	€ 9,38
20	Kettenrad Kurbelwelle M116-119 div	703411	€ 103,83	21	Nockenwellenrad, Duplexkette V8	705302	€ 31,55
21	A1160521501 Nockenwellenrad für Einfachkette	705322	N/A	22	A1160500405 Umlenkrad nur für 3.8 Einfachkette	705226	N/A
22	Umlenkrad V8, Duplex	705227	€ 205,00	22	NL Steuerkettensatz zB 3.8 "Duplex"	705380	N/A
24	A1161500512 Welle m.Umlenkrad "Single"	705323	N/A	24	A1161500812 Welle mit Umlenkrad Duplex	705324	N/A
30	Abstandscheibe 2,75mm	205018	N/A	31	Versatz-Feder 2°NW / 4°KW	205078	€ 13,99
31	Scheibenfeder standard (kein Versatz), 4mm	205077	€ 1,00	31	A6219910067 Versatz-Feder 5°NW / 10°KW	205081	N/A
31	A6219910167 Versatz-Feder 4°NW / 8°KW	205080	N/A	31	A6219910267 Versatz-Feder 3°NW / 6°KW	205079	N/A
32	Scheibe an Nockenwellenrad Vgl.-No: A1809900340	105021	€ 3,93	35	Bolzen für Gleitschiene LüA 47,5	705807	€ 9,88
35	A1170520374 Bolzen siehe 705807	705007	N/A	36	A1170520074 Bolzen für Gleitschienen	705014	N/A
36	Bolzen für Gleitschienen Vgl.-No: A1170520074	705814	€ 14,39	36	Schraubbolzen mit Schaft 11mm für Gleitschiene	705614	€ 16,26
37	Alu-Dichtring (14 x 18 x 1,5 mm)	207186	€ 1,08	50	Kettenspanner 3.5 und 4.5, Motoren ohne Luftpumpe	705130	€ 139,49
51	Dichtung Kettenspanner V8 3.5 und 4.5 EURO	705134	€ 2,99	51	Dichtung Kettenspanner 4.5 US Vgl.-No: A1170520480	705137	€ 2,99
55	Dichtring im Kettenspanner z.B. 116.982	705147	€ 0,89	56	A0119977445 Dichtring Kettenspannerkolben	705398	N/A
57	NL! Dichtring, Verschlussmutter Kettenspanner	705146	N/A	60	Kettenspanner M116/117 .96x (Alu-V8), FEBI	705131	€ 99,21
61	Dichtung für Kettenspanner Alu-V8	705135	€ 5,46	97	O-Ring Motorgehäuse: 127-130E und 116/117 s.Detail	218412	€ 0,55


18.b Ölkreislauf / Schmierung V8 M116/M117

Dichtung für Filtersockel, Ölfilter->Motor M117.96	718718	€ 1,99	Ölleitung oben, 3.5, früh, SW22/22	718309	€ 55,72
Rollenkette V8 Ölpumpe spät Vgl.-No: A0009978394	799029	€ 14,88	Rollenkette V8, Ölpumpe früh Vgl.-No: A0009972794	799819	€ 14,99
Ölfilter R/C107 außer 300SL, "Mann"	718042	€ 12,99	Ölleitung unten, 5.0, früh, SW22/27	718312	€ 34,47
Ölleitung oben, 3.5/4.5, spät, SW22/27	718311	€ 109,90	Ölleitung unten, 3.5/4.5, spät, SW22/27	718310	€ 76,64
Ölleitung unten, 3.5/4.5, früh, SW22/22	718308	€ 99,00	Gummidichtring Ölfilterglocke oben M116/117	718009	N/A
Dämpfermembrane, Öl-Vorlauf Vgl.-No: A1161870392	718355	€ 9,29	Ölleitung unten, 3.8, 5.0 FN, SW22/27	718314	€ 55,72
elektrischer Geber, Ölstand, M116/117 spät	718454	€ 34,15	Ölfilter R/C 107, außer 300SL, NONAME	718842	€ 5,46
Distanzstück unter Ölpumpensieb, Saugtrichter	718470	€ 4,97	elektrischer Geber, Ölstand M116/117 spät	718854	€ 85,50
Dichtung für Filtersockel, Ölfilter->Motor M117.96	718518	€ 2,68	Ölrohr Kipphebelschmierung, M116, M117	705144	€ 52,61

01, 03, 05 Motor 6-Zylinder, Mechanik

01, 03 M110 Rumpfmotor, Kolben, Kurbelwelle

Baumuster M110.982, 110.986, 110.990: wg. zahlreicher Änderungen sind Angaben erbeten.




	Satz Zylinderkopf-Schraube 144mm + 119mm	701145	€ 38,00		Unterlegscheibe 6,4 x 11 Stahl, verzinkt	799914	€ 0,12
	Dichtung Krümmer M110 Vgl.-No: A1101420380	714298	€ 0,81		Dichtung Zyl.-Kopf/Krümmer M110, Elring	714290	€ 0,57
1	A1100304801 Kurbelwelle M110 Autm.	703290	N/A	2	A1100300205 Schwungscheibe M110 Autm.	703270	N/A
3	NL! Automatik Mitnehmerscheibe M127 ab FN; M110	203105	N/A	4	A1100300705 Schwungrad M110 Schaltgetriebe	703260	N/A
5	Anlasszahnkranz M127,129,130 Vgl.-No: A1800320605	203200	€ 54,92	6	A1104660115 Riemenscheibe Kurbelwelle M110	746210	N/A
10	Kurbelwellenrad Vgl.-No: A1110520003	703011	€ 130,90	11	A1089910067 Scheibenfeder KW/Kettenrad	703026	N/A
12	Simmerring KW vorn zB 127 früh, ..., schmale Form	303046	€ 12,20	13	Schleifring, Kurbelwellen-Dichtring, M110	703045	€ 33,20
14	N000000001674 Zylinderstift zB KW vorn	703098	N/A	19	A6150320571 Dehnschraube z.B. Schwungrad M	703025	N/A
19	A1109900419 Dehnschraube zB Schwungrad	703027	N/A	20	Rillennager Getriebewelle/KW Vgl.-No: A1159800115	103093	€ 11,31
21	Abdeckkappe Pilotlager, Schaltwagen	103094	€ 1,75	22	N308676018001	203071	N/A
23	N000007008244	203098	N/A	25	-NL- Satz KW-Lagers. 59,00mm, M110 fr.	703354	N/A
25	Satz Kurbelwellen-Lagerschalen, 59,25mm	703353	€ 229,99	25	REST! Satz Kurbelwellen-Lagerschalen, 59,50mm	703352	€ 351,05
25	Satz Kurbelwellen-Lagerschalen (60,00mm)	703850	€ 242,40	25	Satz Kurbelwellen-Lagerschalen, 60,00mm	703350	€ 239,99
25	Satz Kurbelwellen-Lagerschalen, 59,75mm	703351	€ 229,99	30	A1100304818 Kolben M110: 86,00mm std.	703280	N/A
30	Kolben M110, 87,00mm, Reparatur-Stufe 2	703282	€ 200,99	30	Kolben M110 86,50mm Rep.-Stufe1	703881	€ 203,00

30	Kolben M110, 86,50mm, Reparatur- 703281	€ 216,46	31	Ringe pro Motor M110, 86,50mm 703286	€ 333,20
31	Stufe1		31	Ringe pro Motor M110, 87,00mm 703287	€ 333,20
32	Ringe 86,00mm (pro Motor "M110") 703285	€ 350,06	34	NL! Pleuelschraube M110 Vgl.-No: 703275	N/A
32	A1100380050 Pleuelbuchse M110 703580	N/A	36	A1100380471	
35	standard		36	Satz Pleuel-Lagerschalen M110, 703562	€ 104,90
35	A1100380172 Pleuelmutter M110 703276	N/A	36	47,50mm	
36	Pleuel-Lagerschalen Satz 703560	€ 117,99	36	Satz Pleuel-Lagerschalen M110, 703563	€ 104,90
36	(48.00mm) "Standard"		36	47,25mm	
36	Satz Pleuel-Lagerschalen M110, 703564	€ 104,90	36	Satz Pleuel-Lagerschalen M110, 703561	€ 67,65
40	47.00mm		41	47,75mm	
40	A6150110245 Zwischenflansch 701290	N/A	41	Schwungradabdeckung, Version 225056	€ 33,97
45	M110 Rep.-A		46	siehe Bild	
45	Ölwannen-Unterteil 280SL neue 201214	€ 22,85	46	Ölwannendichtung spät (=19-Loch), 201801	€ 16,61
46	Ausführung		46	280,...	
46	Ölwannendichtung spät (=19-Loch), 201001	€ 16,96	46	Dichtsatz Kurbelgehäuse M110 702201	€ 72,99
47	280,..., Elring		48	Vgl.-No: A1100109508	
47	A1100180116 Rohr für Peilstab 718214	N/A	48	Ölmess-Stab M130 spät, 218117	€ 29,93
49	M110 FN		51	Nachfertigung, kl.Fehler	
49	Dichtring, Peilstab M103, M104, 718119	€ 0,51	51	A1140110032 Abdeckung über 509899	N/A
52	M110 ...		52	Pumpennocke	
52	Dichtung Kurbelgehäuse 190SL / 109004	€ 0,51	52	Dichtung, Deckel M110 spät 709004	€ 2,34
53	M110 (früh)		54	Vgl.-No: A1800910180	
53	Schraube M8X25, Motorlager 222025	€ 0,80	54	Federscheibe / Wellenscheibe A8 799911	€ 0,18
60	hinten, Auspuff,...		61	mech. verzinkt	
60	Blech-Wasserdeckel 6-Loch 201026	€ 2,18	61	Wasserdeckeldichtung 6-Loch 201029	€ 2,00
62	Vgl.-No: A1800150805		63	rechts	
62	Wasserdeckel "klein" Vgl.-No: 201027	€ 1,99	63	Wasserdeckeldichtung klein 201028	€ 0,84
65	A1300150005		66	Vgl.-No: A1100150021	
65	Alu-Dichtring 14,3X19,8X1,85 z.B. 207178	€ 1,46	66	Ablassschraube Ölwanne M12 (für 299302	€ 0,81
66	Dämpferbehälter		66	ersetzte Wannen)	
66	Ablassschraube Ölwanne (M12) 299312	€ 1,89	66	Verschl.schraube, Ölwanne M26 299300	€ 4,76
67			67	Innensechskant	
67	Dichtring für große 299301	€ 0,60	67	Dichtring Ablassschraube CU 299303	€ 0,30
71	Ölablassschraube M26		101190	12,3x17x1,4	
71	Drucklager Verteilerwelle 105039	€ 136,85	101190	Zylinderstift 10mm X 14mm 101190	€ 1,34
	A1801500107			Vgl.-No: N000007010100	

01, 05, M110 Zylinderkopf Gehäuse


Baumuster M110.982, 110.986, 110.990: wg.zahlreicher Änderungen sind Angaben erbeten.



	siehe 799911	142913	N/A		Innensechskantschraube M12, zB 5x an Kopf 110FN	701107	€ 2,98
	Reparatur-Set Ventilschaftdichtung.110.986 ab? A1164200685 Bremsseilzug W116 "SEL" vor	705093	€ 32,03		Reparatur-Satz Schaftdichtungen M110 FN	705094	€ 10,33
	Gewindekugelbolzen M110, duktion A1100106321 Zylinderkopf M110, Motornum	705839	€ 55,10		Mutter verkupfert, M8, mit Bund, zB. Krümmer M103	614008	€ 0,70
1	A1100106321 Zylinderkopf M110, Motornum	701280	N/A	1	Dichtung, Deckel M110 spät A1100106421 Zylinderkopf M110, 982 FN /	709704	€ 1,99
2	A1100101936 Lagerkörper Nockenwellengeh	705230	N/A	3	A1100100730 Zylinderkopfhaube M110 FN	701211	N/A
4	LZ: Deckel NW Öffnung	701227	N/A	5	A1100100135 Deckel NW Öffnung	701226	N/A
6	NL! Deckel, Nockenwellenbohrung	701228	N/A	10	Zylinder-Kopfdichtung M110 Elring	701020	€ 52,40
10	Zylinder-Kopfdichtung M110 Vgl.-No: A1100162320	701820	€ 22,97	12	Dichtung Nockenwellengehäuse., M110, Elring	701011	€ 18,49
12	Dichtung Nockenwellengehäuse, M110	701811	€ 16,22	13	Dichtsatz Ventildeckel, M110, Elring	701010	€ 45,86
13	Dichtung Kerzenschächte M110 Vgl.-No: A1100160721	707811	€ 3,15	13	Dichtsatz Ventildeckel, M110 Vgl.-No: A1100100830	701810	€ 30,89
14	A1100160880 Dichtung für NW-Deckel	701229	N/A	16	Dichtung für 4-Loch NW Deckel	701225	€ 1,99
17	Dichtung Saugrohr 110.986 bis 1600/3627	714281	€ 5,15	17	Dichtung Saugrohr 110.986 ab 1601/3628	714282	€ 5,13
19	Dichtring zu Plastik-Öleinfülldeckel 47 x 59 x 2,5	701356	€ 1,87	20	Öleinfülldeckel, Ersatz (Kunststoff), FEBI	250102	€ 3,74
22	A1272000456 Schraubstutzen Motorblock I	201006	€ 42,84	30	Innensechskantschraube 12.9 M12 X 150	701150	€ 5,36
30	Satz Zylinderkopfschrauben M110.986 spät	701181	€ 44,98	30	Satz Zylinderkopf-Schraube 144mm + 119mm	701145	€ 38,00
30	NL! ZK-Schraube 144mm Dehnschaft m. Innenvielzahn	701144	N/A	30	NL! Zylinderkopf Schraube Vgl.-No: N000912012040,	201145	N/A
31	Innensechskantschraube, DIN912	701149	€ 4,59	32	Zylinderkopfschraube 119mm, z.B.	701119	€ 2,75

	M8 X 135				M110 5x		
33	A1100100470 Entlüfter	701207	N/A	34	LZ.-Scheibe Zyl.K-Schraube auf	201122	€ 4,99
39	Hutmutter, 1.4305, M8; z.B.	701819	€ 0,82	39	verwende 701819	701219	N/A
40	Ventildeckel M110, 102			40	NL! Ventilführung Auslass M110	705262	N/A
40	Ventilführung Auslass M110,	705263	€ 10,78	40	Reparat.-Stufe 2		
40	Ventilführung Auslass M110,	705261	€ 12,74	41	NL! Ventilführung Einlass M110,	705242	N/A
41	NL! Ventilführung Einlass M110,	705243	N/A	41	Reparat.-Stufe 1		
41	Reparat.-Stufe 2			41	Ventilführung Einlass M110,	705241	€ 7,08
43	Sprengring DIN 9045 Nenngröße	205091	N/A	44	Zwischen-Stufe		
45	14			44	A1100531132 Ventilsitzring	705204	N/A
45	A1100530731 Ventilsitzring M110	705203	N/A	49	Auslass, M110 spät		
49	Einlass			49	Dichtung Zyl.-Kopf/Krümmers M110,	714290	€ 0,57
49	Dichtung Krümmer M110 Vgl.-No:	714298	€ 0,81	50	Elring		
51	A1101420380			50	Geber, Kühlwasser-Thermometer	754097	€ 6,66
51	A0035459024 Thermozeitschalter	707325	N/A	52	Vgl.-No: A0055421017		
61	D-Jet (F			52	Temperaturgeber, zB Wassert,	754396	€ 27,27
61	Dichtring 30 X 36 X 2mm, Alu	215032	€ 0,81	62	unpassende Ersetzung		
63	Scheibe (zB Bremsschlauchhalter)	143039	€ 4,17	62	Dichtring, Kupfer 22 X 27 X 1,5	701299	€ 0,37
65	CU-Dichtring 14 x 18 x 1,5mm	207115	€ 0,18	64	Alu-Dichtring (14 x 18 x 1,5 mm)	207186	€ 1,08
				66	Dichtring 10x13x0,8 (Kupfer) zB.	142039	€ 0,30
100	Zylinderkopf-Dichtsatz M110 (früh)	702100	€ 138,86	100	Radzylinder		
					Zylinderkopf-Dichtsatz M110 spät,	702101	€ 145,11
					REINZ		

05 M110 Steuerkette, Nockenwelle, Ventile



NL Lagerbolzen 58mm,

[105005](#)

N/A


A6150520374 Bolzen für

[705006](#)

N/A

	Gleitschiene				Gleitschiene		
	Scheibenfeder standard (kein	205077	€ 1,00		Einlassventil 110.983, .. FN	505031	€ 26,70
	Versatz), 4mm				Vgl.-No: A1100530601		
	Steuerkettensatz zB 2.8	705280	N/A		A6219910067 Versatz-Feder	205081	N/A
	M110.981,992,..				5°NW / 10°KW		
	A6219910167 Versatz-Feder	205080	N/A		A6219910267 Versatz-Feder	205079	N/A
	4°NW / 8°KW				3°NW / 6°KW		
	siehe 105830	105030	N/A		Versatz-Feder 2°NW / 4°KW	205078	€ 13,99
	A1100520974 siehe 705804	705004	N/A	1	NL! Nockenwelle Einlass M110	705289	N/A
2	Nockenwelle Auslass M110 (Motor-	705288	N/A	10	Nockenwellenrad Einlass/Auslass	705201	€ 184,45
	Nr. erforderlich)						
11	Zwischenrad Vgl.-No:	705225	€ 110,00	12	Spannradbuchse Vgl.-No:	105112	€ 89,99
	A1300500005				A1800520450		
15	Zwischenrad Vgl.-No:	705222	€ 160,65	16	Lagerbuchse an Zwischen-	205020	€ 59,98
	A1300520002				Radwelle vorn		
18	A1100500206 Zwischenradwelle	705213	N/A	20	Zweifachrollenkette 130Glieder	105003	€ 63,49
	Ölpumpenantrieb				(ggf.kürzen)		
21	Schloss für Duplex-Kette (bei Kette	199013	€ 2,55	30	Einlassventil M110	705250	€ 27,31
	enthalten)						
32	Auslassventil 4.2/5.0/5.6 und 110	705570	€ 48,55	32	NL! Auslassventil 2.8 / 3.5 bis FN	705270	N/A
	ab FN				(M-Nr)		
35	A1230500067 Rep.-Satz	705990	N/A	35	NL! Reparatursatz	205090	N/A
	Ventilschaftdtg.M				Ventilschaftabdichtung		
35	Reparatur-Satz Schaftdichtungen	705094	€ 10,33	35	NL! Set Schaftdichtungen, einige	705090	N/A
	M110 FN				M110		
40	A0000532135 Rotocap M110	705032	N/A	41	A1100530120 Ventilfeeder außen,	205034	N/A
					M129,130		
42	A1300530022 Ventilfeeder innen,	205033	N/A	43	A1300530425 Federteller M130	205012	N/A
	M129-130				spät, M116		
44	Ventilkegelstück 1 Hälfte, ab	205035	€ 0,65	45	Druckstück 2,5mm, M130 spät,	205049	€ 33,62
	Baujahr 67				350abM,450,M110		
45	Druckstück (4,5mm)	205047	€ 32,94	45	Druckstück 2,5mm, M130 spät,	205049	€ 33,62
					350abM,450,M110		
45	Druckstück 3,5mm, M130 spät, 350	205048	€ 32,00	46	NL! Schwinghebel (Febi) M110	705030	N/A
	ab M450, M110						
47	A1100551193 Feder für	705024	N/A	48	A1100500020 Gewindekugelbolzen	705039	N/A
	Schwinghebel				M110, LASO		
48	Gewindekugelbolzen M110, duktion	705839	€ 55,10	48	A1100500020 Gewindekugelbolzen	705939	N/A
					M110, ORIG MB		
50	A1100501816 Gleitschiene M110	705028	N/A	51	A1100501516 Gleitschiene M110	705027	N/A
	rechts				kurz, gebogen		
52	A1100520816 Gleitschiene M110	705929	N/A	52	Gleitschiene M110, kurz, Kunststoff	705029	€ 9,76
	kurz, MB-Alu				(Foto)		
54	A1100520171 Bolzen im	205099	N/A	55	Alu Dichtring 12,5 X 17,8 X 1,3 zB	298712	€ 0,50
	Kettengehäuse, Fz				Kettengeh/Motor		
56	Bolzen für Gleitschiene Vgl.-No:	705804	€ 13,76	57	Dichtring Alu 20X24X1,3	705005	€ 0,68
	A1100520974				z.B.Bolzen f. Gleitschiene		
58	Lagerbolzen,Version 48,5mm, für	105830	€ 13,99	59	Bolzen für Gleitschiene Vgl.-No:	705806	€ 20,00
	div. Gleitschienen				A6150520374		
61	Lagerbolzen 58mm, div.	105805	€ 15,35	70	Kettenspanner M110 Vgl.-No:	705140	€ 60,29
	Gleitschienen				A1100500611		
71	A1109933901 Feder am	705148	N/A	72	A1100520227 Öldüse an	705149	N/A
	Kettenspanner				Kettenspanner		
73	Dichtring AL 30 X 36, ballige Form	705136	N/A	74	A1109970430 Verschlusschraube	705299	N/A
					am Kettenspanner		

01.c, 03, 05 Motor M103, Mechanik Übersicht



	Schwinghebel M103	705843	€ 38,08		REST! Verteilerläufer 300SL (M103), BERU	715814	N/A
	A1110320071 Dehnschraube	903025	N/A		OT-Geber z.B. 103, 104, bitte Motordaten	915364	€ 122,78
	Verschlusssschraube M12 Vgl.-No: N000908012009	799327	€ 1,99		Deckel hinter Verteilerläufer 300SL	715426	€ 43,93
	A1030940411 Lufthutze 300SL	709311	N/A		Buchse für Einspritzdüse KE 103/104 "ab FN"	707329	€ 19,04
10	Zylinderkopf-Dichtsatz 300SL, 103.98X, Elring	702300	€ 82,90	10	Dichtsatz Kurbelgehäuse, 300SL, M103.98X	702303	€ 57,96
18	Ölablassschraube M103 Vgl.-No: A1119970330	799330	€ 1,69	19	Dichtring N007603014106	799306	€ 0,30
20	Zylinder-Kopfdichtung 300SL Vgl.-No: A1030162120	701321	€ 32,63	22	Simmerring Kurbelwelle, hi, REP-VERS, M103,104,111	705348	€ 36,76
22	Simmerring Kurbelwelle, hi, std., M103,104,111	705347	€ 15,46	23	Simmerring KW vorn zB 127 früh, ..., schmale Form	303046	€ 12,20
23	Nabe vorn, Kurbelwelle M103,M104, ..	703358	€ 24,99	24	Ölwannendichtung 300SL Vgl.-No: A1030140422	701338	€ 5,30
25	Geber für Ölstand (an Ölwanne), mit Dichtring	718328	€ 57,67	25	Dichtring, Ölstandschalter Vgl.-No: A0159973948	701398	€ 1,96
26	Dichtring, Peilstabrohr, 300SL ab FN	701344	€ 0,92	27	Dichtring, Peilstab M103, M104, M110 ...	718119	€ 0,51
28	A1169972981 Gummitülle Rohrhalter Peils	701399	N/A	30	Dichtung Ventildeckel 300SL	701306	€ 5,70
31	Dichtung, Verteilersitz bis Zylinderkopf, 300SL	701309	€ 1,62	32	A1030160080 Dichtung am Luftleitblech	705307	N/A
35	Dichtring zu Öldeckel Blechdurchführung	701355	€ 1,09	35	Dichtring zu Plastik-Öleinfülldeckel 47 x 59 x 2,5	701356	€ 1,87
36	Öleinfülldeckel, Ersatz (Kunststoff), FEBI	250102	€ 3,74	39	Dichtring, Nockenwellen-Verteilerlager, M103	705309	€ 10,42
40	A1030302019 Kolben 300SL 88,50mm	703630	N/A	40	A1030302119 Kolben 300SL 89,00mm	703631	N/A
40	A1030309018 Kolben 300SL-NV 89,50mm	703635	N/A	40	Kolben (89,50mm) - 300SL Vgl.-No: A1030302219	703632	€ 145,00
40	A103030881854 Kolben 300SL-NV 88,50mm	703633	N/A	40	A1030308918 Kolben 300SL-NV 89,00mm	703634	N/A

42	A1110380150 Pleuelbuchse 300SL 703612	N/A	45	Satz Pleuel-Lagerschale 48,00mm 703660	N/A
	standard			300S	
45	A1110381310 PL Lagerschale 703664	N/A	45	Satz Pleuel-Lagerschalen 47,75mm 703661	€ 47,59
	47,00mm 300S			300S	
45	Satz Pleuellager 47,50mm 300SL 703662	€ 41,00	45	47,25mm Pleuellager: Packung mit 703663	€ 35,70
				8 Halbschalen	
50	7x Paar Kurbelwellen- 703650	€ 68,15	50	A6010300640 Paar KW 703651	N/A
	Lagerschalen, 58,00/Standard			Lagerschalen 57,75m	
50	Kurbelwellen-Lagerschalen Satz 703654	€ 32,45	50	A6010300840 Paar KW 703653	N/A
	57,00			Lagerschalen 57,25m	
50	7x Paar Kurbelwellen- 703652	€ 31,05	51	A6010300362 Paar Anlaufscheiben 703648	N/A
	Lagerschalen, 57,50			KW Lage	
51	Set 4 St. Anlaufscheiben 703647	€ 18,94	51	A6010300162 Paar Anlaufscheiben 703646	N/A
	Kurbelwellen-Lager +0,2			KW Lage	
51	Set 4 St. Anlaufscheiben 703645	€ 12,08	51	A6010300462 Paar Anlaufscheiben 703649	N/A
	Kurbelwellen-Lager Std.			KW Lage	
56	A1030300512 Schwungrad und 703359	N/A	57	Anlass-Zahnkranz, Schalter, zB 703201	€ 34,06
	Zahnkranz 300SL			M103, M111, ..	
60	Rillenlager Getriebewelle/KW 103093	€ 11,31	61	A1110310251 Abstandring bei 703392	N/A
	Vgl.-No: A1159800115			Pilotlager	
62	A1020310133 Abdeckkappe 703394	N/A	65	Steuerkettensatz zB 3.0 "Simplex" 705308	€ 137,77
	Pilotlager				
65	Rollenkette 300SL Vgl.-No: 799037	€ 43,83	66	Kettenschloss für Simplex, m. Din- 799038	€ 1,89
	A0039978094			Sicherung (6799)	
70	Kettenrad, Kurbelwelle 300SL 703311	€ 52,32	71	A1089910067 Scheibenfeder 703026	N/A
	Vgl.-No: A1030520003			KW/Kettenrad	
73	A1030520501 Nockenwellenrad 705601	N/A	73	A1030520601 Nockenwellenrad 705602	N/A
	300SL früh			300SL spät	
75	Innenteil Gleitschiene links, 300SL 705629	€ 5,57	76	Außenteil Gleitschiene links, 300SL 705625	€ 7,04
78	Gleitschiene am Kettenspanner 705628	€ 26,42	79	Belag, Spannerschiene, M103 705627	€ 3,40
	Vgl.-No: A1030500316			Vgl.-No: A1030520083	
80	Kettenspanner 300SL Vgl.-No: 705141	€ 42,10	85	Nockenwelle 300SL, Standard, 705300	€ 262,25
	A1030500611			Ersatz	
85	A1030506501 Nockenwelle 300SL 705301	N/A	88	NL! Einlassventil 300SL Vgl.-No: 705630	N/A
	Ersatz, R			A1030532001	
88	NL! Auslassventil 300SL, FEBI 705670	N/A	91	A1030502424 Ventildföhrung Einlass 705663	N/A
				14,40	
92	A1030531631 Ventilsitzring Einlass 705604	N/A	92	A1030531932 Ventilsitzring 705605	N/A
	46,8			Auslass 41,6	
92	A1030532731 Ventilsitzring Einlass 705603	N/A	92	A1030532132 Ventilsitzring 705606	N/A
	45,6			Auslass 42,8	
93	Sprengtring DIN 9045 NenngroöÖe 205091	N/A	94	NL! HydrostöÖssel "FEBI" M103 z.B. 705748	N/A
	14			300SL, M102 div.	
94	HydrostöÖssel "INA" M103 z.B. 705948	€ 20,50	94	HydrostöÖssel "LASO" M103 z.B. 705048	€ 15,78
	300SL, M102 div.			300SL, M102 div.	
95	Scheibe am Kipphebel, 1,8mm 705643	€ 3,13	95	A1030550976 Scheibe im 705644	N/A
	Vgl.-No: A1030550676			Kipphebel, 2,2mm	
95	A1030550776 Scheibe am 705645	N/A	96	Kugelpfanne 3,0mm (NB) Vgl.-No: 705641	N/A
	Kipphebel, 1,5mm			A1030550024	
96	A1030550224 Kugelpfanne 3,5mm 705642	N/A	97	Schwinghebel 300SL spät, Ersatz 705340	€ 42,26
	(NB)				
98	Ventildföhrung Einlass, 14,05, M103 705661	€ 2,78	98	A1030502324 Ventildföhrung Einlass 705662	N/A
				14,20	
98	Rep.-Satz Ventilabdichtung 300SL 705396	€ 14,30	98	Ventildföhrung Auslass, 14,05, M103 705671	€ 3,20
98	Rep.-Satz Ventilabdichtung 300SL 705395	€ 15,60	98	A1030502824 Ventildföhrung 705672	N/A
				Auslass 14,20	
98	A1030502924 Ventildföhrung 705673	N/A	98	Reparatur-Satz Ventilabdichtungen 705096	€ 15,91
	Auslass 14,40			300SL, FEBI	
101	A0011406260 Thermoventil 70°C 714386	N/A	101	A0001407160 Thermoventil 50°C 714384	N/A
102	110° Schalter, 1-Pol, AC- 754398	€ 33,83	102	A0055456324 37° Thermoschalter 754395	N/A
	Zusatzlüfter			z.B. 300	
103	Geber, Köhlwasser-Thermometer 754097	€ 6,66	104	Temperaturgeber, K/KE-Jet, 2-Pol 754397	€ 68,10
	Vgl.-No: A0055421017				
113	Sechskantschraube mit 703378	€ 5,65	113	Scheibe für Zylinderschrauben 8,4 199089	€ 0,10
	Feingewinde M18X1,5X50			verzinkt	
113	Innensechskantschraube M8X18, 703377	€ 0,42	113	Scheibe an Riemenscheibe 190SL, 103083	€ 8,98
	z.B. Riemenscheibe			M127	
115	Dichtung für Auslass M103 Zyl 6 (= 614391	€ 3,99	115	Dichtung pro Auslass M103 (Zyl 1-5 614390	€ 3,33
	3-Bolzen)			= 2-Bolzen)	

18.c Ölkreislauf / Schmierung M110

Ölfilter R/C107 außer 300SL, "Mann"	718042	€ 12,99	Ölfilter R/C 107, außer 300SL, NONAME	718842	€ 5,46
Ölleitung oben 280SL/C spät Vgl.-No: A1101871482	718211	€ 100,75	Dichtring, Peilstab M103, M104, M110 ...	718119	€ 0,51

18.d Ölkreislauf / Schmierung M103


Dichtung für Filtersockel, Ölfilter an Motor M103	718318	€ 1,99	Dichtring, Peilstab M103, M104, M110 ...	718119	€ 0,51
Ölfilter (Mann) Vgl.-No: A1021840501	718041	€ 10,00	Kettenrad Ölpumpe 300SL	718438	€ 27,92
Spannbügel für Kette 300SL Vgl.-No: A6011810159	718439	€ 3,12	Kette, Ölpumpenantrieb 300SL Vgl.-No: A0039977894	799039	€ 15,33
Kettenschloss für Simplex, m. Din- Sicherung (6799)	799038	€ 1,89	Verschlussschraube M12 Vgl.-No: N000908012009	799327	€ 1,99

07.e-h K-Jet Einspritzkomponenten

07.e KA Einspritzung 280SL/SLC

280SL und 280SLC mit Motoren M110.986 und 110.990.

M110 K-Jetronic ("KA", 110.986, 110.990)




280SL und 280SLC mit Motoren M110.986 und 110.990. Abweichungen möglich bei Kat-Nachrüstung und Sonderausstattungen (z.B. Leerlaufstabilisierung).

	Einspritzdüse "K/KE" Fabr. Febi	707805	€ 40,20		Zwischenstück am Gasgestänge M110	730615	€ 4,46
	Geber, Kühlwasser-Thermometer Vgl.-No: A0055421017	754097	€ 6,66		Schlauch LL-Luft V8 ab Düsenlüftung	709415	€ 31,78
	A1100940791 Luftschlauch Filter an Sammler 110.986	709229	N/A		Gummipuffer Vgl.-No: A1169880511	247828	€ 1,99
	Schraubstutzen M8x1 M10x1	707489	€ 9,25		Dichtring 10 X 13,5 X 1 Alu, zB Geber, Hohlschr.	227023	€ 0,50
	Dichtung, Startventil. an Luftverteiler	707709	€ 1,49		Taktventil K-Jet USA (Lambda-Regulierung)	707445	N/A
1	Einspritzdüse "K/KE"	707105	€ 37,49	2	Gummi Dichtbuchse, KA-Düse in Trichter	707219	€ 1,82
3	NL! Abschirmung an K-Jet-Düse	707218	N/A	4	Dichtring, z.B. Einspritzventil M110.986.	707215	€ 0,89
11	Klemmhälfte Metall für 2 Leitungen 6mm	207008	€ 8,20	12	Kunststoffreiter für 3 K-Jet-Leitungen	707539	N/A
15	A0045459124 Temperaturschalter	707327	N/A	16	CU-Dichtring 14 x 18 x 1,5mm	207115	€ 0,18
21	Dichtring unter Mengenteilergehäuse	707298	€ 0,81	22	Dichtring Ablassschraube CU 12,3x17x1,4	299303	€ 0,30
27	A0000743586 Schraubstutzen	707479	N/A	40	NL-Membrandose Kraftstoffdruck	707281	N/A
41	Vacuum-Schlauchwinkel (lang) Vgl.-No: A1170780281	707183	€ 1,64	50	Membrane mit Teller, K-Jet Warmlaufregler	707161	€ 98,86
50	Rep-Satz Teile für	707164	€ 54,92	50	Heizelement 47 Ohm für	707167	€ 41,85

50	Gehäusezusammenbau Regler			50	Warmlaufregler K-Jet		
50	Heizelement 32 Ohm für Warmlaufregler K-Jet	707166	€ 40,28	50	Heizelement 21 Ohm für Warmlaufregler K-Jet	707165	€ 49,99
50	Membrankit mehrteilig, K-Jet	707162	€ 241,66	50	A1100700262 Warmlaufregler zB 110.986	707260	N/A
54	CU-Dichtring 8x12x1mm, zB. für Hohlsschraube	220011	€ 0,35	58	1m Unterdruckschlauch 3,5 x 7,5	715027	€ 5,62
60	1m Unterdruckleitung 2/4mm "natur"	215027	€ 1,82	62	Spannbacken-Schlauchschelle 13mm, rund ziehend	747997	€ 1,99
80	Membrane-Set Mengenteiler 280SL/E/SE, Eisenguss	707806	€ 82,49	80	Membrane-Set Mengenteiler 280	707516	€ 203,92
80	Membrane-Set Mengenteiler 280E/S/SE/SL, Alu"K-A"	707507	€ 127,45	80	Membrane-Set Mengenteiler 280 Alu"K-A"	507807	€ 113,12
80	Membrane-Set Mengenteiler 280SL/E/SE, Eisenguss	707506	€ 164,15	82	Rep-Satz, Druckregler für K-Jet-Mengenteiler	707370	€ 329,99
90	NL: Zusatzluftschieber zB M110 K-Jet,	707225	N/A	90	Zusatzluftschieber 280SL 110.990, ..	707126	N/A

07.f KA (K-U) Einspritzung 8-Zylinder

K-Jetronic, Erst-Einsatz zB. mit Baumustern 117.985, zB. USA im September 1975.



Einsatzbeginn der K-Jetronic mit Baumustern xx.985, zB. bei 450SL/SLC im September 1975 für USA, Kalifornien und andere Landesausführungen folgten. Als letzter V8 wurde der deutsche 350 im Februar 1976 umgestellt. Die Bildtafel soll Orientierung geben für den langen Folgezeitraum bis 1985 = im R/C107 die Baumuster

M116.984,960,962

M117.985,960,962

Uneinheitlich (zB. beginnend in USA) wurden die K-Jet V8 aufgerüstet mit Taktventil (Lambda), US-Kat, Leerlaufanhebung und -Stabilisierung, Schubumluft, Sekundärluftsystem (Luftpumpe), Kraftstoffkühlung, Aktivkohlefilter, elektronischer Leerlaufregelung und Abgasrückführung. Da in den USA ohne elektronische Luftmassenmessung Katalysatoren zum Einsatz kamen, werden jene Versionen hier "K-U-Jetronic" genannt. Die

Baumusterbezeichnung ohne Landesangabe erlaubt keine fehlerfreie Ersatzteilzuordnung, Neuerungen wie Düsenbelüftung kamen bei US-Modellen früher. Gleiches gilt für Niederverdichtung, die anhand Kopf-Prägung oder Datenkarte (Sonderausstattung SA 12276, zB. Kolben geändert) gefunden werden kann.

Bei Interesse an Mengenteiler-Reparatursätzen (Klickbereich 80) bitten wir um Angabe der Bosch-Mengenteiler-Nummer. Von der Zerlegung eines Mengenteilers ohne Fehlerbefund wird dringend abgeraten.


	Einspritzdüse "K/KE" Fabr. Febi	707805	€ 40,20		Zusatzluftschieber K-Jet M117 letzte Gen.	707521	N/A
	Feder an Drosselklappe, z.B. M117 K-Jet	730417	€ 12,14		Schraubstutzen M8x1 M10x1	707489	€ 9,25
	X-Verbinder für Unterdruckleitung	707881	€ 1,90		Y-Verbinder für Unterdruckleitung	707780	€ 3,05
	Y-Verbinder, Lieferzustand ohne Durchgang	707180	€ 2,99		siehe 707510	707517	N/A
	LZ! Vacuum T-Verbinder mit Reduzierung	707179	N/A		Gummiführung K/KE-Jet Düsen, div. Typen	707715	€ 1,75
8	A0000743586 Schraubstutzen	707479	N/A	9	A1160781441 Halter, K-Jet Einspr.-Venti	707418	N/A
10	Einspritzdüse "K/KE"	707105	€ 37,49	11	Gummi Dichtbuchse, KA-Düse in Trichter	707219	€ 1,82
12	NL! Düsenabschirmung V8 ab Typ m.LL-laufregelung	707423	€ 56,61	12	Rest: Düsenhalter/Abschirmung V8 K-Jet bis ..960	707422	N/A
13	Dichtring Düsenhalter an Zyl-Kopf V8 K-Jet	707424	€ 1,32	16	Verschlossschraube / Ablassschraube M14 x 1,5	250027	€ 2,70
17	A0045459224 = VDO 36/2/20 Thermozeitschalter -NL-	707425	N/A	17	A1190700246 el. Startventil, div. K-Jet	707045	N/A
18	Dichtung, Startventil. an Luftverteiler	707709	€ 1,49	18	Dichtung, Startventil. an Luftverteiler	707209	€ 0,76
20	Zusatzluftschieber K-Jet 4.5 / 5.0	707421	N/A	20	Zusatzluftschieber K-Jet, (K-A und EU)	707525	N/A
21	Formschlauch, Luftschieber an Verteiler	709414	€ 11,11	21	Federband-Schlauchschele 22mm	997995	€ 2,32
21	Formschlauch, Warmlaufregler V8 früh	709308	€ 14,34	22	Formschlauch Warmlaufluft, Vgl.-No:A1160940282	709306	€ 9,98
23	Dichtung am Zusatzluftschieber	720890	€ 3,11	23	Dichtung am Zusatzluftschieber	720090	€ 4,20
28	Dichtring Ablassschraube CU 12,3x17x1,4	299303	€ 0,30	32	Dichtring	707429	N/A
33	A0169978148 Dichtring	707427	N/A	33	A0049977648 Dichtring	707426	N/A
35	Gummiring Luftfilter/Mengenteiler div. V8	714025	€ 13,78	36	Druckfeder, Drosselschraube div. Typen	214017	€ 17,50
37	Einstellschraube Leerlauf Luft, Ausf. wie Orig (Text)	714316	€ 17,26	41	1m Unterdruckschlauch 3,5 x 7,5	715027	€ 5,62
41	Vacuum-Schlauchwinkel (lang) Vgl.-No: A1170780281	707183	€ 1,64	41	Vacuum-Schlauchwinkel ID 3mm Vgl.-No: A1170780581	707182	€ 3,06
42	Gummiring Sammelrohr für 8-Zylinder	714865	€ 5,43	43	A1001410382 Manschette Sammelrohr - Klappenstutzen	714516	N/A
44	Dichtung Klappenstutzen zB M117.985	714412	€ 5,05	45	Dichtung Klappenstutzen M117, M103, ...	714013	€ 6,44
46	Produktersatz: Windklammer für 9mm Schellenband	109035	€ 2,09	46	1m Schellenband, glatt, 9mm breit	109030	€ 4,00
47	Vacuum-Verbindungsschlauch(Winkel mit Reduzierung)	707184	€ 3,67	47	1m Kraftstoffschlauch 7,5x12,5 Textil	247807	€ 7,13
47	1m Kraftstoffschlauch 7,5/13,5mm glatt	247007	€ 8,50	48	A1265407045 Drosselklappenschalter	707545	N/A
50	Zusatzluftschieber zB 380 USA z.B.116.962	707420	€ 299,99	51	Schlauchwinkel mit Reduzierung	707186	€ 4,50
52	CU-Dichtring 8x12x1mm, zB. für Hohlsschraube	220011	€ 0,35	52	Schraubstutzen zB US-K-Jet	707475	€ 13,39
54	Dichtring 10x13x0,8 (Kupfer) zB. Radzylinder	142039	€ 0,30	56	A1160941291 Formschlauch	709412	N/A
57	A1160941391 Formschlauch	709413	N/A	58	A1169971652 Schlauch	709416	N/A
59	Formschlauch Entlüftung links 117.985,...	709507	€ 14,99	59	Formschlauch Entlüftung links M116 ab K-Jet	709307	€ 17,85
59	Formschlauch Entlüftung links 117.985,...	709807	€ 7,51	60	1m Unterdruckleitung 2/4mm "natur"	215027	€ 1,82
60	1m Vakuumleitung, Polyamid, schwarz 4x6 (=6x1)	747175	€ 1,30	62	Schlauch, Leerlauf Luft zB 117.960, ...	707409	€ 24,99
63	A1074703275 Kraftstoffschlauch, Vorlauf	747031	N/A	64	A1074702375 Kraftstoffschlauch Rückl->BenzinKühler	747073	N/A

65	Kraftstoffschlauch, Rückl. 8-Zyl.EU->85	747041	€ 105,55	65	A1074702475 Kraftstoffschlauch	747074	N/A
66	Schlauch LL-Luft V8 ab Düsenlüftung	709415	€ 31,78	67	A1020940812 Verbindungsstück für	709419	N/A
68	Schlauch Luftverteiler L oder R V8->962	709411	€ 12,20	68	Luftschläuche -NL- Gummi-Set "Falschluff-Reparatur V8-K/KU"	707309	N/A
70	Taktventil K-Jet USA (Lambda-Regulierung)	707445	N/A	71	A1169970490 Schelle	997994	N/A
71	Schlauchschele 12-20mm, Bauart Schneckengewinde	250042	€ 2,07	73	Gummipuffer, z.B. Leerlaufregler-Halter, ...	798707	€ 1,79
75	NL-Membrandose Kraftstoffdruck	707281	N/A	77	Thermoschalter 2-Pol,K-Jet Leerlauf. zB USA ..962	707326	€ 49,50
79	Geber, Kühlwasser-Thermometer Vgl.-No: A0055421017	754097	€ 6,66	80	Membrane-Set Mengenteiler V8 3.Gen.	707513	€ 145,66
80	Membrane Set 350/450 "Eisenguss"	707810	€ 97,06	80	Membrane-Set Mengenteiler, V8 2. Generation	707511	€ 151,18
80	Membranen-Set 350/450, "Eisenguss"	707510	€ 117,81	80	Membrane Set Mengenteiler V8 3.Gen.	707813	€ 146,27
82	Rep-Satz, Druckregler für K-Jet-Mengenteiler	707370	€ 329,99	101	Rohr-/Kabel-Halter, z.B. Kraftstoffleitung	747994	€ 1,42
103	P.LZ ! 1m Gummiprofil, zB Leitungshalter	798798	N/A	104	Gummireiter 1x8 + 2x5 mm Leitungen	847039	€ 2,82
104	Gummireiter Leitungsschele, 2x8mm	747038	€ 1,84	105	siehe 247859 oder 747038	247059	N/A
105	Gummireiter für Ltg.-Schele, (bis) 5 Leitungen	747039	€ 2,11	106	Halteschele für mehrere Leitungen 40mm	247049	€ 3,00
106	Halteschele 3-Ltg. z.B.W113-EUR (33mm)	247040	€ 2,90	106	Befestigungsschele Leitungen für 30mm Gummi	147014	€ 2,50
107	Kunststoffklammer für 2x8mm Vgl.-No: A0009950068	798177	€ 0,55	108	Halteschele (37,5mm) für mehrere Leitungen	747040	€ 5,24
109	Schraube mit Sicherungsblech Vgl.-No: A1204200227	188036	€ 8,45	110	Halteschele Leitung 13mm Vgl.-No: A1879950037	254069	€ 5,65
110	A1089950520 Schelle für 1 Benzinleitung	847040	N/A	111	Blebschraube 6,3 X 22, Kotflügel an Schweller	799930	€ 0,39
111	Sechskant-Kombi-Blebschraube SW8 5,5x16	288059	€ 0,60	112	Gummitülle 6/26,45°,Kupplg(113) div(107	299001	€ 2,68
114	Gummitrompete, Tankentlüftung Vgl.-No: A1074710281	747079	€ 10,00	115	Kabelbinder, ersetzt Schlauchhalter	250099	€ 0,55
150	Membrane mit Teller, K-Jet Warmlaufregler	707161	€ 98,86	150	Membrankit mehrteilig, K-Jet Warmlaufregler	707162	€ 241,66
150	Heizelement 32 Ohm für Warmlaufregler K-Jet	707166	€ 40,28	150	Heizelement 47 Ohm für Warmlaufregler K-Jet	707167	€ 41,85
150	Rep-Satz Teile für Gehäusezusammenbau Regler	707164	€ 54,92	150	Heizelement 21 Ohm für Warmlaufregler K-Jet	707165	€ 49,99

07.g M103 Mengenteiler und Düsen

M103 im R107 (D) ab Beginn mit Kat und KE-Regelkreis (anders als 124 früh), RÜF möglich.

KE Jetronic M103



* diese Teile bitte anfragen,
Varianten-Vielfalt und
unterschiedliche Lieferbedingungen
für Instandsetzungs-Service
erfordern detaillierte Informationen.

* please inquire these parts,
detailed information are required
because of variation diversities and
different delivery terms
for reconditioning services.




	Einspritzdüse "K/KE" Fabr. Febi	707805	€ 40,20		Temperaturgeber "Saugluft"	554596	€ 39,75
	Buchse für Einspritzdüse KE	707329	€ 19,04		Leerlaufsteller/LLR-Ventil KE	707828	€ 91,32
	103/104 "ab FN"				M103/104.. "Löwe"		
	Doppeltemperaturgeber 4-Pol, KE-	954396	€ 23,53	10	Druckregler, z.B. 103 KE Vgl.-No:	707290	€ 599,99
	Jet / EZL				A0000780392		
11	NL: Anschlussschlauch an	707189	N/A	15	NL! A1040700046 elekt.	707046	N/A
	Druckregler				Startventil, z.B. KE 103.		
16	CU-Dichtring 8x12x1mm, zB. für	220011	€ 0,35	18	A0000743586 Schraubstutzen	707479	N/A
	Hohlschraube						
24	Dichtring Ablassschraube CU	299303	€ 0,30	25	Schraubstutzen mit Filter K/KE-Jet	707478	€ 2,51
	12,3x17x1,4						
26	A0000743686 Schraubstutzen am	707477	N/A	31	Dichtring unter	707298	€ 0,81
	Mengenteiler				Mengenteilergehäuse		
32	NL: Dichtring Mengenteilerkolben	707299	N/A	35	Einspritzdüse "K/KE"	707105	€ 37,49
	unten						
36	Gummiführung KE-Düsen M103	707319	€ 1,99	37	A1030780054 Düsenisolierung KE	707323	N/A
	(früh)				260, 300		
38	Dichtring KE-Einspritzdüsen zB	707335	€ 0,76	45	Kunststoffreiter für 3 K-Jet-	707539	N/A
	M103/104 FN				Leitungen		
51	Poti-Gehäuse KE-Jetronic BOSCH	707354	€ 347,85	51	Poti Gehäuse KE, Nachbau	707854	€ 65,45
51	Buch: Praxisheft K- und KE-	711305	€ 31,02	53	Differenzdruckregler "KE" (EHS),	707360	€ 467,12
	Jetronic				Bosch		
53	Dichtring bei EHS (KE-Typen)	707369	€ 2,05	53	Differenzdruckregler "KE" (EHS)	707860	€ 228,85
	Vgl.-No: A0129979748						
55	Sauggehäuse, Gummi-Unterteil	714330	€ 15,10	56	Verbindungsstück Luftschläuche	709362	N/A
	Stauklappe K-Jet M103						
57	Gummipuffer zB u.	714098	€ 2,69	57	A1039880011 Gummipuffer unter	714099	N/A
	Stauklappengehäuse div. KE-				Stauklappe		
	Typen						

58	N916002088100	799896	N/A	60	Drosselklappenstutzen mit Schaltteil M103	714300	€ 191,29
62	Dichtung Klappenstutzen M117, M103, ...	714013	€ 6,44	80	Membrane Set Mengenteiler 6-Zyl KE	707808	€ 118,82
80	Rest: Membrane-Set Mengenteiler, 6-Zylinder, KE	707508	N/A	82	Rep-Satz, Druckregler für K-Jet-Mengenteiler	707370	€ 329,99

07.h KE Einspritzung/Luftführung 8-Zylinder

KE/KE-III -Einsatz ca. ab 08.'85, erkennbar anhand EHS+Stauklappen-Poti. RÜF=Ländersache.

4.2 / 5.0 / 5.6 KE



KE / KE-III -Einsatz ca. ab 08.'85 am schnellsten erkennbar anhand des Stauklappen-Potentiometers. Erkennung von RÜF-Fahrzeugen: Lambda Steuerelemente und Schaltung vollständig vorhanden, aber Kat fehlend und Regelkreis deaktiviert (Tastverhältnis statisch).

Bei Interesse an Mengenteiler-Reparatursätzen (Klickbereich 80) bitten wir um Angabe der Bosch-Mengenteiler-Nummer. Von der Zerlegung eines Mengenteilers ohne Fehlerbefund wird dringend abgeraten.


X-Verbinder für Unterdruckleitung	707881	€ 1,90	Gummiführung K/KE-Jet Düsen, div. Typen	707715	€ 1,75
Temperaturgeber "Saugluft"	554596	€ 39,75	LZ! Vacuum T-Verbinder mit Reduzierung	707179	N/A
Zusatzluftschieber K-Jet M117 letzte Gen.	707521	N/A	Y-Verbinder für Unterdruckleitung	707780	€ 3,05
NL! Verteilerschlauch, links oder rechts, V8 ab KE	709508	N/A	10 Set 8 Stück KE-Düse (SLS 707104) + Gummiringe	707564	€ 588,66
10 Einspritzdüse div. KE, 420SL, 500 ab M.964, 560 ..	707104	€ 73,04	12 NL! Düsenabschirmung V8 ab Typ m.LL-laufregelung	707423	€ 56,61
13 Dichtring Düsenhalter an Zyl-Kopf V8 K-Jet	707424	€ 1,32	17 A1190700246 el. Startventil, div. K-Jet	707045	N/A
18 Dichtung, Startventil. an	707209	€ 0,76	19 CU-Dichtring 8x12x1mm, zB. für	220011	€ 0,35

19	Luftverteiler			26	Hohlschraube		
26	A0000743586 Schraubstutzen	707479	N/A	29	Schraubstutzen mit Filter K/KE-Jet	707478	€ 2,51
	A0000743686 Schraubstutzen am	707477	N/A		CU-Dichtring 12,3X16X1,4mm, zB.	799303	€ 0,18
	Mengenteiler				Autm. 722.312		
31	A0149973448 Dichtring	707428	N/A	32	Dichtring	707429	N/A
40	Luftführungsgehäuse Vgl.No.:	714530	N/A	41	Dichtung rechts, Saugrohr an Kopf	714451	€ 10,44
	A1161400618				3.8/4.2/5.0/5,6		
41	Dichtung links, Saugrohr an Kopf	714452	€ 10,02	42	Gummiring Sammelrohr für	714865	€ 5,43
	3.8/4.2/5.0/5,6				8-Zylinder		
42	Gummiring Sammelrohr	714065	N/A	43	A2015405645	707454	N/A
	8-Zyl.,ersetzt				Drosselklappenschalter zB V8 KE		
45	A1171412680 Dichtung, V8-KE	714512	N/A	46	1m Schellenband, glatt, 9mm breit	109030	€ 4,00
	Klappenstutzen						
50	Gummipuffer, z.B. Leerlaufregler-	798707	€ 1,79	50	Leerlaufsteller, "KE", V8 ab 1985,	707520	€ 99,00
	Halter, ...				Löwe		
50	Zusatzluftschieber zB 380 USA	707420	€ 299,99	51	Poti Gehäuse KE, Nachbau	707854	€ 65,45
	z.B.116.962						
51	Poti-Gehäuse KE-Jetronic BOSCH	707354	€ 347,85	53	Differenzdruckregler "KE" (EHS)	707860	€ 228,85
53	Differenzdruckregler "KE" (EHS),	707360	€ 467,12	53	Dichtring bei EHS (KE-Typen)	707369	€ 2,05
	Bosch				Vgl.-No: A0129979748		
56	Schlauchwinkel an Leerlaufuft-	709517	€ 10,70	57	Schlauch, Leerlaufsteller an	709518	€ 3,80
	Steller				Luftverteiler		
59	Schlauch, Entlüftung an Verteiler,	709519	€ 7,89	60	Gummiring Luftfilter/Mengenteiler	714025	€ 13,78
	M117				div. V8		
61	Drahtspangen-Verschluss Luftfilter,	714425	€ 2,86	62	Flügelmutter M6, gelb verzinkt	154089	€ 2,55
	29mm						
62	NL: Mutter A0009900962,	999909	N/A	63	Formschlauch, Luftfilter an V8, ab K	709504	€ 12,34
	ausweichen auf 154089				Jet		
66	3-teiliger Formschlauch, Leerlaufuft	709509	€ 34,09	67	Verbindungsstück Luftschläuche	709362	N/A
	spät						
68	Verteilerschlauch L oder R, V8 ab	709608	€ 6,40	69	A1169971286 Stopfen,	709505	N/A
	KE,Nachfertigung				Leerlaufuftverteilerschlauch		
70	Luftfilter R/C107, V8 K-Jet+KE,	709400	€ 35,19	71	A0019970841 Dichtung	714320	N/A
	MANN				Luftfilterdeckel		
73	Gummi-Verschlusskappe am	707973	€ 8,33	75	Druckregler, zB 117.964, ... div	707580	€ 767,55
	Saugrohr				K/KE bitte Daten		
80	Membrane Set Mengenteiler V8 ab	707814	€ 108,15	80	Membrane-Set Mengenteiler, V8 ab	707514	€ 118,95
	Bj. '85				Baujahr '85		
80	Membrane-Set Mengenteiler, V8 ab	707515	€ 134,67	80	Membrane-Set Mengenteiler V8	707513	€ 145,66
	Baujahr '85				3.Gen.		
82	Rep-Satz, Druckregler für K-Jet-	707370	€ 329,99	960	Schlauch Luftverteiler L oder R	709411	€ 12,20
	Mengenteiler				V8->962		

07.a-b D-Jetronic Einspritzkomponenten

07.a D-Jet Einspritzkomponenten 280SL/SLC

Ersatzteile für die Druckfühlergesteuerte Einspritzung in 280 zwischen '74 und '76.




D-Jetronic (Druckfühlergesteuerte, elektronische Einspritzung) in 280SL/SLC zwischen 08.1974 und 06.1976 (SL bis FG ..001835, Coupe bis FG ..002390, bzw. beide bis vor Einbaubeginn der K-Jet-Motoren M110.985). Druckfühler links auf Längsträger im Motorraum, Steuergerät im Innenraum, Beifahrerseitig an Stirnwand-Innenseite (Zugang CO-Einstell-Potentiometer).

Kraftstoffdruckregler D-Jet	707680	€ 269,00	Gummikappe für 4-Pol-Stecker Vgl.-No: A0005461335	754354	€ 29,99
Gehäuse, weiß (2-Pol) Vgl.-No: A0045454828	754372	€ 2,38	Feder, Drosselklappe D-Jet-Typen, M116,117,110	730017	€ 6,31
Kontaktstift 4mm messing versilbert	754956	€ 0,54	A0095455228 Steckergehäuse vierpolig	854077	N/A
A0095452128 Deckel für 4-Pol Stecker	854078	N/A	Stecker 4-Pol komplett	854182	N/A
NL Kraftstoffdruckregler D-Jet, Ausweichprodukt	707880	N/A	Set D-Jet "250" Anschlusstecker mit Gummikappen	554833	€ 148,69
A0005453228 Steckkupplung, 4-Pol, geschraubt	254059	N/A	Gummipuffer M8 M/W zB Luftfilter	709406	€ 3,99
Gummikappe für 2-Pol-Stecker Vgl.-No: A0005461135	754352	€ 16,99	Gummischutzhülle z.B. Thermoschalter	254125	€ 9,39
Gummikappe el.Schalter+Fühler 2-Pol, Bogenform	754851	€ 14,57	Set 9 Gummikappen, D-Jet-Leitung, 6-Zylinder	754830	€ 87,39
Löthülse 4mm MB-Ersetzung (dünnwandig)	854055	€ 0,80	Gummikappe für 2-Pol-Kupplungen (Flachpol)	754170	€ 9,92
Gummikappe für 5-Pol-Stecker, zB bei "Gebiss" D-Jet	754355	€ 13,35	Kabelschuh klein, zB Motorleitungssatz,	754188	€ 0,18
Set D-Jet "280" Anschlusstecker	754833	€ 167,27	Steckergehäuse, 4-Polig Vgl.-No: 754374		€ 6,68

	mit Gummikappen				A0045455028		
	NL: Steckergehäuse, 5-Pol	754376	N/A		Set Steckleiste 24/25-Pol, D-Jet ECU	754845	€ 109,24
	Satz Steckkupplung 2-Pol	754182	N/A		A0145458528, 4-Pol-Gehäuse, ersetzte MB-Bauweise	254079	N/A
	siehe 707616	707316	N/A		Alu-Dichtring (14 x 18 x 1,5 mm)	207186	€ 1,08
	A0005462035 siehe 754851	754051	N/A	1	NL-Dämpferbehälter D-Jet	707381	N/A
2	Kraftstoffdruckregler D-Jet	707380	N/A	5	Kraftstoffschlauch (1m) 11/17mm, Gewebe	247005	€ 10,41
5	1m Kraftstoffschlauch 7,5/13,5mm glatt	247007	€ 8,50	7	1m Schutzschlauch, im Motorraum	799912	€ 12,90
10	A0000783523 Einspritzdüse D-Jet z.B. 280SL/C	707101	N/A	10	Siebfiltereinsatz für D-Jet/Bosch Einspritzdüsen	707109	€ 4,70
11	A0000713337 Einspritzdüse D-Jet Startventil	707203	N/A	14	Spannbacken-Schlauchschele 13mm, rund ziehend	747997	€ 1,99
14	NL: Reparatur-Satz, 2x Ventilanschluss, spät	707113	N/A	16	Dichtung/Führung Ventil D-Jet, untere	707616	€ 1,25
16	Kappe grün, für D-Jet Einspritzdüsen	707217	€ 3,03	17	Gummiführung, D-Jet Ventilhalter	707815	€ 2,09
17	A1160780073 Dichtring siehe 707815	707315	N/A	18	Sicherungsring für Wellen 24 X 1,2	707419	€ 0,46
19	Dichtung, Startventil. an Luftverteiler	707209	€ 0,76	19	Dichtung, Startventil. an Luftverteiler	707709	€ 1,49
21	NL! Niederhalter, D-Jet-Düsen an M110	707208	N/A	23	Druckfeder, Drosselschraube div. Typen	214017	€ 17,50
30	A0001410425 Zusatzluftschieber 280SL/C D-Jet EU	707221	N/A	31	Dichtung am Zusatzluftschieber	720090	€ 4,20
31	Dichtung am Zusatzluftschieber	720890	€ 3,11	33	Luftschlauch 280SL/C D-Jet	709601	€ 89,25
34	Schlauchschele 80-100mm (Luftschlauch)	709204	€ 1,32	36	A1270940791 Formschlauch: 230SL am Luft	209009	N/A
38	A1109972082 Schlauch m.Innenreduz,zB M	709208	N/A	39	A1100940582 Schlauch am Klappenstutzen M110.982	709209	N/A
45	1m Unterdruckleitung 2/4mm "natur"	215027	€ 1,82	45	1m Unterdruckschlauch 3,5 x 7,5	715027	€ 5,62
50	Überholung Steuergerät D-Jet 280SL/C	754392	N/A	52	A1075401609 Leitungssatz D-Jet 280SL/C	754758	N/A
52	Leitungssatz D-Jet 280SL/C LHD	754757	€ 624,99	54	Gummitülle, 10/42mm, 45° diagonal	798765	€ 9,97
54	A1169971881 Gummitülle, diagonaler Durc	798758	N/A	55	A0025423317 Drucksensor D-Jet 280SL/C	754217	N/A
58	A0035456624 Drosselklappenschalter M110	754144	N/A	58	LZ! Leiterbahn	754345	€ 97,10
60	A0001580419 Impulsauslöser 280SL/SLC D-	715203	N/A	60	Drosselklappenschalter D-Jet Altteil erforderlich:	715279	€ 298,99
60	1-2-3 Zündung zu 2.8 -D-Jet zB. M114, nicht M110	715801	€ 376,99	65	Gebissüberholung R6 D-Jet A0035459024 Thermozeitschalter D-Jet (F	707325	N/A
66	Geber, Kühlwasser-Thermometer Vgl.-No: A0055421017	754097	€ 6,66	67	siehe 207115 Kupferscheibe	799309	N/A
68	Temperaturgeber, zB Wassert, unpassende Ersetzung	754396	€ 27,27	70	NL: Temp.-Geber, Saugrohr D-Jet	754096	N/A
75	Leitungssatz Diagnose	754685	€ 235,00	78	A1101530440 Halter OT-Geber M110	715254	N/A

07.b D-Jet Einspritzkomponenten M116/117

Ersatzteile für die Druckfühlergesteuerte Einspritzung in 350/450 ca. zwischen '71 und '75/'76



D-Jetronic (Druckfühlergesteuerte, elektronische Einspritzung) in 350/450 zwischen 02.1971 (Prod.-Beginn) und ca. Jahreswechsel 1975/1976 (Landes- und Typenabhängig unterschiedlich). Motoren 116.982 und 117.982, zum Beispiel: 350SL Europa bis FG ..012223, 350SLC Europa bis FG ..010804, 450SL USA bis FG ..028299, 450SLC USA bis FG ..011199, ungenannte Versionen und Touristenfahrzeuge weichen ab, zudem existieren Ausnahmen in den FG-Nummern. Druckfühler links auf Längsträger im Motorraum, Steuergerät im Innenraum, Beifahrerseitig an Stirnwand-Innenseite (Zugang CO-Einstell-Potentiometer).


Kraftstoffdruckregler D-Jet	707680	€ 269,00	Gummikappe für 4-Pol-Stecker Vgl.-No: A0005461335	754354	€ 29,99
Set D-Jet "450" Anschlussstecker mit Gummikappen	754835	€ 169,80	Sicherungsscheibe Lagerwellen Gasgestänge	707277	€ 1,36
Motor-Leitungssatz D-Jet, 350SL (1. Generation)	754751	€ 999,99	NL Kraftstoffdruckregler D-Jet, Ausweichprodukt	707880	N/A
A1164761826 Winkelschlauch	747177	N/A	Kabelschuh klein, zB Motorleitungssatz,	754188	€ 0,18
Set Steckleiste 24/25-Pol, D-Jet ECU	754845	€ 109,24	A1160780083 Düsenisolierung D- Jet spät, zu 707416	707328	N/A
Gummikappe für 2-Pol-Stecker Vgl.-No: A0005461135	754352	€ 16,99	Gummikappe el.Schalter+Fühler 2-Pol, Bogenform	754851	€ 14,57
Set D-Jet "350" Anschusstecker mit Gummikappen	754834	€ 162,46	A1102770550 Buchse	727212	N/A
NL: Steckergehäuse, 5-Pol	754376	N/A	Gasgestänge an Automatik siehe 247828	247028	N/A
Gehäuse, weiß (2-Pol) Vgl.-No: A0045454828	754372	€ 2,38	Satz Steckkuplung 2-Pol	754182	N/A
Gummikappe für 5-Pol-Stecker, zB bei"Gebiss" D-Jet	754355	€ 13,35	A1170700284 Kugelpfanne	707278	N/A
A0005453228 Steckkuplung, 4-Pol, geschraubt	254059	N/A	Autm.Gasgestänge		
Stecker 4-Pol komplett	854182	N/A	A0145458528, 4-Pol-Gehäuse, ersetzte MB-Bauweise	254079	N/A
A0095455228 Steckergehäuse	854077	N/A	A0095452128 Deckel für 4-Pol Stecker	854078	N/A
			Gummikappe für 2-Pol-Kupplungen	754170	€ 9,92

	vierpolig				(Flachpol)		
	A1169971881 Gummitülle, 798758	N/A			Druckfeder, Gaswelle 730028	€ 3,68	
	diagonaler Durc				(Drehgestänge bei Stirnwand)		
	Löthülse 4mm MB-Ersetzung 854055	€ 0,80			Kontaktstift 4mm messing versilbert 754956	€ 0,54	
	(dünnwandig)						
	Steckergehäuse, 4-Polig Vgl.-No: 754374	€ 6,68			Gummikappe Steuergerätstecker D- 854359	€ 69,91	
	A0045455028				Jet		
	Gummischutzkappe z.B. 254125	€ 9,39			Schraubstutzen an Saugrohr 3.5 / 709396	€ 8,98	
	Thermoschalter				4.5		
1	NL-Dämpferbehälter D-Jet 707381	N/A	2	Kraftstoffdruckregler D-Jet 707380	N/A		
5	Verbinder für Kraftstoffschlauch, L- 747014	€ 0,88	5	1m Kraftstoffschlauch 7,5/13,5mm	€ 8,50		
	Form, 8mm			glatt			
5	Spannbacken-Schlauchschele 747997	€ 1,99	10	Einspritzdüse D-Jet zB M117-4.5, 707703	N/A		
	13mm, rund ziehend			Nachfertigung			
10	A0000783123 Einspritzdüse D-Jet 707102	N/A	10	Einspritzdüse D-Jet zB M116-3.5, 707702	N/A		
	M116, M			Nachfertigung			
10	-NL- Reinigung+Test D-Jet-Düse 707802	N/A	10	A0000783423 Einspritzdüse D-Jet, 707103	N/A		
	m.Befundblatt			z.B.450SL			
10	Siebfiltereinsatz für D-Jet/Bosch 707109	€ 4,70	11	A0000713437 Einspritzdüse D-Jet 707303	N/A		
	Einspritzdüsen			Startventil V8			
14	A0005869907 Rep-Satz 2x 707112	N/A	16	A0009871845 Kappe gelb, für D- 707317	N/A		
	Ventilans			Jet Einspritzdüse			
16	siehe 707616 707316	N/A	16	Gummiring, Düsenführung D-Jet 707416	€ 2,13		
				spät			
16	NL! Kappe blau, zB Düse 4.5 707417	N/A	16	Dichtung/Führung Ventil D-Jet, 707616	€ 1,25		
				untere			
17	A1160780073 Dichtring siehe 707315	N/A	17	Gummiführung, D-Jet Ventilhalter 707815	€ 2,09		
	707815						
18	Sicherungsring für Wellen 24 X 1,2 707419	€ 0,46	19	Dichtung, Startventil. an 707209	€ 0,76		
				Luftverteiler			
19	Dichtung, Startventil. an 707709	€ 1,49	20	A1160780141 Haltering für D-Jet 707318	N/A		
	Luftverteiler			Ventile			
23	Druckfeder, Drosselschraube div. 214017	€ 17,50	30	Zusatzluftschieber D-Jet, Neu- 707321	N/A		
	Typen			Bosch M116/M117			
31	Dichtung am Zusatzluftschieber 720090	€ 4,20	31	Dichtung am Zusatzluftschieber 720890	€ 3,11		
33	Schlauch D-Jet V8 Zusatzluft, 709309	€ 5,36	34	A1160940182 Leerlauf- 709301	N/A		
	Vgl.-Nr.A1169971282			Luftschlauch D-Jet			
40	Formschlauch, Warmluftregler -> 709304	€ 15,17	41	A1169970182 Schlauch, D-Jet 707304	N/A		
	Luftverteiler			Zusatzluft,			
42	A1169970282 Schlauch, D-Jet 707305	N/A	43	Gummi-Luftleitung, D-Jet-V8 spät, 709302	€ 13,57		
	Zusatzluft,			Leerlaufabzweig			
45	Formschlauch 709305	€ 11,16	45	Formschlauch 709407	€ 11,03		
	Entlüftung->Luftverteiler 116-D-Jet			Entlüfter->Luftverteiler, 450 D-Jet			
49	A1170940091 Formschlauch, Z-K- 709404	N/A	50	A1160900275 Entlüfterventil D-Jet 707390	N/A		
	Haube an						
55	Dichtung Klappenstutzen Vgl.-No: 714012	€ 2,94	56	Feder, Drosselklappe D-Jet-Typen, 730017	€ 6,31		
	A1101411180			M116,117,110			
59	Gummiring Luftfilterhalter 350/450 709390	€ 1,40	59	Gummipuffer (L40) am Luftfilter, D- 709846	€ 6,69		
	D-Jet			Jet vordere Bef			
59	Gummipuffer Vgl.-No: 247828	€ 1,99	60	Dichtring Luftfilter zur 709408	€ 8,93		
	A1169880511			Drosselklappe V8 D-Jet			
62	Gummiring Sammelrohr 714065	N/A	62	Gummiring Sammelrohr für 714865	€ 5,43		
	8-Zyl.,ersetzt			8-Zylinder			
63	1m Unterdruckschlauch 3,5 x 7,5 715027	€ 5,62	63	verwende 215027 715029	N/A		
				Unterdruckleitung			
63	Vacuum-Schlauchwinkel (lang) 707183	€ 1,64	63	A0001581435 siehe SLS 215027 715028	N/A		
	Vgl.-No: A1170780281						
63	1m Unterdruckleitung 2/4mm 215027	€ 1,82	65	Überh.n.Befund: 754390	N/A		
	"natur"			Steuerger.350SL/C D-Jet			
65	A0005452732 Überh.n.Befund: 754391	N/A	65	A0005452632 Überh.n.Befund: 754393	N/A		
	Steuergerät			Steuerg.			
66	Leitungssatz 350 SL 754761	€ 879,99	66	A1075405109 Leitungssatz 754766	N/A		
66	Leitungssatz 450 SL USA, FN 754765	€ 999,99	66	Motorleitungssatz, D-Jet, 4.5, FN !! 754760	€ 999,99		
66	Motorleitungssatz, D-Jet, 3,5 spät & 754763	€ 999,99	66	Motor-Leitungssatz D-Jet bitte 754750	€		
	4.5, FN !!			Daten	1.200,00		
66	D-Jet Leitungssatz M116 RHD FN 754762	€ 999,99	66	A1075403009 Motor-Leitungssatz 754747	N/A		
				D-Jet bitte Daten			
66	Motorleitungssatz 3.5 D-Jet 754753	€ 999,99	66	Leitungssatz Einspritzanlage350SL 754769	€		
					1.299,00		
66	Motorleitungssatz, 3.5, D-Jet, LHD, 754759	€ 999,99	66	A1075406709 Motor-Leitungssatz 754746	N/A		
	FN			D-Jet bitte Daten			

66	A1075403909 Motor-Leitungssatz D-Jet bitte Daten	754745	N/A	66	A1075403209 Motor-Leitungssatz D-Jet bitte Daten	754744	N/A
66	A1075401309 Motor-Leitungssatz D-Jet, bitte Daten	754743	N/A	66	Motor-Leitungssatz D-Jet	754752	€ 999,99
66	A1075407009 Leitungssatz	754768	N/A	67	Gummitülle, 10/42mm, 45° diagonal	798765	€ 9,97
70	Überholung Druckfühler D-Jet M116	754317	N/A	70	A0035427817 Druckfühler D-Jet M117-USA	754419	N/A
70	A0025422817 Druckfühler D-Jet M117-USA	754418	N/A	70	A0025423217 Druckfühler D-Jet M117, nic	754417	N/A
73	A0035456124 Drosselklappenschalter D-Jet	754445	N/A	73	LZ! Leiterbahn Drosselklappenschalter D-Jet	754345	€ 97,10
75	ehemals MB A0001580119 = BO 1 230 090 009	715303	N/A	75	Altteil erforderlich: Gebissüberholung V8 D-Jet	715379	€ 499,99
75	Rep.-Satz Impulsauslöser V8 "D-Jetronic"	715309	€ 929,99	75	ehemals MB A0001580319 = BO 1 230 090 013	715403	N/A
80	A0035459024 Thermozeitschalter D-Jet (F	707325	N/A	81	siehe 207115 Kupferscheibe	799309	N/A
82	Alu-Dichtring (14 x 18 x 1,5 mm)	207186	€ 1,08	82	Geber, Kühlwasser-Thermometer Vgl.-No: A0055421017	754097	€ 6,66
83	Temperaturgeber, zB Wassert, unpassende Ersetzung	754396	€ 27,27	84	Dichtring 10 X 13,5 X 1 Alu, zB Geber, Hohlschr.	227023	€ 0,50
85	NL: Temp.-Geber, Saugrohr D-Jet	754096	N/A	85	A0005462035 siehe 754851	754051	N/A
90	A6171500573 Halter OT-Geber	715259	N/A	95	Thermoschalter 100°, 1-Pol, AC /Zu	207163	€ 9,98

09 Motor Luftführung

09.a Luftfilter




	A1109972782 Schlauch, Entl bis Saugrohr 11	709218	N/A	10	MANN Luftfilter V8 früh (rund)	709401	€ 43,90
10	Luftfilter V-8 früh (rund), No Name Produkt	709701	€ 21,42	11	Dichtring Luftfilter zur Drosselklappe V8 D-Jet	709408	€ 8,93
13	A1170940091 Formschlauch, Z-K-Haube an	709404	N/A	13	Schlauchschele 24-32, Bauart Schneckengewinde	999889	€ 1,51
15	Gummipuffer (L40) am Luftfilter, D-Jet vordere Bef	709846	€ 6,69	16	Flügelmutter M6, gelb verzinkt	154089	€ 2,55
18	Schnapp-Verschluss, Luftfilter	814025	N/A	19	Gummiring Luftfilterhalter 350/450 D-Jet	709390	€ 1,40
21	CU-Dichtring 8x12x1mm, zB. für Hohl-schraube	220011	€ 0,35	30	Luftfilter *MANN* Vgl.No: A0000945804	209400	€ 42,97
30	Luftfilter R113, 280SL/SLC "NONAME"	209402	€ 14,57	33	Schlauch, Kurbelgehäuse-Entlüftung, 110.986 ab FN	709215	€ 23,15
35	Gummipuffer M8 M/W zB Luftfilter	709406	€ 3,99	36	Gummibefestigung am Luftfilter	209406	€ 7,69
38	Verschlussklammer Filterkasten,	214825	€ 2,75	40	Dichtung (1m) Luftfilterdeckel 6-Zylinder	214020	€ 4,39
41	Formschlauch Luftfilter 230SL, M110-D-J	209809	€ 3,84	48	Schlauchschele 80-100mm (Luftschauch)	709204	€ 1,32
60	Luftfilter R/C107, V8 K-Jet+KE, MANN	709400	€ 35,19	60	Luftfilter R/C107, 8-Zylinder ab K-Jet, NONAME	709403	€ 14,28
61	Gummiring Luftfilter/Mengenteiler div. V8	714025	€ 13,78	63	Formschlauch, Luftfilter an V8, ab K-Jet	709504	€ 12,34
63	Formschlauch Luftfilter an V8 ab K-Jet	709804	€ 9,40	65	Gummipuffer Vgl.-No: A1169880511	247828	€ 1,99
68	Drahtspangen-Verschluss Luftfilter,	714425	€ 2,86	69	Kunststoffniet, lösbar (Spiraldübel)	799104	€ 1,49

70	29mm Zusatz-Luftfilter für Kat-Typen, Mann	709502	€ 14,85	70	Schlauch, Luftfilter zur Luftpumpe V8, bitte Daten	709313	€ 37,85
74	NL! Temperaturgeber Bosch; ersetzbar in 554596	754596	N/A	77	Aufkleber "Hochspannung" D/EN/FR	799961	€ 16,31
80	Luftfiltereinsatz (Mann) Vgl.-No: A0020948804	709402	€ 25,32	80	NL! Luftfilter 300SL "no name"	709482	N/A
81	Dichtring Luftfilter an Stauklappe 4/6-Zyl.K/KE	709328	€ 7,77	83	Entlüftungsschlauch an Luftfilter	709319	€ 19,68
709601	Luftschauch 280SL/C D-Jet	709601	€ 89,25	709601	A1100940791 Luftschauch Filter an Sammler 110.986	709229	N/A
714020	A0010942380 Filzprofil, zB Luftfilterdeckel	714020	N/A	714320	A0019970841 Dichtung Luftfilterdeckel	714320	N/A

09.b M110 K-Jet Schläuche Leerlaufluft

280SL/SLC ab K-Jetronic
M110.986 und M110.990



1	1m Unterdruckschlauch 3,5 x 7,5	715027	€ 5,62	2	1m Unterdruckleitung 2/4mm "natur"	215027	€ 1,82
4	Vacuum-Schlauchwinkel (lang) Vgl.-No: A1170780281	707183	€ 1,64	5	Schlauchwinkel mit Reduzierung	707186	€ 4,50
7	Y-Verbinder, Lieferzustand ohne Durchgang	707180	€ 2,99	8	X-Verbinder, Lieferzustand ohne Durchgang	707181	€ 1,79
9	A1100780181 Schlauch, zB 110.990 an Warmlaufregl.	707185	N/A	11	A1179970582 1m Unterdruckschlauch z.B. AGR- Valve	707027	N/A
12	A1100944882 Schlauch, Schubventil bis Verteiler	709224	N/A	13	A1100944982 Schlauch, Schubumluftventil 110.990	709223	N/A
15	A1100941982 Schlauch, 110.986	709213	N/A	16	Formschlauch M110.986 Leerlauf,	709212	€ 19,86


17	früh, Luftverteiler Schlauch,Klappengehäuse bis Luftverteiler	709217	€ 10,76	18	vgl.A1100943382 A1100945182 Schlauch 110.990 Klappenge bis LL-Vert	709210	N/A
19	A1100945082 Schlauch, Schubabschaltventil 110.990	709221	N/A	20	Schlauch, Kurbelgehäuse- Entlüftung, 110.986 ab FN	709215	€ 23,15
21	Schlauch-Teil von 709202 Vgl.-No: A1100944582	709240	€ 5,36	21	A1100900482 Schlauch, 110.990 LL-Luft an Saugrohr	709202	N/A
22	Schlauch, Leerlaufluft-Verteiler A1100900382	709205	€ 19,99	24	Formschlauch, Luftverteiler an Saugrohr 110 bisFN	709219	€ 15,20
30	A1100940791 Luftschlauch Filter an Sammler 110.986	709229	N/A	30	Schlauchschele 80-100mm (Luftschlauch)	709204	€ 1,32
32	Manschette zwischen Saugrohr und Klappenstutzen	714016	€ 17,85	33	Dichtung Klappenstutzen Vgl.-No: A1101411180	714012	€ 2,94
35	Dichtung, Startventil. an Luftverteiler	707209	€ 0,76	40	A1100942182 Schlauch, 110.986 ab FN, Luftvert.	709214	N/A
41	Schlauch 110.990 Leerluft- Verteiler->WLRegler	709216	€ 19,86	41	A1100941882 Schlauch, 110.986 LL-Vert bis Schieber	709220	N/A
42	Schlauch M110.990 Luft-Schieber an Luft-Verteiler	709207	€ 14,76	42	Schlauch, M110.986, Luftschieber	709206	€ 15,48
43	A1100944182 Schlauch, 110.990-Klima bis LLSchieber	709227	N/A	47	A1109901178 PA- Schlauchverbinder	709247	N/A
48	A1109900878 PA- Schlauchverbinder	709248	N/A	50	Gummipuffer Vgl.-No: A1169880511	247828	€ 1,99
51	Dichtring 10 X 13,5 X 1 Alu, zB Geber, Hohlshr.	227023	€ 0,50	90	NL: Zusatzluftschieber zB M110 K- Jet,	707225	N/A
90	Zusatzluftschieber 280SL 110.990, ..	707126	N/A	98	Einstellschraube Leerlaufluft,Ausf.wie Orig (Text)	714316	€ 17,26

09.c V8 Schläuche Leerlaufluft und Kurbelgehäuseentlüftung

Schlauch, Luftfilter zur Luftpumpe V8, bitte Daten	709313	€ 37,85	Formschlauch, Luftschieber an Verteiler	709414	€ 11,11
Schraubstutzen, V8-D-Jet Saugrohr rechts, M110 FN	709397	€ 14,93	X-Verbinder für Unterdruckleitung	707881	€ 1,90
Y-Verbinder für Unterdruckleitung	707780	€ 3,05	Einstellschraube	714316	€ 17,26
Schlauch, Leerlaufluft zB 117.960, ...	707409	€ 24,99	Leerlaufluft,Ausf.wie Orig (Text)		
Schlauchwinkel an Leerlaufluft- Steller	709517	€ 10,70	3-teiliger Formschlauch, Leerlaufluft spät	709509	€ 34,09
Schlauch, Entlüftung an Verteiler, M117	709519	€ 7,89	Schlauch, Leerlaufsteller an Luftverteiler	709518	€ 3,80
Formschlauch	709305	€ 11,16	Formschlauch Entlüftung links 117.985,..	709807	€ 7,51
Entlüftung->Luftverteiler 116-D-Jet			Formschlauch Entlüftung links 117.985,..	709507	€ 14,99
Formschlauch	709407	€ 11,03	NL! Verteilerschlauch, links oder rechts, V8 ab KE	709508	N/A
Entlüfter->Luftverteiler, 450 D-Jet			Verteilerschlauch L oder R, V8 ab KE,Nachfertigung	709608	€ 6,40
NL! Verteilerschlauch, L oder R, V8 ab KE, orig MB	709008	N/A	Gummi-Luftleitung, D-Jet-V8 spät, Leerlaufabzweig	709302	€ 13,57
Schlauch Luftverteiler L oder R	709411	€ 12,20	Formschlauch, Luftfilter an V8, ab K- Jet	709504	€ 12,34
Formschlauch, Warmluftregler -> Luftverteiler	709304	€ 15,17	Schraubstutzen, V8-D-Jet Saugrohr links	709398	€ 15,14
Formschlauch Luftfilter an V8 ab K- Jet	709804	€ 9,40			

09.e M103 Luftfilter, Leerlaufluft, Entlüftung

M103 ("300SL", ...),
 Grafik abweichend bei
 Typen AGR oder Pumpe




	1m Unterdruckleitung 2/4mm "natur"	215027	€ 1,82		Sechskantschraube M6 X 22 verzinkt	218596	€ 0,32
	Mutter M6 mit Bund/Flansch, galv. verz.	799913	€ 0,37		Mutter mit Klemmteil M6, verz.	799812	€ 0,19
	1m Unterdruckleitung 2/4mm "natur"	215027	€ 1,82		Sauggehäuse, Gummi-Unterteil Stauklappe K-Jet M103	714330	€ 15,10
	NL! Leerlaufsteller/LLR-Ventil KE M103/104..BOSCH	707320	N/A		Sechskantschraube M6 X 22 verzinkt	218596	€ 0,32
1	Luftfiltereinsatz (Mann) Vgl.-No: A0020948804	709402	€ 25,32	5	Entlüftungsschlauch an Luftfilter	709319	€ 19,68
5	Federband-Schlauchschele 22mm	997995	€ 2,32	5	Entlüftungsschlauch an Luftfilter	709319	€ 19,68
6	Federbandschele 14mm Vgl.-Nr.:A1269970690	747990	€ 1,57	6	Entlüftungsschlauch Ventildeckel M103	709314	€ 5,74
6	Entlüftungsschlauch Ventildeckel M103	709314	€ 5,74	6	Schlauchschele 20-32mm Vgl.No: N000000000667	750042	€ 1,59
15	Dichtring Luftfilter an Stauklappe 4/6-Zyl.K/KE	709328	€ 7,77	15	Dichtring Luftfilter an Stauklappe 4/6-Zyl.K/KE	709328	€ 7,77
30	Leerlaufsteller/LLR-Ventil KE M103/104.. "Löwe"	707828	€ 91,32	30	Leerlaufsteller/LLR-Ventil KE M103/104.. "Löwe"	707828	€ 91,32
32	Formschlauch Leerlauf M103	709317	€ 10,79	32	Formschlauch Leerlauf M103	709317	€ 10,79
33	Formschlauch an Leerlaufsteller M103	709318	€ 7,20	33	Formschlauch an Leerlaufsteller M103	709318	€ 7,20
41	Schnapp-Verschluss, Luftfilter	814025	N/A	42	Gummipuffer zB u. Stauklappengehäuse div. KE-Typen	714098	€ 2,69
42	NL! Temperaturgeber Bosch; ersetzbar in 554596	754596	N/A	42	Temperaturgeber "Saugluft"	554596	€ 39,75
42	Gummipuffer, Filtergehäuse, M103	714097	€ 1,70	60	Kunststoffniet, lösbar (Spiraldübel)	799104	€ 1,49

09.f, 14 Saugrohr und Abgaskrümmern M103.982

Mutter verkupfert, M8, mit Bund, zB. Krümmer M103	614008	€ 0,70	Dichtung pro Auslass M103 (Zyl 1-5 = 2-Bolzen)	614390	€ 3,33
Dichtung für Auslass M103 Zyl 6 (= 3-Bolzen)	614391	€ 3,99	Dichtung, Saugrohr an Kopf M103	714381	€ 8,26
Vacuum-Schlauchwinkel (lang)	707183	€ 1,64	Hohlschraube M14 X 1,5 X 26	207276	€ 2,99
Vgl.-No: A1170780281			SW19		
Alu-Dichtring (14 x 18 x 1,5 mm)	207186	€ 1,08	Einsatzmutter Krümmerabgang zB M117.96x, 103.9xx,.	714707	N/A
Vacuum-Schlauchwinkel ID 3mm	707182	€ 3,06	Schraube M8x55 an Auspuffbügel oder Hosenrohr	249048	€ 1,30
Vgl.-No: A1170780581			N000835008156 Stehbolzen	714998	N/A
Krümmerstehbolzen M8 x 46, z.B. M103	714996	€ 2,21	Saugrohr M103, ...		
Dichtung Klappenstutzen M117, M103, ...	714013	€ 6,44	Gummikappe zu Vacuumstutzen oder Leitungen	780979	€ 0,63

09.i M110/116/117 Info verdeckte Lage Luftführung

Beispiel-Abbildung der Alterungs-sensiblen Saugschläuche



M110/M116/M117
Lage luftführender Gummiteile
im schlecht sichtbaren Bereich
unterhalb der Saugrohre

i



*M110/M116/M117
Position of engine airduct rubber
components underneath suction
manifolds*

8-Cyl.



Falsch- / Nebenluft ist eine von mehreren Ursachen schlechten Leerlaufs. Schlechte Zugänglichkeit kann dazu führen, dass ausgehärtete und rissige Gummiteile nicht rechtzeitig entdeckt / getauscht werden.

Beim M110 Einspritzer durch alle Generationen liegt der Zusatzluftschieber für die Aufwärmphase links versteckt unter dem Saugrohr, daran mehrere Gummischläuche.


Beim M116/117 liegen die 8 Verbindungsschläuche zum Luftsammler versteckt, während Leerlaufschläuche unter dem Luftfilter besser erreichbar sind.

Ab Lambda-Regelung bzw. ab KE-Einsatz ersetzt ein elektrisches Luftregelventil den bisherigen mechanischen Zusatzluftschieber.

-NL- Gummi-Set "Falschluf-	707309	N/A	LZ! Vacuum T-Verbinder mit	707179	N/A
Reparatur V8-K/KU"			Reduzierung		
Gummiring Sammelrohr für	714865	€ 5,43	Formschlauch Entlüftung links	709807	€ 7,51
8-Zylinder			117.985,..		

15, 18, 20 Motor-Wartungsgruppen Zündung, Öl, Generator,..

15, 18, 20 Übersicht Zündgeschirr und Motorwartung



Bildbeispiel Keilriemen: M117 mit Klimakompr. und Lufterblaspumpe. Einriemen (Rippenriemen) für Motor M103 auf Klickbereich.

Zündleitungen und -Kappen: vor Bestellung bitte ein Kabel vom Verteiler abziehen.

"Push on" bei dieser Sorte hat die Verteilerkappe eine Buchse, am Kabelende ist ein Steckerhut

"Screw on" bei dieser Sorte schaut ein M4 Gewindestift aus der Kappe, am Kabelende ist eine Ratschenbuchse


"SAE" bei dieser Sorte hat die Verteilerkappe einen taillierten Pin, am Kabelende ist eine einrastende Buchse

Kerzenstecker z.B. 116/117.98x, 5 kOhm, Bremi	715817	€ 7,41	Siehe 715623 Zündkabelsatz 350SL/SLC, "screw-on"	715320	€ 129,52
Keilriemen 13 x 915, zB US Klima 4.5 spät	799137	€ 12,25	Zündkabelsatz, NGK, V8 ca. '80 - '85	715427	€ 349,99
Zündsteuerleitung ab Kontaktlos (Hall), Repro	715407	€ 100,36	Zündkerze NGK BPR5ES Vgl.-No: A0031591003	715518	€ 3,80
Wasserpumpe 3.5 / 4.5 Version ..0801	720018	€ 146,87	Zündkerze Bosch WR9 DC+, nur SAE, zB.V8 Kat Export	715918	€ 3,51
siehe 715622	715422	€ 167,35	Dichtring ID 21,5 / Oval H4,75 zB Verteilerhals	715229	€ 0,48
Endstück Zündkabel, mit Eindrehgewinde	515999	€ 2,37	Zündspule 280SL, ab 09:'81 NGK	754721	€ 55,19
NL Verteilerkappe V8 früh, "push on", BERU	715337	N/A	Kühlwasser-Deckel "Kennziffer 100"	550016	€ 5,36
Gummipuffer M8 M/W zB Luftfilter	709406	€ 3,99	Schraube M4x6 verz. 4.8	799546	€ 0,24
Kondensator mit Gehäusetülle und Klemme-1-Leitung	715305	€ 13,59	siehe BREMI-Produkt, 715627	715023	€ 104,51
Kerzenstecker 5kO, Blechmantel, z.B. 116/117.98x	715017	€ 10,98	Verteilerkappe A0001583402 / 4202	715508	€ 61,90
Zündkabelsatz kleine V8, SAE, zB 380/420	715628	€ 69,00	Beru Winkelstecker, Zündkabel auf Verteiler	715616	€ 9,98
OT-Geber z.B. 103, 104, bitte Motordaten	915364	€ 122,78	Wartungskit Läufer+Umgebung M103 spät	900153	€ 256,55
Metall-Dämpferbehälter "3-Stutzen" ab ca. 5.1977	747716	€ 96,82	Halter Verteilerläufer 300SL/M103 ab FN	715829	€ 33,45
Benzinpumpe Marelli z.B. KE-Typen	747847	€ 247,15	Dichtring, Nockenwellen-Verteilerlager, M103	705309	€ 10,42
Zündkerze Bosch WR 7 DC+ div K-	715218	€ 3,33	Dämpferbehälter Gen."D-Jet", 2	747717	€ 89,99

Jet				Stutzen			
10	Zündkerze BOSCH WR8-DC+, K-Jet spät	715219	€ 2,61	10	Zündkerze NGK BP6ES Vgl.-No: A0031591303	715018	€ 2,83
10	Zündkerze Bosch W7DC Vgl.-No: A0001591003	715917	€ 3,24	10	Zündkerze Bosch HR8 DC + Vgl.-No: A0031590503	715220	€ 3,00
10	Zündkerze z.B.NV (BO/Beru"9"/NGK 5EFS)	715221	€ 2,95	15	Zündkabelsatz "push-on" 450 SL/SLC (früh)	715421	€ 179,99
15	Zündleitungssatz M110 spät, zu Kappe "SAE"	715024	€ 179,00	15	Zündkabelsatz 3.5, "push on", SL/SLC/SE	715321	€ 199,00
15	Zündkabelsatz V8 SAE, Bremi, zB. 500SL/SE ab ca'85	715624	€ 85,28	15	NL! Stecker --siehe 715615--	715015	N/A
15	NL! ausweichen auf 715621	715022	N/A	15	Zündleitungsmarkierung Ziffern 1-8	715430	€ 3,75
15	Winkelstecker entstört, Kappe/Spule	715014	€ 8,54	15	Zündkabelsatz V8 "push-on"	715620	N/A
15	Gummitülle 22/26mm, z.B.Zündkabel	798774	€ 2,89	15	Kerzenstecker 1kOhm, M103, Bremi	715818	€ 22,00
15	Zündkabelsatz Alu-V8 -> 08.'85, BREMI,"screw-on"	715622	€ 80,90	15	REST! Kerzenstecker 5kOhm, V8 '69-'80	715317	€ 14,88
15	Zündkabelsatz, Bosch, V8 SAE, zB 500SL ab '85	715428	€ 214,20	15	Zündkabelsatz V8 SAE, zB 500SE/SL ab ca.'85	715625	€ 131,50
15	Winkelstecker Zündltg., zu Kabel-Ende M3	715016	€ 18,77	15	Zündkabelsatz 300CE,E,SE,SL,TE SAE fem., BREMI	715626	€ 86,55
15	Zündsteuerleitung	715228	€ 86,98	15	z.Zt. NL: Satz mit 2 Abgewinkelten	715629	N/A
15	NL!	715924	N/A	15	siehe 715626	715025	N/A
Zündkabelsatz,originalgetreu,M110 '81-'85,SAE				Alternativen: 715623, 715622			
15	Alternativen sind 715428,715625,715624,715629	715425	N/A	15	Alternativen: 715623, 715622	715420	N/A
15	Zündkabelsatz 350 BREMI "screw-on"	715623	€ 179,00	15	REST! Kabelhülse M3, Endstück, zB zu 715016, ...	715999	N/A
19	Zündkabelhalter M110/116/117, Vgl.-No: A1101590540	715323	€ 4,30	19	Zündkabelhalter, Altversion (4+3 Plätze)	515823	€ 19,90
20	Verteilerkappe 280SL spät, SAE, Vemo/Vierol	715610	€ 106,43	20	REST! Verteilerkappe 280SL spät, SAE, Rest	715810	N/A
20	Verteilerkappe 280SL/SLC früh, Bosch	715207	€ 155,00	20	NL! Verteilerkappe 280SL spät, SAE, Bosch	715210	N/A
20	Verteilerkappe 280SL/SLC "screw-on", Bremi	715208	€ 77,52	20	NL: Verteilerkappe 280SL/SLC früh, Beru	715237	N/A
20	NL:Verteilerkappe 280SL/SLC mitte, Beru,m.Abdeckg	715238	N/A	20	NL:Verteilerkappe 280SL/SLC spät, Beru, SAE	715240	N/A
21	Verteilerkappe V8 spät, bis 08.1985, "screw on"	715408	€ 243,50	21	Verteilerkappe, mitte "screw on" M116/7 (Bosch)	715308	€ 183,50
21	Verteilerkappe V8, ab 09.1985, SAE	715409	€ 169,99	21	Verteilerkappe V8 früh, "push on", BOSCH	715307	€ 89,49
21	Verteilerkappe V8 spät, bis 08.1985,"screw on"Beru	715808	€ 102,45	22	Verteilerkappe 300SL Vgl.-No: A1031580002	715206	€ 165,31
23	Schutzhaube über Verteilerkappe M103	715325	€ 11,33	24	A1031580685 Schutzhaube Zündverteiler 3	715324	N/A
25	NL: Verteilerläufer 280 "Fliehkraft"	715211	N/A	25	Verteilerläufer 280 mit Begrenzer 6600	715213	€ 217,87
25	Verteilerläufer 280 ab 110.990 Bosch	715212	€ 33,46	26	Bosch V.-läufer 450 + 5.0-früh,Fliehkraftbegrenzer	715411	€ 281,11
26	Ersetzt in 715411	715311	N/A	26	REST! Verteilerläufer 8-Zylinder ca 1981-85	715313	N/A
26	Verteilerläufer, ohne Fliehkraftregler, V8 FN	715312	€ 66,75	26	Verteilerläufer V8 ab 09.85 Vgl.-No: A0001584031	715412	€ 78,17
26	NL! Verteilerläufer 8-Zylinder ca'81-'85, BERU	715813	N/A	27	REST! Verteilerläufer 300SL (M103), BERU	715814	N/A
27	Halter Verteilerläufer 300SL/M103 ab FN	715329	€ 21,86	27	Verteilerläufer 300SL (M103), BOSCH	715314	€ 68,28
28	Dichtring Verteilerkappe 300SL	715319	€ 4,19	29	Deckel hinter Verteilerläufer 300SL	715426	€ 43,93
30	A0001583590 Kontaktsatz M110 bis K-Ios, BERU	715815	N/A	30	REST! Kontaktsatz M110, bis kontaktlos, BOSCH	715215	N/A
31	Kontaktsatz 350SL/C (früh)	715315	€ 16,66	31	A000158349 Kontaktsatz 3.5 spät, 4.5, bis Wegfall	715415	N/A
31	NL! BO 1 237 330 177 Kondensator m.Kabel	715306	N/A	35	1-2-3 Zündung zu 2.8 -D-Jet zB. M114, nicht M110	715801	€ 376,99
35	Altteil erforderlich: Gebissüberholung R6 D-Jet	715279	€ 298,99	35	A0001580419 Impulsauslöser 280SL/SLC D-	715203	N/A
36	ehemals MB A0001580319 = BO 1 230 090 013	715403	N/A	36	Rep.-Satz Impulsauslöser V8 "D-Jettronic"	715309	€ 929,99

36	ehemals MB A0001580119 = BO 1	715303	N/A	36	Altteil erforderlich:	715379	€ 499,99
	230 090 009				Gebissüberholung V8 D-Jet		
40	Luftfilter *MANN* Vgl.No:	209400	€ 42,97	40	Luftfilter R113, 280SL/SLC	209402	€ 14,57
	A0000945804				"NONAME"		
42	Luftfilter V-8 früh (rund), No Name	709701	€ 21,42	42	MANN Luftfilter V8 früh (rund)	709401	€ 43,90
	Produkt						
43	Zusatz-Luftfilter für Kat-Typen,	709502	€ 14,85	43	Luftfilter R/C107, V8 K-Jet+KE,	709400	€ 35,19
	Mann				MANN		
43	Luftfiltereinsatz (Mann) Vgl.-No:	709402	€ 25,32	43	NL: Mutter A0009900962,	999909	N/A
	A0020948804				ausweichen auf 154089		
43	Luftfilter R/C107, 8-Zylinder ab K-	709403	€ 14,28	49	Gummiring Luftfilterhalter 350/450	709390	€ 1,40
	Jet, NONAME				D-Jet		
55	A0010942380 Filzprofil, zB	714020	N/A	55	Dichtung (1m) Luftfilterdeckel	214020	€ 4,39
	Luftfilterdeckel				6-Zylinder		
60	Ölfilter (Mann) Vgl.-No:	718041	€ 10,00	60	Ölfilter R/C107 außer 300SL,	718042	€ 12,99
	A1021840501				"Mann"		
61	Geber für Öldruckanzeige Vgl.-No:	754318	€ 39,90	70	Benzinpumpe Bosch, Einzelverbau,	747947	€ 114,24
	A0065429417				K+KE bis M103		
70	Benzinpumpe ab 06.1976 bis	747006	€ 71,61	70	Benzinpumpe Bosch 0 580 464 999	747905	€ 291,10
	08.1985+300SL						
70	NL: Bosch 0 580 464 003 Pumpe"D-	747005	N/A	70	Benzinpumpe z.B. KE-Typen ,	747047	€ 216,95
	Jet"-Typen				Pierburg, modernisiert		
71	Benzinfilter D 81mm, ab 1985 alle	747701	€ 41,95	71	Benzinfilter D 75mm, ab 6.'76 bis	747700	€ 34,99
	KE, weitere				FN,Text beachten		
71	Benzinfilter D-Jet, z.B.107 bis	747702	€ 29,99	71	Benzinfilter, 82,5x147 mm, M12,	947709	€ 13,95
	6.1976 (Schelle74)				M14, BOSCH		
75	Kraftstoffsieb (Nachfertigung)	747612	€ 20,23	75	NL-Kraftstoffsieb am	747012	N/A
	W107, W116 Benzin				Tank,m.Dichtring		
98	Schlauch, Luftfilter zur Luftpumpe	709313	€ 37,85	98	Aufkleber "Hochspannung"	799961	€ 16,31
	V8, bitte Daten				D/EN/FR		
98	Mutter M6 mit Bund/Flansch, galv.	799913	€ 0,37	99	Keilriemen 10x1005	799133	€ 6,49
	verz.						
99	Keilriemen 10 x 925 zB.250SL LHD	299107	€ 3,69	99	Rippenriemen 2175mm, zB	999106	€ 34,50
	Serie				103.984 minimal		
99	Keilriemen 10X770, vgl.	999118	N/A	99	Rippenriemen 2257mm, 103Klima	999108	€ 30,98
	A0069970892				o.LuPu		
99	Keilriemen 13 x 818, Servolenkung	799111	€ 8,50	99	Keilriemen, 13 X 1285 Vgl.-No:	799110	€ 11,76
	280				A0059979892		
99	Keilriemen 10 x 800 zB 1968/69 bei	299110	€ 8,98	99	Dichtring M103... Wasserpumpe an	920311	€ 1,36
	Klima				Motor		
99	Kühlwasserschlauch Regler an	950304	€ 0,86	99	Keilriemen 10x930, Lima-Wapu-	799114	€ 4,99
	Zyl.Kopf zB 300SL				Lüft, V8 Automatik		
99	Keilriemen 10 x 913, V8 LiMa,	799115	€ 8,09	99	Keilriemen, 10 x 1110, z.B. Servo	799130	€ 8,98
	R129 RHD				5.6 (dann2x)		
99	Keilriemen 10 x 960/965 Vgl.-No:	799119	€ 7,10	99	Keilriemen 13 x 960 Vgl.-No:	799131	€ 8,35
	A0049978092				A0049970592		
99	Keilriemen 10 x 1200, z.B. Servo	799117	€ 7,20	99	Keilriemen 10 x 980 z.B. 3.5/4.5 FN	799113	€ 10,10
	div/FN						
99	Keilriemen 13 x 1060, Klima	299101	€ 8,60	99	Wasserpumpe	620020	€ 59,95
	Vgl.-No: A0019974392				M110-Limo:280/C/S/SE FG-erf		
99	Keilriemen 10 x 900 Vgl.-No:	299105	€ 6,19	99	Keilriemen 10 X 875 zB LiMa	299106	€ 5,59
	A0079977892				230SL Serie		
99	Keilriemen 10 x 775 Vgl.-No:	299108	€ 8,84	99	Keilriemen 10 x 1100, zB	799118	€ 8,23
	A0069970892				Wapu/Servo V8 (FN(!)		
99	Keilriemen 13 x 750 (z.B.Servo)	299102	€ 8,09	99	Keilriemen 13 x 850, Klima V8	799116	€ 7,10
					Vgl.-No: A0049979892		

15.b Starter und Lichtmaschine



	Entstörkondensator mit Flachstecker-Anschluss 90°	715838	€ 10,70		LiMa-Regler extern,ca '65-'74, Repro "hohe Form"	254521	€ 41,92
	Leitungssatz Anlasser, Nachf.entspr 1075401030	754778	€ 447,50		Rest: LiMa-Regler extern,ca '65-'74,original Bosch	254021	€ 464,10
	Entstörkondensator mit Ringösenanschluss	215838	€ 29,99		Klemmstück mit Gewinde, zu 115059	115022	€ 23,92
	3 Pol Stecker Lichtmaschine, vereinfacht	754877	€ 12,30		LiMa-Regler extern,ca 1965-74 HELLA	254721	€ 29,85
	baugleich 215226	215227	N/A	1	siehe 715380	715381	N/A
1	Lichtmaschine 55A, Überhol., 280,350,450SL/SLC LHD	715280	€ 152,62	1	Lichtmaschine 65A Tausch, 280SL spät, M117 USA	715286	N/A
1	A005154740280 Lichtmaschine 55A Bosch-Tauschteil	715281	N/A	1	Lichtmaschine 70A, 300SL im Tausch	715330	€ 341,74
1	Lichtmaschine 70A, neu, vgl. A0061546102	715380	€ 191,00	1	Lichtmaschine 65A, Tausch, 280SL spät, M117 USA	715285	€ 227,77
1	LiMa 55A imTausch mit internem Regler	215280	€ 440,30	1	LiMa 100A, 300SL im Tausch	915330	€ 222,43
8	Satz (1 Paar) Kohlebürsten, zum löten (int.Regler)	715353	€ 7,24	8	Satz (1 Paar) Kohlebürsten z.löten,LiMa 70A,100A	715383	€ 4,11
8	Satz (1 Paar) Kohlebürsten z.einlöten,LiMa 55A	715283	€ 3,99	11	Klemmstück mit Gewinde, zu 215058	115122	€ 19,04
11	Schraube M8 x30, zB Querrohr V8 früh, Verdecklager	749348	€ 0,64	11	Federring M8, verzinkt, für Sechskantschrauben	233059	€ 0,30
12	NL! Mutter für Spannschraube M10 / SW14	215058	€ 15,10	12	Mutter M10, flache Bauart Vgl.-No: N900071010202	915058	€ 1,90
14	Bundschraube an Lichtmaschinen-Träger	215055	€ 8,35	14	Federscheibe gewellt B10	235316	€ 0,26
14	Federring 14mm zB Nockenwellenräder, LiMa-Spanner,	105028	€ 0,55	16	Spannschraube mit Zahnscheibe, L116	715057	€ 20,05
16	Spannschraube mit Zahnscheibe, L77	715056	€ 20,05	27	Scheibenfeder B4 H5, zum Beispiel Lima-Antriebe	215077	€ 0,88
28	Gummikappe, E-Anschlüsse div.LiMa/Zünd,	254051	€ 3,25	39	LiMa Regler m. Kohlen, intern 55A, BOSCH	715282	€ 59,06
39	NL! Regler für LIMA 70A zB zu 007 154 0202	715882	N/A	39	Regler für Lichtmaschine 70A, Bosch	715382	€ 69,13
39	LiMa Regler m. Kohlen, intern 55A	715782	€ 18,42	46	Diode (Erreger) 35A LiMa Vgl.-No: A0015481518	215297	€ 6,44
46	Diode (negativ) LiMa	715296	N/A	47	Lager diverse LiMa, Lüfterseite, 17 x 40 mm	215221	€ 6,05
47	Wälzlager div. LiMa's Lüfterseite,	715334	€ 20,13	47	Lager Lüfterseite diverse LiMa's	215222	€ 8,78

48	17x52mm Wälzlager div. LiMa's Kollektorseite, 12x28mm	715336	€ 4,31	48	17x47x14mm Lager Kollektorseite diverse LIMA's 12x32x10mm	215226	€ 5,13
48	Kunststoff-Lagerkappe für Lima- Lager 6201	215228	€ 5,12	48	Kunststoff-Lagerkappe für Lager 6203	215223	€ 5,11
49	Rep.-Satz LiMa-Läufer 55A Vgl.-No: A0001500372	715289	€ 34,06	50	Anlasser R113, ..., Bosch, ersetzte Bauart	215240	€ 385,06
50	Anlasser neu 450-5.0/500SL/C, früh	715450	€ 637,25	50	Anlasser, überarbeitet Vgl.-No: A0021517101	215243	€ 293,99
50	Anlasser 300SL, Tausch	715301	€ 260,00	50	A0021519701 Anlasser Tausch 450/450-5.0SL/SLC früh	715451	N/A
50	A0021519601 Anlasser, Ersatzversion für 500-no-Kat	715500	N/A	50	Anlasser,Ersatz z.B für Bosch GFR, R113,div.R/C107	215743	€ 214,51
50	Anlasser 300SL, Neuteil	715300	€ 448,02	54	Gummikappe zB. Anlasserleitung	154056	€ 5,71
55	Anlassermagnet "3-Gewinde" Vgl.-No: A0001523310	715452	€ 51,59	55	Anlassermagnet, z.B. 300SL, ..	715302	€ 51,59
55	Anlassermagnet 450SL/SLC, 5.0/500, früh, Bosch	715502	€ 88,13	55	Anlassermagnet "GF", BOSCH	215242	N/A
55	Anlassermagnet "3-Gewinde" Vgl.-No: A0011521110	215244	€ 71,00	59	Ritzel mit Rollenfreilauf 300SL, Original	715341	N/A
59	Ritzel mit Rollenfreilauf 300SL, Ersatz	715342	€ 33,67	59	NL! Ritzel mit Freilauf für Typ "EF" 0,8KW	215041	N/A
62	Bürstenträger für 715300/1 Vgl.-No: A0011511714	715299	€ 24,72	62	Satz (4 Stck) Kohlebürsten f. Anlasser	215249	€ 9,94
62	Satz (4 Stück) Kohlebürsten für Anlasser 715450/1	715297	€ 6,37	64	Reparatur-Satz Anlasser Ankerlager	715298	€ 21,32
65	REST! Dichtungssatz für Anlasser	715509	€ 45,36	66	Laufbuchse Starter d12,5xD16,5xL11,5	115032	€ 0,95
67	NL! Buchse Anlasser	515031	N/A	67	Buchse RHD-Anlasser	715032	N/A
67	Buchse Anlasser	515032	N/A	68	Laufbuchse Starter d12xD16xL16	215131	€ 0,77

15.c Zündleitungssätze tabellarisch

In dieser Katalogbaugruppe haben wir die Zündleitungssätze zusammengetragen, die für R/C107 Verwendung finden können. Bitte klicken Sie in das zutreffende Tabellenfeld, weitere Infos unten.



Haupt-Kriterium Anschluss zur Verteilerkappe






"Push-On"
Einsteckbuchsen



"Screw-On"
Gewindestifte zum Aufrätschen



"SAE"
Taillierte Pins



bitte in das jeweilige Tabellenfeld klicken

Zylinderzahl	Abgänge Verteilerkappe	Abgänge Verteilerkappe	Abgänge Verteilerkappe
6-Zylinder →	Einsteckbuchsen ("Push On")	Gewindestifte zum aufrätschen ("Screw On")	Taillierte Pins ("SAE")
8-Zylinder →	Einsteckbuchsen ("Push On")	Gewindestifte zum aufrätschen ("Screw On")	Taillierte Pins ("SAE")

In dieser Katalogbaugruppe haben wir die Zündleitungssätze zusammengetragen, die für R/C107 Verwendung finden können. Bitte klicken Sie in das zutreffende Tabellenfeld, weitere Infos unten.

Die Kompatibilität mit der Verteilerkappe ist das Hauptkriterium, um Fehlkäufe zu vermeiden. Viele Ursachen können dazu führen, dass eine unerwartete Verteilerkappe zur Kombination mit dem Leitungssatz vorliegt: Komplette getauschte Verteiler, Lieferengpässe oder Herstellerseitige Modernisierung bei Verteilerkappen. Wir bitten Sie, vor der Bestellung einen Blick unter ein Verteilerseitig verbautes Zündkabelende zu werfen. SL-Leitungssätze sind aus Gründen der Produktionszahl zumeist angelehnt an die Limousinen-Variante, in fast allen Fällen resultiert daraus eine zu vernachlässigende Überlänge der Hochspannungsleitung ab Zündspule. Satzweise Vergleichsnummern (Referenznummern) seitens Mercedes-Benz oder Bosch existieren nur in wenigen Ausnahmen, Fachbetriebe können nach Diagnose auch entgegen den Aftermarket-Sets zum Kauf einzelner Leitungen oder Einzelteilen tendieren, dazu besuchen Sie bitte unsere Baugruppe ...Mercedes W111 W108 W11415.b

Zündung15.f Teile zum Selbstkonfektionieren ...

	siehe 715626	715025	N/A		Zündkabelsatz V8 "push-on"	715620	N/A
	Zündkabelsatz kleine V8, SAE, zB 380/420	715628	€ 69,00		Alternativen sind	715425	N/A
	NL!	715924	N/A	6	715428,715625,715624,715629		
	Zündkabelsatz,originalgetreu,M110 '81-'85,SAE				NL- Zündkabelsatz 250-280/S push-on, SZ	815020	N/A
6	Zündkabelsatz 280 push-on, TSZ	515022	N/A	6	Zündkabelsatz 300CE,E,SE,SL,TE SAE fem., BREMI	715626	€ 86,55
6	NL! ausweichen auf 715621	715022	N/A	6	Zündleitungssatz M110 spät, zu Kappe "SAE"	715024	€ 179,00
8	Zündkabelsatz 350 BREMI "screw-on"	715623	€ 179,00	8	z.Zt. NL: Satz mit 2 Abgewinkelten	715629	N/A
8	Zündkabelsatz Alu-V8 -> 08.'85, BREMI,"screw-on"	715622	€ 80,90	8	Alternativen: 715623, 715622	715420	N/A
8	Zündkabelsatz 3.5, "push on", SL/SLC/SE	715321	€ 199,00	8	Zündkabelsatz V8 SAE, Bremi, zB. 500SL/SE ab ca.'85	715624	€ 85,28
8	Zündkabelsatz, Bosch, V8 SAE, zB 500SL ab '85	715428	€ 214,20	8	Zündkabelsatz V8 SAE, zB 500SE/SL ab ca.'85	715625	€ 131,50

Info Zündkerzen

Die Kerzentypen Bosch W5... bis W8... können Sie bei uns bestellen, wie auch die NGK BP8... bis BP5...

Die Tabellen zeigen Auszüge aus den Hersteller-Empfehlungen. Ein Ausweichen auf einen "benachbarten" Wärmewert-Index kann sinnvoll sein, je nach Einsatzbedingungen und Zustand von Motoren. Bosch: hohe Kennziffer = heiße Kerze = schnelles Freibrennen niedrige Kennziffer = kalte Kerze = geringe Gefahr von Glühzündung NGK: u m g e k e h r t

200 (Typ 115)	01 68 - 01 77	W 5 DC 0,8
200 (Typ 123) Mot. M 102	06 80	H 7 DC 0,8
200 (Typ 123) Mot. M 115	02 76 - 07 80	W 7 DC 0,8
200 (Typ 115)	01 68 - 07 73	W 6 DC 0,8
	01 68 - 07 71 USA	W 6 DC 0,8
230 (Typ 114) 4 Zyl.	08 71 - 07 73 USA	W 7 DC 0,8
230 (Typ 115) 4 Zyl.	01 68 - 11 76	W 5 DC 0,7
	08 73 - 12 76	W 6 DC 0,8
	05 73 - 08 74 USA	W 7 DC 0,8
	09 74 - 08 76 USA	W 7 DC 0,8
230 (Typ 123) Mot. M 102 K-Jetronic	04 80 -	H 7 DC 0,8
230 (Typ 123) Mot. M 115	02 76 -	W 7 DC 0,8
	09 76 - 08 78 USA	W 8 DC 0,8
230 G	03 79	W 7 DC 0,8
250 (Typ 114) Mot. 114	03 79 - 06 72	W 5 DC 0,7
250 (Typ 114) Mot. 130	01 68 - 08 71 USA	W 7 DC 0,8
	02 76 -	W 6 DC 0,8
250 (Typ 123)	01 68 - 11 72	W 5 DC 0,7
280 (Typ 108)	01 68 - 08 71 USA	W 6 DC 0,8
	07 71 - 06 72 USA	W 7 DC 0,8
280 (Typ 108, 111) Einspr.	- 11 72	W 5 DC 0,7
	01 68 - 08 71 USA	W 5 DC 0,8
	09 71 - 08 72 USA	W 7 DC 0,8
280 (Typ 108, 111) 3,5 Ltr.	- 11 72	W 5 DC 0,7
280 (Typ 114)	06 72 - 02 77	W 6 DC 0,8
	09 72 - 08 74 USA	W 7 DC 0,8
	09 74 - 08 76 USA	W 7 DC 0,8
280 (Typ 114) D-Jetronic	06 72 - 01 77	W 6 DC 0,8
280 (Typ 114) D-Jetronic	09 72 - 07 76	W 7 DC 0,8
	09 72 - 07 76 NV	W 7 DC 0,8
280 (Typ 114) K-Jetronic	08 76 -	W 7 DC 0,8
	08 76 - USA	W 8 DC 0,8
280 (Typ 116) USA	09 74 - 08 76	W 8 DC 0,8
280 (Typ 116) 156 PS	11 76 -	W 7 DC 0,8
280 (Typ 116) 180 PS	08 72 - 12 75	W 6 DC 0,8
280 (Typ 123)	02 76 -	W 7 DC 0,8
	08 76 - USA	- 0,8
280 (Typ 126)	12 79 -	W 7 DC 0,8
280 SL (Typ 113)	01 68 - 03 71	W 5 DC 0,7
280 SL (Typ 107) D-Jetronic	08 74 - 05 76	W 6 DC 0,8
	08 74 - 05 76 NV	W 7 DC 0,8
280 SL (Typ 107) K-Jetronic	06 76 -	W 7 DC 0,8
300 (Typ 109) Mot. 130	01 68 - 08 72	W 5 DC 0,7
300 (Typ 109) 3,5 Ltr.	01 70 - 02 72	W 6 DC 0,8
300 (Typ 109) 4,5 Ltr.	09 71 - 08 72 USA	W 7 DC 0,8
300 (Typ 109) 5,3 Ltr.	03 68 - 08 72	W 7 DC 0,8
300 (Typ 116) D-Jetronic	08 72 - 02 76	W 6 DC 0,8
	08 72 - 02 76 NV	W 7 DC 0,8
350 (Typ 116) K-Jetronic	02 76 -	W 7 DC 0,8
350 SL (Typ 107) D-Jetronic	05 71 - 02 76	W 5 DC 0,7
	05 71 - 02 76 XIP	W 5 DC 0,8
	05 71 - 02 76 NV	W 7 DC 0,8
350 SL (Typ 107) K-Jetronic	03 76 -	W 7 DC 0,8
380 (Typ 126)	12 79 -	W 7 DC 0,8
	10 80 - USA	- 0,8
380 SL (Typ 107)	07 80 -	W 7 DC 0,8
	- USA	- 0,8
450 (Typ 116) D-Jetronic	01 73 - 11 75	W 6 DC 0,8
	01 73 - 11 75 NV	W 7 DC 0,8
	09 72 - 08 74 USA	W 7 DC 0,8
	09 74 - 08 75 USA	W 7 DC 0,7
	12 75 -	W 7 DC 0,8
450 (Typ 116) K-Jetronic	09 75 -	- 0,8
	07 75 -	W 7 DC 0,8
450 (Typ 116) 6,9 Ltr.	09 76 -	- 0,8
450 SL (Typ 107) D-Jetronic	01 73 - 11 75	W 6 DC 0,8
	09 71 - 08 74 USA	W 7 DC 0,8
	09 74 - 08 75 USA	W 7 DC 0,7
450 SL (Typ 107) K-Jetronic	12 75 -	W 7 DC 0,8
	09 75 -	- 0,8
450 SL (Typ 107)	09 76 - 02 80	W 7 DC 0,8
500 (Typ 126)	12 79 -	W 7 DC 0,8
500 SL (Typ 107)	03 80 -	W 7 DC 0,8
600 (Typ 100)	09 64 -	W 7 DC 0,8
	09 64 - 08 72 USA	W 7 DC 0,8

Quelle: Bosch 1981/1982

Quelle: NGK 2006


170 S	(W170)	1,7 38	05.1949-10.1950	M 136.022	4	0,6	BPMS
170 SV	(136)	1,7 33	1953- 1955		4	0,6	BSMS
170 V	(136)	1,7 28	1947- 1950		4	0,6	BAL
170 V	(W170)	1,7 33	06.1946-05.1950	M 136.020	4	0,6	BSMS
180	(120)	1,8 48	1953- 1952	M 121.81 / 121.823	4	0,6	BPMS
180 (W120)	(180)	1,8 48	07.1953-12.1962	M 136.025	4	0,6	BPMS
190	(121)	1,9 55	1959- 1960	M 121.820 B1 Verdr.3,5 l	4	0,7	BPMS
190	(121)	1,9 55	1963- 1962	M 121.81 Verdr.3,5 l	4	0,6	BPMS
190 E	(201)	2,0 90	10.1962-08.1968	M 102.961/962	4	0,8	BPMS
190 SL	(121)	1,9 77	01.1965- 1962	M 121.821	4	0,8	BPMS
190 SL	(121)	1,9 55	1963- 1962	M 121.81	4	0,8	BPMS
200	(118)	2,0 70	08.1966-12.1967		4	0,8	BPMS
200	(123)	2,0 82	02.1976-08.1980	M 115.938/939	4	0,7	BPMS
200	(123)	2,0 74	06.1980-11.1985	M 102.920/939	4	0,8	BPMS
200 (V)	(115)	2,0 83	01.1983-01.1977	M 115.923/926	4	0,7	BPMS
200 „Heckflamme“	(110)	2,0 70	07.1965-02.1968		4	0,8	BPMS
208	(21)	2,3 83	01.1975-08.1982	M 115.955/972	4	0,7	BPMS
219	(152)	2,2 83	1959- 1960	M 100.921	4	0,8	BPMS
220 (V)	(115)	2,2 86	01.1968-01.1973	M 115.920/924	4	0,7	BPMS
220 a	(180)	2,2 83	01.1954-12.1954	M 180.921	6	0,6	BPMS
220 b	(111)	2,2 70	08.1959-08.1965	M 180.940	6	0,7	BPMS
220 s	(106)	2,2 74	1956- 1959	M 180.924	6	0,7	BPMS
220 SB	(111)	2,2 81	08.1959-08.1965	M 180.940/941	6	0,7	BPMS
220 SE	(126)	2,2 85	01.1958-08.1959	M 127.980	6	0,6	BPMS
220 SEB	(111)	2,2 86	1959- 1965	M 127.982	6	0,6	BPMS
220 SEB Coupe	(111)	2,2 86	1961- 1965	M 127.982	6	0,6	BPMS
220 SEB Cabrio	(111)	2,2 86	1961- 1965	M 127.982	6	0,6	BPMS
230	(110)	2,3 88	01.1968-07.1969	M 130	6	0,8	BPMS
230	(110)	2,3 77	08.1965- 1966		6	0,8	BPMS
230	(123)	2,3 80	02.1976-03.1981	M 115.954	4	0,7	BPMS
230 E	(123)	2,3 100	04.1980-12.1985	M 102.980	4	0,8	BPMS
230 E	(123)	2,3 100	04.1980-12.1985	M 102.982	4	0,8	BPMS
230 G	(460)	2,3 86	03.1979-07.1980	M 115.973	4	0,7	BPMS
230 GE	(460)	2,3 82	04.1982-08.1992	M 102.981	4	0,8	BPMS
230 S	(111)	2,3 88	08.1965-01.1968	M 180.947/950	6	0,8	BPMS
230 SL „Pegeler“	(113)	2,3 110	01.1961-01.1967	M 127.981	4	0,8	BPMS
235.4 (V)	(114)	2,3 81	08.1973-12.1978	M 115.951	4	0,7	BPMS
236 (V)	(114)	2,3 88	01.1968-11.1978	M 180.945/955	6	0,8	BPMS
246	(V)	2,5 96	1967- 1973	M 114	6	0,8	BPMS
250	(125)	2,5 95	02.1976-07.1985	M 123.920/921	4	0,7	BPMS
250 (V)	(114)	2,5 86	06.1972-11.1978	M 130.923/923	6	0,7	BPMS
250 (V)	(114)	2,5 85	05.1968-08.1972	M 114.920/923	6	0,8	BPMS
250 C (W114)	(114)	2,5 86	08.1972-11.1978	M 130.923	6	0,7	BPMS
250 CE	(114)	2,5 96	1968- 1973	M 114.920	6	0,8	BPMS
250 CE	(114)	2,5 110	1968- 1972	M 114.980	6	0,8	BPMS
250 s	(106)	2,5 96	08.1965- 1969	M 128.980	6	0,8	BPMS
250 SE	(106)	2,5 110	08.1965- 1967	M 129.980/981	6	0,8	BPMS
250 SL „Pegeler“	(113)	2,5 110	01.1966-01.1968	M 129.982	6	0,8	BPMS
260	(125)	2,6 115	02.1976-08.1981	M 110.923	6	0,7	BPMS
260 (V)	(114)	2,6 118	06.1972-11.1978	M 110.921/931	6	0,7	BPMS
260 C (W114)	(114)	2,6 118	06.1972-02.1977	M 110.921	6	0,7	BPMS
260 CE (W114)	(113)	2,6 136	08.1972-01.1977	M 110.981	6	0,7	BPMS
280 E	(123)	2,8 130	02.1976-11.1985	M 110.984/988	6	0,7	BPMS
280 E (V)	(114)	2,8 136	06.1972-11.1978	M 110.981/991	6	0,7	BPMS
280 s	(106)	2,8 103	01.1967-07.1972	M 120.920/921	6	0,8	BPMS
280 S	(116)	2,8 115	01.1976-12.1978	M 110.922	6	0,7	BPMS
280 S	(126)	2,8 115	12.1979-07.1985	M 110.924/926	6	0,7	BPMS
280 SE (W111)	(111)	3,5 147	01.1969-12.1971	M 116.980	8	0,8	BPMS
280 SE	(106)	2,8 118	01.1968- 1971	M 130.980	6	0,8	BPMS
280 SESEL	(108)	2,8 118	01.1968-08.1972	M 130.980/924	6	0,8	BPMS
280 SESEL	(116)	2,8 130	08.1976-07.1980	M 110.983	6	0,7	BPMS
280 SESEL	(116)	2,8 136	08.1976-07.1980	M 110.985	6	0,7	BPMS
280 SESEL	(126)	2,8 136	10.1979-07.1985	M 110.987/989	6	0,7	BPMS
280 SESEL 3,5	(108)	3,5 147	01.1968-08.1972	M 116.980/990	8	0,8	BPMS
280 SL	(107)	2,8 130	08.1976-07.1980	M 110.982/989	6	0,7	BPMS
280 SL „Pegeler“	(113)	2,8 125	01.1968-03.1971	M 130.983	6	0,8	BPMS
280 SLC	(107)	2,8 130	08.1976-08.1981	M 110.982/986	6	0,7	BPMS
300 E	(124)	3,0 120	01.1968-08.1985	M 103.980	6	0,8	BPMS
300 SE	(112)	3,0 118	09.1961- 1965	M 106.984/985	6	0,8	BPMS
300 SE Coupe	(106)	3,0 125	08.1965- 1967		6	0,8	BPMS
300 SESEL	(106)	3,0 125	08.1965- 1967		6	0,8	BPMS
300 SEL	(106)	3,0 125	1967- 1970	M 130	6	0,8	BPMS
300 SEL	(106)	3,5 147	01.1970-07.1972	M 116.981	8	0,7	BPMS
300 SEL 3,5	(106)	3,5 118	03.1971-08.1972	M 130.981	6	0,8	BPMS
300 SEL 4,3	(106)	6,3 184	01.1968-08.1972	M 130.981	8	0,7	BPMS
300 SL Coupe (Flügeltürer)			1964- 1957		6	0,8	BPMS
300 SL Roadster	(180)	3,0 158	03.1967-02.1969	M 198.980	6	0,8	BPMS
308	(116)	3,5 143	03.1976-03.1980	M 116.985	8	0,7	BPMS
350 SESEL	(116)	3,5 147	02.1975-04.1980	M 117.986	8	0,7	BPMS
450 SESEL	(116)	4,5 161	08.1972-07.1980	M 117.983	8	0,7	BPMS
450 SL	(107)	4,5 161	08.1975-10.1980	M 117.982/985	8	0,7	BPMS
450							

Vgl.-No: A0039977894				Vgl.-No: A6011810159			
35	Kettenrad Ölpumpe 300SL	718438	€ 27,92	38	Dichtring	701397	€ 0,99
40	NLI Ölleitung unten, 280SL/C früh, SW27/27	718208	N/A	41	A1101870682	718209	N/A
42	A1101871282 Ölleitung unten 280SL/C spä	718210	N/A	43	Ölleitung oben 280SL/C spät	718211	€ 100,75
50	Ölleitung unten, 3.5/4.5, spät, SW22/27	718310	€ 76,64	50	Vgl.-No: A1101871482 Ölleitung unten, 3.5/4.5, früh, SW22/22	718308	€ 99,00
52	Ölleitung oben, 3.5/4.5, spät, SW22/27	718311	€ 109,90	52	Ölleitung oben, 3.5, früh, SW22/22	718309	€ 55,72
55	Ölleitung unten, 5.0, früh, SW22/27	718312	€ 34,47	55	Ölleitung unten, 3.8, 5.0 FN, SW22/27	718314	€ 55,72
56	A1171870882 Ölleitung 3.8 oben +5.0 von	718315	N/A	56	A1171870282 Ölleitung 5.0 oben früh	718313	N/A
59	A1161800158 Rohrkrümmer Ölkühlung V8	718319	N/A	61	Dämpfermembrane, Öl-Vorlauf	718355	€ 9,29
62	A1161870184 Gummipuffer	718356	N/A	65	Vgl.-No: A1161870392 Geber für Öldruckanzeige Vgl.-No: A0065429417	754318	€ 39,90
66	Dichtring Ablassschraube CU 12,3x17x1,4	299303	€ 0,30	66	Alu Dichtring 12X16X1,4, z.B. Autm-Hohlschr..	107143	€ 0,24
67	Dichtring, Cu 24 x 20 x1,2 zB. Thermostat 230 SL	207149	€ 0,88	68	A6011840132 Öl-Ventilkegel M130 ab FN	218005	N/A
69	Dichtring 30 X 36 X 2mm, Alu	215032	€ 0,81	81	Ölfilter (Mann) Vgl.-No: A1021840501	718041	€ 10,00
83	Ölfilter R/C107 außer 300SL, "Mann"	718042	€ 12,99	84	Dichtung für Filtersockel, Ölfilter->Motor M117.96	718718	€ 1,99
84	Dichtung für Filtersockel, Ölfilter->Motor M117.96	718518	€ 2,68	85	Dichtung für Filtersockel, Ölfilter an Motor M103	718318	€ 1,99
86	Dichtung für Filtersockel, Ölfilter an Motor M110	718218	N/A	87	Alu-Dichtring (14 x 18 x 1,5 mm)	207186	€ 1,08
87	verwende 207115	207886	N/A	89	Öl-Überdruckventil (Motorblock vorn)	118100	N/A

22, 24 Motoraufhängung

22, 24 a. Kurzübersicht Motorgummilager und Motordämpfer

Neben dieser Kurz-Übersicht entstehen Detail-Baugruppen für die zahlreichen Varianten. Wir freuen uns auf Anfragen mit Ihren Bildern der Montagesituation.




Neben dieser Kurz-Übersicht entstehen Detail-Baugruppen für die zahlreichen Varianten. Wir freuen uns auf Anfragen mit Ihren Bildern der Montagesituation.

	Scheibe 8,4 z.B. Motorlager	724032	€ 0,36		Motordämpfer ab 06.1972 bis 04.1978	724811	€ 51,74
	Motorgummilager zB. 280SL/C Autm.ab FN	722018	€ 99,96		A1072410913 Motorgummilager 280SL/C bis ca. 06.'76	722112	N/A
	Motorgummilager Gen3 (Durchgang, kein Gewinde)	722825	€ 76,51		A1072411813 Motorgummilager USA Zwischen-Gen.	722023	€ 310,85
	A1072411913 Motorgummilager USA Zwischen-Gen.	722025	€ 182,89		Motor-Gummilager, vorn L/R V8 früh vgl. ...1113	722711	€ 101,15
	Motor-Gummilager, vorn V8 früh L/R vgl ...1013	722710	€ 79,91		Set Montage-Teile für 1 Motordämpfer ab 04.'78	724519	€ 21,69
	Innensechskantschraube M8 X 75	118013	€ 1,50		Motorgummilager Gen3 (Durchgang, kein Gewinde)	722823	€ 82,28
	Motorgummilager Gen3 (Durchgang, kein Gewinde)	722811	€ 86,28		Motorgummilager rechts zB115,Vgl.-No: A1152410713	522025	€ 18,74
1	Motorgummilager 6-Zyl. ab ca. 06.'76: 280+300	722715	€ 76,16	1	Motorgummilager 6-Zyl. ab FN (spät), Premium	722015	€ 117,81
1	Motorgummilager, zB. 280SL/C, bis ca.06.'76, MEYLE	722012	€ 18,49	2	Motorgummilager V8 spät, links, Nachbau	722116	€ 24,03
2	Motorgummilager 350/450 L oder R ca.'75-'80	722013	€ 20,23	2	Motorgummilager V8 spät, links, Meyle	722016	€ 48,34
2	Motorgummilager V8 bis 06.'74, Premium	722010	€ 125,49	2	Motorgummilager rechts, V8 (spät) Meyle	722019	€ 33,59
2	Motorgummilager, rechts Vgl.-No: A1072412213	722119	€ 24,03	2	Motorgummilager 450 SL/C (links, früh)	722011	€ 124,95
2	Motorgummilager 450SL/C spät, links, Meyle	722014	€ 20,60	2	Motorgummilager 350/450SL/C spät, Meyle	722913	€ 30,93
10	Motorgummilager hinten, Bauform siehe Bild, FEBI	922922	€ 11,39	10	Motorgummi hinten, schmale Ausführung, ab 07.'72	722021	€ 16,66
10	Motorgummilager hinten früh, Vgl.-Nr. A1232402218	722017	€ 65,00	10	A1072400518 Motorgummilager hinten, nur 300SL	722022	N/A
10	NL! Motorgummi hi. div.Lim. breite Ausf.,MEYLE	722020	N/A	20	Motordämpfer, gr.Gesamtlänge 212mm, 04.'78 -> FN	724014	€ 35,70
20	Motordämpfer, ab '81, gr. Gesamtlänge 219mm	724013	€ 44,95	20	Motordämpfer R/C107 bis 06.1972, W108spät	724010	€ 79,99
20	wg. LZ siehe 724519	724819	N/A	20	Motordämpfer, ab 06.1972 bis 04.1978	724011	€ 86,00
41	LZ: Hitzeabschirmung 280 (nur rechts)	722113	N/A	44	Halter an Motordämpfer links, mit Gewindeteil	724825	€ 65,00
51	Hitzeabschirmung am Motorarm	722114	€ 90,44	62	Halter für Motorgummilager hinten, m.Gewindeteil	724030	€ 73,00

22 b. Motorgummilager Varianten

Darstellung der drei Hauptformen vorderer Gummilager + Härten-Varianten.





Das über die Bauzeit unveränderte Lochmuster im Fahrschemel erlaubt Motor-Umbauten, sofern die Motorgummilager und Motor-Arme passend zum Motor gewählt werden. Keine Hydrolager im Baumuster 107. Ersetzungen von Gummilagern innerhalb einer Bauweise resultieren in leicht geänderter Dämpfungs- oder Höhe-pro-Belastungs-Eigenschaft, wie auch die Unterschiede zwischen Fabrikaten. (Richtwert: Sitzfläche des Motorarms über Auflage (HII) ab GenII ca.46,5 +/-1,5 unbelastet, bei GenI ca.56,0). Wir freuen uns über möglichst komplette Fahrzeug-Angaben bei Ihrer Anfrage. Die Höhenlage des Motors lässt sich gut an der Passung des Lüfterflügels in seiner Zarge bewerten, bei Normalbelastung der Vorderachse: bei Sichtung auf der Zweisäulenbühne sackt der Motor mit Fahrschemel etwas ab, dies betrifft auch die Kardanflucht.

Motorgummilager 6-Zyl. ab FN (spät), Premium	722015	€ 117,81	Motorgummilager 350/450SL/C spät, Meyle	722913	€ 30,93
Motorgummilager Gen3 (Durchgang, kein Gewinde)	722811	€ 86,28	Motorgummilager Gen3 (Durchgang, kein Gewinde)	722823	€ 82,28
Motorgummilager 350/450 L oder R ca.'75-'80	722013	€ 20,23	Motorgummilager 6-Zyl. ab ca. 06.'76: 280+300	722715	€ 76,16
Motorgummi hinten, schmale Ausführung, ab 07.'72	722021	€ 16,66	Motorgummilager V8 spät, links, Nachbau	722116	€ 24,03
Motorgummilager, rechts Vgl.-No: A1072412213	722119	€ 24,03	Motorgummilager 450SL/C spät, links, Meyle	722014	€ 20,60
Motorgummilager, zB. 280SL/C, bis ca.06.'76, MEYLE	722012	€ 18,49	Motorgummilager V8 spät, links, Meyle	722016	€ 48,34
Motorgummilager 450 SL/C (links, früh)	722011	€ 124,95	Motorgummilager rechts, V8 (spät) Meyle	722019	€ 33,59
Motorgummilager V8 bis 06.'74, Premium	722010	€ 125,49	Motor-Gummilager, vorn V8 früh L/R vgl. ...1013	722710	€ 79,91
Motor-Gummilager, vorn L/R V8 früh vgl. ...1113	722711	€ 101,15	A1072411913 Motorgummilager USA Zwischen-Gen.	722025	€ 182,89
A1072411813 Motorgummilager USA Zwischen-Gen.	722023	€ 310,85	Motorgummilager hinten früh, Vgl.-Nr. A1232402218	722017	€ 65,00

24 c. Motordämpfer Varianten und Befestigungsteile

Unterscheidungsmerkmale der Motordämpfer: bei Ersetzung bitte nach der Umgebung beurteilen.

Motordämpfer verändern sich nicht streng nur nach Erstzulassung oder Baumuster:
Landesausführungen wie Krümmer-Katalysatoren oder schleichende Baumusteraktualisierungen
erschweren die schnelle Bestimmung. Falls Sie uns keine vollständigen Fahrzeugdaten anbieten können,
ist die ausgezogene Gesamtlänge des Altteils (im Bild "max") die nächstbeste Identifikationshilfe.




Motordämpfer verändern sich nicht streng nur nach Erstzulassung oder Baumuster: Landesausführungen wie Krümmer-Katalysatoren oder schleichende Baumusteraktualisierungen erschweren die schnelle Bestimmung. Falls Sie uns keine vollständigen Fahrzeugdaten anbieten können, ist die ausgezogene Gesamtlänge des Altteils (im Bild „max“) die nächstbeste Identifikationshilfe.

	verwende 199141 U-scheibe 7,4, 724074	€ 0,14		Set Montage-Teile für 1 724519	€ 21,69
	zB. an Motordämpfer			Motordämpfer ab 04.'78	
	Motordämpfer ab 06.1972 bis 724811	€ 51,74	4	Spezial-Tellerscheibe an 724025	€ 6,25
6	Gummipuffer am Motordämpfer 824010	€ 3,88	11	Mutter mit Klemmteil M6, verz. 799812	€ 0,19
	Vgl.-No: A1072410065				
12	Unterlegscheibe 7,4 199141	€ 0,17	13	Tellerscheibe an Motordämpfer, 724027	€ 5,15
	verz.,Kühler,Schaltstange			große Form	
14	Gummipuffer Motordämpfer, große 724016	€ 1,52	18	Tellerscheibe an Motordämpfer, 724028	€ 5,15
	Form, D=36,5mm			obere	
19	Gummipuffer Motordämpfer, kleine, 724015	€ 1,82	29	wg. LZ siehe 724519 724819	N/A
	konische Form				
110	Motordämpfer R/C107 bis 06.1972, 724010	€ 79,99	111	Motordämpfer, ab 06.1972 bis 724011	€ 86,00
	W108spät			04.1978	
113	Motordämpfer, ab '81, gr. 724013	€ 44,95	114	Motordämpfer, gr.Gesamtlänge 724014	€ 35,70
	Gesamtlänge 219mm			212mm, 04.'78 -> FN	


25,26,27,29,30 Getriebe, Kupplung, Automatik, Pedal

25 Kupplungsscheibe (bei Schaltgetriebe)



	NL! - jetzt 725900	725000	€ 162,39		Kupplungs-Rep-Satz (mitte) 280 SL/C	725101	€ 185,00
	Universalkappe 40mm, zB V8 Flansch vor Anlasskranz	799279	€ 2,37		Kupplungs-Rep-Satz 107-2.8 4-Gg.-Ur-Version	725103	€ 434,35
	Kupplungs-Rep-Satz M110/280 früh (Daten)	725100	€ 314,53		Druckplatte 228mm, Bauart Blattfeder, ohne Z-Ring	525002	€ 95,20
	Universalkappe 40mm, zB V8 Flansch vor Anlasskranz	799279	€ 2,37	30	Belag für 5-Gang, Ersetzbarkeit (4G) prüfen	725801	N/A
30	Kupplungsscheibe 350SL/SLC /SE-3.5	725900	N/A	30	Belagscheibe 4-Gang, (LUK) W113 + 107 (280SL)	225800	€ 158,29
30	Kupplungsscheibe für 5-Gang, 280-107	725001	€ 165,23	30	REST ! Kupplungsscheibe 300SL	725011	€ 346,74
31	Kupplungsdruckplatte 3.5 Neuversion	725010	N/A	31	Kupplungsdruckplatte 300SL	725812	€ 194,34
31	Kupplungsdruckplatte 280SL/C, S/SE/SEL	725002	€ 128,79	31	Kupplungsdruckplatte 300SL Vgl.-No: A0042502004	725012	€ 171,18
32	Ausrücklager Schulterhöhe h24, moderne Ausführung	725014	€ 37,53	32	Ausrücklager 280SL/C, 350SL/C, h30, Sachs	725004	€ 60,42

26.a 4-Gang manuell, Schaltung und Getriebe



Bildtafel bezogen auf 4-Gang Serie (280/350),
 Übersicht dieser und weiterer Serienschaltgetriebe im R/C107:
 350SL/SLC 4-Gang Getriebe 716.100 = GL 76/27 A
 280SL/C 4-Gang 716.001 = GL 76/18 B, bis August 1976
 280SL/C 4-Gang 716.006 = GL 76/18 D, Sept. 1976 bis August 1981
 280SL 5-Gang 717.402 = GL 275 C, ab September 1981
 300SL 5-Gang 717.431 = GL 76/27 B-5


	Dichtung Lagerbock/Tunnel '85->, Schalt+Autom.	726851	€ 3,57		Wellendichtring Vgl.-No: A0039978147	726230	€ 3,87
21	Dichtring 4-Gg-V8 Eing-Welle zB 716,717	526030	€ 8,71	21	Wellendichtring Eingangswelle 5-Gg G717	926042	€ 14,35
22	Verschlussschraube M22 mit Bund	114035	€ 24,61	23	Wellendichtring Getriebe hinten 4-Gg, zB G76/18..	526230	€ 5,07
24	Vielzahnmutter mit Kragen zum Verstemmen	526071	€ 3,15	27	Verschlussschraube mit Bund M24 x 1,5	226046	€ 1,69
28	Dichtring 24x29x1,8 Alu ,zB. Getriebe-Öl	226047	€ 0,49	31	Kugellager Vorgelegewelle div. Typen, 25x62x17	226076	€ 52,18
35	A0009816825 Lager zB Getriebehauptwelle 716. ...	726059	N/A	51	Synchronring 1152622934, AD ca. 86	526051	€ 27,37
52	Synchronring 115 262 1634, AD ca 71,5	526052	€ 27,37	52	Synchronring 1152623034	526053	€ 27,37
54	NL! Rückfahrlichtschalter, Mittelschaltung	726808	N/A	54	Rückfahrlichtschalter ab ca. 1981.	726009	€ 3,37
55	Tachowelle 350SL/C, 4-Gang RHD, 1620mm	754110	€ 39,07	55	A1075421007 Tachowelle 280SL/C, 4-Gang	754130	N/A
55	Tachowelle 350SL/C, 4-Gang LHD -->03.80	754105	€ 36,74	55	Tachowelle 280SL/C, 4-Gang LHD -->03.80	754115	€ 33,05
56	Simmerring, Tachowelle zB 4-Gg-man-716.001	726039	N/A	58	Dichtung, Schalthebellager, 4-Gg+Autom->BJ 1985	726850	€ 13,69
60	NL:Schalthebel-Griff 4-Gang, Import-Qualität	726000	N/A	61	NL! Schaltsack,Gummi, Bauart 123 (W107 mittl.Gen)	726805	N/A
75	Buchse, Schaltgestänge Vgl.-No: A0009921010	726109	€ 0,98	77	Endstück Schaltgestänge	726038	€ 6,46
78	Buchse, Schaltgestänge Vgl.-No: A2109920010	726111	€ 1,49	79	Klammer z.B. Schubstange Wählhebel	726045	€ 1,25

27.a Automatic bis 03.80: K4A, W4B, W3A, W3B

Die Getriebeummer ist z.B. am Sockelrand eingeschlagen und/oder auf einem Typschild zu finden;

sie beginnt üblicherweise mit dem Aggregatebaumuster 722. xxxx. und die Landesausführung kann relevant sein.

Bei Ersatzteilanfragen bitten wir um Angabe dieser Daten. Ihre Fzg.-Datenkarte zeigt zudem die Getriebeummer bei der Werksauslieferung.



Die Getriebeummer ist z.B. am Sockelrand eingeschlagen und/oder auf einem Typschild zu finden;


sie beginnt üblicherweise mit dem Aggregatebaumuster 722. xxxx. und die Landesausführung kann relevant sein.

Bei Ersatzteilanfragen bitten wir um Angabe dieser Daten. Ihre Fzg.-Datenkarte zeigt zudem die Getriebeummer bei der Werksauslieferung.

	Sechskantmutter mit kleiner Schlüsselweite M10 X 1	299041	N/A		Innenlamelle 2,14mm (Belagscheibe K1) z.B. W4A	727236	€ 19,64
	Hohlschraube Automatikgetriebe M12 X 1,5 X 24	107141	N/A		Dichtbeilage	727080	€ 6,88
	O-Ring, zB Autom.	727248	€ 0,89		Automatik Ölfilter+Dichtung, 8-Zylinder, >03.1980	727802	€ 15,92
	Sekundärpumpe div. 722xx	726038	€ 6,46		Manschette Autm-Wählhebelbox ->'85	727005	€ 6,05
	Endstück Schaltgestänge	726038	€ 6,46		Innenlamelle 2,1mm (Belagscheibe R) z.B. W4A	727239	€ 19,64
	Innenlamelle 2,1mm (Belagscheibe) zB W4B 025	327225	€ 19,24		Dichtung f. Autom.Ölwanne ab 722.3 (ca. ab 03.'80)	727304	€ 6,50
	Innenlamelle 2,14mm (Belagscheibe K2) z.B. W4A	727227	€ 19,64		Dichtring 43x58x7, FKM, Rechtsdrill, siehe Bild	R7027045	€ 7,78
	A1152670380 Dichtung, Schaltthebellager	726150	N/A		A116270140180 Austausch Autom-Getriebe	727450	N/A
	Glühlampe 12V/2W, BA7s Vgl.-No: A0726010121	299079	€ 1,99	1	A123270270180 Autom. Getriebe Tausch, W	627280	N/A
1	A123270010180 Autm. Getriebe W4B 025 Tausch	727280	N/A	1	A116270030180 Automatikgetriebe Tausch	727350	N/A
1	A109270200180 Autom.-Getriebe K4A 40: 3	327350	N/A	1			

5	A1172500202 Drehmomentwandler 725450	N/A	5	A7222501402 Drehmomentwandler 725350	N/A
	450SE/SL			z.B. W3A	
5	A1092501502 Drehmomentwandler 325350	N/A	6	A7222501602 Drehmomentwandler 725280	N/A
	3.5: 108/			z.B. W4B.	
12	A1152700890 Primärpumpe LU, 827355	N/A	12	A116270009081 LU Primärpumpe 727355	N/A
	z.B. K4A 40			z.B. W3A 0	
20	A1142703201 Dichtsatz 727301	N/A	20	A1152702101 Dichtsatz 827301	N/A
	Schaltschiebergehäuse W3A			Schaltschieberge	
20	Automatik Ölfilter+Dichtung, 727002	€ 15,47	20	Automatik Ölfilter+Dichtung, 727003	€ 15,99
	8-Zylinder, >03.1980			6-Zylinder >08.1977	
20	Automatik Ölfilter, 280SL/C, 77 727006	€ 23,87	20	CU-Dichtring 12,3X16X1,4mm, zB. 799303	€ 0,18
	>80, ohne Dichtung			Autm. 722.312	
25	A1092702501 DiSa Getriebe z.B. 827101	N/A	25	A1092702601 DiSa Getriebe W3A 827102	N/A
	K4A 040			040 früh,	
25	A1142703401 Automatik- 727102	N/A	25	A1162702501 DiSa Getriebe W3A 627102	N/A
	Getriebedichtsatz W4B 025			040 spät	
30	Dichtung Automatik-Ölwanne, bis 727009	€ 2,20	35	Radialdichtring Automatik-Getriebe 227045	€ 6,62
	ca. 02-1980*			vorn	
35	A0179973247 Simmerring 727011	N/A	35	Dichtring 44x60x8 VMQ 727445	€ 8,75
	Automatic-Getriebe Eingang			Rechtsdrall, siehe Bild	
36	O-Ring 120 X 3,5mm Autmatik- 227047	€ 2,38	37	Simmerring Getriebe-Ausgang, 727040	€ 5,26
	Getr. vorn/Primärpumpe			z.B.K4A040	
39	A1159970740 Dichtring 727065	N/A	41	Dichtring, zB. Wählwelle in K4A040 727066	€ 3,72
42	A0049973745 Dichtring 727067	N/A	45	Dichtring 10 X 13,5 X 1 Alu, zB 227023	€ 0,50
				Geber, Hohlschr.	
46	Alu Dichtring 12,5 X 17,8 X 1,3 zB 298712	€ 0,50	49	A1152773350 Gummibuchse am 727233	N/A
	Kettengeh/Motor			Ölrohr	
50	Simmerring, Tachowelle/Drzm- 126039	€ 4,88	51	A0059975245 Dichtring zB Lager 727327	N/A
	Abgang...			fürTacho	
55	A1232700112 Ölwanne W4B 025, 727207	N/A	55	A1152700112 Ölwanne z.B. K4A 827307	N/A
	ERSATZ			40	
60	Schalter Anl.Sperre/Rückf.licht ab 727402	N/A	60	A0005453306 827002	N/A
	G			Anlasssperr-+Rückfahrlichts	
61	A1155450142 Mitnehmerblech 727403	N/A	61	A1152780950 Mitnehmerbuchse, 727302	N/A
	Autm-Schalte			Automatik	
64	Manschette Wählhebelstange 726007	€ 20,03	65	Buchse, an Automatik-Schaltstange 726110	€ 1,95
	(unten), , bis 85			(Wählhebel)	
66	Klammer z.B. Schubstange 726045	€ 1,25	68	Dichtung, Schalthebellager, 726850	€ 13,69
	Wählhebel			4-Gg+Autom->BJ 1985	
69	A1152671250 Buchse 326117	N/A	72	A1122774350 Buchse, Getriebe- 227212	N/A
	Schaltgestänge			Eingangswelle	
72	A1162770250 Buchse 727312	N/A	73	Vielzahnmutter mit Kragen zum 526071	€ 3,15
	Eingangswelle Automatik			Verstemmen	
75	Schutzhülse an Unterdruckleitung 227858	€ 5,36	77	A1152700327 Tachuantrieb 727331	N/A
				Automatic	
80	Schlauch Getriebeöl an Kühler, 727001	€ 46,99	91	A1152706962 Bremsband 727314	N/A
	R/C107, außer 300SL				
91	A1162701862 Bremsband "R" zB 727417	N/A	91	A1152707262 Bremsband B2 zB 727415	N/A
	W3B050...			W4B025, ...	
96	Innenlamelle 2,1mm 727225	€ 10,63	96	Innenlamelle (Belagscheibe) 113 227225	€ 25,32
	(Belagscheibe) z.B. W4B025			Autmatik, 2,2mm	


27.b Automatic ab 03.80: W4A 040



	siehe 726800	726100	N/A		Innenlamelle (Belagscheibe) 113	727225	€ 25,32
	Klammer z.B. Schaltstangen	526045	€ 0,40		Automatik, 2,2mm	299041	N/A
	Vgl.-No: A0009942960				Sechskantmutter mit kleiner		
	Glühlampe 12V/2W, BA7s Vgl.-No: 299079		€ 1,99		Schlüsselweite M10 X 1		
	A0726010121				Dichtring 43x58x7, FKM,	R7027045	€ 7,78
	Dichtring Kickdown-Magnet	727362	€ 0,45		Rechtsdrill, siehe Bild		
	Vgl.-No: A1153040160				Innenlamelle 2,1mm	727225	€ 10,63
	Innenlamelle 2,1mm	327225	€ 19,24		(Belagscheibe) z.B. W4B025		
	(Belagscheibe) zB W4B 025				A1262705300 Dichtsatz	726101	N/A
	Manschette Autm-Wählhebelbox	727005	€ 6,05		Automatikgetriebe		
	->'85				Federteller für Automatikgetriebe	Art10005288	€ 4,55
	Dichtring Kunststoff	927255	€ 8,49		Dichtbeilage	727285	€ 16,90
	siehe 726851	726151	N/A		O-Ring, zB Autom.	727248	€ 0,89
	A1262771080 Dichtsatz	727306	N/A		Sekundärpumpe div. 722xx		
	Schaltschiebergehäuse W4A				Dichtbeilage	727080	€ 6,88
15	Motorgummi hinten, schmale	722021	€ 16,66	20	Autom.Ölfilter ab 03.80, FN, ohne	727004	€ 11,29
	Ausführung, ab 07.'72				Dichtung		
20	Febi Automatik-Ölfilter Vgl.No:	Art10004269	€ 14,61	22	A1262771480 Dichtsatz	727308	€ 18,79
	A1262770295				Schaltschiebergehäuse W4A		
23	Kolbenring-Satz	727309	€ 111,48	25	Dichtsatz Autom.-Getriebe zB.	927803	€ 179,99
	Schaltschiebergehäuse 722.3 ...				722.3 W4A040		
25	Automatik-Getriebedichtsatz,	726800	€ 175,10	25	Getriebe-Dichtsatz, z.B. 722.3 ..	726801	€ 125,00
	722.3...						
25	Dichtsatz Automatik-Getriebe	726104	€ 117,51	28	O-Ring, Autmatik-Getriebe, Zugseil	727049	€ 2,31
	722.324, weitere (FN)						
29	Seilzug "Kick Down", einige	662270	€ 31,50	30	Dichtung f. Autom.Ölwanne ab	727304	€ 6,50
	722.3xx				722.3 (ca. ab 03.'80)		

36	O-Ring, Automatik-Getriebe vorn / Primärpumpe	727047	€ 2,31	37	Simmerring, Automatik-Getriebe, Ausgang	627040	€ 7,31
55	A1262701012 Ölwanne Automatic, z.B.W4A	727307	N/A	55	Ölwanne Automatic, z.B.W4A Vgl.-No: A1262701012	727807	€ 56,20
59	CU-Dichtring 12,3X16X1,4mm, zB. Autm. 722.312	799303	€ 0,18	65	Buchse, an Automatik-Schaltstange (Wählhebel)	726110	€ 1,95
66	Klammer z.B. Schubstange Wählhebel	726045	€ 1,25	68	Dichtung, Schalthebellager, 4-Gg+Autom->BJ 1985	726850	€ 13,69
68	Dichtung Lagerbock/Tunnel '85->, Schalt+Autom.	726851	€ 3,57	73	Vielzahnmutter mit Kragen zum Verstemmen	526071	€ 3,15
80	siehe 727913: Marken zusammengelegt	727013	N/A	80	Schlauch Getr.Öl->Kühler 300SL rechts	727913	€ 44,90
84	NL! Schlauch Getriebeöl Kühler 107.041 links	727812	€ 19,99	84	Schlauch Getriebeöl Kühler 107.041 links	727012	€ 39,90
96	Innenlamelle 2,14mm (Belagscheibe K1) z.B. W4A	727236	€ 19,64	96	Innenlamelle 2,14mm (Belagscheibe K1) z.B. W4A	727736	€ 3,63
97	Innenlamelle 2,1mm (Belagscheibe R) z.B. W4A	727239	€ 19,64	97	Innenlamelle 2,1mm (Belagscheibe R) z.B. W4A	727739	€ 3,74
98	Innenlamelle 2,14mm (Belagscheibe K2) z.B. W4A	727227	€ 19,64	98	Innenlamelle 2,14mm (Belagscheibe K2) z.B. W4A	727727	€ 3,92

29 Kupplungsbetätigung und Pedale



	A0002902267 Rep-Satz Nehmerzyl. zu 7291	729106	N/A		A1170700284 Kugelpfanne Autm.Gasgestänge	707278	N/A
	NL:Schalthebel-Griff 4-Gang, Import-Qualität	726000	N/A		Kunststoffhülse, Gaswelle, zu 830999	830998	€ 1,34
	Gummibalg	929019	N/A		Zwischenstück am Gasgestänge	730215	N/A
	Kugel, Gaswelle, zu 830998	830999	€ 2,44	1	Geberzylinder 280/350 SL/C "früh" (19,05mm)	729702	€ 30,02
1	Vgl.-No: A1263010485 REST! Geberzylinder 280/350SL/C, früh, 19,05mm	729102	€ 73,60	1	Kupplungs-Geberzylinder R107, 6-Zylinder, ab 4.84	729104	€ 315,86
5	Reparatur-Satz Geberzylinder, R107 ab 4.84	729105	€ 66,29	5	REST! Rep.-Satz Geberzylinder zB 350SL/C FN, ATE	729034	€ 22,68
5	Reparatur-Satz Geberzylinder, zu 729102, 280->3.84	729103	€ 19,22	10	Nehmerzylinder 280SL/C, bis 08.'81	729002	€ 23,56
10	A0002959507 Nehmerzylinder 350SL/C	729003	N/A	10	Nehmerzylinder 23,81mm, ähnlich 729101	729001	€ 46,86
10	Nehmerzylinder (ATE) 6-Zylinder, ab 09.1981	729101	€ 67,66	15	NL: Reparatur-Satz Nehmerzylinder	729032	N/A
15	Reparatur-Satz Nehmerzylinder, 350SL/C ...	729031	€ 40,35	15	Reparatur-Satz Nehmerzylinder Vgl.-No: A0002900611	729033	€ 59,99

beantworten und/oder Fotos zu den gesuchten Teilen senden.

	Rest: Blechschraube N9140310052	999899	€ 2,88		Zwischenstück am Gasgestänge	730215	N/A
	REST! Gelenkstück Vgl.-No:	730819	€ 3,15		Druckstange LüA 75, zB.	730062	€ 25,29
	A1233010022				Drosselklappe div.		
	Nylonrolle bei Gasgestängekulisse	207873	€ 1,96		--> siehe 230005	230002	N/A
	A0009918822 Kugelpfanne	230005	N/A	3	A0009918922 Kugelpfanne an	230903	N/A
	Gasgestänge				Gasgestänge		
12	Zwischenstück am Gasgestänge	730615	€ 4,46	15	Sicherungsscheibe Lagerwellen	707277	€ 1,36
	M110				Gasgestänge		
15	Sicherungsscheibe, z.B.	283036	€ 0,19	15	Lagerbuchse	230015	€ 5,43
	Heizungszug, Gasgestänge				Gasgestängeumlenkung/Motor		
17	Feder, Drosselklappe D-Jet-Typen,	730017	€ 6,31	17	Feder an Drosselklappe, z.B. M117	730417	€ 12,14
	M116,117,110				K-Jet		
27	A1102770550 Buchse	727212	N/A	28	Druckfeder, Gaswelle	730028	€ 3,68
	Gasgestänge an Automatik				(Drehgestänge bei Stirnwand)		
29	A1269930005 Druckfeder,	730027	N/A	29	A1093010051 Abstandsring, zb	849018	€ 7,98
	Gaswelle (Drehgestänge)				Auspuffmont, ..		
30	A1153000304 Gaspedal R/C107..	730002	N/A	30	Gaspedal ab 1975, mit Gelenkstück	730000	N/A
	LHD+RHD bis 75						
31	Gummiüberzug, Gaspedal Vgl.-No:	730001	€ 9,76	32	A1233010022 Gelenkstück	730019	N/A
	A1233010082						
33	Kunststoffklammer, Gaspedal	730009	€ 2,50	35	Dämpfungsring Gasgestänge	230800	€ 6,39
					(Härte 60° SH)		
35	Dämpfungsring Gasgestänge	230200	€ 7,79	39	A1159970640 Dichtring an	730039	N/A
	(Härte 60° SH)				Kickdown-Schalter		
39	A1169870144 Verschlusscheibe	798155	N/A	54	NL! Schalter, zB Gasgestänge	754307	N/A
					Schubabschaltung M103		
73	A1800720393 Rolle, an	207073	N/A	75	P.LZ:Gummitülle Gasgestänge,	798775	€ 4,25
	Gestängekulisse R				Nachfertigung		
91	Feder z.B. Gasgestänge Vgl.-No:	199091	€ 21,00	92	Feder bei Drosselklappe M127,	730317	€ 5,40
	A1869931810				...,103, ..		
94	A0029886778 Klammer, zB an	798183	N/A	98	Kugel, Gaswelle, zu 830998	830999	€ 2,44
	Gasgestänge				Vgl.-No: A1263010485		

	ersetzt aus 241051, ersetzbar in 733113	733122	N/A		R107 Stoßdämpfer R/C107,114-5 vorn, KONI - Classic	732103	€ 220,15
	A1073301207 Querlenker unten li.->08.85	733047	N/A		Gummi über Feder vorn, 18mm	732813	N/A
	A1243330327 Trag gelenk 107 ab 1985,129 FN,Importq	733811	N/A		A1073301407 + 1507 Querlenker oben ab 08.85	733845	N/A
	NL! Gummiring Vgl.-No: A1233211484	732012	N/A		A1073301507 Querlenker oben re. ab 8.'8	733048	N/A
	A1073301407 Querlenker oben li.ab 08.85	733046	N/A		A1073301307 Querlenker unten re.->08.85	733049	N/A
1	A1073301242 Vorderachsträger RHD 280SL/	733001	N/A	1	A1073300942 Vorderachsträger, alle auß	733000	N/A
1	NL! Einschweiß-Versteifungen Fahrschemel	733862	N/A	2	REST! Gummi über Feder vorn, 23mm	732014	N/A
2	Gummi über Feder vorn, 13mm Vgl.-No: A1233211484	732812	€ 6,76	2	Gummi über Feder vorn, 8mm Vgl.-No: A1233211384	732011	€ 14,53
2	Gummi über Feder vorn, 18mm Vgl.-No: A1233211584	732013	€ 5,20	4	Reparatur-Satz Drehstab vorn, 107 >08.'85; /8 FEBI	733070	€ 21,68
4	Gummipuffer am Stabi A1153230244	732817	€ 2,74	5	Reparatursatz Vorderachsträger "Aftermarket"	758101	€ 58,89
5	Set 4 Stück PU-Formteile für Fahrschemellager	733863	€ 204,15	5	"Meyle" Reparatursatz Vorderachsträger	758801	€ 49,18
6	Schraube für Reparatur-Satz Lenker, oben, innen	733929	€ 3,20	6	Rep.-Satz Querlenker oben innen FEBI	733020	€ 38,20
6	Rep.-Satz Querlenker oben innen Meyle	733820	N/A	7	Bolzen einzeln, Lenker unten innen	733031	€ 8,59
7	Sechskantmutter, selbstsichernd M14 X 1,5	733032	€ 1,44	7	Rep.-Satz Querlenker unten innen	733030	€ 64,88
8	Traggelenk (unten) Vgl.-No: A1153331127	733110	€ 14,18	8	verwende 733032, Mutter, Traggelenk unten	733121	N/A
8	A1153331127 Traggelenk (unten) bis 8.85, Import	733810	N/A	9	A0003330797 Manschette an Traggelenk	733097	N/A
9	NL! Rep-satz Manschette	733102	N/A	13	Mutter, Paßschraube Kardanwelle, Kugelgelenke	733822	€ 2,30
13	Führungsgelenk R/C107 bis 08.1985 oben, FEBI	733112	€ 16,10	14	Querlenker unten links, bis 08.1985	733847	€ 314,99
14	Querlenker, unten rechts (bis 08.1985)	733849	€ 314,99	14	Blechklammer an Lenker, Lenkansschlag bis 0.'85	733844	€ 18,92
15	Querlenker oben kompl. links bis BJ 08-1985, FEBI	733100	€ 110,25	15	Querlenker oben kompl. rechts bis BJ 08-1985, FEBI	733101	€ 108,77
15	Querlenker oben kompl. rechts, bis 08.'85	733801	€ 123,28	15	Querlenker oben kompl. links, bis 08.'85	733800	€ 123,28
17	Spurstangenkopf, Rechtsgewinde FEBI	233092	€ 7,37	17	Spurstangenkopf, Linksgewinde, MEYLE	233191	€ 8,60
17	Spurstangenkopf, Linksgewinde FEBI	233091	€ 7,37	17	Spurstangenkopf, Rechtsgewinde, MEYLE	233192	€ 8,60
18	Mutter, Spurstangenkopf, selbstsichernd	233094	€ 1,51	18	Kronenmutter M10X1 17H, galv. verz, Foto !	133706	€ 2,45
18	Splint 2,5 x 25, Kronenmuttern Lenkgestänge	133007	€ 0,24	18	A0003300485 Reparatursatz Lenkstange-Spurstange-K	233093	N/A
19	Lenkstange 280-560SL/SLC FEBI	746180	€ 29,99	20	Lenkungs dämpfer R/W/C: 107-116..., Erstausrüster	246080	€ 45,09
21	Lenkhebel Rep-Satz ab ca.1968 (FG!) FEBI	246062	€ 16,60	22	Vorübergehend bitte Einzelteile ordern, SET=LZ	733080	N/A
22	Radlager-Kurz-Satz R107 vorn. ab 09.85	733183	€ 17,75	22	Radlagersatz R107 vorn, ab 09.85, 201+124 FN, FEBI	733081	€ 18,77
23	Rad-Rollenlager außen 06.61->89	142630	€ 4,58	24	Radlager innen vorn 06.61->89 Vgl.-No: A0009815805	142580	€ 7,14
25	Abziehteller Radlager, 06.61 ->	142608	€ 23,75	25	Radnabendichtring vorn 107 bis 08.'85*, 114/115	733082	€ 10,71
25	Radnaben-Dichtring, diverse ab '85	733089	€ 3,18	25	Radnabendichtring vorn ab BJ 06.1961	142625	€ 8,88
28	Kontaktfeder am Radlager R113....	233078	€ 1,56	29	Nabenabdeckung am Radlager, W110-115,..B-Ware	B233079	€ 3,99
29	Nabenabdeckung am Radlager, 110-115,...	233079	N/A	29	Kappe, Radnabe vorn ab 09'85 Vgl.-No: A1683570089	733079	€ 1,06
31	Sicherungsblech Sattel vorn, '66 - 12/1976	242008	€ 6,19	32	Innensechskantschraube M7 X 20, zB Nabe->85	233074	€ 0,92
32	Innensechskantschraube, M6x20 (10.9), schwarz	233076	€ 1,08	33	Klemmmutter, Rechtsgewinde, div. Typen 1956-85	233077	€ 32,53

39	A1153230644 Gummipuffer Dämpferanschlag vorn	732065	N/A	42	Halter Bremsschlauch vorn rechts, nicht-ABS	742998	€ 20,84
42	Halter für Bremsschlauch vorn links, nicht-ABS	742999	€ 20,84	44	Querlenker unten rechts, ab 9.'85	733804	€ 222,40
44	Querlenker unten links	733803	€ 222,40	45	Querlenker oben rechts ab 08.1985	733848	€ 395,90
45	Querlenker oben links, ab 08.1985,	733846	€ 395,90	48	Traggelenk "spät" Vgl.-No: A1243330327	733111	€ 10,59
51	Gummilager einzeln, Achsträger	733060	€ 18,97	71	Gummilager Drehstab spät an Vorbau	732051	€ 13,13
71	Gummilager am Drehstab Vorderachse	732050	€ 9,90	72	Bügel, Drehstablagerung vorn	733078	€ 59,50
73	Federring M8, verzinkt, für Sechskantschrauben	233059	€ 0,30	73	Schraube M8X28, zB. Kopfhaube, Drehstab,	205053	€ 5,24

32.i Info zu Daten zur OE-Federn-Nummern-Recherche

Fahrwerksfedern R/C 107 und weitere Typen

Voraussetzung für die richtige Wahl von Fahrwerksfedern:


Fahrgestellnummer

Bestimmungsland (Landesausführung)

Fahrzeugausstattung

Klimaanlage
Klimaautomatik (andere Bewertung als Klimaanlage)
Stahlschiebedach, elektrisch (Cpe)
Automatikgetriebe
Zusatzheizung (Standheizung)

Batterieposition Kofferraum
Anhängerkupplung
Autotelefon
Notsitzbank (SL)
Katalysator
elektrische Fensterheber
Airbag
Stahlblech-Unterschutz



Einige der oben genannten Ausstattungen gehören abhängig von Typ, Baujahr und Bestimmungsland zur Serie, wir bitten trotzdem um Angabe der Daten.

Der Bewertungsschlüssel hat sich im Laufe der Bauzeit der R/C 107 verändert, so dass eine Tabellendarstellung nicht möglich ist. SLS GmbH bietet Federn an, die von OEM Federnherstellern nach europäischen Standards in Bezug auf Gewähr und Fertigungsgenauigkeit hergestellt werden.

Aktuell produzierte Federn können in einzelnen Kriterien (ungespannte Länge, Drahtdurchmesser oder Windungszahl) von alten Federn abweichen. Hauptkriterien sind Federrate und Länge bei Normalbelastung. Schwankungen dieser Größen werden bei den verschiedenen Herstellern unterschiedlich (Farbstriche) gekennzeichnet und ein Ausgleich durch Variieren der Gummizwischenlage kann sinnvoll werden.

Gebrauchte Federn oder neue Federn mit Einbauspuren können nicht zurückgenommen werden.

Bitte beachten Sie, dass einige Stoßdämpfersorten (insbesondere neue Gasdruck-Stoßdämpfer) eine eigene Vorspannung besitzen, die auch Einfluss auf das Fahrzeugniveau hat.

A1143210704 Vorderfeder 16,3mm, 420-500	732007	N/A	Hinterfeder 300SL... Vgl.-No: A1163241104	732092	€ 69,00
NL! Gummiring Vgl.-No: A1233211484	732012	N/A	REST! Gummi über Feder vorn, 23mm	732014	N/A
REST! Gummi über Feder hinten, 14mm	732022	€ 12,90	Gummi über Feder vorn, 8mm	732011	€ 14,53
Feder vorn, 6-Zylinder >80 1SA / 80> 3SA, 15,30	732005	€ 100,51	Vgl.-No: A1233211384	732013	€ 5,20
Gummi über Feder hinten (19mm)	732023	€ 5,91	Gummi über Feder vorn, 18mm	732013	€ 5,20
A1143210904 Vorderfeder 8Zyl. Klima+1xS	732009	N/A	Vgl.-No: A1233211584	732094	€ 130,00
Feder vorn, 6-Zylinder >80 1SA / 80> 3SA, 15,30	732005	€ 100,51	Hinterfeder, einige 420/500/560	732094	€ 130,00
			Daten erforderlich	732090	€ 79,00
			Feder hinten RC107 350mm	732090	€ 79,00
			Höhe/Draht16,9	732002	€ 105,90
			Vorderfeder 107FN, 114FN	732002	€ 105,90
			Vgl.-No: A1153212904		

Vorderfeder, 2.8 : 3SA / 3.5 : 2-3SA 732006	€ 124,62	A1163241004 Hinterfeder 420-500SL... 732093	N/A
NL:Hinterfeder R/C107 378mm Höhe 732091	N/A	A1153252244 Gummi über Feder hinten, 9,5mm 732021	N/A



32.n Sonderausstattungen Fahrwerk, Vo/Hi, Niveau, Sport

Koppelstange für Niveau-Regler 532283	€ 47,00	Gummireiter 1x8 + 2x5 mm Leitungen 847039	€ 2,82
Befestigungsschelle Leitungen für 30mm Gummi 147014	€ 2,50	Sportfedern Set, H&R (-50mm) R107 732400	€ 529,55
Hydrospeicher (Niveau Luft/Öl Federspeicher), FEBI Art10004954	€ 107,89	Stoßdämpfer R/C107,114-5 vorn, KONI - Classic 732103	€ 220,15

35, 40, 41 Hinterachse, Räder, Kardanwelle

35.b Radaufhängung Schräglenker

35.b Radaufhängung Schräglenker



35.b Radaufhängung Schräglenker.

Die hier behandelte normale Schräglenker-Hinterachse wurde bis zum Serienende bei Typen bis 200PS (Faustregel, Abweichungen !) eingesetzt, also einschließlich 300SL 1989; einzelne Teile sind baugleich mit „Strich-Acht“ oder W123.

Die Gegenvariante wäre Baugruppe 35.c „Koppellenker“, ein Blick zur Achse ist jedoch zuverlässiger als die ET-Literatur (Schräglenker = Bremssattel hinter Radmitte, Lenker ist ein Blechteil).


Faustregel: SL/SLC mit mehr als 201 DIN-PS erhielten die Koppellenker-Hinterachse (Beispiel 450SLC) und deshalb die entsprechenden Anbauteile. Bei 380SL und SLC erhielt beispielsweise nur der Europäische Roadster serienmäßig die Koppellenker, bei den weniger "Nickempfindlichen" Coupes oder US-Roadstern wurde sie eingespart.

	Paar: Rep.-Gummilager; Buchse exzentrisch, Repro	735865	N/A	Siehe 733213, Ident	Art10004272	€ 19,92
	Sportfedern Set, H&R (-50mm) R107	732400	€ 529,55	Schraube M10x25, z.B. Stoßstangenhalter	288816	€ 0,89
1	Feder hinten RC107 350mm Höhe/Draht16,9	732090	€ 79,00	1 NL:Hinterfeder R/C107 378mm Höhe	732091	N/A
1	A1163241004 Hinterfeder 420-500SL...	732093	N/A	1 A1153242204 Hinterfeder 115 324 2204 MB	732990	N/A
1	A1073240304 Hinterfeder	732991	N/A	1 Hinterfeder, einige 420/500/560 Daten erforderlich	732094	€ 130,00
1	Hinterfeder 300SL... Vgl.-No: A1163241104	732092	€ 69,00	1 Feder hinten RC107 350mm Höhe/Draht16,9	732090	€ 79,00
2	A1153252244 Gummi über Feder hinten, 9,5mm	732021	N/A	2 Gummi über Feder hinten (19mm)	732023	€ 5,91
2	REST! Gummi über Feder hinten, 14mm	732022	€ 12,90	3 Stoßdämpfer hinten R/C107 W114 W115 "KAYABA"	732112	€ 58,55

3	Stoßdämpfer, hinten R/C107 (Bilstein)	732111	€ 236,20	3	Stoßdämpfer R/C107,114-5 hinten, KONI - Classic	732113	€ 174,99
4	Anschlagpuffer Hinterachse, FEBI	732880	€ 7,27	4	Anschlagpuffer Hinterachse, Aftermarket	732080	€ 5,28
5	Gummilager einzeln, SLC + div Limo's SIEHE 735022	735822	N/A	5	Gummilager Hinterachsträger, nur SL	735820	€ 71,79
6	Gummi-Anschlagscheibe Hinterachsträger SL	735021	€ 7,79	7	Rep.-Satz Aufhängung Hinterachsträger MEYLE, SLC..	735022	€ 75,45
7	Rep.-Satz Aufhängung Hinterachsträger FEBI, SLC...	535022	€ 34,30	8	A1233520765 Rep.-Gummilager; Buchse exzentrisch	735065	N/A
8	Gummilager Schräglenker, standard	735064	€ 7,01	9	Gelenkstange am Drehstab hinten, FEBI	732085	€ 9,98
10	Rep.-Satz Schräglenkerbuchsen Hinterachse	733813	€ 19,18	10	Rep.-Satz Schräglenkerbuchsen Hinterachse, FEBI	733213	€ 20,10
15	Federscheibe gewellt B10	235316	€ 0,26	15	Federring M8, verzinkt, für Sechskantschrauben	233059	€ 0,30
15	Mutter, flache Bauart, verzinkt	129073	€ 1,49	16	Schutzblech an Drehstabverschr., Schräglenker	732081	€ 9,64
17	Federring B12, galv. verzinkt, 8µm	233042	€ 0,39	17	Schraube M10x25, z.B. Stoßstangenhalter	288116	€ 0,99
17	Sechskantschraube mit Feingewinde M12X1,5X25	733979	€ 1,31	18	Haltebügel Drehstablager hinten, Typen Standard	733074	€ 32,95
19	A1163260881 Gummilager am Drehstab hinten	732060	N/A	19	Lager Drehstab hinten, Schräglenkerachse	732760	€ 19,99
32	Radlagersatz hinten R/C107 und W115-126	733085	€ 40,28	33	Rollenlager, z.B. Rad hi. außen 107, Diff. div,...	735005	€ 59,49
34	--> siehe 735886, dann im Set	735006	N/A	35	Simmerring, Radlager außen Vgl.-No: A0059971646	735226	€ 6,97
36	Druckscheibe	735081	N/A	37	Simmerring bei Radlager hinten	735225	€ 5,77
38	Abstandring bei Radlager hinten	735228	€ 4,12	39	A1153570675 Scheibe bei Antriebswelle	735302	N/A
42	Manschette, Ankerplatte/Bremszug, L/R passend	742059	€ 3,99	61	Gewindebuchse HA-Befest. SL Vgl.-No: A1156120017	761168	€ 24,24
62	Federring A16, mech. verzinkt z.B. Achsgelenk oben	235321	€ 0,69	62	Sechskantschraube mit Ansatzspitze und Feingewinde	735209	€ 21,72

35.c Radaufhängung Koppellenker

35.c Radaufhängung Koppellenker



35.c Radaufhängung Koppellenker.

Die hier behandelte Koppellenker-Hinterachse wurde bei Typen oberhalb 201PS eingesetzt (Faustregel, Abweichungen !), einzelne Teile dieser Achse sind baugleich mit stärker motorisierten Typen der W116+W126-Reihe.


Die Gegenvariante wäre Baugruppe 35.b „Schräglener“, ein Blick zur Achse ist jedoch zuverlässiger als die ET-Literatur (Lenker zeigt Wabenstruktur unterhalb = Koppel-Typ).

Faustregel: SL/SLC mit mehr als 201 DIN-PS erhielten die Koppellenker-Hinterachse (Beispiel 450SLC) und deshalb die entsprechenden Anbauteile. Die Bremssättel sind vor der Achsmittte montiert, der Radträger ist separat und beweglich, der Drehstab erhielt eine radführende Aufgabe. Das Komfort-Merkmal der Koppellenker-Achse ("Anfahrmoment-Abstützung", reduziert das Eintauchen und Ausfedern des Hecks beim Beschleunigen bzw. Bremsen) und konnte auch per Sonderausstattung bestellt oder eingespart werden. Bei 380SL und SLC erhielt beispielsweise nur der Europäische Roadster serienmäßig die Koppellenker, bei den weniger "Nick-empfindlichen" Coupes oder US-Roadstern wurde sie eingespart. Änderungen bei der Differenzial-Aufhängung stehen nicht im Zusammenhang mit der Lenker-Variante und sind in Gruppe 35.d beschrieben.

Lasche, Drehstab, Typen Koppellenker	732586	€ 259,64	Kugellager, nicht passend gemäß A 003 981 2225	735171	N/A
A1153570675 Scheibe bei Antriebswelle	735302	N/A	Abstandring bei Radlager hinten	735228	€ 4,12
Federring M8, verzinkt, für Sechskantschrauben N912009100200	233059	€ 0,30	A1073570990 Schutzkappe, Koppellenkerla	735161	N/A
N912009100200	735172	N/A	A1073571190 Schutzkappe, Bremssattelträ	735173	N/A
A1073570116 Abdeckkappe, Koppellenkerla	735174	N/A	Scheibe an Radlager Vgl.-No: A1073570275	735163	€ 4,01
Druckscheibe	735081	N/A	--> siehe 735886, dann im Set	735006	N/A
Schraube M10x25, z.B. Stoßstangenhalter	288816	€ 0,89	Schraube M10x25, z.B. Stoßstangenhalter	288116	€ 0,99
Siehe 733213, Ident	Art10004272	€ 19,92	Gummilager Drehstab -> Karosserie	733875	€ 20,83
			Paar: Rep.-Gummilager; Buchse	735865	N/A

	Lasche, Drehstab, Typen Koppellenker	732786	€ 129,82	1	exzentrisch, Repro		
	Hinterfeder 300SL... Vgl.-No: A1163241104	732092	€ 69,00	1	Hinterfeder, einige 420/500/560 Daten erforderlich	732094	€ 130,00
1	A1163241004 Hinterfeder 420-500SL...	732093	N/A	1	Feder hinten RC107 350mm Höhe/Draht16,9	732090	€ 79,00
1	A1073240304 Hinterfeder	732991	N/A	1	NL:Hinterfeder R/C107 378mm Höhe	732091	N/A
2	REST! Gummi über Feder hinten, 14mm	732022	€ 12,90	2	A1153242204 Hinterfeder 115 324 2204 MB	732990	N/A
2	A1153252244 Gummi über Feder hinten, 9,5mm	732021	N/A	3	Gummi über Feder hinten (19mm)	732023	€ 5,91
3	Stoßdämpfer, hinten R/C107 (Bilstein)	732111	€ 236,20	4	Stoßdämpfer R/C107,114-5 hinten, KONI - Classic	732113	€ 174,99
4	Anschlagpuffer Hinterachse,FEBI	732880	€ 7,27	5	Anschlagpuffer Hinterachse, Aftermarket	732080	€ 5,28
5	Gummilager einzeln, SLC + div Limo's SIEHE 735022	735822	N/A	6	Gummilager Hinterachsträger, nur SL	735820	€ 71,79
7	Rep.-Satz Aufhängung Hinterachsträger MEYLE, SLC..	735022	€ 75,45	7	Gummi-Anschlagscheibe Hinterachsträger SL	735021	€ 7,79
8	Gummilager Schräglenker, standard	735064	€ 7,01	8	Rep.-Satz Aufhängung Hinterachsträger FEBI, SLC...	535022	€ 34,30
10	Rep.-Satz Schräglenkerbuchsen Hinterachse	733813	€ 19,18	10	A1233520765 Rep.-Gummilager; Buchse exzentrisch	735065	N/A
17	LZ: Lasche, Drehstab, Typen Koppellenker	732086	N/A	19	Rep.-Satz Schräglenkerbuchsen Hinterachse, FEBI	733213	€ 20,10
19	A1163260781 Gummilager Drehstab->Karosserie	733075	N/A	19	Sechskantschraube mit Feingewinde M12X1,5X25	733979	€ 1,31
32	Radlagersatz hinten R/C107 und W115-126	733085	€ 40,28	33	Bügel-Oberteil für Drehstab, Koppellenker-Typen	733077	€ 28,20
35	Simmerring, Radlager außen Vgl.-No: A0059971646	735226	€ 6,97	37	Rollenlager, z.B.Rad hi.außen 107,Diff.div,..	735005	€ 59,49
42	A1074270196 Manschette, Ankerplatte/Bremszug	742049	N/A	52	Simmerring bei Radlager hinten	735225	€ 5,77
53	Radlager innen vorn 06.61->89 Vgl.-No: A0009815805	142580	€ 7,14	54	Dichtring, Koppellenkerlager Vgl.-No: A1079970245	735162	€ 8,71
56	Mutter für Koppellenkerlager	735164	€ 3,82	61	Rad-Rollenlager außen 06.61->89	142630	€ 4,58
62	Schraube M10x20 feuerverz. Vgl.-No: N000933010128	799949	€ 1,75	62	Schraube, Stoßdämpfer hinten an Koppellenker	732061	€ 37,49
62	Federring A16, mech. verzinkt z.B. Achsgelenk oben	235321	€ 0,69	62	Federscheibe gewellt B10	235316	€ 0,26
				62	Sechskantschraube mit Ansatzspitze und Feingewinde	735209	€ 21,72

35.d Differenzial und Antriebswellen



Hauptbedarf für Differenzial und Antriebswellen, hier beschränkt auf die jeweilige Serienausstattung.

Nicht dargestellte oder uneindeutig bestimmbare Bauteile bitte mithilfe von Fahrzeugdaten anfragen.

Die wichtigsten bekannten Änderungstermine:

Dezember 1972: nur zuvor produzierte KÖNNEN eine inkompatible hintere Diff-Befestigung haben, Sichtung nötig.

März 1980: Wegfall der Diff-Lager-Seitendeckel beim 280SL/SLC

September 1980: der große Hardy-Stern der 450-Modelle wird auch für 380 übernommen.

August 1985: Umkonstruktion des Achskörpers, Diff elastisch 3-Punkt-gelagert.

Andere, schrittweise Entwicklungen oder Übernahmen aus Sonderausstattungen:

Verlängerung der Achsübersetzung,

Ausgleichsmassen (Schwingungstilger) an den Stern Gelenken,

Ersatz der Stern Gelenkwellen in solche mit Ring Gelenken

(Termine sind nicht bekannt), ABS-Drehzahlgeber, Rippen (Gehäusekühlung),

Differenzialsperr.


	Abstandhülse für Achsantrieb	Art10005291	€ 6,50		Platte für Gelenkwelle spät/Ersatz	735346	€ 11,78
	A1403530124 Kugelscheibe	735262	N/A		Rep.-Satz Aufhängung	735842	€ 187,45
	Achsmanschettensatz	Art10004271	€ 16,33		Hinterachsträger R107 (SL)		
	Verschlussschraube M24 X 1,5	114925	€ 1,09	5	Verschlussschraube M22 mit Bund	114035	€ 24,61
	konisch, ohne Bund				Gummilager einzeln, SLC + div	735822	N/A
5	Gummilager Hinterachsträger, nur	735820	€ 71,79	6	Limo's SIEHE 735022		
	SL				Gummi-Anschlagscheibe	735021	€ 7,79
7	Rep.-Satz Aufhängung	735022	€ 75,45	7	Hinterachsträger SL		
	Hinterachsträger MEYLE, SLC..				Rep.-Satz Aufhängung	535022	€ 34,30
11	Gummilager Differential hinten,	735036	€ 14,70	12	Hinterachsträger FEBI, SLC...		
	oben ab 09..1985				Gummilager Differential hinten,	735037	€ 27,25
13	Gummilager Differential vorn, oben,	735038	€ 21,19	14	unten ab 09.1985		
	ab 09.'85				NL! Gummilager Diff. vorne, unten,	735035	N/A
16	Aufhängung Diff., ab 12.'72 alle,	735030	€ 64,89	16	ab 09.1985		
	davor s.Text				Sechskantbolzen M8x30, galv.	915057	€ 1,14
25	O-Ring Differentialgehäuse ~100 X	735210	€ 1,46	27	verz. gelb chr.		
	2mm				Dichtring, Differential-Eingang, div	735015	€ 10,14
27	Dichtring Differential-Eingang	535015	€ 9,65	28	MB 73-98		
	FEBI -ww 735015				Mutter Differential/Kardan, späte	735230	€ 3,05
					Form		

28	A1153531126 Nutmutter Kardanflansch	735229	N/A	39	Manschette innen,RINGGELENK (6xM10)	735218	€ 22,72
39	Rest: Rep-Satz Manschette Sternkel.-Typ, m.Töpfen	735130	€ 19,04	39	Manschette, (nicht Set), außen, MEYLE	735939	€ 10,17
39	Manschette innen,STERNGELENK V8->85 FN!	735131	€ 9,66	39	A1263500837 ersetzbar in 735832 ?	735132	N/A
39	Manschette innen, RINGGELENK zB 500/560 FEBI	735832	€ 6,66	39	Manschette innen,STERNGELENK 280,... FN	733218	€ 19,41
39	Manschette innen, RINGGELENK, 350-420, M12	735133	€ 38,45	40	Achsantriebswelle, nominal L 627mm, Ringgelenke	735350	€ 165,01
40	A1073505310 Achsantriebswelle, V8 spät	735260	N/A	40	Achsantriebswelle vgl. 107 350 3310/4310	735275	€ 369,55
40	A1073505110 Achsantriebswelle, zB 107.041	735250	N/A	40	Achsantriebswelle, Ersetzung, Bauart W123, Stern	735280	€ 160,65
49	Simmerring Differential/Achswelle	735221	€ 7,65	49	Simmerring Differential/Achse Vgl.-No: A0089971247	735222	€ 24,97
53	O-Ring Diff-Ausg L/R 114/107 2.8 FN 88X2mm	535210	€ 1,29	55	Kegelrollenlager Diff. seitlich div. 280FN,300	735039	€ 40,28
55	Distanzscheibe 0,2mm, Diff 107, runde Kontur	735872	€ 9,10	55	Distanzscheibe 1,0mm, Diff 107, runde Kontur	735870	€ 9,10
55	Rollenlager, z.B.Rad hi.außen 107,Diff.div,..	735005	€ 59,49	55	Distanzscheibe 1,0mm, Diff mit 6-Lochdeckeln	735850	€ 25,49
55	Distanzscheibe 0,5 mm, Diff mit 6-Lochdeckeln	735855	€ 30,35	55	Distanzscheibe 0,5mm, Diff 107, runde Kontur	735875	€ 9,10
55	Distanzscheibe 0,2 mm, Diff mit 6-Lochdeckeln	735852	€ 25,49	59	Dichtring Differential / Antriebswelle ab FG	735220	€ 9,75
59	Dichtring, Differential/Achswelle, 45 x 85,3	735223	€ 8,04	60	Lager im Differential, Antriebskegelrad, hinteres	235818	€ 35,33
62	Sechskantschraube mit Ansatzspitze und Feingewinde	735209	€ 21,72	70	Kegelrollenlager Kegelradwelle hinten	735018	€ 55,16
73	Abstandbuchse Kegelradwelle (ab 1967)	235809	€ 4,50	75	Lager Kegelradwelle vorn Vgl.-No: A0029801102	735011	€ 47,59
85	O-Ring, ABS-Sensor in Differential 13,6 X 1,25mm	735242	€ 1,33	85	Verschlussschraube M24 konisch, ohne Bund	114025	€ 8,98
86	Verschlussschraube mit Bund M24 x 1,5	226046	€ 1,69	87	Dichtring 24x29x1,8 Alu ,zB. Getriebe-Öl	226047	€ 0,49
89	Gummistopfen 12mm Bohrung Vgl.-No: A1159870840	798746	€ 1,44	91	Schraube M10 x 20; SW17, 10.9 galvanisch verzinkt	235315	€ 1,40
91	Federscheibe gewellt B10	235316	€ 0,26	91	Schraube M10x25,10.9, SW16, zB. Diff. ab 09.'85	735942	€ 1,10
153	Drehzahlfühler hinten ABS, 107 nur bis 08.'85	754844	€ 184,45	154	O-Ring ABS-Fühler Hinterachse Vgl.-No: A0069977348	735243	€ 0,98


35.g Info Antriebswellen

Allein per Fahrgestellnummer kann die verbaute Sorte von Antriebswellen leider nicht benannt und zugeordnet werden. Die Grafik zeigt deshalb in Prinzip-Vereinfachung die möglichen Bauarten von Gelenken an der Differenzialseite. Die moderneren Wellen mit Ringgelenken wurden fließend in die Fahrzeugserie übernommen und bei Werkstattersatz sogar einzeln (seitenweise) montiert; das Gelenkprinzip der Diff.-Seite galt dann jeweils auch für die Radseite. Die Wartung der Sterngeelenke ist spezialisierten Werkstätten bis heute möglich und nötig bei besonders seltenen Wellentypen; die Wartung kann auch eine Empfehlung sein, wenn z.B. der Erhalt der großen Bauart Schwingungstilger (gummigelagerte Ringmasse) gewünscht ist, immer vorausgesetzt, dass die Kugel-Laufbahnen unbeschädigt sind.


Prinzip 1: populärste Kombination
älterer Gebraucht-Zustände:
Welle mit Stern Gelenken
an Achsen mit Seitendeckeln.
6-Lochdeckel bei kleineren Motorisierungen,
8-Lochdeckel bei V8. Verwandtschaften mit
Strichacht, 123 und 116



Prinzip 2: Ringgelenk-Welle
an Achse mit Seitendeckeln,
späte 107 V8, Verwandtschaft mit W126.
(best zutreffende Werkstatt-Literatur).
Ringgelenkwellen flossen in die
Reparatur und Serie als Ersetzung
für die Stern Gelenkwellen ein.



Prinzip 3: Achse
ohne Seitendeckel,
Verwandtschaft mit W124.
(best zutreffende Werkstatt-Literatur)




Allein per Fahrgestellnummer kann die verbaute Sorte von Antriebswellen leider nicht benannt und zugeordnet werden. Die Grafik zeigt deshalb in Prinzip-Vereinfachung die möglichen Bauarten von Gelenken an der Differenzialseite. Die moderneren Wellen mit Ringgelenken wurden fließend in die Fahrzeugserie übernommen und bei Werkstattdersatz sogar einzeln (seitenweise) montiert; das Gelenkprinzip der Diff.-Seite galt dann jeweils auch für die Radseite. Die Wartung der Stern Gelenke ist spezialisierten Werkstätten bis heute möglich und nötig bei besonders seltenen Wellentypen; die Wartung kann auch eine Empfehlung sein, wenn z.B. der Erhalt der großen Bauart Schwungstilger (gummigelagerte Ringmasse) gewünscht ist, immer vorausgesetzt, dass die Kugel-Laufbahnen unbeschädigt sind. Eine gute Auflistung findet sich in der empfohlenen elektronischen MB-Original Werkstatt-Literatur Typ 107, Medien-Nummer 6516 5604 00, Kapitel 35-620 (Achtung, Kompatibilität mit Wiedergabegeräten beachten): Erkennungszeichen und Gültigkeiten der Antriebswellen, Montagevorrichtungen und Drehmomentangaben. Bei Bauartersetzung Stern Gelenk in Ringgelenk betrifft dies z.B. den neuen Flansch im Differenzial, der auch in Ausführung mit Ringmasse erhältlich gewesen ist.

A1263500837 ersetzbar in 735832	735132	N/A	A1073505710 Antriebswelle	735270	N/A
?			Ringversion V8 FN		
A1073504210 Achsantriebswelle	735240	N/A	Manschette innen,RINGGELENK	735218	€ 22,72
Sternversion V8 FN			(6xM10)		
Manschette innen, RINGGELENK,	735133	€ 38,45	Manschette innen,STERNGELENK	733218	€ 19,41
350-420, M12			280,... FN		
Achsantriebswelle vgl. 107 350	735275	€ 369,55	Rep-Satz Manschette Stern Gelenk-	735830	€ 27,02
3310/4310			Typ mit Töpfen		
Achsantriebswelle, Ersetzung,	735280	€ 160,65	Manschette, (nicht Set), außen,	735939	€ 10,17
Bauart W123, Stern			MEYLE		
Manschette innen, RINGGELENK	735832	€ 6,66	Achsantriebswelle, nominal L	735350	€ 165,01
zB 500/560 FEBI			627mm, Ringgelenke		
Manschette innen,STERNGELENK	735131	€ 9,66	Rest: Rep-Satz Manschette	735130	€ 19,04
V8->85 FN!			Stern gel.-Typ, m.Töpfen		
Sicherungsring, Achswelle im	735934	€ 1,35	Achsmanschettensatz	Art10004271	€ 16,33
Differenzial					

40, 41 Räder und Kardanwelle

R/C107 waren werksseitig durchgängig mit der Reifenbreite 205mm ausgerüstet, bis '85 mit Höhe 70 auf Rädern 6,5R14, ab Vorderachs-MOPf'85 mit Höhe 65 auf Rädern 7R15. Die techn. Achsen-Verwandschaft vor '85 mit W115/116 und ab '85 mit W126, immer LK112/Nabe66,5 stellt Montierbarkeit größerer Zubehör-Räder mit Teilegutachten in Aussicht, jedoch existieren dafür weder ABE noch MB-Freigaben, sondern die vorn sehr engen Platzverhältnisse müssen von einer technischen Prüfstelle zwecks Eintragung immer geprüft werden. Bitte beachten Sie, dass Radschrauben Kompatibilität zur Felge haben müssen, hierfür existieren SLS-Youtube Videos und eine Katalogtabelle in <https://www.sls-hh-shop.de/main/de/mercedes-w111-w108-w114-/40-radbolzen-nach-gesamtlaenge>. Die hier gezeigte Hardyscheiben-Tabelle ist gültig für Werkskombinationen von Getrieben und Achsen: Aggregate-Ümrüstungen können Anpassungen der Kardanwelle nach sich ziehen.



* 50v, 50h Zuordnung der Hardyscheiben / Flex.Discs

Typen **ohne** Änderungstermine, eindeutige Einbauübersicht
Types with no changes, uniqueness purpose chart

	vorn/front	hinten/rear
350SL/SLC	741000	741000
450SL/SLC und 5.0, 420/500/560SL (= alle mit M117)	741120	741120
300SL	741010	741003

Typen **mit** Änderungsterminen, FG oder Altteil vergleichen
Types with changes, pls. compare VIN or old part

	vorn/front	hinten/rear
380SL/SLC früh, bis ca. 08.1980	741000	741000
380SL/SLC spät, ab ca. 09.1980*	741120	741120
* Cab ab 001194, Cpe ab 000839		
280SL/SLC Automatic bis ca. 06.1980	741000	741000
280SL/SLC Automatic ab ca. 07.1980	741002	741000
280SL/SLC Schaltgetr. bis ca. 06.1980	741000	741000
280SL/SLC Schalt. ca. 07.1980 bis 08.1981	741002	741000
280SL Schaltgetr. ca. 09.1981 bis 03.1984	741001	741001
280SL Schaltgetr. ca. 04.1984 bis Auslauf	741001	741000

Der unveränderte Lochkreisdurchmesser bei allen 280SL/SLC würde eine Vereinfachung der Zuordnung erlauben, allerdings variieren einige Scheibendicken und die Werkstattdokumentation verweist in den Zuordnungen auf Variantenänderungen bei den Zentrierhülsen.
Bitte ziehen Sie zu Vergleichszwecken das Altteil heran.

Sortiert nach technischen Merkmalen von Hardyscheibe oder Bolzen weitere Erkennungszeichen

LK90, schmale, symmetrische Bauform, Buchsenlänge 26	Gummidicke 15/22	741000
LK90, Sonderform "Schubweich", ohne Stahlscheiben	Sternanordnung nicht gleichwinklig	741002
LK90, Zug-/Schubweich, Bolzenset-L 50+60	Formscheiben an den Hülsen	741001
LK90, Zug-/Schubweich, Bolzenset-L 55+60	Formscheiben an den Hülsen	741010
LK90, symmetrische Bauform, Buchsenlänge 28,5mm	Gummidicke 17/24,5	741003
LK110, großer Durchmesser	Bolzen M12	741120

R/C107 waren werksseitig durchgängig mit der Reifenbreite 205mm ausgerüstet, bis '85 mit Höhe 70 auf Rädern 6,5R14, ab Vorderachs-MOPf'85 mit Höhe 65 auf Rädern 7R15. Die techn. Achsen-Verwandschaft vor '85 mit W115/116 und ab '85 mit W126, immer LK112/Nabe66,5 stellt Montierbarkeit größerer Zubehör-Räder mit Teilegutachten in Aussicht, jedoch existieren dafür weder ABE noch MB-Freigaben, sondern die vorn sehr engen Platzverhältnisse müssen von einer technischen Prüfstelle zwecks Eintragung immer geprüft werden. Bitte beachten Sie, dass Radschrauben Kompatibilität zur Felge haben müssen, hierfür existieren SLS-Youtube Videos und eine Katalogtabelle in <https://www.sls-hh-shop.de/main/de/mercedes-w111-w108-w114-/40-radbolzen-nach-gesamtlaenge>. Die hier gezeigte Hardyscheiben-Tabelle ist gültig für Werkskombinationen von Getrieben und Achsen: Aggregate-Ümrüstungen können Anpassungen der Kardanwelle nach sich ziehen.

Gelenkwellenlager	Ar10004222	€ 33,85	A1154110697 Gummimanschette	741012	N/A
Satz Hardyscheibe, M117 Typen +	741710	€ 60,69	Kardanwelle		
380ab FG			Radbolzen, 1 Stück, für LM-Rad,	740807	€ 10,53
Nachbaufelge Maxilite Kanaldeckel	940816	€ 296,91	LüA 86mm, 129 uvm		
Maß 8 x 16			Nachbaufelge Maxilite Kanaldeckel	940817	€ 341,53
A1084110097 siehe 241812	241012	N/A	Maß 8 x 17		
Mutter mit Klemmteil M10 X 1,	741048	€ 0,57	Faltschachtel 3-teilig für Radbolzen	K748	N/A
niedrige Bauform			Zubehör-Alufelge "Kanaldeckel"	740709	€ 269,99
Zentrierbolzen f.Radmontage,	259109	N/A	Zubehör-Alufelge Maxilite "Barock"	240808	€ 195,99
original			6x14 ET 30		
Set 20 Radbolzen, Kugelbund,	740805	€ 51,29	Radbolzen, 1 Stück, zu MB-Felgen	740514	€ 4,14
Maxilite			107 ab 9.'85		

	A1264002102 Alufelge 6,5x14	740001	N/A		Radbolzen, Stück, zu Alu-Felge	740004	€ 13,33
	ET30 H2 "Fu				300-500SL,09.1985->		
	B-Ware Alufelge "Kanaldeckel" 7	B740809-1	€ 197,15		Hardyscheibe AIC, Vgl.-No:	741614	€ 44,95
	x15, ET25				A1074100215		
	A1264002202 Alufelge 7jx15 ET25	740002	N/A	16	Rest: Reifenventil, Gummi, vgl.-No:	740034	€ 3,50
	"Barock				A0004000313		
16	Reifenventil, Metallauführung, zu	240033	€ 95,08	16	Ventilkappe Kunststoff schwarz	740035	€ 0,07
	Fuchs-Barock						
40	Reifen 205/70 R 14 "Maxxis"	340036	€ 214,20	40	-NL- Reifen "Maxxis" 205/70 14 H	840030	N/A
					95		
48	Scheibe 13mm zB Hardyscheiben,	741122	€ 0,50	49	Mutter, Paßschraube Kardanwelle,	733822	€ 2,30
	...				Kugelgelenke		
49	Mutter, Paßschraube Kardanwelle,	733822	€ 2,30	50	Satz Hardyscheibe M117 (& 380 ab	741120	€ 120,00
	Kugelgelenke				FG..)		
52	Mutter, bei Kardan Schiebestück	741811	€ 32,14	53	Sicherungsring an Kardanwelle,	741123	€ 1,20
	M39 x 1,5				ca. 1967 - 82		
54	Kugellager, Gelenkwellenlager,	241015	€ 10,07	55	Mittellager, bis Bj. 08.85, mit	741018	€ 24,75
	gekapselt				Kugellager		
55	Mittellager, ab Bj.09.85, ohne	741019	€ 12,99	57	A1234100532 Zentrierbuchse	741040	N/A
	Kugellager				3.Gen.(FN) 5		
57	Zentrierbuchse früh, W108 & 111,	841040	€ 26,32	57	Zentrierbuchse 4.Gen(FN)	741041	€ 31,89
	R107: FN!				vorn/hinten		
57	Zentrierbuchse 5. Generation	741042	€ 14,65	58	Plastikmanschette Kardanwelle	541012	€ 3,45
66	A1264002802 Stahlfelge 7 x 15,	740019	N/A	66	A1264000702 Stahlfelge 6,5x14	740003	N/A
	ET25, zB				ET30 18-L		
67	Radzierdeckel 1-teilig, 14 Zoll,	240040	N/A	67	A1154010324 Radzierdeckel 1-tlg.	240045	N/A
	Edelstahl				14" Chrom		
67	A1154010424 Radzierdeckel 1-tlg.	740040	N/A	68	Halteklammer Radzierdeckel,	240041	€ 3,13
	15" Ch				Vgl.-No: A1234010128		
69	Radbolzen für Stahlfelgen MB-PKW	240005	€ 1,59	70	Alufelge 6,5x14 ET30 H2 Barock	740702	€ 124,95
	ab ca. 1967				KBA, kleine Fehler		
70	Alufelge "Barock" 7x15 ET 23, bis	740008	€ 259,99	70	Zubehör Alufelge 7,0 X 15 "Barock"	740705	€ 249,90
	07.'85				ET23		
71	A1074000025 Centerkappe für LM-	740010	N/A	72	Info: Radbolzen, 1 Stck, speziell zu	740574	€ 19,04
	Rad 'Bar				Rädern 740809		
72	A1264003002 Orig-Alu-Felge 7x15	740000	N/A	72	Alufelge "Kanaldeckel" 7 x15, ET25	740809	€ 261,00
	ET25 H2;85->						
73	-NL- Centerkappe für Alu-Felgen,	740011	N/A	73	-NL- Centerkappe für Felge spät	740013	N/A
	spät, 7x15				CHROMSTERN		
73	-NL- Centerkappe für Alufelge spät	740012	N/A	75	Alufelge "AERO" 9 x17, ET NULL	940819	€ 364,14
	blau/silb						
75	Zubehör-Alufelge Maxilite"AERO" 8	940818	€ 327,25	75	Alufelge "Penta" 9 x16, ET 12	740818	€ 285,60
	x17, ET11						
75	Alufelge "Penta" 8 x16, ET 11	740808	€ 299,95	76	Radbolzen, 1 Stück, LM-Rad	740005	€ 3,00
					280-500SL "Barock"		
76	Radbolzen-Set M12 x 1,5 x 25	740801	€ 30,39	78	Radbolzen, 1 Stück, zu MB-Felgen	740414	€ 4,14
	Kegel, SW19, LÜA 52				107 ab 9.'85		
78	Bitte Variante Wählen: 740814... P	740814	N/A	133	A0005810317 Schraubendreher, 3	258085	N/A
	S / G				tlg.		
134	Radmutternschlüssel,	259101	€ 19,64	136	Radmontagehilfe Alu, 130mm, M12	740213	€ 14,25
	Orig.-aktualisiert				X 1,5		
136	Radmontagehilfe Alu, 100mm, M12	740210	€ 12,95	136	Werkzeugtasche	258806	€ 49,99
	X 1,5						
136	Bolzen für Radmontage, verchromt	259809	€ 49,24	136	A1125800203 Werkzeugtasche mit	258100	N/A
					Werkzeug		
741000	Rep-Satz Hardyscheibe	741000	€ 57,19	741000	Hardyscheibe ohne Schrauben, zB.	741111	€ 52,36
	350SL/C,280/380FN				350SL/C,280/380FN		
741001	Hardyscheibe ohne Schrauben,	741114	N/A	741001	Rep-Satz Hardyscheibe 280SL/C	741001	€ 70,07
	einige 280(FN), 300				-10- FN		
741002	Rep-Satz Hardyscheibe 280SL/C	741002	€ 80,92	741002	Hardyscheibe ohne Schrauben	741112	€ 82,11
	-12- FN				Vgl.-No: A1264100115		
741003	Rep-Satz Hardyscheibe 300SL	741003	€ 54,44	741003	Hardyscheibe ohne Schrauben	741124	€ 60,63
	hinten				Vgl.-No: A2024101315		
741010	Rep-Satz Hardyscheibe zB 300SL	741010	€ 78,09	741010	Rep-Satz Hardyscheibe Vgl.-No:	741810	€ 77,41
	vorn, ...				A1244100615		

40.c Felgen und Radbolzen tabellarisch

Tabellarische Gegenüberstellung kompatibler Achsengenerationen, Nachbaufelgen und Radbolzen.

Achsgeneration	Felgendesign	Abmessung	Hersteller	Felge-SLS-Nr	Bolzen SLS Altern.	
71-85 107 (6": 113)		6 x 14 (nicht 107)	MB-Serie(Fu)	1264001902	740005	
		6 x 14 (nicht 107)	Maxilite	240808	740802	
		6 x 14 (nicht 107)	CWDenm.	240708	740005	
		6,5 x 14	MB-Serie(Fu)	1264002102	740005	
		6,5 x 14	CWDenm.	740702	740005	
		7 x 15	MB-SA	1264003702	740005	
		7 x 15	Maxilite	740008	740802 740888	
		7 x 15	CWDenm.	740705	740005	
		8 x 16	Maxilite	740808	740802 740888	
		9 x 16	Maxilite	740818	740802 740888	
(Penta: das ursprüngliche Design reicht zurück in die Zeit der MB C111 und markenübergreifende Motorsport-Ausstattungen. Und es stellt im R/C107 zeitgenössisches Zubehör dar.)						
85-89 107		7 x 15	MB-Serie(Fu)	1264003002	740414 740814p, ...	
		7 x 15	Maxilite	740809	740574 i.V. 740005	
		7 x 15	CWDenm.	740709 i.V.	in Vorb.	
		8 x 16	Maxilite	940816	in Vorb.	
		8 x 17	Maxilite	940817	in Vorb.	
		8 x 17	Maxilite	940818	740007 740414, ..	
		9 x 17	Maxilite	940819	740007 740414, ..	
		(Aero: das ursprüngliche Design verbreitete sich durch AMG Ende der 1980er Jahre als Zubehör bei W126, 129, 124 .. und wird wegen Passung zur späten SL107-Achse hier erwähnt. Alle Räder außerhalb der sehr begrenzten MB-Freigaben sind eintragungspflichtig.)				
	20 x Sets 					


Mit besonderem Fokus auf R/C107 hier eine tabellarische Gegenüberstellung kompatibler Achsgenerationen, Nachbaufelgen und Radbolzen. Maxilite und CWDenm. (ClassicWheelsDenmark) sind aktuell führende Nachfertiger der alten Felgendesigns. Folgen Sie den jeweiligen Zeilen nach rechts zu den kompatiblen Radbolzen. Rad-Abmessungen in Zoll Breite x Zoll Durchmesser, 6-stellige Nummern sind SLS Katalognummern, 10-stellige Nummern können MB-Ersatzteilnummern mit ehemaliger oder aktueller Gültigkeit sein. Felgendetails wie Einpresstiefe, Fotos, Dokumente, Set-Gebinde erreichen Sie bei Klick auf die blauen Ziffern. In der SLS Katalogabbildung sls-hh-shop \ MB-W111-108-114 \ 40-Radbolzen gibt es eine Bolzen-Aufstellung rein sortiert nach Länge und hinausgehend über das Modell 107. [Bildtafel in Limo-Katalog](#)

B-Ware Alufelge "Kanaldeckel" 7 x15, ET25	B740809-1	€ 197,15	240000	A1264001902 Barock-Felge "Fuchs", 6 j x 14 H	240000	N/A
240708 Zubehör-Alufelge "Barock" 6x14 ET 30	240708	N/A	240808	Zubehör-Alufelge Maxilite "Barock" 6x14 ET 30	240808	€ 195,99
740000 A1264003002 Orig-Alu-Felge 7x15 ET25 H2;85->	740000	N/A	740000	A1264004102 LM-Felge	740016	N/A
740001 A1264002102 Alufelge 6,5x14 ET30 H2 "Fu	740001	N/A	740002	A1264002202 Alufelge 7jx15 ET25 "Barock	740002	N/A
740005 Radbolzen, 1 Stück, LM-Rad 280-500SL "Barock"	740005	€ 3,00	740007	Radbolzen, 1 Stück, für LM-Rad M12 X 1,5, zB R171	740007	€ 2,24
740008 Alufelge "Barock" 7x15 ET 23, bis 07.'85	740008	€ 259,99	740414	Radbolzen, 1 Stück, zu MB-Felgen 107 ab 9.'85	740514	€ 4,14
740414 Radbolzen, 1 Stück, zu MB-Felgen 107 ab 9.'85	740414	€ 4,14	740574	Info: Radbolzen, 1 Stck, speziell zu Rädern 740809	740574	€ 19,04
740702 Alufelge 6,5x14 ET30 H2 Barock KBA, kleine Fehler	740702	€ 124,95	740705	Zubehör Alufelge 7,0 X 15 "Barock" ET23	740705	€ 249,90
740709 Zubehör-Alufelge "Kanaldeckel"	740709	€ 269,99	740802	Set 20 Radbolzen Maxilite, Kegelbund, Gewinde 24mm	740888	€ 49,98
740802 Radbolzen "Kegelbund"	740802	€ 1,79	740808	Alufelge "Penta" 8 x16, ET 11	740808	€ 299,95
740809 Alufelge "Kanaldeckel" 7 x15, ET25	740809	€ 261,00	740818	Alufelge "Penta" 9 x16, ET 12	740818	€ 285,60
940816 Nachbaufelge Maxilite Kanaldeckel Maß 8 x 16	940816	€ 296,91	940817	Nachbaufelge Maxilite Kanaldeckel Maß 8 x 17	940817	€ 341,53

940818	Zubehör-Alufelge Maxilite"AERO" 8 x17, ET11	940818	€ 327,25	940819	Alufelge "AERO" 9 x17, ET NULL	940819	€ 364,14
--------	---	------------------------	----------	--------	----------------------------------	------------------------	----------

42 Bremse

42.a Bremse Zusammenfassung, häufig Gefragtes




A1074201485 Bremszug SL hinten, links/rechts	601Art10003978	N/A	Dichtring	743417	€ 1,61
Bremsleitung, 340mm, diverse Einbauorte	542066	€ 5,95	Bremsgerät/Hauptbremszylinder		
Bremsleitung, Verteiler bis Rad hinten links 255mm	742102	€ 5,70	Bremsleitung, Verteiler bis Rad hinten, re. 1030mm	742066	€ 16,18
Bremsleitung, 300mm, diverse Einbauorte	742165	€ 5,87	Bremsleitung, HBRZ bis Rad, vorn links, 345mm	742068	€ 8,13
A1164200105 Bremsscheibe 116 420 0105 M	743999	N/A	Bremssattel V8, hinten rechts, "Koppellenker"	742954	€ 108,02
A1074301929 Unterdruckleitung 420SL, LHD	743409	N/A	A0044306530 Bremsgerät in MB-Karton	743930	N/A
A1074302029 Unterdruckleitung 420SL, RHD	743408	N/A	Bremsleitung, 1495mm, RHD, HBRZ bis Verbinder	742067	€ 18,93
A0014312687 Gummikappe auf Behälter, Gi	743048	N/A	A0045423017 Geber, HBrZ-Druck bei ABS-Typen	743054	N/A
Halteklammer für Bremsschlauch	243658	€ 1,06	Blebschraube mit Sechskant 5,5 X 13 galv. verz.	990102	€ 0,20
Bremsleitung 420mm, diverse Einbauorte	742064	€ 7,50	A0014315402 siehe 743006	743005	N/A
A1074201885 Bremsseilzug hi.li.450SLC f	742973	N/A	A1074201985 Bremsseilzug hi.re.450SLC f	742974	N/A
Manschette, Ankerplatte/Bremszug, L/R passend	742059	€ 3,99	Bremsleitung, 840mm, ABS-Gerät bis Rad vorn rechts	742168	€ 12,02
Sicherungsschraube	743101	€ 0,70	A0014207820 Set-Bremsklötze vo. 1.73->2	742930	N/A
Bremsscheiben zB 1985->			Bremsscheibe vorn, ab 1980 bis 1985	743299	€ 64,50
Bremsleitung HBrZ LHD --> H.A.-Verteiler, 3190mm	742065	€ 36,89	Hauptbremszylinder, ca. 07.83 - 08.85, FEBI	743813	€ 109,50
Hauptbremszylinder, ab 9.1975 bis	743712	€ 108,02	Bremssattel V8, hinten links,	742953	€ 108,02

80 / 235

2	P-LZ. Ausgleichsbehälter ab 09.1975 bis 08.1985	743006	N/A	2	A0024310802 Ausgleichsbehälter ab 09.'85	743007	N/A
2	Gummitülle Behälter an Hauptbremszyl Typen bis '67	243019	€ 3,20	3	NL! Rep.-Satz Hauptbremszylinder, 280-450 SL/C	743016	N/A
3	Reparatur-Satz zu Hauptbremszylinder (ca.1968-74)	243015	€ 119,00	3	Reparatur-Satz Hauptbremszylinder 07.83 bis 08.85	743018	€ 68,14
3	Rep.-Satz Hauptbremszylinder A0004302760	743017	€ 109,99	3	A0014304760 Rep.-Satz Hauptbremszyl. 09.85->	743019	N/A
4	Exzenterbolzen am Bremsgerät Vgl.-No: A1102950571	243028	€ 24,99	4	Dichtung Pedalträger/Stirnwand ca. 68-85	743028	€ 2,94
4	Bremsgerät T52-9 (ATE)	243030	N/A	4	Bremsgerät ATE, 107 ab 1985, div. R129, W126, 124	743030	€ 297,45
4	Bremsgerät Textar, 107 ab '85, div. 129, 126, 124	743730	€ 292,92	4	NL! Bremsgerät TRW, 107 ab '85, div. 129, 126, 124	743830	N/A
5	Bremssattel hinten links ATE V8 "Koppellenker"	742053	€ 264,48	5	Bremssattel hinten rechts (ATE) W107,114,123	742052	€ 342,65
5	Bremssattel 107,114,123 hinten links	742851	€ 100,70	5	Bremssattel 107,114,123 hinten rechts	742852	€ 105,90
5	Bremssattel ab 01.73 bis 02.80 vorne rechts	742820	€ 144,63	5	Bremssattel, vorne links 300-500SL, ab 09.1985	742012	N/A
5	Bremssattel ab 01.73 bis 02.80 vorne links	742810	€ 144,63	5	Bremssattel 350SL/SLC vorne links 1971+1972	742009	€ 490,65
5	Bremssattel 350SL/SLC vorne rechts 1971+1972	742019	€ 490,65	5	Bremssattel hinten rechts, ATE, V8 "Koppellenker"	742054	€ 265,00
5	ATE-Bremssattel vorne links ab 01.73 bis 02.80	742010	€ 666,00	5	NL! Bremssattel V8, hinten links, Bosch,	742853	N/A
5	ATE Bremssattel vorne rechts ab 01.73 bis 02.80	742020	N/A	5	Bremssattel, vorne rechts 300-500SL, ab 09.1985	742022	N/A
5	Bremssattel (ATE) vorne links ab 03.80 - 08.85	742011	€ 445,00	5	Bremssattel hinten links (ATE) W107,114,123	742051	€ 329,53
5	Bremssattel ab 03.80 bis 08.85 vorne rechts, ATE	742021	€ 445,00	5	NL! Bremssattel V8, hinten rechts, BOSCH	742854	N/A
6	Rep.-Satz Bremssattel vorne ab Baujahr 09.1985	742017	€ 65,87	6	Reparaturatz Sattel vorn ATE, 113,..107->12'72	242015	€ 40,45
6	Rep-Satz Bremssattel vo.03.80->08.85	742015	€ 36,35	6	Rep.-Satz Bremssattel vo.01.73->02.80	742016	€ 28,98
6	Reparatur-Satz Bremssattel hinten	742026	€ 23,86	7	Satz-Bremsklötze vorne (17mm) ab 3.80 bis 8.85	742031	€ 33,50
7	Satz-Bremsklötze hinten '72-'89 ATE	742088	N/A	7	Satz-Bremsklötze hinten '72-'89 BOSCH	742788	€ 24,95
7	Satz Bremsklötze vorn (ATE) Baujahr 1965 - 1972	242030	€ 31,42	7	Satz-Bremsklötze vo.ab1.73 bis 2.80 15mm ATE	742030	€ 31,18
7	Satz-Bremsklötze ab 09.85, 17,5mm ATE	742033	€ 54,06	7	Satz-Bremsklötze hinten 1965-1972 ATE	242088	€ 27,49
8	Handbremsbeläge & Montageteile (ATE) hinten	242200	€ 33,87	9	Anbausatz Bremsbeläge W107 03.1980 -> vorn	742029	€ 9,42
9	Bremssattel hinten rechts, SL, 8Zyl. Koppellenker	742086	€ 39,98	9	Anbausatz vorne 107+116 ab 12.1972 bis 1979	742028	€ 15,26
9	Warnkontakt für Bremsklötze Vgl.-No: A1265402017	742025	€ 2,52	9	Anbausatz Bremsbeläge hinten (ATE)	242082	€ 6,60
9	Anbausatz vorn, ab '65 - '72 außer innenbelüftet	242081	€ 8,90	11	Bremsschlauch hinten "Sattelanschluss"	742106	€ 33,20
11	Bremsschlauch hinten div.107-116 nicht an Sattel	742105	€ 34,99	11	Bremsschlauch vorne Vgl.-No: A1234280535	242040	€ 49,99
11	REST! Bremsschlauch vorn 300-560SL ab 09.85	742101	€ 79,99	12	Bremssattel vorn, R/C ab 08.76, LHD	742080	€ 21,90
12	Feder, Bremsseilwippe bis 08.'76	742555	€ 7,62	12	Bremssattel LHD vorn bis 07.'76 Vgl.-No: A1074200785	742870	€ 21,42
13	A1074201985 Bremszug 450SLC hinten früh rechts	742074	N/A	13	Splint 1,6 x 16 Stahl galv. verzinkt	780888	€ 0,12
13	Bremsseilzug rechte Seite, frühe SL m.Koppellenker	742084	€ 67,89	13	A1074201485 Bremszug SL hinten, li/re	742082	N/A
13	Bremssattel hinten links, SL, 8Zyl. mit Koppellenker	742085	€ 49,99	13	Bremsseilzug linke Seite, frühe SL m.Koppellenker	742083	€ 67,24
13	Bremssattel SLC, hinten, links/rechts "nicht Koppel"	742072	€ 30,33	13	A1074201585 Bremszug SLC hinten, früh, links/rechts	742071	N/A
13	Bremssattel SLC Li.Typen Koppellenker, späte Wippe	742075	€ 23,75	13	Bremssattel SLC Re.Typen Koppellenker, späte Wippe	742076	€ 23,75
13	Bremssattel hinten, SL, FN + 300 links/rechts	742081	€ 61,75	13	A1074201885 Bremszug SLC hinten links 450 früh	742073	N/A

29	Pedalgummi Bremse, "breit", Automatik	729805	€ 5,68	29	Pedalgummi Feststellbremse LHD div.114-126	742890	€ 13,35
29	Pedalgummi, Kupplung + Bremse (klein)	229005	€ 4,71	39	Abdeckblech Bremsscheibe vorn rechts, no ABS	742220	€ 79,67
39	Abdeckblech Bremsscheibe vorn links, no ABS	742210	€ 79,67	79	Knopf "brake release", Bremsentriegelung (LHD)	742079	€ 28,60
79	Knopf für Löse-Mechanismus Fußfeststellbremse LHD	742178	€ 59,50	84	Bremsleitungsverteiler mit 3 Anschlüssen M10 x 1	742804	€ 2,50


42.b Hauptbremszylinder und Bremskraftverstärker



	Hauptbremszylinder 250-280SL, R107 -> 1974	243811	€ 103,99		A002430280164 Reparatursatz, Bendix-Hauptbremszyl.	243021	N/A
	Reparatur-Satz	743816	€ 142,62		Dichtring	743417	€ 1,61
	Hauptbremszylinder, 280-450 SL/SLC				Bremsgerät/Hauptbremszylinder		
	Hauptbremszyl.ab 9.1975 bis 6.1983, ATE	743012	€ 199,99		Behälter ab '68, Vers.Schalter m.Kuppl-Stutzen	243606	€ 90,18
	Dichtring	243017	€ 1,61		A0034302201 Hauptbremszylinder R113 Bendix	243020	N/A
	Bremsgerät/Hauptbremszylinder NL! Bremsgerät TRW, 107 ab '85, div. 129, 126, 124	743830	N/A		A0044306530 Bremsgerät in MB- Karton	743930	N/A
10	Hauptbremszylinder (ATE) 250-280SL, R107 -> '74	243011	€ 196,35	10	Hauptbremszylinder 250 - 280 SL, R107 -> '74	243711	€ 250,82
11	Hauptbremszyl. ab 07.1974 bis 08.1975, ATE	743011	€ 254,22	12	Hauptbremszylinder, ab 9.1975 bis 6.1983	743712	€ 108,02
12	Hauptbremszylinder vorn, 9.1975 bis 6.1983 FEBI	743812	€ 60,34	13	Hauptbremszylinder, ca. 07.83 bis 08.85,	743913	€ 197,66

14	Hauptbremszyl.ATE, ABS-Typen ab 09.1985	743014	€ 218,95	14	Hauptbremszylinder (Febi) ABS-Typen ab 09.1985	743814	€ 83,30
15	Reparatur-Satz zu Hauptbremszylinder ca.68-74, TRW	243815	€ 143,97	15	Kurz-Rep-Satz Hauptbremszylinder 280SL/SE/S spät	243715	€ 19,99
15	Reparatur-Satz zu Hauptbremszylinder (ca.1968-74)	243015	€ 119,00	17	NL! Rep.-Satz Hauptbremszylinder, 280-450 SL/C	743016	N/A
17	Rep.-Satz Hauptbremszylinder A0004302760	743017	€ 109,99	18	Reparatur-Satz Hauptbremszylinder 07.83 bis 08.85	743018	€ 68,14
19	Rep.-Satz HBrZyl, zB 107 ab 09.'85, div 129 bis FG	943016	€ 194,52	24	-NL- Behälter ab '68, Version Schalter	243806	N/A
25	Bremsflüssigkeitsbehälter 12.67 bis 8.75, ERSATZ	243006	€ 308,00	26	A0014315502 Ausgleichsbehälter 116,'75-	643005	N/A
27	Ausgleichsbehälter ab 09.1975 bis 08.1985	743806	€ 329,99	28	A0024310802 Ausgleichsbehälter ab 09.'85	743007	N/A
32	Bremsgerät "ähnlich T52-9"	243630	€ 949,99	33	NL! Bremsgerät 200-280CE , Ref 001 430 6630	543000	N/A
34	Bremsgerät ATE, 107 ab 1985, div. R129, W126, 124	743030	€ 297,45	34	Bremsgerät Textar, 107 ab '85, div. 129, 126, 124	743730	€ 292,92
41	Buchse Bremsbetätigung Vgl.-No: A1232920150	729430	€ 6,49	45	Manschette, Bremsgerät 280SL	243827	€ 22,00
45	HBrZ A0034305901, zB 450SL Var.ABS-1-Druckschalter	743015	N/A	45	A0045423017 Geber, HBrZ-Druck bei ABS-Typen	743054	N/A
46	Dichtung Pedalträger/Stirnwand ca. 68-85	743028	€ 2,94	48	Dichtung Stirnwand/Bremskraftverstärker	743026	€ 7,74
62	Gummikappe auf Behälter, ATE Vgl.-No: A0004319087	743049	€ 2,99	64	Dichtung für Deckel 243007 Vgl.-No: A0004318260	243004	€ 13,74
65	Deckel für Ausgleichsbehälter Vgl.-No: A0004315433	143023	€ 15,55	67	Schwimmer + Kontakteinsatz, Bremsreservoir ab 68	743008	€ 38,08
74	Gummitülle Behälter an HBrZ oder Kuppl.Nehmer	743027	€ 3,02	75	Gummibuchse Behälter auf HBrZ, ca. 9.'75-8.'85	743029	€ 2,64

42.c Vorderradbremse bis 02.1980




01.1971- 02.1980

350-Typen bis ca. Dezember 1972 (043 bis FG..009599, 023 bis FG..005715) waren noch mit kleineren Bremsscheiben ausgestattet (273mm, später 278mm), betrifft auch Änderung bei den vorderen Sätteln (auch Dichtsätze und Belagbefestigung).


	A1074201144 Blech vorn links, ABS	742211	N/A		Reparaturatz Sattel W113,..107 ->12.1972 m.Kolben	242715	€ 79,99
	A1074201244 Blech vorn rechts, ABS	742221	N/A	10	Bremssattel 350SL/SLC vorne rechts 1971+1972	742019	€ 490,65
10	Bremssattel ab 01.73 bis 02.80 vorne links	742810	€ 144,63	10	Bremssattel ab 01.73 bis 02.80 vorne rechts	742820	€ 144,63
10	Bremssattel 350SL/SLC vorne links 1971+1972	742009	€ 490,65	10	ATE Bremssattel vorne rechts ab 01.73 bis 02.80	742020	N/A
10	ATE-Bremssattel vorne links ab 01.73 bis 02.80	742010	€ 666,00	11	Entlüftungsventil M8, lange Bauart, 250-280SL	242001	€ 6,99
12	Schutzkappe, Entlüftung, Bremse, Lenkung	143041	€ 2,75	14	Sicherungsblech Sattel vorn, '66 - 12/1976	242008	€ 6,19
15	Satz-Bremsklötze vo.ab1.73 bis 2.80 15mm ATE	742030	€ 31,18	15	Satz Bremsklötze vorn (ATE) Baujahr 1965 - 1972	242030	€ 31,42
16	A0004210196 Beilage ("Antiquietsch")	742037	N/A	17	NL! Passschraube Bremssattel Version 115	742312	N/A
17	Passschraube Bremssattel "Version 123"	742212	€ 4,99	19	A0004213583 Kolben pro Stück, ATE-Bremssattel	242016	N/A
19	Kolben, Bremssattel z.B.350 '73-'80	742316	N/A	20	Reparaturatz Sattel vorn, W113,..W107 (-> 12'72)	242815	€ 20,68
20	Rep.-Satz Bremssattel vo.01.73->02.80	742016	€ 28,98	20	Reparaturatz Sattel vorn ATE, 113,..107->12'72	242015	€ 40,45
25	Anbausatz vorne 107+116 ab 12.1972 bis 1979	742028	€ 15,26	25	Anbausatz vorn, ab '65 - '72 außer innenbelüftet	242081	€ 8,90
26	Warnkontakt für Bremsklötze Vgl.-No: A1265402017	742025	€ 2,52	31	A0009907212 Zylinderschraube Bremsscheibe @ Nabe	243101	N/A
34	Halter für Bremsschlauch vorn links, nicht-ABS	742999	€ 20,84	34	Halter Bremsschlauch vorn rechts, nicht-ABS	742998	€ 20,84
35	Bolzen, Spurhebel an Achsschenkel	733978	€ 0,93	36	Schraube,z.B.Staubblech an Achsschenkel	799917	N/A
39	Abdeckblech Bremsscheibe vorn links, no ABS	742210	€ 79,67	39	Abdeckblech Bremsscheibe vorn rechts, no ABS	742220	€ 79,67

42.d Vorderradbremse 03.1980-08.1985



	Zubehör für Budweg-Bremssattel	742825	€ 4,39		A1074201144 Blech vorn links, ABS	742211	N/A
	A1074201244 Blech vorn rechts, ABS	742221	N/A	10	Bremssattel ab 03.80 bis 08.85 vorne rechts, ATE	742021	€ 445,00
10	Bremssattel ab 03.80 bis 08.85 vorne rechts	742821	€ 139,13	10	Bremssattel ab 03.80 bis 08.85 vorne links	742811	€ 139,13
10	Bremssattel (ATE) vorne links ab 03.80 - 08.85	742011	€ 445,00	11	Entlüftungsventil M8, lange Bauart, 250-280SL	242001	€ 6,99
12	Schutzkappe, Entlüftung, Bremse, Lenkung	143041	€ 2,75	15	Satz-Bremsklötze vorne (17mm) ab 3.80 bis 8.85	742031	€ 33,50
16	A0004210196 Beilage ("Antiquietsch")	742037	N/A	17	Passschraube Bremssattel "Version 123"	742212	€ 4,99
19	Kolben Bremssattel, z.B. ab 03.'80	742216	N/A	20	Rep-Satz Bremssattel vo.03.80->08.85	742015	€ 36,35
25	Anbausatz Bremsbeläge W107 03.1980 -> vorn	742029	€ 9,42	26	Warnkontakt für Bremsklötze Vgl.-No: A1265402017	742025	€ 2,52
31	A0009907212 Zylinderschraube Bremsscheibe @ Nabe	243101	N/A	34	Halter für Bremsschlauch vorn links, nicht-ABS	742999	€ 20,84
34	Halter Bremsschlauch vorn rechts, nicht-ABS	742998	€ 20,84	35	Bolzen, Spurhebel an Achsschenkel	733978	€ 0,93
36	Schraube, z.B. Staublech an Achsschenkel	799917	N/A	39	Abdeckblech Bremsscheibe vorn links, no ABS	742210	€ 79,67

42.e Vorderradbremse ab 09.1985



	Zubehör für Budweg-Bremssattel	742825	€ 4,39	10	Bremssattel, vorne links 300-500SL, ab 09.1985	742012	N/A
10	Bremssattel, vorne rechts 300-500SL, ab 09.1985	742022	N/A	10	Bremssattel 300-500SL vorne links ab 09 ,1985	742812	€ 137,30
10	Bremssattel 300-500SL vorne rechts ab 09 ,1985	742822	€ 144,26	11	Entlüftungsschraube M8, SW9 Vgl.-No: A3075530107	242007	€ 8,70
12	Schutzkappe, Entlüftung, Bremse, Lenkung	143041	€ 2,75	15	Satz-Bremsklötze ab 09.85, 17,5mm ATE	742033	€ 54,06


17	NL! Passschraube Bremssattel ab '85	742512	N/A	20	Rep.-Satz Bremssattel vorne .ab Baujahr 09.1985	742017	€ 65,87
25	Anbausatz Bremsbeläge W107 03.1980 -> vorn	742029	€ 9,42	26	Warnkontakt für Bremsklötze Vgl.-No: A1265402017	742025	€ 2,52
31	Sicherungsschraube Bremsscheiben zB 1985->	743101	€ 0,70	35	Abdeck-/Schutzblech links (Bremsscheibe) vorn 85->	742213	€ 34,99
35	Abdeck-/Schutzblech rechts(Bremsscheibe) vorn 85->	742214	€ 34,99	36	Schraube,z.B.Staubblech an Achsschenkel	799917	N/A

42.f Hinterradbremse

Durchgängig sind alle Generationen R/C107 hinten mit Bremsscheibe + kombinierter Handbremstrommel ausgerüstet, mit einfach bedientem hinteren Hydraulikkreis und 38mm Kolben, auch bei Ausstattung ABS.

Sortiert nach Relevanz hier die wichtigsten Fragen zum Fahrzeug:

- Schräglenker oder Koppellenker (auch Gruppentafel 42.i), relevant für Sattel-Bauart, Schläuche und Leitungen, Seile der Feststellbremse (Gr42.h).
 - Hersteller der Alt-/Orig-Bremszangen (ATE/Girling/Bendix), relevant für Belagbefestigung, Sattel-Reparatursätze und Entlüfter.
 - Generation der Leitungsverlegung, relevant für Bestellung von Leitungen. Längenmessung und optionale Modernisierung berücksichtigen.
- Für hochgängige Ersatzteile (Bremsscheiben, Beläge, Schläuche, Sattel-Variante Klick51) kann Auswahl mehrerer aktuellerer Neuteilmarken oder Konditionen bestehen (aufgearbeitete Sättel), bitte grundsätzlich L+R paarweise tauschen. Die Modernisierung von mechanisch gesicherten Schrauben in verklebte Schrauben erfolgte an den Sätteln ca. 1976.



Durchgängig sind alle Generationen R/C107 hinten mit Bremsscheibe + kombinierter Handbremstrommel ausgerüstet, mit einfach bedientem hinteren Hydraulikkreis und 38mm Kolben, auch bei Ausstattung ABS.

Sortiert nach Relevanz hier die wichtigsten Fragen zum Fahrzeug:

- Schräglenker oder Koppellenker (auch Gruppentafel 42.i), relevant für Sattel-Bauart, Schläuche und Leitungen, Seile der Feststellbremse (Gr42.h).
 - Hersteller der Alt-/Orig-Bremszangen (ATE/Girling/Bendix), relevant für Belagbefestigung, Sattel-Reparatursätze und Entlüfter.
 - Generation der Leitungsverlegung, relevant für Bestellung von Leitungen. Längenmessung und optionale Modernisierung berücksichtigen.
- Für hochgängige Ersatzteile (Bremsscheiben, Beläge, Schläuche, Sattel-Variante Klick51) kann Auswahl mehrerer aktuellerer Neuteilmarken

oder Konditionen bestehen (aufgearbeitete Sättel), bitte grundsätzlich L+R paarweise tauschen. Die Modernisierung von mechanisch gesicherten Schrauben in verklebte Schrauben erfolgte an den Sätteln ca. 1976.

	Bremsscheibe, hinten (ATE) W113, 107-109, 126..	243899	€ 40,83		siehe 243859	243059	N/A
4	A0004284224 Bremsltg.-Verteiler Heckbod	742004	N/A	4	Blechschraube 6,3 X 22, Kotflügel an Schweller	799930	€ 0,39
4	Bremsleitungsverteiler mit 3 Anschlüssen M10 x 1	742804	€ 2,50	11	Entlüfterschraube für ATE, Gewinde M7 / SW7	942011	€ 3,94
11	Entlüftungsventil M8, lange Bauart, 250-280SL	242001	€ 6,99	11	Entlüfterventil M7, SW9, Sättel hinten	242011	€ 1,80
11	Entlüfterschraube, Gewinde M8 / SW9	942008	€ 3,33	11	Schutzkappe, Entlüftung, Bremse, Lenkung	143041	€ 2,75
11	Entlüfterventil,vorn (ATE) 230SL, M8, SW9	242000	€ 7,79	11	Entlüftungsschraube M8, SW9 Vgl.-No: A3075530107	242007	€ 8,70
20	Handbremsbeläge & Montageteile (ATE) hinten	242200	€ 33,87	20	Set Montageteile (ATE) für Handbremsbeläge, hinten	242201	€ 15,95
26	Reparatur-Satz Bremsattel hinten	742026	€ 23,86	30	Sicherungsschraube	743101	€ 0,70
36	Sicherungsblech hinten: R113, W111-108	242036	€ 4,36	46	Bremsscheiben zB 1985-> Universal Verbinder für Bördel-F Bremsleitungen	142846	€ 1,59
49	A1074270196 Manschette, Ankerplatte/Bremszug	742049	N/A	51	Bremsattel 107,114,123 hinten links	742851	€ 100,70
51	Bremsattel 107,114,123 hinten rechts	742852	€ 105,90	51	Bremsattel hinten links (ATE) W107,114,123	742051	€ 329,53
51	Bremsattel hinten rechts (ATE) W107,114,123	742052	€ 342,65	53	Bremsattel hinten links ATE V8 "Koppellenker"	742053	€ 264,48
53	Bremsattel hinten rechts, ATE, V8 "Koppellenker"	742054	€ 265,00	58	Halteklammer für Bremsschlauch	243658	€ 1,06
59	Schutzmanschette zB Bremsleitung, Drehstab, ...	243859	€ 2,38	59	Blechschraube mit Sechskant 5,5 X 13 galv. verz.	990102	€ 0,20
59	A1089950520 Schelle für 1 Benzinleitung	847040	N/A	59	Manschette, Ankerplatte/Bremszug, L/R passend	742059	€ 3,99
65	Bremsleitung,Verteiler bis Rad hinten, re. 1030mm	742066	€ 16,18	66	Bremsleitung, 340mm, diverse Einbauorte	542066	€ 5,95
82	Anbausatz Bremsbeläge hinten (ATE)	242082	€ 6,60	88	Satz-Bremsklötze hinten '72-'89 ATE	742088	N/A
88	Satz-Bremsklötze hinten 1965-1972 ATE	242088	€ 27,49	88	Zusatz-Beilage für Bremsklötze hinten	742989	€ 4,99
97	Sechskantschraube M6 x 10 gelb verz.	299997	€ 0,35	102	Bremsleitung, Verteiler bis Rad hinten links 255mm	742102	€ 5,70
104	Bremsleitung 195mm, 107 hi. früh*, 230SL vorn früh	742104	€ 21,00	105	Bremsschlauch hinten div.107-116 nicht an Sattel	742105	€ 34,99
106	Bremsschlauch hinten "Sattelanschluss"	742106	€ 33,20	110	Bremsleitung HBrZ LHD --> H.A.-Verteiler, 3190mm	742065	€ 36,89
156	Spreizhebel, passend zu neuem Bremsseil	242855	€ 10,65	156	A1084270074 Bolzen, neue Seile an Fests	242156	N/A

42.h Feststellbremse hintere Seile tabellarisch

Die Vielzahl der hinteren Bremsseil-Varianten ist leider Resultat der ebenso Variantenreichen Bauumgebung:



- Änderung der Spreizhebel in den Ankerplatten ab ca. 12.'74 (neue Seile mit Gabelkopf)
- Verlegung der Zugwippe beim Kardantunnel ab ca. 09.'76 (Umlegung an den hinteren Tunnelrand)
- Varianten Koppel- oder Schräglenkerachse (kann SA sein, nicht zwingend nach FG, bei Verbau der Koppellenker-Achse konnten nicht mehr baugleiche Seile LiRe benutzt werden)
- Varianten Coupe/Roadster

Es besteht leider nur noch zu einem kleinen Teil der ehemals vergebenen Teilenummern für verschiedene hintere Bremsseile Teileverfügbarkeit:

bitte klären Sie mit einem Typ-107-Spezialisten, ob eine Ersetzung mithilfe Anpassung anderer Teile möglich ist. (Umbau der Wippe, Tausch der Spreizhebel)

Hintere Seile der Feststellbremse. Typen LHD = Pedalfeststellbremse, Handhebeltypen(RHD) nur hinten identisch

	Generation Wippe	Roadster mit Schräglenkerachse	Roadster mit Koppelachse	Coupe mit Schräglenkerachse	Coupe mit Koppelachse
Einbau-Seite	links <u>Wippe vor 08.'76</u>	107 420 1385 ersetzt d. 107 420 1485 (erf: neue Spreizhebel Ankerplatte)	107 420 1685 = 742083	107 420 0385 ersetzt d. 107 420 1585 (erf: neue Spreizhebel Ankerplatte)	107 420 1185 ersetzt d. 107 420 1885 (erf: neue Spreizhebel Ankerplatte)
Einbau-Seite	links <u>Wippe nach 09.'76</u>	107 420 2185 = 742081	107 420 2385 = 742085	107 420 2285 = 742072	107 420 2585 = 742075
Einbau-Seite	rechts <u>Wippe vor 08.'76</u>	107 420 1385 ersetzt d. 107 420 1485 (erf: neue Spreizhebel Ankerplatte)	107 420 1785 = 742084	107 420 0385 ersetzt d. 107 420 1585 (erf: neue Spreizhebel Ankerplatte)	107 420 1285 ersetzt d. 107 420 1985 (erf: neue Spreizhebel Ankerplatte)
Einbau-Seite	rechts <u>Wippe nach 09.'76</u>	107 420 2185 = 742081	107 420 2485 = 742086	107 420 2285 = 742072	107 420 2685 = 742076



Die Vielzahl der hinteren Bremsseil-Varianten ist leider Resultat der ebenso Variantenreichen Bauumgebung:

- Änderung der Spreizhebel in den Ankerplatten ab ca. 12.'74 (neue Seile mit Gabelkopf)
- Verlegung der Zugwippe beim Kardantunnel ab ca. 09.'76 (Umlegung an den hinteren Tunnelrand)
- Varianten Koppel- oder Schräglenkerachse (kann SA sein, nicht zwingend nach FG, bei Verbau der Koppellenker-Achse konnten nicht mehr baugleiche Seile LiRe benutzt werden)
- Varianten Coupe/Roadster

Es besteht leider nur noch zu einem kleinen Teil der ehemals vergebenen Teilenummern für verschiedene hintere Bremsseile Teileverfügbarkeit:

bitte klären Sie mit einem Typ-107-Spezialisten, ob eine Ersetzung mithilfe Anpassung anderer Teile möglich ist. (Umbau der Wippe, Tausch der Spreizhebel)

A1084270074 Bolzen, neue Seile	242156	N/A	Manschette, Ankerplatte/Bremszug,	742059	€ 3,99
an Fests			L/R passend		
242855 Spreizhebel, passend zu neuem Bremsseil	242855	€ 10,65	742071 A1074201585Bremszug SLC hinten, früh, links/rechts	742071	N/A
742072 Bremszug SLC, hinten, links/rechts "nicht Koppel"	742072	€ 30,33	742073 A1074201885 Bremszug SLC hinten links 450 früh	742073	N/A
742074 A1074201985 Bremszug 450SLC hinten früh rechts	742074	N/A	742075 Bremszug SLC Li.Typen Koppellenker, späte Wippe	742075	€ 23,75
742076 Bremszug SLC Re.Typen Koppellenker, späte Wippe	742076	€ 23,75	742081 Bremszug hinten, SL, FN + 300 links/rechts	742081	€ 61,75
742082 A1074201485 Bremszug SL hinten, li/re	742082	N/A	742083 Bremsseilzug linke Seite, frühe SL m.Koppellenker	742083	€ 67,24
742084 Bremsseilzug rechte Seite, frühe SL m.Koppellenker	742084	€ 67,89	742085 Bremszug hinten links, SL, 8Zyl. mit Koppellenker	742085	€ 49,99
742086 Bremszug hinten rechts, SL, 8Zyl. Koppellenker	742086	€ 39,98	742555 Feder, Bremsseilwippe bis 08.'76	742555	€ 7,62


42.i Info Zusammenhang Achstyp-Bremsschlauch

Zusammenhang von Hinterachstyp und richtigen Anbauteilen hier am Beispiel Bremsschlauch-Anschluss. Bitte Text beachten.


Bremsschlauch-Anschlussweise Hinterachse




Bild rechts oben: erste Generation, Hinterachse mit einfachem Lenker/Radträger (hier W114), kurze Bremsleitung führt oben zum Sattel, --> **Bremsschlauch nicht direkt an Sattel**. Nur bis ca. 033./73. Achtung: bei Erneuerung des Bremsstellers wird ersetzt in die nachfolgende Bauweise (dann mittlere Bildreihe)



Bildreihe mitte: Hinterachse mit einfachem Lenker/Radträger (hier 300SL und 280SL), Bremsstapel hinter Achsmitte mit seitlichem Anschluss. --> **Bremsschlauch direkt an Sattel**.



Bildreihe unten: Achse m. „Koppellenker“ (hier 500SL + 500SE). **Bremsschlauch nicht direkt an Sattel**, sondern Extraleitung zur Sattelposition vor der Achsmitte. Schnelle Erkennung: Lenker aus Leichtmetall mit auffälliger Wabenstruktur.




42.g Spezialteile für ABS

A1075400417 ABS-Sensor hinten, 107 ab 9.'85	754444	N/A	Relais, 5-Pol siehe Bild, verschiedene Anwendungen	754329	€ 17,85
Hauptbremszylinder (Febi) ABS-Typen ab 09.1985	743814	€ 83,30	Kabelverbinder-Block, 2-Pol, Vgl.-No: A0005461841	154052	€ 44,85
Drehzahlfühler hinten ABS, 107 nur bis 08.'85	754844	€ 184,45	Halteschelle 3-Ltg. z.B. W113-EUR (33mm)	247040	€ 2,90
Bremsleitung 2295mm z.B. 107 HBrrZ an ABS LHD, ...	742166	€ 38,50	Bremsleitung, 2510mm, z.B. ABS bis Rad, vorn links	742167	€ 24,40
Bremsleitung, ca. 2390mm, 190SL vo.re, 107...	142013	€ 22,00	Überspannungsschutz (4-Pol / kurze Bauart), TEXT !	754238	€ 27,50
Bremsleitung, 840mm, ABS-Gerät bis Rad vorn rechts	742168	€ 12,02	O-Ring, ABS-Sensor in Differential 13,6 X 1,25mm	735242	€ 1,33
O-Ring ABS-Fühler Hinterachse Vgl.-No: A0069977348	735243	€ 0,98	ABS-Sensor, vorn W107 (früh)	754343	€ 170,19
ABS-Sensor vorne links 107 ab 09..1985	754642	€ 116,93	ABS-Sensor vorne rechts 107 ab 09.1985	754643	€ 116,93
Hauptbremszyl.ATE, ABS-Typen ab 09.1985	743014	€ 218,95	ABS Sensor, vorne links ABS ab 9.1985	754442	€ 199,99
A0045423017 Geber, HBrrZ-Druck bei ABS-Typen	743054	N/A	A1074201244 Blech vorn rechts, ABS	742221	N/A
A0035457432 ABS-Steuergerät Relais, z.B. ABS, ab FN	754342	N/A	Drehzahlfühler hinten ABS FN	754344	N/A
A1074280085 Dämpfungstreifen ABS-Leitungen	754346	N/A	A1165400917 ABS Drehzahlfühler	754341	N/A
A1074201144 Blech vorn links, ABS	742038	N/A	A1163280684 Gummireiter Bremsltg/Stirnw	742039	N/A
A1239870039 Gummipuffer ABS-Block	742211	N/A	ABS Sensor, vorne rechts ABS ab 9.1985	754443	€ 199,99
	798942	N/A	-NL- Kupplung	754375	N/A

A0005467041 Klemme, --> 154052 254063	N/A	HBrZ A0034305901, zB 450SL 743015	N/A
Halter, hinterer, ABS an 762143	€ 83,30	Var.ABS-1-Druckschalter	
Längsträger VR		Halter, vorderer, ABS an 762144	€ 117,81
ABS-Sensor hinten, 107 ab 9.'85, 754446	€ 171,36	Längsträger VR	
vgl. A1075400417		B-Ware Satz ABS-Sensoren vorn, B754441	€ 220,46
		ABS ab 09.1985	

46 Lenkung

46.a Lenkgetriebe Lenkgestänge 1.Generation




	Splint 2,5 x 25, Kronenmuttern Lenkgestänge	133007	€ 0,24		Zentrierschraube Servo-Mittelstellung	758460	€ 20,09
	Schlauchschelle 18mm, Vgl.-Nr.A0009974752	997998	€ 2,58		Lenkstange 280-500SL/SLC SKF	746780	€ 28,93
	Schlüsselkopf bis 11.1978 Vgl.-No: A0007664406	789190	€ 8,62		Kronenmutter M10X1,Klasse 8, galv. verz, Foto !	133006	€ 2,38
	Kronenmutter M10X1 17H, galv. verz, Foto !	133706	€ 2,45	1	A1074601301 Dicht-Überholung Lenkung,	746211	N/A
50	A1074600037 Rep.-Set Lenkschnecke	746129	N/A	51	Dichtsatz Lenkgetriebe, bis '85	746115	€ 27,63
51	Dichtsatz Servolenkgetriebe, ab 1985	746106	€ 46,04	60	A1154600510Lenkungskupplung , nicht zerlegbar	746075	N/A
60	siehe 746775	746875	N/A	60	Lenkungskupplung - W107 & W116 - AIC	746775	€ 52,50
61	A1369909540 Scheibe an Buchse Lenkungskupplung	746076	N/A	62	Nylonbuchse Lenkkupplung	246876	€ 5,36
62	Nylonbuchse Lenkungskupplung	246076	€ 5,36	62	Nylonbuchse Lenk.kupplung PU	246776	€ 17,59
63	A1159901740 Scheibe an Lenkungskupplung	246077	N/A	64	SL-Sicherung für Bolzen und Wellen SL 10	798724	€ 0,95
67	verwende 222005	746299	N/A	68	A1119900420 Zylinderschraube an Lenkung	746298	N/A
70	Servo-Druckschlauch 4.5 USA früh	799421	€ 132,59	70	Servo-Druckschlauch 280SL/C LHD 1.Gen.	799221	€ 121,38
70	Servo-Druckschlauch V8 LHD früh	799321	€ 127,45	70	Servo-Druckschlauch V8 LHD mittl.Gen.	799322	€ 127,45
70	REST! Servo-Druckschlauch div. 8-Zyl.LHD	799521	€ 129,76	70	Servo-Druckschlauch 4.5 USA mittl.Gen	799422	€ 127,45

71	1m Rücklaufschlauch Servolenk. (ID 15mm)	299020	€ 28,75	71	1m Rücklaufschlauch Servo-Öl 12/18,5mm, ab ca.8.74	799020	€ 34,50
99	Nadellager, Lenkspindel ab 1967	246163	€ 9,33	99	Kombischalter, LHD, ab 09.'75 Nachfertigung	746802	€ 74,38
99	Zündschalter SL/C 107 & weitere	746091	N/A	99	Zündschalter (ca. 1967 - '80)	246091	€ 79,99
99	Zündschlosszylinder "Gen.2"	746052	€ 144,29	99	Manschette Kombischalter ab 09.'75->,	746810	€ 23,40
135	Lenkstange 280-560SL/SLC FEBI	746180	€ 29,99	135	Lenkstange, Original Vgl.-No: A1074600605	746980	N/A
140	Lenkhebel Rep-Satz ab ca.1968 (FG!) FEBI	246062	€ 16,60	141	Schutzblech am Umlenklager, LHD, 107, 111/108spät	749070	€ 78,43
142	Bügel, Abschirmung an Lenkhebel	249079	€ 7,89	145	Lenkungsämpfer R/W/C: 107-116..., Erstausrüster	246080	€ 45,09
145	Sechskantschraube 10.9 M10 X 1 X 40	233146	€ 1,23	145	Lenkungsämpfer R/W/C: 107-116..., Marke AIC	246680	€ 15,01

46.b Lenksäule

NL! Excenterring für Nardi-Lenkrad	746012	N/A	Rosette am Lenkschloss ab ca. 07.'79	768241	€ 41,00
Zündschlosszylinder Generation siehe Schlüsselfoto	746049	€ 46,41	Schlüsselkopf bis 11...1978 Vgl.-No: A0007664406	789890	€ 5,95
Manschette, Blinkerhebel/Lenksäule	746809	€ 22,61	Nardi-Nabe, ab 1976 bis 06.1979, ohne Tüv	746006	€ 143,99
Nardi Lenkrad-Hupenknopf, 2-Pol	746009	€ 139,99	Nardi-Lenkrad, Holz/Alu 39cm ohne Nabe	746010	€ 575,00
Nardi-Nabe, ab 08.79	746005	€ 189,47	Kombischalter, LHD, ab 09.'75 Nachfertigung	746802	€ 74,38
Aluring, Nardi-Classico silber 2005-->	746008	€ 34,44	Zündschalter SL/C 107 & weitere	746091	N/A
Kombischalter LHD, 107 ab 09.'75, Marelli	746502	€ 76,10	Kombischalter LHD, ab 09.75 "Meyle"	746302	€ 95,75
Manschette Kombischalter ab 09.'75->,	746810	€ 23,40	Manschette zwischen Spindel und Mantelrohr unten	246849	€ 16,99
Zündschlosszyl. unbest. Schließg, Gen. ab ca.'85	746053	€ 11,19	Aluring für Nardi-Classico	746018	€ 34,44

46.c Servopumpe / Lenkhilfpumpe früh (schwarz/Eisenguss)



	siehe 246896	246096	N/A		Schlauchschelle 18mm, Vgl.-Nr.A0009974752	997998	€ 2,58
	O-Ringe für ZF-SV-Pumpe, bitte Aggregate-Nummer	746112	€ 5,47		O-Ringe für Vickers-SV-Pumpe (bitte Pumpen-ID!)	746109	€ 1,69
1	Servopumpe (überholt) Vgl.-No: A1274601280	246100	€ 609,99	2	A1164660115 Riemenscheibe V8-SV früh	746141	N/A
3	Rep-Satz Servopumpe, Buchsentyp zum Kleben	246715	€ 255,01	3	Simmerring Servopumpe, bitte Pumpentyp angeben	246144	€ 6,14
3	Rep-Satz Servopumpe, Buchsentyp "schwarz"	246815	€ 239,19	3	NL: Simmerring Servopumpe ZF, zu 746100	746144	N/A
3	siehe 246815 und siehe 246715, A0005865646	246115	N/A	5	A0005864246 Rep-Satz Druckventil früh	746114	N/A
8	O-Ringe für zB 116 460 1780/1880 SV-Pumpe	746111	€ 2,08	8	Dichtsatz Servo-Pumpe, enth.Frontring 17x28	746105	€ 5,36
8	Dichtsatz Servo-Pumpe, enth.Frontring 19,05 x33,33	246104	€ 3,99	10	Filter im Servo Behälter (Gusspumpe)	299022	€ 29,99
14	Dichtring Servo-Vorrats-Deckel	299023	€ 3,68	19	O-Ring Vorrat an Pumpe,klein, 350früh	746243	€ 1,20
20	NL! Hohlschraube, Ölbehälter auf Servo-Pumpe	746089	N/A	20	O-Ring Vickers-Pumpe,Gehäuse,Vorrat(V8)	746246	€ 1,87
25	Scheibenfeder Pumpenwelle-Riemenscheibe	246116	€ 9,50	28	A0019904301 Bolzen für Servopumpe	246112	€ 4,99
29	siehe 246896	246796	N/A	29	Bolzen für Vickers-Gusspumpe, 3X erforderlich	246896	€ 3,45
30	Keilriemen 10 x 1165, z.B. 4.5 Servo,FN	799126	€ 12,99	30	Keilriemen 10 x 1184 Vgl.-No: A0069973392	799123	€ 10,00
32	A1164661251 Abstandring 10mm	746351	N/A	35	Flügelmutter M6, gelb verzinkt	154089	€ 2,55
35	Rändelmutter Servo-Vorrat Vgl.-No: N000467006001	799462	€ 1,50	40	REST! Servo-Druckschlauch div. 8-Zyl.LHD	799521	€ 129,76

40	Servo-Druckschlauch 4.5 USA früh 799421	€ 132,59	40	Servo-Druckschlauch 4.5 USA 799422	€ 127,45
40	Servo-Druckschlauch V8 LHD mittl. Gen. 799322	€ 127,45	40	Servo-Druckschlauch V8 LHD früh 799321	€ 127,45
40	Servo-Druckschlauch 280SL/C LHD 1. Gen. 799221	€ 121,38	41	Schlauchschelle (18-27mm) 999898	€ 4,11
41	1m Rücklaufschlauch Servolenk. (ID 15mm) 299020	€ 28,75	41	1m Rücklaufschlauch Servo-Öl 12/18,5mm, ab ca.8.74 799020	€ 34,50
41	1m Rücklaufschlauch Servo-Öl -Nachfertigung 799720	€ 13,73	246145	O-Ring Druckventil 14X2,5 Vgl.-No: 246145 A0009977445	€ 3,50


46.d Servopumpe / Lenkhelfpumpe ab Bauart "Aluminium"

Dichtung Servo-Vorrat Alu-Pumpen (Text) 746154	N/A	NL: Mutter A0009900962, ausweichen auf 154089 999909	N/A
Scheibenfeder Pumpenwelle-Riemenscheibe 246116	€ 9,50	Servo-Druckschlauch 799621	€ 64,90
Filter, Servopumpe, Marke MANN 799022	€ 13,69	Dichtsatz Servopumpe, bitte Pumpennummer 946105	€ 11,60
O-Ringe für Vickers-SV-Pumpe (bitte Pumpen-ID!) 746109	€ 1,69	Schlauchschelle (18-27mm) 999898	€ 4,11
Simmerring Servopumpe, bitte Pumpentyp angeben 246144	€ 6,14	Wellendichtring 19,05 x 30, versch.SV-Pumpen 946144	€ 1,43

47 Kraftstoffversorgung

47.a 1971 - 1976 Benzintank und Benzinpumpe

Abbildung der Pumpenanordnung von D-Jet-Typen und Tank-Varianten bis inklusiv K-Jet



Tank: die Karosserieumgebung blieb über die Bauzeit nahezu unverändert, sodass sich die Wahl der richtigen Tank-Generation nach dem verfügbaren Tauchrohrgeber richten könnte oder unter Zuhilfenahme der Umgebungsteile in die späteste Generation upgraden lässt. Bitte Frachtkosten einplanen. Roadster- und Coupe-Tanks (und Tankgeber) sind nicht gegeneinander austauschbar. Der liegende SL-Expansionsbehälter wurde schon früh von Blech in Kunststoff geändert, eine seltene erste Tank-Generation kam mit nur einem Ventilationsstutzen (später alle Tanks 5 Stutzen). Mittlerweile irrelevant: Die Füllrohr-Sperre gegen Verbleit-Zapfpistolen als Kat-Nachrüstzusatz ist obsolet und der Querschnitt in vereinfachter Weise grundsätzlich auf bleifrei abgestimmt. Abschließendeckel für Typen ohne ZV können unter Anlieferung von Dokumenten bei MB noch mit Wunschschießung erfragt werden.

Pumpenpaket: diese Abbildung gültig für Typen D-Jetronic, Ausführung ohne Verdunstungsanlage, Pumpenpaket ohne Druckspeicher, falls Original-Pumpe verbaut, erkennbar an seitlichem Druckausgang. Bedingt durch die schlechte Liefersituation ist Umrüstung auf modernere Pumpen (Inline-Bauart) populär, sodass Montageteile individuell abweichen können, vgl. Bildtafel modernerer Typen. Einsatz K-Jetronic 4.5 US bereits 09.'75.

Tankgeber: schwankende Liefersituationen und Schwächen bei Nachfertigungen können eine Anfrage bei professionellen Überholern nahelegen. Die Bauart-Generationenänderung erfolgte ohne Einfluss auf die elektrische Funktion, zu Pinbelegung und Vorab-Fehlereinkreisung existiert ein sls-hh Youtubevideo.

A1109870145 siehe 147016 oder 247014	N/A	Relais Kraftstoffpumpe (10-Pin) 754325	€ 36,21
347014		Dämmstück für Tank--> verwende 768847	N/A
Kraftstoffspeicher "K-Jet" (bis 02..1979) 747609	€ 145,00	747682	
Dämmstück Tank um 768848	N/A	Tank, SLC spät, 747801	€ 899,00
Rücklaufstutzen, verwende 747681		Halter, Benzinpumpenpaket oben 547080	€ 19,90
Halter Pumpe & Filter 1976-1985 547081	€ 82,40	Universal-Benzinpumpe, gute 347005	€ 158,27
Reduzierstück 15mm auf 12mm, 347998	€ 7,66	Alternative für D-Jet	
neue Pumpen an 82L		Relais Kraftstoffpumpe 6-Pol, 754384	€ 74,11
Drehzahl-Relais 7p,Kraftstoffpumpe 754305	€ 73,13	Nachf. zu 0015450605	
vgl.A0015455305		Relais Kraftstoffpumpe V8 ab '85, 754825	€ 58,85
Benzinpumpe Bosch 0 580 464 999 747905	€ 291,10	10-Pin	
Kraftstoffsieb am Tank Vgl.-No: 747713	€ 35,76	NL! Pumpenrelais vgl.0015450705 754323	N/A
A2014700406		- 3.80-8.81, 6-pol	

	Gummireiter für 3 Leitungen (8 + 8 + 5mm)	247859	€ 5,63		Gummitülle 3/26mm zB Tankentlüftung	798860	€ 1,87
	Gummischutztülle zB bei Benzinschlauch	798847	€ 1,87		Pumpenrelais V8, ca. 81-85, 7 Pin	754327	€ 70,21
	1m Kraftstoffschlauch ID 13mm, AD 20mm, glatt	747027	€ 27,19		Gummipuffer, z.B. kleine Benzinpumpe	247823	€ 3,90
	Spannbackenschelle für Durchm. 11mm, Edelstahl	999897	€ 2,38		Gummipuffer Tankklappe W108-111 & SLC 107	398795	€ 2,30
	Schlauchschele (18-27mm)	999898	€ 4,11		Ringöse, crimp, unisoliert, hochtemp. MS sn, ID5,3	997988	€ 0,33
	Spannbacken-Schlauchschele 17mm zB für 747004	999896	€ 2,25		Spannbacken-Schlauchschele 13mm, rund ziehend	747997	€ 1,99
	A1164780037 Schutzhaube Kraftstoffpumpe	847121	N/A		NL! siehe 754921 Kraftstoffpumpen-Relais ,	754321	N/A
	Relais Kraftstoffpumpe 6-Pol, Nachfertigung	754884	€ 29,90		A0015450405 Relais Kraftstoffpumpe 380 früh, FN	754326	N/A
	A1074700789 Ausgleichbehälter Gen II	747103	N/A		A1234700193 Ventil, Kraftstoffrückl.	247065	N/A
	NL! Tankverschluß m.Schloss, schwarz, HELLA	747011	N/A		NL-Kraftstoffsieb am Tank,m.Dichtring	747012	N/A
	LZ! Relais Kraftstoffpumpe 3.8/5.0 früh, 6-Pin	754322	€ 173,74		Relais Kraftstoffpumpe (10-Pin) *AIC*	754225	€ 33,50
	siehe 747736	747836	€ 315,05		A0035450105 Relais, Kraftstoffpumpe, V8 ab 85	754334	N/A
	A0025452705 Relais Kraftstoffpumpe zB 300SL bis FN	754332	N/A		NL! Relais Kraftstoffpumpe vgl.A0015454305 9-Pol	754324	N/A
1	Dämpfungsbeilage Tank-Rückseite	747683	€ 7,02	1	Tank SL107, letzte Generation (z.Geber m.Gewinde)	747000	€ 690,20
1	Neopren Zellkautschuk 6mm, selbstklebend 1/2qm	968035	€ 31,50	1	Tank SL107, mittlere Generation	747019	€ 595,00
1	Tank SL107, frühe Generation	747008	€ 474,81	5	Blechschrabe 4,2 x 19 zB Scheinw->Kotf, ...	788081	€ 0,88
5	Blechmutter, zB Bef.Schlingertopf, 4,2	798166	€ 0,58	5	Blechmutter für Schrauben 4,2, längliche Form	299028	€ 0,33
9	A1075420004 Tankgeber SL, Generation 1 (5-Loch)	747024	N/A	10	A1075420404 Tankgeber "Gen II" zu Überwurfmutter	747016	N/A
10	Tankgeber "SL-Gen II" zu Überwurfmutter,Nachfertig	747816	€ 172,55	11	Tankgeber SL ab ca. 08.'76 (Sechskantkopf) *	747736	€ 118,99
11	A1075420804 Tankgeber SL ab 08.'76(ab K	747036	N/A	12	A1075420104 Tankgeber 350/450SLC -> 11.	747015	N/A
13	A1075420504 Tankgeber SLC '73 bis 08.'7	747025	N/A	14	A1075420704 Tankgeber SLC ab K-Jet, 8.7	747026	N/A
15	Sechskant-Flanschmutter mit Sperrverzahnung M5	999038	€ 0,54	15	Dichtung Tankgeber Vgl.-No: A1104710180	147015	€ 1,48
16	Dichtring Tankgeber ab 12.'72 Vgl.-No: A1079971345	747316	€ 1,96	17	Flanschring, zB 107 mittlere Tank-Generation	747317	€ 44,95
19	Abdeckung über Öffnung für Tankgeber	247814	€ 5,20	20	Dämpfungsbeilage Tank am Schraubsieb	747682	€ 5,31
20	Kraftstoffsieb (Nachfertigung) W107, W116 Benzin	747612	€ 20,23	25	Manschette, Tankstutzen bis ca. 07.1980	747017	€ 10,00
25	Gummipuffer SL-Tankklappe, 2x erforderlich	798787	€ 2,21	25	Gummimanschette, Tankstutzen ab ca. 07.'80	747818	€ 6,70
28	A1074700133 Tankhalter Verstärkung	747066	N/A	30	Tankverschluss, Kunststoff, ohne Schloss	747009	€ 8,15
31	Tankverschluss, Original, Huf, mit 1 Schlüssel	747010	€ 59,99	32	Dichtring Tankdeckel an Füllrohr	247010	€ 3,27
40	Gummikappe Leitungsanschluss, zB. Benzinpumpe(n)	299018	€ 2,53	40	NL: Bosch 0 580 464 003 Pumpe"D-Jet"-Typen	747005	N/A
42	Dämpferbehälter Gen."D-Jet", 2 Stutzen	747717	€ 89,99	42	A1074700716 Dämpferbehälter 09.'75 bis 02.'79	747718	N/A
45	Benzinfilter D-Jet, z.B.107 bis 6.1976 (Schelle74)	747702	€ 29,99	53	Gummipuffer an Pumpe kleine Bauart	247023	€ 4,74
55	A1264780137 Schutzhaube Kraftstoffpumpe	747321	N/A	61	Spannbacken-Schlauchschele 17mm	747993	€ 1,65
65	Schlauchstück 11x17 m.Gewinde, bis FN	747004	€ 40,28	67	Anschluss zu Filter 747702 Vgl.-No: A1074700279	747147	€ 9,75
68	Alu-Dichtring (14 x 18 x 1,5 mm)	207186	€ 1,08	70	A1074760901 Benzinleitung Vorlauf SL V8, LHD	747056	N/A
70	A1074761801 Benzinleitung. Vorlauf SLC,V8,L	747058	N/A	70	A1074761301 Benzinleitung Vorlauf. SL,V8,LHD	747063	N/A
70	A1074761401 Benzinleitung	747062	N/A	70	A107476020126 Benzinleitung.	747060	N/A

70	Vorlauf 280SL bi A1074760001 Benzinleitung Vorlauf SL,V8 ->	747055	N/A	71	Vorlauf SLC V8 A1074761201 Benzinleitung Rücklauf SL,V8,R	747059	N/A
71	A107476100126 Benzinleitung Rücklauf SL V8 L	747057	N/A	74	1m Kraftstoffschlauch ID 5,5mm, Textil-ummantelt	247847	€ 3,99
74	Spannbacken-Schlauchschele für 12mm Durchm.	747992	€ 1,32	74	NL!1m Kraftstoffschlauch ID 5,5mm, außen glatt	247047	N/A
74	Schlauchschele 10 - 16, Bauart Schneckengewinde	999888	€ 1,84	75	Dämpfungsbeilage Tank am Rücklaufstutzen	747681	€ 2,28
76	Kraftstoffschlauch (1m) 11/17mm, Gewebe	247005	€ 10,41	77	1m Kraftstoffschlauch 7,5/13,5mm glatt	247007	€ 8,50
83	Halteschele (37,5mm) für mehrere Leitungen	747040	€ 5,24	85	Halteschele für mehrere Leitungen 40mm	247049	€ 3,00
85	Halteschele 3-Ltg. z.B.W113-EUR (33mm)	247040	€ 2,90	86	Befestigungsschele Leitungen für 30mm Gummi	147014	€ 2,50
87	A1089950520 Schele für 1 Benzinleitung	847040	N/A	89	LZ: Gummireiter für 4 Leitungen zB US-113.044	847038	N/A
89	Gummireiter für Ltg.-Schele, (bis) 5 Leitungen	747039	€ 2,11	91	Gummireiter Leitungsschele, 2x8mm	747038	€ 1,84
91	Gummieinlage Leitungsschele, 2+1Leitungen	247839	€ 7,09	92	Gummireiter 1x8 + 2x5 mm Leitungen	847039	€ 2,82
93	A1124760284 ausweichen auf 847039	347039	N/A	95	Schraube mit Sicherungsblech Vgl.-No: A1204200227	188036	€ 8,45
97	Gummitrompete, Tankentlüftung Vgl.-No: A1074710281	747079	€ 10,00	98	Kraftstoffschlauch 8,5mm/15mm, Textil	247050	€ 12,60
101	Kunststoffklammer für 2x8mm Vgl.-No: A0009950068	798177	€ 0,55	102	A0029887778 Klammer	798176	N/A
103	Gummischeibe für M6 Vgl.-No: A1159971040	299081	€ 1,19	154	Relais, 5-Pol siehe Bild, verschiedene Anwendungen	754329	€ 17,85

47.b 1976 - 1985 Benzinpumpe

Abbildung der Pumpenanordnungen der K-Jet-Generationen: ab ca. 1976 nach Ablösung D-Jet und bis 1985 vor Einführung der KE-Systeme.
Tank-Infos siehe 47.a




Bild für die Baujahre 1976 bis 1985 (K-Jet mit Einzelpumpe): mit zahlreichen kleinen Änderungen wurde die Pumpenumgebung schrittweise weiterentwickelt:

- nach Ablösung der D-Jetronic: Montage eines Druckspeichers (hinter dem Filter)
- Einsatz von In-Line-Pumpe (Ersetzung der Pumpe mit Quer-Ausgang)
- Anordnung geändert: Druckspeicher gewendet und Rohranschluss parallel zum Filter
- Druckausgleichleitung mit -Ventil ergänzt, Druckseite des Speichers nur noch ein Anschluss
- Rückschlagventil an Pumpen-Druckseite (später im Lieferumfang aller Pumpen)
- Druckausgleichleitung mit -Ventil wieder entfallen
- Querschnitt Saugseite vergrößert, betrifft Pumpe, Saugschlauch und Saugdämpfer (Stutzen größer, Gehäusedurchmesser kleiner), dadurch auch die angeschlossenen Schläuche anders. Pumpenhalter und Abdeckung mehrfach geändert.

Alle Änderungen des Filters erfolgten umgebungskompatibel, die aktuellste Version passt bei allen, jedoch ist Durchmesser-Abgleich vor Bestellung dringend empfohlen.

Bei Bestellung der anderen Komponenten muss vorher die Ausführung gesichtet werden.


Meterware-Schläuche werden ohne Schutzhülle oder Dämmung geliefert.

	Kraftstoffpumpe mit Anbaumaterial, 747647	€ 138,81		Relais Kraftstoffpumpe V8 ab '85, 754825	€ 58,85
	FEBI			10-Pin	
	Kraftstoffsieb (Nachfertigung) 747612	€ 20,23		Relais Kraftstoffpumpe (10-Pin) 754325	€ 36,21
	W107, W116 Benzin				
	Schlauch, Filter an Förderleitung ab 747931	€ 50,50		Kraftstoffsieb am Tank Vgl.-No: 747713	€ 35,76
	1985			A2014700406	
	Abdeckung über Öffnung für 247814	€ 5,20		Gummireiter Leitungsschelle, 747038	€ 1,84
	Tankgeber			2x8mm	
	Gummitülle 3/26mm zB 798860	€ 1,87		Gummischutztülle zB bei 798847	€ 1,87
	Tankentlüftung			Benzinschlauch	
	Stutzen mit Ventil für Förderpumpe 747141	€ 15,79		LZ: Leitung, Pumpe an Filter und 747149	N/A
	K/KE FN			Speicher	
	Gummipuffer SL-Tankklappe, 2x 798787	€ 2,21		Gummireiter für 3 Leitungen (8 + 8 247859	€ 5,63
	erforderlich			+ 5mm)	
	Manschette, Tankstutzen bis ca. 747017	€ 10,00		Kraftstoffspeicher ab 2.1979 bis 747810	€ 132,42
	07.1980			8.1985	
	NL! siehe 754921 754321	N/A		siehe 747736 747836	€ 315,05
	Kraftstoffpumpen-Relais ,				
	Spannbacken-Schlauchschele für 747992	€ 1,32		Relais, 5-Pol siehe Bild, 754329	€ 17,85
	12mm Durchm.			verschiedene Anwendungen	
	Gummipuffer, z.B. kleine 247823	€ 3,90		A0035450105 Relais, 754334	N/A
	Benzinpumpe			Kraftstoffpumpe, V8 ab 85	
	Gummipuffer Tankklappe 398795	€ 2,30		A0025452705 Relais 754332	N/A
	W108-111 & SLC 107			Kraftstoffpumpe zB 300SL bis FN	
	Ringöse, crimp, unisoliert, 997988	€ 0,33		Relais Kraftstoffpumpe (10-Pin) 754225	€ 33,50
	hochtemp. MS sn, ID5,3			*AIC*	
	Tank SL107, letzte Generation, JP- 747800	N/A		A1074700716 Dämpferbehälter 747718	N/A
	Nachfertigung			09.'75 bis 02.'79	
	Schlauchschele 10 - 16, Bauart 999888	€ 1,84		A1264700164 Leitung, Pumpe bis 747139	N/A
	Schneckenengewinde			Speicher/Fi	
2	Dichtring Ablassschraube CU 299303	€ 0,30	4	Hohlschraube M12 X 1,5 X 24 747146	€ 1,99
	12,3x17x1,4			SW17	
5	Hutmutter für Leitungsstutzen M12 747143	€ 3,96	10	Kraftstoffpumpe div. K-Jet, Pierburg 747106	€ 179,96
10	Benzinpumpe ab 06.1976 bis 747006	€ 71,61	10	Benzinpumpe Bosch, Einzelverbau, 747947	€ 114,24
	08.1985+300SL			K+KE bis M103	
15	Benzinfilter D 81mm, ab 1985 alle 747701	€ 41,95	15	Benzinfilter D 75mm, ab 6.'76 bis 747700	€ 34,99
	KE, weitere			FN, Text beachten	
20	Kraftstoffspeicher, K-Jet, bis 747709	€ 298,99	20	Kraftstoffspeicher "K-Jet" (bis 747609	€ 145,00
	02.1979 Bosch			02..1979)	
21	Kraftstoffspeicher, ab 2.1979 bis 747710	€ 399,00	30	A116470021605 Dämpferbehälter 747719	N/A
	8.1985, Bosch			08.'75-05.'77	
31	Metall-Dämpferbehälter "3-Stutzen" 747716	€ 96,82	31	A0004760016 Dämpfer W2647726	N/A
	ab ca. 5.1977				
32	A1264700116 Dämpferbehälter ab 747720	N/A	35	1m Kraftstoffschlauch 14/22mm 747029	€ 45,12
	05.'77			FPM	
35	Kraftstoffschlauch (1m) 11/17mm, 247005	€ 10,41	36	1m Kraftstoffschlauch ID 13mm, AD 747027	€ 27,19
	Gewebe			20mm, glatt	
40	Schlauchstück 14X20 m.Gewinde 747002	€ 21,37	40	Schlauchstück 11x17 m.Gewinde, 747004	€ 40,28
	M18 x 1,5			bis FN	
50	1m Kraftstoffschlauch 7,5x12,5 247807	€ 7,13	50	Kraftstoffleitung, K-Jet, Pumpe an 747138	€ 23,45
	Textil			Filter	
51	A1234702264 Kraftstoffleitung 747137	N/A	53	Kraftstoffleitung Pumpe an 747151	€ 69,90
	Pumpe->Filter-			Speicher, ab 03.'80*	

55	Kraftstoffschlauch, Filter bis Speicher, K bis 78	747110	€ 23,19	57	A12347022275 T-Schlauch Speicher>Ventil	747128	N/A
60	Kraftstoffschlauch, Filter an Vorlauf	747028	€ 6,94	60	Kraftstoff-Schlauch, Speicher bis Vorlauf, FN!	747148	€ 16,90
63	Kraftstoffschlauch, Rückl. 8-Zyl.EU->85	747041	€ 105,55	65	Kraftstoffschlauch Filter an Vorlauf	747728	€ 49,99
66	Kraftstoffschlauch -> Filter an Vorlauf	747127	€ 77,89	68	1m Kraftstoffschlauch ID 5,5mm, Textil-ummantelt	247847	€ 3,99
68	NL!1m Kraftstoffschlauch ID 5,5mm, außen glatt	247047	N/A	70	A1164700193 Ventil	747159	N/A
80	A1264780137 Schutzhaube Kraftstoffpumpe	747321	N/A	81	Blechschraube 6,3 X 22, Kotflügel an Schweller	799930	€ 0,39
85	A1264780340 siehe 547080	747080	N/A	85	Halter, Benzinpumpenpaket oben	547080	€ 19,90
86	Gummipuffer an Pumpe kleine Bauart	247023	€ 4,74	90	Schraube M5 x 40 zB. Pumpenpaket	799847	€ 0,56
90	Halter Pumpe & Filter 1976-1985	547081	€ 82,40	90	A1234700381 3-tlg. Halter Benzinpumpe K-Jet,aktu	747081	N/A
92	Schelle Druckspeicher Vgl.-No: A1264700281	747082	€ 23,07	92	A1264701581 Halteschelle, II. Benzinpumpe	747120	N/A
97	Edelstahl Spannbacken-Schelle für 20mm Durchm.	997898	€ 12,79	97	Spannbacken-Schlauchschele 17mm	747993	€ 1,65
154	LZ! Relais Kraftstoffpumpe 3.8/5.0 früh, 6-Pin	754322	€ 173,74	154	NL! Relais Kraftstoffpumpe vgl.A0015454305 9-Pol	754324	N/A
154	Pumpenrelais V8, ca. 81-85, 7 Pin	754327	€ 70,21	154	Relais Kraftstoffpumpe 6-Pol, Nachf. zu 0015450605	754384	€ 74,11
154	A0015450405 Relais Kraftstoffpumpe 380 früh, FN	754326	N/A	154	NL! Pumpenrelais vgl.0015450705 - 3.80-8.81, 6-pol	754323	N/A
154	Relais Kraftstoffpumpe 6-Pol, Nachfertigung	754884	€ 29,90	154	Drehzahl-Relais 7p,Kraftstoffpumpe vgl.A0015455305	754305	€ 73,13

47.d 1985 - 1989 Benzintank und Benzinpumpe

Zeitraum September 1985 bis Modell-Ende 1989: Baugruppe Tank und Pumpe mit Umgebung passend abgebildet zur letzten Generation R107.



Zeitraum September 1985 bis Modell-Ende 1989:

Die KE-Gemischauflbereitung (ungeachtet ob Kat oder RÜF) kam unter Beibehalt der letzten Tank-Generation (Einschraub-Sender, Bleifrei-Füllrohr), der Be-/Entlüftung via Aktivkohlefilter und mit Rohrbogen (Klick 37) anstatt Saugdämpfer.

Das Pumpenpaket beinhaltete ab 9.'85 die Förderpumpe Bosch 0580254943 bei Einzelanordnung (300SL-Serie) und 2 Stück Bosch 0580254951 /wahlweise Pierburg E2T (in hydr. Reihenanordnung in V8-Typen, die zudem serienmäßig Klima und damit einen Leitungskühler im Motor-Rücklauf hatten, zuvor SA 11177). Pumpenersetzungen und Modernisierungen sind möglich unter fachkundiger Begleitung. Komfortmerkmal Doppelpumpe: zur Minderung der Dampfblasenprobleme (Heißstart, Hochtemperatur-Leerlauf) wurde die Doppelpumpenanordnung zur Serienausstattung bei V8 und nachrüstbar bei 300SL und auch bei W124 etc.. Wenn Anforderungen oder Diagnose nicht exakt ermittelt werden können*, empfehlen wir, Ersatz entsprechend der ursprünglichen Ausrüstung zu wählen.

*zu berücksichtigen sind:

sicheres Erreichen der Spitzendrücke: 5,4 bar bei M103 und 6,3 bar bei V8,
Einhaltung der Stromaufnahme: 6-10 Amp bei M103 und 4-8 Amp (2x) bei V8,
Fördervolumen (Rücklaufmessung) >1,5L/min.

Pumpenmodernisierungen können diese Hintergründe haben: Preisvorteile, Verfügbarkeit der Gesamtumgebung, Geräuschdämmung.

Moderne Kraftstoffe: es erhöhen sich gleichzeitig chemische Anforderungen an die Systembauteile und die verwendeten Materialien unterliegen industriellen Einsparversuchen. SLS ist bemüht, schwache Produkte nicht ins Sortiment gelangen zu lassen, das Einhalten der Wartungsintervalle bleibt aber ein weiterer Faktor für den sorglosen Betrieb. (Kondenswasser im Tank ist einer der Hauptverursacher von Stand-/Korrosionsschäden in Mengenteilern).

Schützende (ölende) Additive sind bei Nicht-Kat-Typen OK und können das Tankleben verlängern, gegenüber aggressiv reinigenden Additiven ist Vorsicht geboten. Aufgrund der innenliegenden Kunststoffbauteile ist eine Tank-Aufarbeitung+Innenbeschichtung kaum möglich.


A1109870145 siehe 147016 oder 347014	247014	N/A	NL! Pumpenrelais vgl.0015450705 - 3.80-8.81, 6-pol	754323	N/A
Schlauchschelle 10 - 16, Bauart Schneckengewinde	999888	€ 1,84	Ringöse, crimp, unisoliert, hochtemp. MS sn, ID5,3	997988	€ 0,33
Relais, 5-Pol siehe Bild, verschiedene Anwendungen	754329	€ 17,85	Pumpenrelais V8, ca. 81-85, 7 Pin	754327	€ 70,21
NL! Relais Kraftstoffpumpe vgl.A0015454305 9-Pol	754324	N/A	LZ! Relais Kraftstoffpumpe 3.8/5.0 früh, 6-Pin	754322	€ 173,74
A0015450405 Relais	754326	N/A	Gummischutztülle zB bei	798847	€ 1,87

	Kraftstoffpumpe 380 früh, FN A1264702864 Leitung Pumpe I an Pumpe II	747140	N/A		Benzinschlauch Gummitülle 3/26mm zB	798860	€ 1,87
	A0004760016 Dämpfer	W2647726	N/A		Tankentlüftung Stutzen mit Ventil für Förderpumpe	747141	€ 15,79
	Gummireiter für 3 Leitungen (8 + 8 + 5mm)	247859	€ 5,63		K/KF FN Kraftstoffsieb am Tank Vgl.-No:	747713	€ 35,76
	Relais Kraftstoffpumpe 6-Pol, Nachf. zu 0015450605	754384	€ 74,11		A2014700406 Drehzahl-Relais 7p,Kraftstoffpumpe	754305	€ 73,13
	Blechschrabe 4,2 x 19 zB	788081	€ 0,88		vgl.A0015455305 Gummipuffer, z.B. kleine	247823	€ 3,90
	Scheinw->Kotf, ...				Benzinpumpe A1074700789 Ausgleichbehälter	747103	N/A
	Relais Kraftstoffpumpe 6-Pol, Nachfertigung	754884	€ 29,90		Gen II NL-Kraftstoffsieb am	747012	N/A
	Relais Kraftstoffpumpe (10-Pin) *AIC*	754225	€ 33,50		Tank,m.Dichtring Tank SL107, letzte Generation,	747600	N/A
	Tankverschluss, abschließbar Vgl.-No: A2014710130	747309	€ 24,99		graue Nachfertigung Tank SL107, letzte Generation, JP-	747800	N/A
1	Tank SL107, letzte Generation (z.Geber m.Gewinde)	747000	€ 690,20	1	Nachfertigung A1075420804 Tankgeber SL ab	747036	N/A
3	siehe 747736	747836	€ 315,05	3	08.'76(ab K A1244700359 Aktivkohlefilter	747168	N/A
3	Tankgeber SL ab ca. 08.'76 (Sechskantkopf) *	747736	€ 118,99	4			
5	P-LZ. Schutzhaube Kraftstoffpumpe	747521	N/A	6	A1264780340 siehe 547080	747080	N/A
6	spät Halter, Benzinpumpenpaket oben	547080	€ 19,90	7	Halter Pumpe & Filter 1976-1985	547081	€ 82,40
7	A1074700681 Halter Benzinpumpe z.B.ab 8	747020	N/A	7	Schelle Druckspeicher Vgl.-No:	747082	€ 23,07
10	Kraftstoffsieb (Nachfertigung) W107, W116 Benzin	747612	€ 20,23	11	A1264700281 Dämmstück Tank um	768848	N/A
11	A1074712080 Dichtbeilage	747067	N/A	11	Rücklaufstutzen, verwende 747681 Dämpfungsbeilage Tank am	747681	€ 2,28
12	A1074700133 Tankhalter Verstärkung	747066	N/A	13	Rücklaufstutzen Sechskantschraube M8 X 50	799943	€ 0,54
14	Federring M8, verzinkt, für Sechskantschrauben	233059	€ 0,30	15	Scheibe M8 spez.Tank/Auspuff/Schubstr.	298776	€ 2,83
17	Spannbacken-Schlauchschelle für 12mm Durchm.	747992	€ 1,32	21	Dichtring Tankgeber ab 12.'72 Vgl.-No: A1079971345	747316	€ 1,96
23	Gummimanschette, Tankstutzen ab ca. 07.'80	747818	€ 6,70	23	Gummipuffer SL-Tankklappe, 2x erforderlich	798787	€ 2,21
23	A1239973581 Manschette, siehe 747818	747018	N/A	25	Tankverschluss, Kunststoff, ohne Schloss	747009	€ 8,15
28	Scheibe, 5,3 X 15, Edelstahl Vgl.-No: N00902100520	288047	€ 0,55	29	Blechmutter für Schrauben 4,2, längliche Form	299028	€ 0,33
31	Neopren Zellkautschuk 6mm, selbstklebend 1/2qm	968035	€ 31,50	31	A1074750020 Zwischenlage Dämpfung	747068	N/A
31	Dämpfungsbeilage Tank-Rückseite	747683	€ 7,02	32	NL!1m Kraftstoffschlauch ID 5,5mm, außen glatt	247047	N/A
32	1m Kraftstoffschlauch ID 5,5mm, Textil-ummantelt	247847	€ 3,99	35	Schlauchstück 14X20 m.Gewinde M18 x 1,5	747002	€ 21,37
36	Schlauchschelle (18-27mm)	999898	€ 4,11	36	Schlauchschelle (18-27mm)	999898	€ 4,11
37	Rohrbogen mit Abzweigung f. Pumpenpakete ab 09.'85	747130	€ 50,40	38	1m Kraftstoffschlauch 14/22mm FPM	747029	€ 45,12
38	1m Kraftstoffschlauch ID 13mm, AD 20mm, glatt	747027	€ 27,19	39	Spannbackenschelle für Durchm. 11mm, Edelstahl	999897	€ 2,38
40	Kabelbinder mit Niet,160mm,nach Bedarf	854087	€ 1,30	40	A1264704075 Kraftstoffschlauch mit Isolierung	747105	N/A
41	Leitung Pumpe I an Pumpe II, ohne Schlauchstutzen	747840	€ 26,47	42	A1074709264 Leitung an Filter+Speicher V8 ab 9.85	747145	€ 356,99
42	A1074709164 Leitung an Speicher + Filter 300SL-107	747144	N/A	43	Hohlschraube M12 X 1,5 X 24 SW17	747146	€ 1,99
44	Dichtring Ablassschraube CU 12,3x17x1,4	299303	€ 0,30	45	Hutmutter für Leitungsstutzen M12	747143	€ 3,96
46	Sechskantmutter M4 Vgl.-No: N000934004006	799919	€ 0,20	50	Benzinfilter 82mm, 300-560SL, ab '85, Bosch	747781	N/A
50	Benzinfilter D 81mm, ab 1985 alle KE, weitere	747701	€ 41,95	51	A0000910182 Isolierstück	747132	N/A
52	Kraftstoffspeicher zB 300SL, ..., Bosch	747711	€ 356,36	52	Kraftstoffspeicher V8 ab 09.1985	747712	€ 129,95
52	Kraftstoffspeicher V8 ab 09.'85 Bosch	747812	€ 394,24	52	Kraftstoffspeicher	747811	€ 153,00

53	A1264780053 Abstandrohr am Speicher	747134	N/A	54	Benzinpumpe, zB KE-Doppelverbau	747247	€ 159,99
54	Benzinpumpe Bosch, Einzelverbau, K+KE bis M103	747947	€ 114,24	54	Kraftstoffpumpe div. K-Jet, Pierburg	747106	€ 179,96
54	Benzinpumpe z.B. KE-Typen , Pierburg, modernisiert	747047	€ 216,95	54	Gummikappe Leitungsanschluss, zB. Benzinpumpe(n)	299018	€ 2,53
54	Kraftstoffpumpe (für Doppelverbau)	747347	€ 192,41	54	Kraftstoffpumpe mit Anbaumaterial, FEBI	747647	€ 138,81
54	Benzinpumpe ab 06.1976 bis 08.1985+300SL	747006	€ 71,61	57	A1264701581 Halteschelle, II. Benzinpumpe	747120	N/A
58	A1244780353 Abstandrohr bei Pumpe	747133	N/A	58	Isolierstück Kraftstoffpumpe	747129	N/A
59	Gummipuffer an Pumpe kleine Bauart	247023	€ 4,74	60	Ventil an Kraftstoffpumpe Vgl.-No: A0000900310	747142	€ 13,30
61	Mutter M5 (standard/Rechtsgewinde)	199095	€ 0,24	63	Universal Tank Be- und Entlüftungsventil	747369	€ 43,70
63	Ventil an Zuleitung Aktivkohlefilter	747169	N/A	64	1m Kraftstoffschlauch 7,5/13,5mm glatt	247007	€ 8,50
65	Federband-Schlauchschele 13mm	747995	€ 2,25	66	A1244762726 Formschlauch an Entlüftung	747171	N/A
67	Federband-Schelle für 15mm Schlauch	747996	€ 1,79	68	A0004290801 1m Rohr 8mm, zB Entlüftung	747998	N/A
70	A1074717715 Entlüftungsrohr	747172	N/A	74	A1264714415 Formschlauch, zB bei Aktivkohlefilter	747173	N/A
75	116 997 3481 Gummitülle Vgl.-No: A1169973481	798760	€ 2,38	76	A1074760078 Schutzkappe	747176	N/A
78	A1079970068 Anschlussstück, Aktivkohlefilter	747174	N/A	79	Vakuum Schlauchwinkel mit Reduzierung	707187	€ 4,36
79	1m Vakuumleitung, Polyamid, schwarz 4x6 (=6x1)	747175	€ 1,30	81	A1074709464 Benzinleitung Rücklauf ab '85	747167	N/A
82	Schlauch, Filter an Förderleitung ab 1985	747931	€ 50,50	82	A1264704275 Schlauch, Filter bis Förderleitung	747131	N/A
85	A1074703775 Kraftstoffschlauch	747087	N/A	86	A1074703875 Kraftstoffschlauch	747088	N/A
86	A1074703575 Kraftstoffschlauch zB M103 an	747085	N/A	87	A1809900066 Überwurfschraube	798021	N/A
88	Halteschelle, z.B. Kraftstoffleitung	747042	€ 7,85	89	A2024760784 Dämpfungsstreifen an Krafts	747037	N/A
90	Gummitülle 6/26,45°,Kupplg(113) div(107	299001	€ 2,68	91	A0029887178 Klammer	798182	N/A
93	Rohr-/Kabel-Halter, z.B. Kraftstoffleitung	747994	€ 1,42	95	Halteschelle 3-Ltg. z.B.W113-EUR (33mm)	247040	€ 2,90
96	Schraube mit Sicherungsblech Vgl.-No: A1204200227	188036	€ 8,45	97	Mutter M6 gelb verzinkt Vgl.-No: N304032006004	181023	€ 0,18
101	P.LZ ! 1m Gummiprofil, zB Leitungshalter	798798	N/A	102	LZ: Gummireiter für 4 Leitungen zB US-113.044	847038	N/A
103	Halteschelle für mehrere Leitungen 40mm	247049	€ 3,00	104	Gummischeibe Wischermotor Vgl.-No: A0009873841	282407	€ 0,77
105	Gummireiter Leitungsschelle, 2x8mm	747038	€ 1,84	105	siehe 247859 oder 747038	247059	N/A
106	Befestigungsschelle Leitungen für 30mm Gummi	147014	€ 2,50	107	A1169950001 Halteschelle	798722	N/A
110	A1089950520 Schelle für 1 Benzinleitung	847040	N/A	154	NL! siehe 754921 Kraftstoffpumpen-Relais ,	754321	N/A
154	Relais Kraftstoffpumpe V8 ab '85, 10-Pin	754825	€ 58,85	154	A0035450105 Relais, Kraftstoffpumpe, V8 ab 85	754334	N/A
154	A0025452705 Relais Kraftstoffpumpe zB 300SL bis FN	754332	N/A	154	Relais Kraftstoffpumpe (10-Pin)	754325	€ 36,21
168	Dämmstück für Tank--> verwende 747682	768847	N/A	168	Dämpfungsbeilage Tank am Schraubsieb	747682	€ 5,31

49 Auspuffanlage

49.b Auspuffanlagen Übersicht 8-Zylinder




Die Kriterien "Generation", "Motorisierung", "Landesausführung" und die Kriterien "Qualitätsauswahl" und "Nachrüst-Kat" führen zu einer unüberschaubaren Zahl möglicher und nicht möglicher Kombinationen, von denen leider nicht alle bedienbar sind. Bitte geben Sie uns daher alle Informationen zu Ihrem Fahrzeug und bisher verbauten Komponenten.

	Dichtring Krümmer-Kat	714045	N/A		Teil von Set 749846	749828	N/A
	117.985-USA pro Seite				Uni-Katalysator mit Prüfzeichen, Rep-Teil, US-560	749766	€ 311,78
	Mitteltopf klein zB zu 380SL-US-Kat, ReproAdapter	8749721	€ 299,99		Lambda-Sonde Vgl.-No: A0075425217	754620	€ 149,99
	Abschirmblech, Boden rechts früh	749082	€ 77,33		Teil von Set 749846	749811	N/A
	Sechskantschraube M8 X 65, galv, verzinkt	749850	€ 1,21		Teil von Set 749846	749827	N/A
8	Teil von Set 749846	749812	N/A	8	Set Frontrohre 1. Gen-V8, LHD-NoKat	749805	€ 190,40
	Auspuffmuffe 50mm Durchmesser	949018	€ 8,95		Frontrohr 380SL/C, 420SL rechts, Aftermarket	749814	€ 275,00
13	Frontrohr 380SL/C, 420SL links, Aftermarket	749813	€ 275,00	14	Set Verbindungsrohr V8 Euro spät (noKat)	749727	€ 239,00
27	Auspuffschelle 36mm, 8-Zyl. vorn (ohne Kat)	749858	€ 5,30	27	Rundring, verwendbar vorn, V8: 5 Liter + 300,420SL	749072	€ 2,67
38	Mitteltopf zB zu 045-US-Kat, Ansa	749421	€ 369,00	38	Mitteltopf hinter Kat, 380SLC (Coupe) USA, Repro	749722	€ 311,23
38	Mitteltopf zB zu 380SL-US-Kat, ReproAdapter	749721	€ 395,00	38	Mitteltopf 280,350,450SL,8kg,Form Original-ähnlich	749720	€ 219,00
40	Mitteltopf 280SL, 350-450SL, nicht Kat,Aftermarket	749120	€ 199,99	40			

40	Mitteltopf 280SL, 350SL, 450SL, Eberspächer	749020	N/A	40	NL! Mitteltopf 280,350,450SL,12kg,originalgetreu	749820	N/A
41	NL! Mitteltopf 280,350,450SLC,13KG Origgetreu	749821	N/A	41	Mittelschalldämpfer SLC bis 1980, Zink-Alu	749121	€ 333,33
41	Mitteltopf 280,350,450SLC, 8,5kg,Original-ähnlich	749621	€ 205,00	41	A1074900915 Mitteltopf 280-450SLC Original	749021	N/A
42	A1074901915 Mitteltopf 450SL 5.0+500SL-	749022	N/A	42	Mitteltopf 380 SL	749824	€ 505,69
43	NL! Mitteltopf 380SL, Original-Eberspächer, Euro	749024	N/A	44	A1074902115 Mitteltopf 450-5.0/500SL/C	749023	N/A
45	A1074901715 Mittelschalldämpfer 380SLC	749025	N/A	47	Mitteltopf A1074913301	749029	€ 599,00
50	Endtopf R/C107 bis 09.1985 Vgl.-No: A1074901315	749131	€ 205,86	50	Endtopf R/C107 bis 09.1985 ZINK/ALU	749130	€ 199,99
50	Sport-Endtopf Edelstahl ->08.'85, "Eisenmann", ABE	749530	€ 1.199,00	51	Endtopf R107 ab 09.1985 300-560SL	749035	N/A
51	Endtopf R107 ab 09.1985 300-560SL	749835	€ 299,99	54	Lambda-Sonde 1-Pol zB. 450/380 USA FN	754218	€ 57,60
56	A1074908919 Auspuffeinheit mit Kat, 560 AUS (RHD)	749087	N/A	56	A1074908819 Auspuffeinheit mit Kat, 560US	749086	N/A
56	Haupt-Kat 560SL US / mit EPA Prüfzeichen	749837	€ 1.279,25	836	Haupt-Kat 380SL US / mit EPA Prüfzeichen	749836	€ 855,00

49.c Auspuffanlagen Übersicht 6-Zylinder



	A1074901315 Endtopf R/C107 bis 09.1985 Eberspächer	749030	N/A		Mitteltopf 280,350,450SL,8kg,Form Original-ähnlich	749720	€ 219,00
	Abschirmblech, Boden rechts früh	749082	€ 77,33		Sechskantschraube M8 X 65, galv, verzinkt	749850	€ 1,21
10	Frontrohr 280SL/SLC, links, früh	749901	€ 194,55	11	Frontrohr 280SL/SLC, rechts, früh	749902	€ 227,29
12	Frontrohr 280SL/SLC, links, spät,	749003	€ 195,40	13	Frontrohr 280SL/SLC, rechts, spät,	749004	€ 199,99

[illegible]

Bei Wiedereinbau gebrauchter Auspuffanlagen bitten wir dringend um Zusendung von Fotos: es existieren zahlreiche Varianten mit verschiedenen Montagebedingungen, insbesondere bei USA-Reimport-Fahrzeugen.

Bei Wiedereinbau gebrauchter Auspuffanlagen bitten wir dringend um Zusendung von Fotos: es existieren zahlreiche Varianten mit verschiedenen Montagebedingungen, insbesondere bei USA-Reimport-Fahrzeugen.

A1134920053 Abstandhülse, zB Auspuffhalter	249047	N/A	Dichtring Krümmer-Kat 117.985-USA pro Seite	714045	N/A
--	------------------------	-----	---	------------------------	-----

	Bügelschelle für Auspuffrohr, 52mm	549057	€ 1,07		Gummilager für Endschalldämpfer	749659	€ 1,50
	/ M8				W107		
	Lambda-Sonde, z.B. 420/500 ab	754819	€ 64,84		Abschirmblech, Boden rechts früh	749082	€ 77,33
	1985, FEBI						
	Lambda-Sonde Vgl.-No:	754620	€ 149,99		Trapezring, Alu-Schalen, 45mm, ab	749863	€ 1,21
	A0075425217				BJ 09.85		
	Schraube M8x55 an Auspuffbügel	249048	€ 1,30		Aufhängungsbügel R107 Vgl.-No:	749048	€ 7,44
	oder Hosenrohr				A1164920143		
	Auspuffschelle 48mm	749856	€ 1,74		Schutzblech am Umlenkler, LHD,	749070	€ 78,43
					107, 111/108spät		
	Mutter M8 verkupfert, SW13,	714008	€ 1,49		Einsatzmutter Krümmerabgang zB	714707	N/A
	geschlitzt				M117.96x, 103.9xx.,		
	Abschirmblech auf Gusskrümmer	714303	N/A		A1074920081 Dichtring, USA-	749071	€ 11,90
	V8 früh, R oder L				Vorderrohr		
	siehe 749854 Bügel	749054	N/A		A1114920143 siehe 749853	749053	N/A
	A1079871140 Gummipuffer	798749	N/A	10	Montage-Kurzsatz,	749045	€ 18,21
	R/C107 bei Endt				280,350,450SL/SLC		
12	Anbausatz Auspuff, V8 ab 03.1980	749041	€ 44,99	14	Anbausatz Auspuff, 300SL, ohne	749043	€ 31,00
	bis 08.1985				Gummis Endtopf		
16	Montage-Kurzsatz V8 ab '85,	749840	N/A	20	Auspuffgummi Innendurchmesser	249019	€ 1,99
	einfache Qualität				30, Schnurdicke 15		
21	Gummiring "lang" Vgl.-No:	749038	€ 4,99	22	Gummihalter zB.	749819	€ 1,13
	A1094920082				Endschalldämpfer, unverstärkt		
22	Gummihalter Endtopf, ab 09.1985,	749019	€ 13,90	23	Gummiaufhänger, 107 ab 09.1985	749059	€ 3,25
	wie original				Mittelposition		
24	Rundring, verwendbar vorn, V8: 5	749072	€ 2,67	24	Gummihalter für Auspuff, eckige	749972	€ 1,43
	Liter + 300,420SL				Form		
35	Gummipuffer für Auspuff,	798747	€ 1,45	36	A1079871040 Gummipuffer bei	798748	N/A
	Balgenform				Tunnel hi.		
37	Gummipuffer an Endtöpfen,	798649	€ 3,81	48	A0004921683 Isolierung,	749052	N/A
	Halbkugel-Form				Auspuffhalter S		
49	A0004921183 Isolierung,	749073	N/A	50	Auspuffhaltebügel 107 hinten bis	749853	€ 9,64
	Auspuffhalter h				FG, 111.027 mitte		
53	Auspuffschelle 36mm, 8-Zyl. vorn	749858	€ 5,30	53	siehe 749858	749058	N/A
	(ohne Kat)						
53	Schraube M8 x30, zB Querrohr V8	749348	€ 0,64	54	Lambdasonde zB R129 3.0 / 5.0	949154	€ 78,84
	früh, Verdecklager				Vgl.-No: A0095420617		
54	Universal Lambda-Sonde, Bosch,	754119	€ 103,80	54	A0075425217 Lambda-Sonde zB	754520	N/A
	3-Ader				560SL US		
54	Lambda-Sonde, MTE, z.B. KE	754319	€ 78,90	54	Lambda-Sonde, zB. 420/500 ab	754719	€ 76,47
	4-Zyl. M102 FN				1985, MTE		
54	NL! Lambda-Sonde, z.B. 420/500	754519	N/A	54	Lambda-Sonde 1-Pol zB. 450/380	754218	€ 57,60
	ab 1985, Bosch				USA FN		
55	Auspuffschelle 53,5mm Vgl.-No:	749057	€ 6,25	55	Auspuffmuffe 50mm Durchmesser	949018	€ 8,95
	A1074920140						
56	Doppelzug-Schelle 51 mm Vgl.-No:	149017	€ 3,96	56	Auspuffschelle 48mm	749056	€ 3,75
	A1114920240						
69	Aufhängungsbügel "hinter	749848	€ 7,74	75	Haltebügel, R/C107, W111	749046	€ 9,22
	Mitteltopf" W107				Coupe.3.5		
76	Haltebügel, Mitteltopf 107 Coupe &	749854	€ 16,24	77	Haltebügel SLC-Wagenboden	749047	€ 82,15
	weitere						
78	Abstandhülse z.B. Auspuffhalter	249847	€ 3,99	80	N915035000008	749069	N/A
80	Dichtung Krümmer M110 Vgl.-No:	714298	€ 0,81	80	Dichtring Innen 45mm / Außen	749060	€ 2,50
	A1101420380				53,5mm		
80	Dichtring 350/450 SL/C (bis 11.78)	749066	€ 1,89	80	Dichtring Auspuff 230-280SL,	249060	€ 2,37
					250/280SE		
80	Dichtung Zyl.-Kopf/Krümmer M110,	714290	€ 0,57	82	Schraube M8x50 , z.B.	249049	€ 1,30
	Elring				Flammrohr->Krümmer		
82	A1264920745 Überwurfring	749055	N/A	82	Mutter verkupfert, M8/SW12,	514008	€ 1,09
	280SL/C, ab 07.76				geschlitzt		
82	Kugelring 280SL/C spät Vgl.-No:	749064	€ 12,32	86	A1264920245 Flansch	749067	N/A
	A1074921409						
86	Sechskantschraube M8 X 65, galv,	749850	€ 1,21	86	A1234920945 Flansch hinter	749065	N/A
	verzinkt				Mitteltopf		
87	Sintermetallring, 41mm, zB.	749061	€ 4,11	87	Sintermetallring Auspuff-Flammring	749062	€ 2,99
	107-85-> Endtopf 1x				ID 46mm		
89	Trapezring, Alu-Graphit, 45mm,	749063	€ 2,82	89	Geflecht-Dichtring, iD 50mm	749068	€ 5,65
	09.85->						
89	Dichtring 8-Zylinder Hosenrohr	749968	€ 7,14	93	A1234920614 Auspuffblende	749034	N/A
	(49mm)				Chrom gerade		
94	Auspuffblende "Pfeifenform" für	749031	€ 33,50	95	Chromblende (kurz) R/C107	749033	€ 19,99

Endrohre 45-48mm


50, 20, 83 Kühlsystem

50, 20, 83 Kühler+Schläuche Hauptbedarf

Heizung "früh"/"spät": mit Auslauf der SLC-Modelle (ca. 08.'81) wurde bei Linkslenkern die Schiebereglerheizung mit Vakuumventil ersetzt in die Elektro-Ventil-Heizung mit Wahrädern. Dadurch änderten sich bei allen LHD-Modellen die Heizungs-Wasserschläuche. Rechtslenker (RHD) wurden weiterhin mit den bisherigen Heizventilen und Wasserleitungen ausgestattet.

Bei Klima-Fahrzeugen bitten wir um möglichst genaue Beschreibung der Klima-Anlage, da neben unterschiedlichen Originalanlagen auch Nachrüstungen existieren.

Kühler: beim o.g. Änderungstermin (08.'81, Ende SLC) kamen neue Kühler für die 3.8 und 5.0 -Modelle, (oberer Schlauch dann rechts), mit Modellpflege 8.'85 kam ein weiterer Kühlerwechsel für alle Modelle, Bauweise dann Querstrom und seitliche Wasserkästen.



Heizung "früh"/"spät": mit Auslauf der SLC-Modelle (ca. 08.'81) wurde bei Linkslenkern die Schiebereglerheizung mit Vakuumventil ersetzt in die Elektro-Ventil-Heizung mit Wahrädern. Dadurch änderten sich bei allen LHD-Modellen die Heizungs-Wasserschläuche. Rechtslenker (RHD) wurden weiterhin mit den bisherigen Heizventilen und Wasserleitungen ausgestattet.

Bei Klima-Fahrzeugen bitten wir um möglichst genaue Beschreibung der Klima-Anlage, da neben unterschiedlichen Originalanlagen auch Nachrüstungen existieren.

Kühler: beim o.g. Änderungstermin (08.'81, Ende SLC) kamen neue Kühler für die 3.8 und 5.0 -Modelle, (oberer Schlauch dann rechts), mit Modellpflege 8.'85 kam ein weiterer Kühlerwechsel für alle Modelle, Bauweise dann Querstrom und seitliche Wasserkästen.

	1 mtr. Kühlwasserschlauch 42mm	750705	€ 36,16		Kühlwasserschlauch unten 280SL ab FN	750814	€ 10,50
	Kühlwasserschlauch V8 spät, D42/L58, Pumpe->	750605	€ 5,80		Halter Ausgleichsbehälter ab 07.1974, an Radlauf	750039	€ 36,00
	Kühlwasser-Deckel "140" ab 09.1985	750817	€ 5,90		Entlüftungsleitung WasserPumpe M110..	720205	€ 3,22
	A1075010101 Vorgängerversion eines Kühlers	750002	N/A		Lüfterkupplung M116/117 ab .96x,	720630	€ 89,00
	Sechskant-Blechschrabe mit Spitze, 4,8 x 19	799723	€ 0,19		1m Kühlwasserschlauch 12/19mm	250823	€ 7,14
	Wasserpumpe 3.5 / 4.5 Version ..0801	720018	€ 146,87	1	Wasserkühler 280SL/SLC 107, Metall	750000	€ 894,88
2	Wasserpumpe V8 FN (.962), enthält Riemenscheibe	720025	€ 142,79	2	NL:Wasserpumpe 3.8/5.0 FN, für Thermostat seitlich	720022	N/A
2	Alu Nachbau zu Kühler, ähnlich 1075010901, Text	750603	€ 889,00	2	Lüfterrad 9-Blatt, 8-Zyl ab FN	720403	€ 202,70
2	Niet zB Kühlerleitblech unten Vgl.-No: A0009904492	788992	€ 0,43	2	A1075011701 Wasserkühler 380/500SL '81-'85, FN	750006	N/A
2	A1075011301 Wasserkühler 380,5.0,500SL/	750005	N/A	2	A1075010901 Wasserkühler 350/450SL/C	750003	N/A
3	siehe 727913: Marken zusammengelegt	727013	N/A	3	Dichtring M103... Wasserpumpe an Motor	920311	€ 1,36
3	siehe 750807	750007	N/A	3	Wasserpumpe M103, für Automatic, "FEBI"	720829	€ 135,10
3	NL-Wasserpumpe M103, für Automatic-Fahrzeuge	720029	N/A	4	Dübel für Rechteckloch 11x14,zB Kühlerleitblech...	788991	€ 1,32

4	Wasserpumpe 420SL, 500SL ab 09.'1985, 560SL	720024	€ 151,00	4	Wasserkühler 420, 500 & 560 SL (ab 09.1985)	750008	€ 1.869,00
4	Dämpfungsgummi am W-Kühler Vgl.-No: A1075040212	750856	€ 5,36	4	Lüfterkupplung M116/117 ab .96x, Marke NRF	720430	€ 138,06
4	A1075000549 Ausgleichsbehälter, spät	750032	N/A	4	A1075050955 Kühlerzarge z.B. 420SL	750411	N/A
9	Ausgleichbehälter, Kühlwasser, ab 09.85	750732	€ 120,90	9	NL! FEBI Ersetzungskontrolle	750017	N/A
9	Kühlwasser-Deckel "Kennziffer 100"	550016	€ 5,36	9	Kühlw.-Deckel Kennziffer 120, vgl A123 501 0215	750016	€ 4,41
10	Kühlwasserschlauch 280SL/C Kühler/Regler	750012	€ 26,64	11	Kühlw.-Schlauch oben 350/450SL/C	750019	€ 13,70
11	Kühlwasserschlauch oben 380/500 früh	750021	€ 32,78	11	Kühlwasserschlauch oben 380/500SL ab 08.1981	750022	€ 11,90
12	Kühlwasserschlauch oben 300SL Vgl.-No: A1075011682	750023	€ 17,08	12	Kühlwasserschlauch Regler an Zyl.Kopf zB 300SL	950304	€ 0,86
12	Kühlwasserschlauch 300SL KühlerBehälter	750018	€ 24,59	13	Kühlwasserschlauch oben V8 ab 09.1985	750020	€ 20,44
20	A1105011782 Kühlwasserschlauch unten 280SL	750013	N/A	20	A1105012382 siehe 750814	750014	N/A
21	Kühlwasserschlauch unten 380 SL/C (nur Export!)	750037	€ 8,50	21	Kühlerschlauch 380-500SL Vgl.-No: A1075011482	750015	€ 32,78
21	Kühlwasserschlauch unten 350/450 SL/C	750024	€ 8,50	21	Kühlwasserschlauch unten div. 8-Zylinder	750025	€ 39,60
22	Kühlwasserschlauch unten 300SL ab FN	750029	€ 21,59	22	Kühlwasserschlauch unten 300SL, bitte FG	750028	€ 30,06
23	Kühlwasserschlauch unten 420/500/560 ab 09.85	750027	€ 49,99	24	Wasserpumpe M110-Limo:280/C/S/SE FG-erf	620020	€ 59,95
24	Kühlwasserschlauch an Wasserpumpe 280SL/C	750033	€ 4,83	30	Kühlw.-Schlauch Heizung 2.8 links FN	750083	€ 28,00
30	Kühlw.-Schlauch Heizung links 2.8 FN	750082	€ 23,22	30	Kühlw.-Schlauch Heizung links 2.8 FN	750084	€ 7,13
30	Schlauchschele 20-32mm Vgl.No: N000000000667	750042	€ 1,59	31	Vorlaufschlauch an Wärmetauscher früh	750881	€ 19,14
32	Heizungs-Rücklaufschlauch 6-Zyl. vac-mech*	750880	€ 19,14	35	Kühlw.-Schlauch Heizung Vorl., 280 ab ca.8.'81	750085	€ 23,91
35	A1078314094 Kühlw.-Schlauch Hzg.Vorlauf	750071	N/A	36	Rüchl.-Schlauch Wärmetauscher->Duoventil (li.)	750086	€ 16,37
37	Kühlw.-Schlauch 280/300, Varianten beachten	750087	€ 24,59	38	A4635016382, siehe 750068	750088	N/A
39	Kühlw.-Schlauch 280SL Umwälz-Pump -> Rüchl.	750089	€ 15,71	39	Kühlwasser-Schlauch 300SL LHD Vgl.-No: A1078313894	750070	€ 14,73
41	Hzg-Vorlaufschlauch 3.5, 3.8früh	750879	€ 19,14	41	Heizungs-Vorlaufschlauch M117 (früh)	750876	€ 15,02
43	Kühlw.-Schlauch Heizung 380-500 FN	750073	€ 23,22	43	Rücklaufrohr Heizwasser M116.98xx	783885	€ 49,98
43	Hzg-Rücklaufschlauch V8 früh (Vac-Vent)	750877	€ 19,14	43	NL! Wasserrohr Hzg-Rüchl. 116.984	783384	N/A
45	Kühlw.-Schlauch Hzg., FN Vgl.-No: A1078313194	750074	€ 26,95	45	Kühlw.-Schlauch M117, Vorlauf, ab ca. 08.'81	750072	€ 15,71

50.b 20, 83 Kühlung nur 280





Abbildung bezogen auf 280 LHD mit Serienausstattung, SL/SLC. Teile können gültig sein für andere Baumuster mit M110. Leitungsführung für SA Klima / Klimaautomatik siehe Baugruppe 83, Keilriemen für diese Ausstattungen siehe Gruppe Motorwartung. Ganzmetallkühler können überholbar sein, bei Interesse beraten wir gern.

	Vacuum-Membrane, Heizungsventil 783145	€ 19,99		A1268300084 Hgz.-Duoventil, LHD 783046	N/A
	Kühlerzarge 280SL/SLC 750009	N/A		Serie außer Klim-A 750751	€ 137,30
	Schraube M8 X 18, z.B. 233067	€ 0,43		el. Lüfter Zusatzkühlung, Klima-Typen bis '85 750851	€ 149,99
	W108-Achsträgermontage 783059	N/A		el. Lüfter Zusatzkühlung, Klima-Typen bis '85 783035	€ 103,32
	A1168331045 Hebel, Hgz.-Ventil 798719	N/A		-NL- Vac. Ventil, Hgz.-Vorlauf, 1.Gener 783146	€ 24,99
	N918002004001 109019	€ 0,94		LZ! Vacuum-Membrane 780103	N/A
	Dichtring Alu 18 X 22 mm 783045	€ 105,01		Vac Element z.B. Hgz. Gen.II 750014	N/A
	A1078300584 Hgz-Ventil incl.U-Dose 4.78 799309	N/A		A1105012382 siehe 750814 783044	N/A
	siehe 207115 Kupferscheibe 799925	N/A		A1168350020 Ventil, Hgz-Vorlauf 8.74->4 718003	N/A
	siehe 799938 288047	€ 0,55		A1161801665 Ölkühler 280SL/SLC, 350-450SL/SLC FN 220000	N/A
	Scheibe, 5,3 X 15, Edelstahl Vgl.-No: N00902100520 750000	€ 894,88	1	A1082051006 Lüfterrad 6-Blatt, 250-280S 750063	€ 0,94
1	Wasserkühler 280SL/SLC 107, Metall 750061	N/A	11	Käfig-Mutter M5, Kühlerzarge 750062	€ 2,20
1	A1075040186 Federspange, Kühlerbefestigung oben 750057	€ 7,96	12	Klammer, Kühlerbef. seitlich 750058	€ 7,96
11	Dämpfungsgummi an Wasserkühler links 207115	€ 0,18	14	Dämpfungsgummi am Wasserkühler rechts 250027	€ 2,70
13	CU-Dichtring 14 x 18 x 1,5mm 750831	€ 145,14	22	Verschlussschraube / Ablassschraube M14 x 1,5 550016	€ 5,36
17	Kühlwasser-Ausgleichsbehälter			Kühlwasser-Deckel "Kennziffer"	

	mittlere Generation				100"		
22	Kühlw.-Deckel Kennziffer 120, vgl A 750016	€ 4,41	23	(1m) Kühlwasserschlauch	350023	€ 6,25	
	123 501 0215			"Überlauf"			
25	Kühlwasserschlauch unten 280SL 750814	€ 10,50	25	A1105011782 Kühlwasserschlauch	750013	N/A	
	ab FN			unten 280SL			
26	Kühlwasserschlauch an 750033	€ 4,83	27	Kühlwasserschlauch 280SL/C	750012	€ 26,64	
	Wasserpumpe 280SL/C			Kühler/Regler			
27	Schlauchschele (46-54mm) 750346	€ 1,08	28	1m Kühlwasserschlauch 16x24mm	350016	€ 19,99	
	Vgl.-No: A0069970690						
29	Schlauchschele 20-32mm Vgl.No: 750042	€ 1,59	30	Heizungs-Rücklaufschlauch 6-Zyl.	750880	€ 19,14	
	N000000000667			vac-mech*			
32	Kühlw.-Schlauch Heizung links 2.8 750084	€ 7,13	32	Kühlw.-Schlauch Heizung 2.8 links	750083	€ 28,00	
	FN			FN			
34	Vorlaufschlauch an Wärmetauscher 750881	€ 19,14	35	Kühlw.-Schlauch 280SL Umwälz-	750089	€ 15,71	
	früh			Pump -> Rückl.			
36	Gummitülle Stirnw.Hzg.-Rücklauf	€ 13,01	36	Gummitülle 10/38mm diag,z.B.	799004	€ 9,97	
	rechts oder Ablauf			Heizg.			
37	Schaumring an Hzg.-Leitung 750395	€ 3,32	38	Kühlw.-Schlauch Heizung Vorl.,	750085	€ 23,91	
	Vgl.-No: A1168350198			280 ab ca.8.'81			
40	NL! ersetzt in 750705! 1 mtr. 750905	N/A	41	1m Kühlwasserschlauch Heizung,	250019	€ 19,10	
	Kühlw.Schlauch 42mm			innen 18mm			
41	Schlauchschele 12-20mm, Bauart 250042	€ 2,07	42	1m Entlüftungsschlauch,	250016	€ 24,50	
	Schneckengewinde			Kühlwasser, ID ca. 8mm			
50	Wasserpumpe 90mm, FEBI, 220025	€ 39,00	50	Wasserpumpe (90mm) 280SL/SE, 220825		€ 83,60	
	280SL/SE, 107-M110			W107-M110			
52	Dichtung Wasserpumpe Vgl.-No: 120009	€ 1,29	53	Dichtung, Wasserpumpe an Motor	220014	€ 1,45	
	A6162010080						
56	A1102030280 Dichtung an 720019	N/A	56	CU-Dichtring 8x12x1mm, zB. für	220011	€ 0,35	
	Thermostat			Hohlschraube			
57	Visco-Kupplung M129, 130E, 110, 220530	€ 119,00	57	Visco-Kupplung M129, 130E, 110, 220630		€ 89,99	
	FEBI						
57	Bundschraube Vgl.-No: 220049	€ 6,99	57	Visco-Kupplung "Meyle" M129,	220030	€ 93,19	
	A1149900010			130E, 110			
58	Hohlschraube M8 X 1 X 17, galv. 220010	€ 2,49	58	Entlüftungsleitung WasserPumpe	720205	€ 3,22	
	verz.			M110..			
60	Thermostat 280SL/C + 300SL 87° 720008	€ 11,50	60	Thermostat R113 inklusive	220009	€ 19,99	
	+ O-Ring			Dichtung, 83 ° Celsius			
60	Thermostat, 87°C 720108	€ 6,45	61	Dichtring, Thermostateinsatz	220016	€ 1,31	
	Öffnungstemperatur, Marelli			Vgl.-No: A0159972348			
66	Keilriemen 10 x 960/965 Vgl.-No: 799119	€ 7,10	78	Geber, Kühlwasser-Thermometer	754097	€ 6,66	
	A0049978092			Vgl.-No: A0055421017			
84	Gummitülle 10/15, Heckleuchte 199020	€ 1,08	84	Rep.-Set für elektrische	783054	€ 17,14	
	(190SL),107			Heizungsventile			
91	A4635016382, siehe 750068 750088	N/A	93	Schlauchschele (18-27mm)	999898	€ 4,11	
93	Rückl.-Schlauch 750086	€ 16,37	93	Schlauchschele 24-32, Bauart	999889	€ 1,51	
	Wärmetauscher->Duoventil (li.)			Schneckengewinde			
94	Tülle 10/58mm, 2 Heizungsrohre 799002	€ 8,43	94	Halter Ausgleichsbehälter ab	750039	€ 36,00	
				07.1974, an Radlauf			
94	Kühlw.-Schlauch 280/300, 750087	€ 24,59	95	Kühlw.Schlauch M110.982	750221	€ 8,81	
	Varianten beachten			Drosselkl an Rohr			
96	1m Kühlwasserschlauch 12/19mm 250823	€ 7,14	97	siehe 799891	299281	N/A	
98	Halteschele Wasserschlauch 750098	€ 7,38	98	Blebschraube 4,2x13 SW7	299044	€ 0,44	
				Vgl.-No: N007976004203			
98	Blebschraube 4,8X13, zB 799938	€ 0,32	7603	Dichtring 30 X 36 X 2 Kupfer	220118	€ 1,05	
	Stoßstange 12 vo / 26 hi.						

50.a, 20, 83 Kühlung nur 3.5 / 4.5




Kühlwasser führende Teile für Eisenguss-V8, hier in Europa-/Standardausstattung:
ohne Klimaanlage, ohne Umwälzpumpe.

	Alu Nachbau zu Kühler, ähnlich 1075010901, Text	750603	€ 889,00		Wasserpumpe 3.5 / 4.5 Version ..0801	720018	€ 146,87
	Kühlwasser-Schraubstutzen 350/450	720091	€ 36,62		1 mtr. Kühlwasserschlauch 42mm	750705	€ 36,16
	Kühlw.-Schlauch Hzg-Wärmetauscher an Ventilbl.	750894	€ 12,11		Kühlw.-Schlauch Heizrücklauf an 450-Rück-Rohr	750810	€ 20,13
	A1075010101 Vorgängerversion eines Kühlers	750002	N/A		Kühlw.-Schlauch Vorlaufrohr an Umwälzpumpe	750893	€ 8,93
	Kühlwasserschlauch V8 spät, D42/L58, Pumpe->	750605	€ 5,80		Riemenscheibe zB Klima, Daten erforderlich	713399	€ 48,97
	Kühlwasserschlauch	Art10004169	€ 11,86		Riemenscheibe (zB Klima)	713499	€ 21,00
	O-Ring Motorgehäuse: 127-130E und 116/117 s.Detail	218412	€ 0,55		1m Kühlwasserschlauch 12/19mm	250823	€ 7,14
1	Überholung Kühler 350/450SL	750203	N/A	1	A1075010901 Wasserkühler 350/450SL/C	750003	N/A
6	A1075050255 Kühlerzarge 350/450SL/C ...	750011	N/A	7	A1075040186 Federspange, Kühlerbefestigung oben	750061	N/A
8	Klammer, Kühlerbef. seitlich	750062	€ 2,20	9	Käfig-Mutter M5, Kühlerzarge	750063	€ 0,94
11	Dämpfungsgummi an Wasserkühler links	750057	€ 7,96	12	Dämpfungsgummi am Wasserkühler rechts	750058	€ 7,96
13	siehe 207115 Kupferscheibe	799309	N/A	17	Kühlwasser-Ausgleichsbehälter mittlere Generation	750831	€ 145,14
17	Kühlwasser-Ausgleichsbehälter	750031	€ 124,95	17	A1075000049 Kühlwasser-Tank, früh	750030	N/A
20	Halter Ausgleichsbehälter ab 07.1974, an Radlauf	750039	€ 36,00	22	Kühlw.-Deckel Kennziffer 120, vgl A 123 501 0215	750016	€ 4,41
25	Kühlwasserschlauch unten 350/450 SL/C	750024	€ 8,50	27	Kühlw.-Schlauch oben 350/450SL/C	750019	€ 13,70
28	Kühlwasserschlauch, V8 ->Thermostatgehäuse, D-Jet	750304	€ 5,08	29	Kühlwasserschlauch, Thermostat 3,5/4,5, K-Jet	750404	€ 15,99
30	Hzg-Rücklaufschlauch V8 früh (Vac Vent)	750877	€ 19,14	32	Heizungs-Vorlaufschlauch M117 (früh)	750876	€ 15,02
32	Hzg-Vorlaufschlauch 3.5, 3.8früh	750879	€ 19,14	34	Vorlaufschlauch an Wärmetauscher früh	750881	€ 19,14
36	Gummitülle Stirnw.Hzg-Rücklauf rechts oder Ablauf	799003	€ 13,01	37	A1169870041 Gummiring an Wasserrohr	750397	N/A

37	NL! Gummiring bei Wasseranschluss	750396	N/A	37	Schaumring an Hzg.-Leitung Vgl.-No: A1168350198	750395	€ 3,32
40	NL! Schlauch, Länge 40mm	750105	N/A	41	1m Kühlwasserschlauch Heizung, innen 18mm	250019	€ 19,10
42	Schlauch an Kühlwasser-Ausgleich mit T-Stück	750316	€ 25,63	42	1m Entlüftungsschlauch, Kühlwasser, ID ca. 8mm	250016	€ 24,50
44	Halteschelle Wasserschlauch	750098	€ 7,38	45	Schlauchschele (46-54mm) Vgl.-No: A0069970690	750346	€ 1,08
46	Schlauchschele 12-20mm, Bauart Schneckenengewinde	250042	€ 2,07	47	Schlauchschele 20-32mm Vgl.No: N000000000667	750042	€ 1,59
50	siehe 720020	720920	N/A	50	A117200380180 Wasserpumpe 3.5/4.5; DB-Tausch	720021	N/A
50	Wasserpumpe 3.5 / 4.5, FEBI Vgl.-No: A1172003801	720020	€ 80,50	52	A1162010780 Dichtung WaPu an Steuerdeckel	720309	N/A
53	A1162030780 Dichtung Reglergehäuse auf Wapu	720311	N/A	54	A1162000060 -NL- Dichtungssatz WaPu 3.5	720318	N/A
57	Visco-Lüfterkupplung V8, mittlere Gen,Daten*	720330	€ 149,99	58	A1162051306 Lüfterrad 350/450SL/C	720306	N/A
60	Thermostat 350-500 SL/SLC, 75°C, Marelli	720109	€ 6,65	60	Thermostat 350-500SL/SLC, 75°C + O-Ring	720009	€ 12,85
61	Dichtring, Thermostateinsatz Vgl.-No: A0159972348	220016	€ 1,31	65	Keilriemen 10 x 950, z.B. M116 LiMa, früh	799122	€ 4,50
65	Keilriemen 10 x 913, V8 LiMa, R129 RHD	799115	€ 8,09	65	Keilriemen, 10 x1000, z.B. 4.5 diverse, LiMa	799121	€ 9,70
65	Keilriemen 10 x 980 z.B. 3.5/4.5 FN	799113	€ 10,10	65	Keilriemen, 10 x1025, z.B. 4.5 US, FN	799124	€ 8,90
66	Keilriemen 10 x 1184 Vgl.-No: A0069973392	799123	€ 10,00	66	Keilriemen 10 x 1165, z.B. 4.5 Servo,FN	799126	€ 12,99
66	Keilriemen 10 x 1200, z.B. Servo div/FN	799117	€ 7,20	67	Keilriemen, 13 x 868, Klima, V8, FN	799128	€ 8,20
67	Keilriemen 13 x 850, Klima V8 Vgl.-No: A0049979892	799116	€ 7,10	70	Zusatzluftschieber D-Jet, Neu-Bosch M116/M117	707321	N/A
71	A1102030280 Dichtung an Thermostat	720019	N/A	72	Thermoschalter 100°, 1-Pol	207863	N/A
72	Thermoschalter 100°, 1-Pol, AC /Zu	207163	€ 9,98	75	A0035459024 Thermozeitschalter D-Jet (F	707325	N/A
75	Thermoschalter 2-Pol,K-Jet Leerlauf. zB USA ...962	707326	€ 49,50	76	Alu-Dichtring (14 x 18 x 1,5 mm)	207186	€ 1,08
78	Temperaturgeber, zB Wassert, unpassende Ersetzung	754396	€ 27,27	78	Geber, Kühlwasser-Thermometer Vgl.-No: A0055421017	754097	€ 6,66
79	Dichtring 10 X 13,5 X 1 Alu, zB Geber, Hohlschr.	227023	€ 0,50	83	Rücklaufrohr Heizwasser M116.98xx	783885	€ 49,98
83	NL! Wasserrohr Hzg-Rüchl. 116.984	783384	N/A	91	NL - elektrischer Lüfter, Zusatzkühlung, Bosch	750251	€ 255,28
91	el. Lüfter Zusatzkühlung, Klima-Typen bis '85	750751	€ 137,30	91	el. Lüfter Zusatzkühlung, Klima-Typen bis '85	750851	€ 149,99
94	A0005030701 Schutzgitter E-Lüfter früh	750255	N/A	95	A1075030001 Schutzgitter E-Lüfter spät	750256	N/A

50.c, 20, 83 Kühlung nur 380 USA




380SL USA: Wasserkühler noch Ganzmetall, kein Ölkühler, Heizwasserventile passend zur Klimasteuerung

	el.Umwälzpumpe Kühlwasser/Hzg.	583160	€ 141,00		A1078311694 Kühlw.-Schlauch	750096	N/A
	BOSCH, div. MB				Hzg-Rückl.-		
	Klammer, Kühlerbef. seitlich	750062	€ 2,20		Kühlwasserschlauch V8 spät,	750605	€ 5,80
					D42/L58, Pumpe->		
	Kühlwasserschlauch an Heiz-Ventil	750091	€ 12,48		Kühlw.-Schlauch oben	750019	€ 13,70
					350/450SL/C		
	Kühlw.-Schlauch Vorlaufrohr an	750893	€ 8,93		1m Kühlwasserschlauch 12/19mm	250823	€ 7,14
	Umwälzpumpe						
	Käfig-Mutter M5, Kühlerzarge	750063	€ 0,94		1 mtr. Kühlwasserschlauch 42mm	750705	€ 36,16
	Kühlw.-Schlauch Rückl.V8 LHD	750075	€ 10,81		siehe 799891	299281	N/A
	Vgl.-No: A1078313394						
	A1078312594 Kühlw.-Schlauch	750090	N/A		Kühlwasserschlauch unten div.	750025	€ 39,60
					8-Zylinder		
	A1078311494 Kühlw.-Schlauch	750094	N/A		A1075050755 Kühlerzarge	750215	N/A
	Autm-Ventil				380/500SL		
	A1075040186 Federspange,	750061	N/A		A1075030001 Schutzgitter E-Lüfter	750256	N/A
	Kühlerbefestigung oben				spät		
	LZ: Kühlw.-Schlauch El-Pump an	750093	N/A		NL - elektrischer Lüfter,	750251	€ 255,28
					Zusatzkühlung, Bosch		
	A4635016382, siehe 750068	750088	N/A		A1078311794 Kühlw.-Schlauch	750097	N/A
					Autm-Vent->		
	NL: Bosch 0130002070, Pumpe,	783160	N/A	1	A1075011701 Wasserkühler	750006	N/A
	siehe 783860				380/500SL '81-'85, FN		
11	Dämpfungsgummi an Wasserkühler	750057	€ 7,96	12	Dämpfungsgummi am	750058	€ 7,96
	links				Wasserkühler rechts		
13	CU-Dichtring 14 x 18 x 1,5mm	207115	€ 0,18	17	Kühlwasser-Ausgleichsbehälter	750831	€ 145,14
					mittlere Generation		
22	Kühlw.-Deckel Kennziffer 120. vgl A	750016	€ 4,41	25	Kühlwasserschlauch unten 380	750037	€ 8,50

	Vgl.-No: A1235040246				129.060		
	Thermostat, 87°C	720108	€ 6,45		elektrische Umwälzpumpe	783860	€ 183,08
	Öffnungstemperatur, Marelli						
	Doppeltemperaturgeber 4-Pol, KE-Jet / EZL	954396	€ 23,53		Haltebock mit Umlenkrolle	920135	N/A
	siehe 727913: Marken	727013	N/A		Kühlwasser-Deckel "140" ab 09.1985	750817	€ 5,90
	zusammengelegt				siehe 750807	750007	N/A
	NL-Wasserpumpe M103, für Automatic-Fahrzeuge	720029	N/A				
1	Wasserkühler zB SL300 R107	750807	€ 799,99	8	Winkelstutzen Schlauch an Kühler zB 300SL	750307	€ 13,98
9	A1075040312 Gummi, seitlich am W-Kühler	750052	N/A	11	Dämpfungsgummi am W-Kühler	750856	€ 5,36
12	A1075040186 Federspange, Kühlerbefestigung oben	750061	N/A	13	Vgl.-No: A1075040212		
14	Ablassschraube, Kühler ab ca. 1985	950021	€ 2,31	15	A1075050855 Kühlerzarge 300SL	750311	N/A
16	Schalter Kühlmittelstand (el.Geber MIN-Warn),ÜRO	750854	€ 11,90	16	O-Ring Kühlmittelsensor/Ausgleichsbehälter	750049	€ 4,57
17	Ausgleichbehälter, Kühlwasser, ab 09.85	750732	€ 120,90	18	Schalter Kühlmittelstand (el.Geber MIN-Warn),HELLA	750054	€ 50,42
19	Niet zB Kühlerleitblech unten	788992	€ 0,43	22	Dübel für Rechteckloch 11x14,zB Kühlerleitblech...	788991	€ 1,32
	Vgl.-No: A0009904492				NL! FEBI Ersetzungskontrolle	750017	N/A
25	Kühlwasserschlauch unten 300SL, bitte FG	750028	€ 30,06	25	Kühlwasserschlauch unten 300SL ab FN	750029	€ 21,59
27	Kühlwasserschlauch oben 300SL	750023	€ 17,08	27	Schlauchschele 36-48mm Vgl.-No: A0069970590	850346	€ 2,99
29	Vgl.-No: A1075011682				Schlauchschele 20-32mm Vgl.No: N000000000667	750042	€ 1,59
30	1m Kühlwasserschlauch Heizung, innen 18mm	250019	€ 19,10	29	Kühlw.-Schlauch 280/300, Varianten beachten	750087	€ 24,59
35	Heizungs-Rücklaufschlauch 6-Zyl. vac-mech*	750880	€ 19,14	32	Kühlw.-Schlauch 280SL Umwälz-Pump -> Rückl.	750089	€ 15,71
36	Kühlwasser-Schlauch 300SL LHD	750070	€ 14,73	35	Gummitülle Stirnw.Hzg-Rücklauf rechts oder Ablauf	799003	€ 13,01
37	Vgl.-No: A1078313894				A1078314094 Kühlw.-Schlauch Hzg.Vorlauf	750071	N/A
38	Gummitülle 10/38mm diag,z.B. Heizg.	799004	€ 9,97	36	Kühlwasserschlauch Regler an Zyl.Kopf zB 300SL	950304	€ 0,86
41	Schaumring an Hzg.-Leitung	750395	€ 3,32	38	Kühlwasserschlauch 300SL KühlerBehälter	750018	€ 24,59
42	Vgl.-No: A1168350198				Schlauchschele 12-20mm, Bauart Schneckengewinde	250042	€ 2,07
44	Vorlaufschlauch an Wärmetauscher früh	750881	€ 19,14	40	(1m) Kühlwasserschlauch "Überlauf"	350023	€ 6,25
46	Schlauchschele 24-32, Bauart Schneckengewinde	999889	€ 1,51	41	Kühlwasserschlauch Motor an Ölwärmetauscher	950305	€ 8,98
47	1m Entlüftungsschlauch, Kühlwasser, ID ca. 8mm	250016	€ 24,50	42	1m Kühlwasserschlauch 16x24mm	350016	€ 19,99
48	1m Kühlw.-Schlauch, Überlauf	350823	N/A	44			
49	Rohrleitung Vgl.-No: A1032001452	720370	€ 31,05	47	Wasserpumpe M103 Schalter	720728	€ 119,00
50	Kühlwasserschlauch Motor an Ölwärmetauscher	950306	€ 6,63	48	Wasserpumpe M103 Schalter, "GEBÄ"	720027	€ 155,00
51	A1042030802 Kühlwasserleitung M103 spät	720383	N/A	50	Visco Lüfterkupplung 300SL, FEBI	720300	€ 98,63
52	Wasserpumpe M103, für Automatic, "FEBI"	720829	€ 135,10	51	Thermostat 280SL/C + 300SL 87° + O-Ring	720008	€ 11,50
53	Dichtung zB WaPu-Welle (für WaPu-Reparatur)	920099	€ 29,10	52	Dichtring, Thermostateinsatz	220016	€ 1,31
54	Lüfterrad M103 (300SL...) Vgl.-No: A1032000323	720302	€ 59,50	53	Vgl.-No: A0159972348		
55	Thermostat R113 inklusive Dichtung, 83 ° Celsius	220009	€ 19,99	54	Anbauteile-Set für Thermostat-Deckel, FEBI	720377	€ 9,52
56	Thermostatgehäuse M103 spät (Alu m.Bohr)	720314	€ 11,90	55	Spannrolle mit Lager 300SL, Vgl.-No: A1032000870	920801	€ 71,40
57	Verschlussschraube M8 x 1	720319	€ 1,64	56	Stoßdämpfer für Spannrolle, (Gasfeder), Stabilus	920131	€ 42,90
58	Vgl.-No: N007604008200				Umlenkrolle/Spannrolle Vgl.-No: A1032000570	920133	€ 23,67
59	Spannrolle mit Lager 300SL, FEBI	920101	€ 95,00	57	Umlenkrolle / Spannrolle mit Lager, FEBI, M103FN	920130	€ 24,69
60	Umlenkrolle/Spannrolle zB 103.982,	920833	€ 14,10	58	NL: Bosch 0130002070, Pumpe, siehe 783860	783160	N/A
61	Umlenkrolle / Spannrolle mit Lager, NoName, M103FN	920830	€ 13,73				
62	el.Umwälzpumpe Kühlwasser/Hzg. BOSCH, div. MB	583160	€ 141,00				

91	el. Lüfter Zusatzlüfter spät, BOSCH 750252	N/A	91	el. Zusatzlüfter (drückend) 750752	€ 62,48
91	Vorwiderstand 0,2 Ohm, 754868	€ 31,66	91	Kühlw.-Schlauch 750068	€ 6,74
93	Schlauchschele (18-27mm) 999898	€ 4,11	93	Duoventil->Umwälzpumpe 750086	€ 16,37
94	Tülle 10/58mm, 2 Heizungsrohre 799002	€ 8,43	94	Rüchl.-Schlauch 750039	€ 36,00
97	siehe 799891 299281	N/A	98	Wärmetauscher->Duoventil (li.) 750098	€ 7,38
101	A0011406260 Thermoventil 70°C 714386	N/A	101	Halteschelle Wasserschlauch 714384	N/A
102	110° Schalter, 1-Pol, AC- 754398	€ 33,83	102	A0001407160 Thermoventil 50°C 754395	N/A
103	Zusatzlüfter 754097	€ 6,66	104	A0055456324 37° Thermoschalter 754397	€ 68,10
103	Geber, Kühlwasser-Thermometer Vgl.-No: A0055421017 727012	€ 39,90	106	Temperaturgeber, K/KE-Jet, 2-Pol 727913	€ 44,90
105	Schlauch Getriebeöl Kühler 107.041 links 727329	N/A	108	Schlauch Getr.Öl->Kühler 300SL rechts 227099	€ 4,46
107	A1072701796 Ölleitung Getriebeöl an Küh 999827	€ 0,94	108	Halteschelle, Automatik Ölrohr an Motor, 10mm 298712	€ 0,50
108	Schelle mit Gummi für Leitung 10mm 227059	€ 2,96	311	Alu Dichtring 12,5 X 17,8 X 1,3 zB Kettengeh/Motor 920311	€ 1,36
108	Schutztülle für Ölrohr, Automatik 920312	€ 0,74	2170	Dichtring M103... Wasserpumpe an Motor 999112	€ 27,70
311	Dichtring M103... Wasserleitungen bei Kopf/Pumpe 999106	€ 34,50	2257	Rippenriemen 2170mm zB 103 Minimal 999108	€ 30,98
2170	Rippenriemen 2175mm, zB 103.984 minimal			Rippenriemen 2257mm, 103Klima o.LuPu	

50.e, 20, 83 Kühlung V8 ab 09.'85




420SL, 560SL, 500SL ab Einführung Querstrom-Kühler (ab FG .. A 034959 plus vorgezogene)

	A1072701696 Ölleitung Getriebeöl an Küh	727429	N/A		Dichtring, Kupfer 22 X 27 X 1,5	701299	€ 0,37
	Temperaturfühler 2-Pol,zB Einlauf KWThermostat 117	954397	€ 8,43		A1268300084 Hzg.-Duoventil, LHD Serie außer Klim-A	783046	N/A
	Bügelfeder, Zarge an Kühler	950022	€ 2,50		siehe 754868	754068	N/A
	Vgl.-No: A1235040246						
	Thermoschalter 3-Pol, 100/115°C, zB Lüfter	707526	€ 50,69		1m Kühlwasserschlauch 12/19mm	250823	€ 7,14
	Dichtung zB WaPu-Welle (für WaPu-Reparatur)	920099	€ 29,10		Thermoschalter 105/115°, 3x Rundpol, M14	954129	€ 18,30
	Kühlw.-Deckel Kennziffer 120, vgl A1235010215	750016	€ 4,41		Scheibe, 5,3 X 15, Edelstahl	288047	€ 0,55
	A1075012682 Kühlwasserschlauch	750026	N/A		Vgl.-No: N00902100520		N/A
	A1075000549 Ausgleichsbehälter, spät	750032	N/A		NL! FEBI Ersetzungskontrolle elektrische Umwälzpumpe	750017 783860	N/A € 183,08
	(1m) Kühlwasserschlauch "Überlauf"	350023	€ 6,25		Kühlwasserschlauch oben 380/500 früh	750021	€ 32,78
	A1075040212 Dämpfungsgummi am W-Kühler	750056	N/A		A4635016382, siehe 750068	750088	N/A
1	Wasserkühler 420, 500 & 560 SL (ab 09.1985)	750008	€ 1.869,00	11	Dämpfungsgummi am W-Kühler	750856	€ 5,36
14	Ablassschraube, Kühler ab ca. 1985	950021	€ 2,31	15	Vgl.-No: A1075040212		
16	Schalter Kühlmittelstand (el.Geber MIN-Warn),HELLA	750054	€ 50,42	17	O-Ring Kühlmittelsensor/Ausgleich sbehälter	750049	€ 4,57
18	Dübel für Rechteckloch 11x14,zB Kühlerleitblech...	788991	€ 1,32	19	Ausgleichbehälter, Kühlwasser, ab 09.85	750732	€ 120,90
22	Kühlwasser-Deckel "140" ab 09.1985	750817	€ 5,90	25	Niet zB Kühlerleitblech unten	788992	€ 0,43
27	Kühlwasserschlauch oben V8 ab 09.1985	750020	€ 20,44	32	Vgl.-No: A0009904492		
35	Kühlw.-Schlauch Rückl.V8 LHD	750075	€ 10,81	38	Kühlwasserschlauch unten 420/500/560 ab 09.85	750027	€ 49,99
40	Vgl.-No: A1078313394			40	Kühlw.-Schlauch Hzg., FN Vgl.-No: A1078313194	750074	€ 26,95
40	Kühlwasserschlauch V8 spät, D42/L58, Pumpe->	750605	€ 5,80	40	1078312794 Kühlw.-Schlauch, FN !	750059	N/A
40	NL! ersetzt in 750705! 1 mtr. Kühlw.Schlauch 42mm	750905	N/A	41	1 mtr. Kühlwasserschlauch 42mm	750705	€ 36,16
42	1m Entlüftungsschlauch, Kühlwasser, ID ca. 8mm	250016	€ 24,50	41	1m Kühlwasserschlauch Heizung, innen 18mm	250019	€ 19,10
50	Wasserpumpe 420SL, 500SL ab 09.1985, 560SL	720024	€ 151,00	44	1m Kühlw.-Schlauch, Überlauf	350823	N/A
57	Lüfterkupplung M116/117 ab .96x, Marke NRF	720430	€ 138,06	54	Geber, Kühlwasser-Thermometer	754097	€ 6,66
58	Lüfterrad 9-Blatt, 8-Zyl ab FN	720403	€ 202,70	57	Vgl.-No: A0055421017		
61	Dichtring, Thermostateinsatz	220016	€ 1,31	60	Lüfterkupplung M116/117 ab .96x, Marke NRF	720630	€ 89,00
91	Vgl.-No: A0159972348			66	Thermostat (80°C) 420-500 SL/SE/SEC	720011	€ 15,80
91	el. Lüfter Zusatzlüfter spät, BOSCH	750252	N/A	66	Keilriemen 10 x 1100, zB Wapu/Servo V8 (FN!)	799118	€ 8,23
91	Vorwiderstand 0,2 Ohm, Nachfertigung	754868	€ 31,66	91	el.Zusatzlüfter (drückend) div.126,107, .. AD405mm	750752	€ 62,48
97	siehe 799891	299281	N/A	94	Halter Ausgleichsbehälter ab 07.1974, an Radlauf	750039	€ 36,00
106	Schlauch Getriebeöl an Kühler, R/C107, außer 300SL	727001	€ 46,99	98	Sechskant-Blebschraube mit Spitze, 4,8 x 19	799723	€ 0,19
108	Halteschelle, Automatik Ölrohr an Motor, 10mm	227099	€ 4,46	108	Schutztülle für Ölrohr, Automatik	227059	€ 2,96
207186	verwende 207115	207886	N/A	199924	Alu Dichtring 22 X 27 X 1,3 Vgl.-No: N007603022100	199924	€ 0,60
207276	Hohlschraube M14 X 1,5 X 26 SW19	207276	€ 2,99	207186	Alu-Dichtring (14 x 18 x 1,5 mm)	207186	€ 1,08
250042	Schlauchschelle (18-27mm)	999898	€ 4,11	250042	Schlauchschelle 12-20mm, Bauart Schneckengewinde	250042	€ 2,07
720409	Dichtung, Wasserpumpe an Steuerdeckel	720409	€ 4,40	720406	Dichtung WaPu an Thermostat	720406	€ 2,30
750061	A1075040186 Federspange, Kühlerbefestigung oben	750061	N/A	750052	Vgl.-No: A1192010180		N/A
750086	Rückl.-Schlauch Wärmetauscher->Duoventil (li.)	750086	€ 16,37	750068	A1075040312 Gummi, seitlich am W-Kühler	750052	N/A
				750068	Kühlw.-Schlauch	750068	€ 6,74
				750086	Duoventil->Umwälzpumpe		
				750086	A1078312394 Kühlw.-Schlauch 85->,LHD KL.Autm	750092	N/A

750086	Kühlw.-Schlauch 280/300, Varianten beachten	750087	€ 24,59	750098	Halteschelle Wasserschlauch	750098	€ 7,38
750394	Gummiring, Wasserschlauch Wälzpumpe	750394	N/A	750411	A1075050955 Kühlerzarge z.B. 420SL	750411	N/A
783160	el.Umwälzpumpe Kühlwasser/Hzg., universal, FEBI	583760	€ 93,53	783160	el.Umwälzpumpe Kühlwasser/Hzg. BOSCH, div. MB	583160	€ 141,00
783160	NL: Bosch 0130002070, Pumpe, siehe 783860	783160	N/A	783446	Regelgerät USA-Tempmatic (Alu- Gehäuse) im Tausch	783446	€ 1.155,00
799306	Dichtring N007603014106	799306	€ 0,30	850346	Schlauchschelle 30-45mm Vgl.-No: N900269045101	250046	€ 1,25
850346	Schlauchschelle (46-54mm) Vgl.-No: A0069970690	750346	€ 1,08	850346	Schlauchschelle 36-48mm Vgl.-No: A0069970590	850346	€ 2,99

54 Elektrik, Aufbau

46, 54 Cockpit und Bedienschalter




Zum SLS-YouTube-[Video zur Instrumentenbeleuchtung](https://www.youtube.com/watch?v=BDy1RjRMKk) bitte diese Adresse in die Browser-Adresszeile kopieren:
<https://www.youtube.com/watch?v=BDy1RjRMKk>

	Glühlampe 1,2W f. Kontrollleuchten	999796	N/A		Leitungsstück m.Mikroschalter, f.Summer Lnksschloss	754308	€ 15,65
	Sockel Kunstst.				siehe 754738	754338	N/A
	A0005423656 Gehäuse	754336	N/A				
	Kombiinstrument						
	Siehe 299097, Glühlampe 1,2 Watt,	999097	N/A		Rädersatz 48/12 + 48/16 + 12	754857	€ 23,80
	Glassockel				Zähne		
	Ersatzlösung el.	782448	€ 416,50		Gummikappe für 2-Pol-Kupplungen (Flachpol)	754170	€ 9,92
	Gebläsewiderstand				Radio Bedienknopf mit Unterteil ohne Nase	754650	€ 20,16
	Radio Bedienknopf mit Unterteil	754651	€ 20,16		Nase		
	A1145420280 Dichtbeilage	754333	N/A		Relais Überspannungsschutz, 5-Pol	754838	€ 86,05
	Cockpitgehäuse						
	Fassung für 3W Kontrolleuchte: zB.	754042	€ 3,64		Flachstecksicherung 10A (rot)	558094	€ 0,18
	Bremsverschleiß				Bauart ATO std		
	Gummikappe für 2-Pol-Stecker	754352	€ 16,99		Clips-Kunststoffschelle 18mm f.Kabel	754069	€ 1,09
	Vgl.-No: A0005461135				Relais Kraftstoffpumpe (10-Pin)	754225	€ 33,50
	Kabelbinder mit Niet,160mm,nach Bedarf	854087	€ 1,30		*AIC*		
	Zündschalter SL/C R107, W123 & weitere	746891	€ 48,00		A1075420056 Gehäuse	754335	N/A
	Stecker 4-Pol komplett	854182	N/A		Kombiinstrument 73-85		
	A1164620396 Manschette siehe 746810	746310	N/A		A0005462035 siehe 754851	754051	N/A
					Satz Steckkupplung 2-Pol	754182	N/A
1	A1075420011 Zeituhr bis 08.'73 (separat	754000	N/A	5	Haken, Paar, zum Herausziehen des Instruments	758054	€ 58,90
5	Gummiprofil, Einfassung des Instrumentengehäuses	754027	€ 5,36	9	A0005421925 Regler Cockpitlicht ->08.'7	754424	N/A
9	A0005424125 Regler Cockpitlicht 09.'73-	754425	N/A	10	Lichtdreheschalter mit Knopf	754028	€ 89,80

13	Glassockel-Glühlampe 1,2W Philips 299697	€ 0,81	13	Lampenfassung für Cockpit, 107, 854048	€ 12,79
13	Glassockel-Glühlampe 3W, Philips 299696	€ 0,99	13	Miniatur-Glühlampe Bi-Pin 14V, 799695	€ 2,29
13	Glühlampe 1,2W f. Kontrollleuchten 999096	€ 1,25	13	Glühlampe 3W, Glassockel, 299096	€ 2,50
13	Glühlampe 12V/0,5W (Kunststoffsockel) 799083	€ 1,79	13	Cockpit... NoName 299097	€ 1,99
14	R107 mech.Tacho-Umrüstung 798301	N/A	14	Glühlampe 1,2Watt, Glassockel,Schalter..Cockpit..	
14	Meilen auf km/h 754859	€ 23,80	14	elektr.Tacho-Umrüstung Meilen auf KM/H W107 798300	€ 899,99
14	Rädersatz 48/13 + 48/18 + 12 Zähne 754859	€ 23,80	14	Gewindefurchende Schraube 4 X 16 754435	€ 0,38
15	Tachowelle 280SL/C, 4-Gang LHD -->03.80 754115	€ 33,05	15	A1075421007 Tachowelle 280SL/C, 4-Gang 754130	N/A
15	Tachowelle 350SL/C, 4-Gang RHD, 1620mm 754110	€ 39,07	15	Tachowelle 400mm SA, Oberteil Vgl.-No: A1075421407 754140	€ 18,67
15	Tachowelle 280SL, Automatik, RHD, 1680mm 754135	€ 45,27	15	Tachowelle 350-450SL/C, Automatik, LHD--> 03.1980 754100	€ 50,80
15	Tachowelle 350-450SL/C, Automatik, RHD ->03.80 754125	€ 45,27	15	Tachowelle 280SL/C, Automatik, LHD -->03.80 754120	€ 33,34
15	Tachowelle 350SL/C, 4-Gang LHD -->03.80 754105	€ 36,74	20	Warnblinker Vgl.No.:A1238200205 782358	€ 184,10
20	A0018217951 Warnblinktaster bis 08.1977 782365	N/A	21	A1088210751 el. Fuß-schalter Scheibenwa 782386	N/A
25	Elektrischer Schalter Fensterheber A0018214951 782374	€ 71,39	26	el. Schalter Fensterheber Beifahrerseite 2-fach 782375	€ 71,39
27	A0018215951 ersetzbar in 782877 782373	N/A	27	Schalter Fensterheber (elektrisch, 4-Pol) 782877	€ 69,90
27	A0018215151 el. Schalter EFH, 1-fach SL 782377	N/A	29	A2018200610 el. Schalter Spiegelverstel 782376	N/A
29	A0008000473 Vac.-Regelschalter Leuchtwe 780820	N/A	30	A0028204910 el. Schalter Innenleuchte 782361	N/A
30	A0008205810 el. Schalter Innenleuchte 782360	N/A	31	NL! elektrischer Schalter Heckscheiben-Heizung 782370	N/A
32	A1268202110 el. Schalter Umluft LHD ->8 782380	N/A	32	A1268205110 el. Schalter Umluft LHD 9'8 782381	N/A
33	A1268202310 el. Schalter Tempmatik 782382	N/A	34	Elektrischer Schalter Warnblinker ab 09.1981 (FN) 782359	€ 18,47
35	A1268206910 el.Schalter Sitz-Hzg.li.9.8 782383	N/A	35	A1268206810 el.Schalter Sitz-Hzg.re.9.8 782384	N/A
35	elektrischer Schalter für Sitzheizung,links/rechts 782369	€ 154,70	36	el. Schalter, EFH 300-500SL,rechts, ab ca. '87 782372	€ 7,85
36	Schalter elektrischer Fensterheber l/r 782079	€ 11,00	36	el. Schalter, EFH, links, 300-500SL ab ca. 1987 782371	€ 7,85
36	el. Schalter, EFH, ab 81 bis 87, links/rechts FEBI 782379	€ 14,07	36	A0008206210 Schalter für elektr. Schiebedach 782378	N/A
40	A1078200210 Gebläseschalter bis 09.73 782034	N/A	41	A1078200510 Gebläseschalter LHD:'73->'8 782036	N/A
42	A1078200710 Gebläseschalter LHD ab 09.8 782037	N/A	43	A1078210051 el. Schalter Gebläse bei KI 782033	N/A
44	A1078200592 Knopf, Gebläseschalter 06.7 782049	N/A	45	A1268200292 Knopf, Gebläseschalter 09.8 782982	€ 26,99
47	A1078201292 Knopf, Gebläseschalter Klim 782032	N/A	48	A1078330189 Rosette, Gebläseschalter 6. 782039	N/A
50	A1268200203 Temperaturwähler rechts 783102	N/A	50	A1268200103 Temperaturwähler links 783101	N/A
51	A1078302585 Bedienteil für Luftverteilu 783050	N/A	55	A1078302785 -NL- Bediananlage SA Klimaa 783060	N/A
56	Klebesymbol Temperaturwählrad, ca. ab '82 ""°F" 783709	€ 9,00	56	Klebesymbol Temperaturwählrad, ca. ab '82 ""°C" 783909	€ 10,00
56	A1268202410 el. Wählrad, Klimaautomatik 782388	N/A	57	A1268202510 Gebläseschalter Klimaautom. 782387	N/A
58	el. Schalter Klappenkontakt Vgl.-No: A2018202110 782885	€ 3,26	59	Türkontaktschalter, Flachpol Vgl.-No: A0008210552 282031	€ 10,21
61	A0003000141 "Kickdown"-Schalter ->08.'8 730030	N/A	61	A0025452214 "Kickdown"-Schalter 09.'85- 730031	N/A
62	Kombischalter LHD, ab 09.75 "Meyle" 746302	€ 95,75	62	A0045453224 Kombischalter LHD 09.73->08.76 746301	N/A
62	A0045450624 Kombischalter RHD bis 08.73 746303	N/A	62	A0045450824 Kombischalter LHD bis 08.73 746300	N/A
62	A0055454224 Kombischalter RHD 746305	N/A	62	A0045453024 Kombischalter RHD 746304	N/A

64	ab 09.75 Manschette, Blinkerhebel/Lenksäule	746809	€ 22,61	64	09.73->08 Manschette Kombischalter ab 09.'75->,	746810	€ 23,40
65	A1158250153 Zigarettenanzünder kompl. 1	782046	N/A	66	A0008250751 Einsatz Zigarrenanzünder	782047	N/A
67	Zündspirale / Zündpille zu Original- Anzündern	154049	€ 18,49	70	A0035426820 Horn für Alarmanlage	754015	N/A
70	Starktonhorn "hoher Ton" (400 Hz)	754013	€ 15,89	70	Starktonhorn "tiefer Ton" (335Hz)	754014	€ 33,50
74	A1078350006 Widerstand, Gebläse	782348	N/A	74	A1078210060 Widerstand, Gebläse Klima-A	782349	N/A
75	Relais Heckscheibenheizung	782340	€ 130,00	76	A1238210063 Relais Scheibenwischer m.Intervall	782342	N/A
76	A1158210063 Relais Scheibenwischer m.In	782341	N/A	77	A0008210863 Relais Scheibenwischer m.In	782343	N/A
77	A0008221403 Temperatur- Regelgerät für H	782990	N/A	78	A0038204510 Temp.-Regelschalter, Heizun	782346	€ 999,90
79	NL-Impulsgeber Blinker ->08.'77	782355	N/A	81	A0015450405 Relais Kraftstoffpumpe 380 früh, FN	754326	N/A
81	Pumpenrelais V8, ca. 81-85, 7 Pin	754327	€ 70,21	81	NL! Relais Kältekompressor	754337	N/A
81	NL! Relais Kraftstoffpumpe vgl.A0015454305 9-Pol	754324	N/A	81	NL! Pumpenrelais vgl.0015450705 - 3.80-8.81, 6-pol	754323	N/A
81	Steuergerät Leerlauf 420/500SL	754320	N/A	81	Relais Kraftstoffpumpe (10-Pin)	754325	€ 36,21
81	Relais Kraftstoffpumpe 6-Pol, Nachfertigung	754884	€ 29,90	81	Relais Kraftstoffpumpe V8 ab '85, 10-Pin	754825	€ 58,85
81	Relais Kraftstoffpumpe 6-Pol, Nachf. zu 0015450605	754384	€ 74,11	81	Drehzahl-Relais 7p,Kraftstoffpumpe vgl.A0015455305	754305	€ 73,13
84	Relais, z.B. ABS, ab FN	754346	N/A	84	Relais, 5-Pol siehe Bild, verschiedene Anwendungen	754329	€ 17,85
84	siehe 554328	954329	N/A	85	A0008213047 Relais Deckenleuchte	754328	N/A
87	Überspannungsschutz (4-Pol / kurze Bauart), TEXT !	754238	€ 27,50	87	Relais Überspannungsschutz, 5-Pol	754738	€ 155,00
96	A0035457432 ABS-Steuergerät	754342	N/A	97	A0025453432 Steuergerät für Getriebe	754330	N/A
98	A1075420032 Kontrollgerät	754339	N/A	110	A0115457128 2-Pol-Gehäuse, zB EHS / LLR -Anschluss	754907	N/A
110	Kabelverbinder-Block,2-Pol, Vgl.-No: A0005461841	154052	€ 44,85	110	A0005469641 Schraub- Kabelverbinder, 3-polig	754953	N/A
110	A0015460941 Schraub- Kabelverbinder, 4-polig	754954	N/A	110	Kabelbinder m.Niet, kurz, (120mm)	554087	€ 1,26
110	A0025459926 Rundsteckhülse	754959	N/A	110	Kabelverbinder-Block 5-Pol Vgl.-No: A0005461941	154054	€ 55,16
110	A0005467041 Klemme, --> 154052	254063	N/A	115	A0045459228 NL: 3-Pol Steckkupplung Lima	254077	N/A
116	Löthülse 4mm, massiv wie ursprünglich	254055	€ 2,69	116	A0065458028 Gehäuseunterteil (W) 6-Pol, s.Bild	254076	N/A
116	Kontaktstift 4mm; div. Stecker, massiv	754054	€ 0,77	116	A0095453028 Deckel einzeln für 6-Pol Steckkuppl	254084	N/A
117	Zündschalter SL/C 107 & weitere	746091	N/A	117	Zündschalter (ca. 1967 - '80)	246091	€ 79,99

15, 54 Steuergeräte und Relais



Relais + Kleinststeuergeräte: Ersetzungsversuche in modernisierte Varianten / Geschwistermodelle sind Lösungsansätze mit Risiko. Bitte suchen Sie das zu ersetzende, originale Altteil auf Nummern ab und bevorzugen bei Recherche identische Treffer. Abweich-Angebote zB infolge Teilezusammenlegungen können nur mit Elektronik-Kenntnis bewertet werden und eine Reparatur des Originalteils kann die bessere Alternative sein. Beispiel-Tipp: vorsorglicher Beschaffungsversuch eines identischen Pumpenrelais als Pannen-Ersatz hilft besonders bei exotischen Varianten.

Komplexe Steuergeräte (Jetronic, ABS, Lampenkontrolle, Klima) sind übergegangen aus dem Ersatz-Neuteilmarkt in die Reparaturkreisläufe. Vor Demontage Befund notieren.


Zündung: besuchen Sie unsere Katalogseiten für verwandte MB-Fahrzeuge. Falls Änderungen am SL-Urzustand unvermeidbar sind, sind die Übersichten hilfreich: <https://www.sls-hh-shop.de/main/de/mercedes-w111-w108-w114-15-zuendungs-lima-starter-teile-fuer-benziner-ca-60-80>

	Blinkgeber, siehe Bild, adaptierbar als Ersatz siehe 754868	754760	€ 43,99		Zündspule 380/500SL/SLC, BOSCH	754022	€ 107,83
		754068	N/A		Hella Transistor, siehe 754993 (baugleich)	754895	N/A
	NL! Zündspule, 113	754820	N/A		Masseband Motorhaube 107, 111, 108	754888	€ 29,37
	Transistorzündung 107 bis FN				NL: Zündspule, z.B. 280SL, ab ca. 81, BERU	754821	N/A
	Flachstecksicherung 10A (rot)	558094	€ 0,18		Zündspule 280SL, ab 09.'81, BOSCH	754021	N/A
	Bauart ATO std				Relais Kraftstoffpumpe (10-Pin) *AIC*	754225	€ 33,50
	Ausblinkbox mit Anleitung, LED, Fehlercodes ab 88	958541	€ 36,48		Türkontaktschalter, Flachpol Vgl.-No: A0008210552	282031	€ 10,21
	Zündspule 113TSZ + R/C107 früh	754020	N/A		Relais Überspannungsschutz, 5-Pol	754838	€ 86,05
	BOSCH						
	Zündspule A0001585703 / A0001586503	754724	€ 24,89		A0025423317 Drucksensor D-Jet 280SL/C	754217	N/A
	Leitungsstück m. Mikroschalter, f. Summer Lnk Schloss	754308	€ 15,65		A0025422817 Druckfühler D-Jet M117-USA	754418	N/A
	Lambda-Sonde, z.B. 420/500 ab 1985, FEBI	754819	€ 64,84	1	Überholung Druckfühler D-Jet M116	754317	N/A
1	A0025423217 Druckfühler D-Jet M117, nic	754417	N/A	1	Überh.n.Befund: Steuerger. 350SL/C D-Jet	754390	N/A
1	A0035427817 Druckfühler D-Jet M117-USA	754419	N/A	1	Set Steckleiste 24/25-Pol, D-Jet ECU	754845	€ 109,24
3	A0005458032 Steuergerät D-Jet 450SL/C USA sp.	754394	N/A	3	A0025454032 Steuergerät 380/500SL Leerlauf	754340	N/A
3	Überholung Steuergerät D-Jet 280SL/C	754392	N/A	3	Relais, Überspannungsschutz, 9-Pin	954338	€ 41,65
4	Überspannungsschutz (4-Pol / kurze Bauart), TEXT !	754238	€ 27,50	5	Kraftstoffpumpen-Relais z.B. 300SE/SL/E, FN	754921	€ 49,99
8	A0015453605 8-Pin Modelljahr '82 US KP-Relais	754381	N/A	9	A0055455732 KE-Jet Steuergerät 300SL bis 09.1987	754309	N/A
9	Relais, Überspannungsschutz, 9-Pin, "Vemo"	954938	€ 53,55	10			
10	A0075451532 KE-Jet Steuergerät 300SL 09.87->Tausch	754311	N/A	10			

10	KE-Jet Steuergerät 500SL	754314	€ 1.401,82	10	A0075450032 KE-Jet Steuergerät 420SL	754312	N/A
15	A0025452705 Relais	754332	N/A	15	Relais, 6-Pin 2xSchließer, zB. Lüfter 123/201, ...	554328	€ 20,23
15	Kraftstoffpumpe zB 300SL bis FN Relais Kraftstoffpumpe V8 ab '85, 10-Pin	754825	€ 58,85	15	A0035450105 Relais, Kraftstoffpumpe, V8 ab 85	754334	N/A
15	Relais Kraftstoffpumpe 6-Pol, Nachfertigung	754884	€ 29,90	15	Relais Kraftstoffpumpe (10-Pin)	754325	€ 36,21
15	NL! Relais Kältekompressor	754337	N/A	15	Relais Überspannungsschutz, 5-Pol Steuergerät Leerlauf 420/500SL	754738 754320	€ 155,00 N/A
15	Relais Kraftstoffpumpe 6-Pol, Nachf. zu 0015450605	754384	€ 74,11	15			
15	NL! siehe 754921 Kraftstoffpumpen-Relais ,	754321	N/A	15	LZ! Relais Kraftstoffpumpe 3.8/5.0 früh, 6-Pin	754322	€ 173,74
15	NL! Pumpenrelais vgl.0015450705 - 3.80-8.81, 6-pol	754323	N/A	15	NL! Relais Kraftstoffpumpe vgl.A0015454305 9-Pol	754324	N/A
15	Pumpenrelais V8, ca. 81-85, 7 Pin	754327	€ 70,21	15	A0015450405 Relais Kraftstoffpumpe 380 früh, FN	754326	N/A
15	Drehzahl-Relais 7p,Kraftstoffpumpe vgl.A0015455305	754305	€ 73,13	21	A0005458732 Zündschaltgerät 280/350/450	754289	N/A
22	A0005457632 Zündschaltgerät K-Jet -> 08	754291	N/A	22	NL: Zündschaltgerät D-Jet V8 2.Generation	754290	N/A
24	Zündschaltgerät, ca. 09.'81 - '85, HELLA	754993	€ 74,15	24	Zündschaltgerät 380/500SL, >8.85, BOSCH	754295	€ 654,94
24	A0015458632 Zündschaltgerät 280SL ab 09	754293	N/A	26	A0085456432 Zündschaltgerät 300SL, KE-J	754296	N/A
26	Mutter M6 mit Bund/Flansch, galv. verz.	799913	€ 0,37	26	A0105456632 Zündschaltgerät 420/500SL,	754297	N/A
26	A0105456732 Zündschaltgerät 560SL KE-Je	754298	N/A	26	A0021539128 KW-Pos.geber für EZL zB 103	715365	N/A
26	NL! OT-Geber, z.B. 103.982 FN	715364	N/A	26	NL: OT-Geber, z.B. M110.986, .990, 116 FN	715264	N/A
34	Zündspule "Pertronix Flamethrower-III"	554720	€ 166,60	34	Zündspule 280SL, ab 09.'81 NGK	754721	€ 55,19
34	Zündspule Valeo, mal schwarz, mal silber	754621	€ 62,99	34	Zündspule Vgl.-Nr.: A0001584503	754722	€ 49,99
35	A0001581185 Schutzhaube Zündspule	254007	N/A	35	A0001581485 Spritzschutzkappe, Zündspule	754007	N/A
35	A0001581785 Spritzschutzhaube Zündspule	754008	N/A	36	Vorwiderstand 0,6 Ohm, silber,TSZ Bosch	254166	€ 61,50
36	Vorwiderstand 0,6 Ohm Vgl.-No: A0001581345	254767	€ 26,45	36	REST ! Vorwiderstand 0,6 Ohm, TSZ, BERU	254967	€ 70,35
36	Vorwiderstand 0,4 Ohm, blau Vgl.-No: A0001581945	254768	€ 28,54	36	Vorwiderstand 0,4 Ohm, blau, TSZ Bosch	254266	€ 54,37
38	Zündspule 300SL (W107/R129) Bosch	754023	€ 116,68	38	Zündspule 300SL (107/129) Vgl.-No: A0001586203	754883	€ 31,12
38	Zündspule 420/500SL, BERU	754824	€ 98,20	38	Zündspule 420/500SL, BOSCH	754024	€ 107,24
38	Zündspule BERU, siehe Bosch 754023	754823	N/A	39	A0001582285 Spritzschutzhaube Zündspule	754009	N/A
45	LiMa-Regler extern,ca '65-'74, Repro "hohe Form"	254521	€ 41,92	45	Rest: LiMa-Regler extern,ca '65-'74,original Bosch	254021	€ 464,10

54.b, 61, Gummitüllen

Kabeldurchführungen, Verschlussstopfen, ...



	A1109870145 siehe 147016 oder 347014	247014	N/A		Gummiverschlussstopfen, 6mm, div.(Lackablauf)	998781	€ 2,14
	Clips-Kunststoffschele 18mm f.Kabel	754069	€ 1,09		Schraub-Stopfen für Gurt-Gewinde	799099	€ 1,15
1	Gummipuffer 5mm	298066	€ 0,89	2	Verschlusscheibe 18mm Vgl.-No: A1159870044	798153	€ 2,01
3	A1159870544 Gummischeibe	798773	N/A	5	Gummistopfen 12mm Bohrung Vgl.-No: A1159870840	798746	€ 1,44
5	A0009971986 Blindstopfen 9,5mm	798780	N/A	5	Gummistopfen 10mm Vgl.-No: A1109870039	798781	€ 1,17
5	Gummipuffer SL-Tankklappe, 2x erforderlich	798787	€ 2,21	6	Gummi-Verschlusscheibe 42mm	298790	€ 2,26
6	A1409974281 Gummitülle	798762	N/A	7	Verschlusscheibe für Langloch 28 x 45mm	598782	€ 2,24
7	Stopfen oval, Schweller für Langlöcher ca. 38x18	798770	€ 1,75	7	A1079974081 Tülle, zB Heckltg-Satz durc	798790	N/A
7	A1079972981 Gummi, rechteckig,zB Hecklt	798779	N/A	8	Karosserieblindstopfen 20mm Vgl.-No: A1139870044	298780	€ 0,94
10	Gummi-Verschlusscheibe ca. 17,5mm	398995	€ 1,17	11	Gummi-Verschlusscheibe 34mm, nB	798154	€ 1,65
12	A0009908522 Kunststoff-Verschluss-Schraube	799098	N/A	12	Schraub-Stopfen für Gurt-Gewinde	799899	€ 1,18
16	Verschlusscheibe für Langloch 25x10 Quertraeger	798763	€ 7,82	17	Gummiverschlussstopfen 30mm	798783	N/A
18	Gummitülle (4/20mm) für Wasserablauf	399009	€ 1,79	20	Kunststofftülle 13,5/11mm, Vgl.-No: A1079973981	798789	€ 2,38
20	KunststoffStopfen f.9,5mm-Bohrungen	298688	€ 0,42	20	Gummitülle 22/26mm, Drainage Vgl.-No: A1079972781	798777	€ 2,59
20	siehe 298688, KunststoffStopfen f.9,5mm-Bohrungen	298788	N/A	21	Gummitülle 3/22mm,zB ABS-Kabel	798784	€ 2,89
21	A1119971481 Gummitülle 2/25mm,	798764	N/A	21	Gummitülle 3-Fach, 3/20 Vgl.-No: A1159971981	199008	€ 1,23
21	Gummitülle 3/18, 121,113,107 und weitere	199010	€ 1,67	21	Gummitülle 6/26,45°,Kupplg(113) div(107	299001	€ 2,68
21	Gummitülle 4/18mm, 1 Öffnung,zB ABS-Ltg	798778	€ 2,89	26	-NL- Gummitülle 3/6,5mm, 1 Öffnung	798768	N/A
30	A1169971881 Gummitülle, diagonaler Durc	798758	N/A	30	Gummitülle, 10/42mm, 45° diagonal	798765	€ 9,97
33	Abdeckung über Öffnung für Tankgeber	247814	€ 5,20	33	Abdeckung über Tankgeber, Kunstst,schw.	347014	€ 7,79

36	Gummistopfen Stirnwand 26mm Vgl.-No: A1109870944	298782	€ 1,30	38	Gummitülle 18/40 Stirnwand/Hauptltg.	299007	€ 3,05
39	Gummitülle 17/53mm, 1+5 Öffnungen	798757	€ 5,80	41	Gummitülle mehrfach, ..36mm	298789	€ 3,05
46	Gummikappe Leitungsanschluss, zB. Benzinpumpe(n)	299018	€ 2,53	46	Gummikappe für 2-Pol-Kupplungen (Flachpol)	754170	€ 9,92
50	Gummitülle 4,5/10, Ltg d.Radh. ...	182005	€ 2,53	51	Gummikappe zB. Anlasserleitung	154056	€ 5,71
53	A0005460937 Silicontülle für Anlasser-L	254088	N/A	53	Gummitülle 11/30, Stirnw(190), 107,111	299017	€ 1,59
55	Gummi-Verschluss Scheibe 40,5 mm	798184	€ 1,13	58	Schutzmanschette ZV/Türen107 > '85 (Rundflansch)	780920	€ 5,21
59	P.L.Z:Gummitülle Gasgestänge, Nachfertigung	798775	€ 4,25	60	Manschette Wählhebelstange (unten), , bis 85	726007	€ 20,03

54.c Leitungssätze und Teilumfänge

Leitungssatz 350/450 Batt+ und Anlasser (Kl.50..)	754781	€ 499,80	Leitungssatz Automatikgetriebe	754680	€ 225,01
Leitungssatz	754696	N/A	Leitungssatz Kickdown und Anlaßsperrschalter	754693	€ 164,99
Leitungssatz	754689	€ 65,09	Leitungssatz	754686	N/A
Leitungssatz	754683	N/A	Leitungssatz 5-Gang-Getriebe Schalter	754681	€ 93,00
Leitungssatz	754678	N/A	Leitungssatz	754699	N/A
Leitungssatz	754676	N/A	Leitungssatz	754675	N/A
Leitungssatz	754674	N/A	Leitungssatz Automatikgetriebe	754673	€ 112,95
Leitungssatz Automatikgetriebe	754672	€ 199,99	Leitungssatz Tempomat	754670	€ 235,00
Leitungssatz	754669	N/A	Leitungssatz (Tempomat)	754697	€ 235,00
Leitungssatz	754771	N/A	Heckleitungssatz 450SLC früh	754704	N/A
Leitungssatz Autom.Getriebe früh	754748	€ 104,76	Masseleitung für div. Fahrzeuge mit Frontbatterie	754742	€ 82,90
Leitungssatz Batterie/Starter vgl. 1075403730	754790	€ 105,79	Leitungssatz Anlasser, Nachf.entspr 1075401030	754778	€ 447,50
Motorleitungssatz, D-Jet, 4.5, FN !!	754760	€ 999,99	Motorleitungssatz, D-Jet, 3,5 spät & 4.5, FN !!	754763	€ 999,99
Motorleitungssatz, 3.5, D-Jet, LHD, FN	754759	€ 999,99	Leitungssatz, Batt+ bis Anlasser+Umgebung zB .046	754796	€ 649,99
Leitungssatz (Tempomat)	754773	€ 151,90	Leitungssatz	754795	N/A
Leitungssatz	754789	N/A	Leitungssatz	754786	N/A
Leitungssatz Batterieleitung + Pol	754784	€ 224,79	Leitungssatz Anlasser	754782	€ 358,07
Leitungssatz	754779	N/A	Leitungssatz	754774	N/A
Leitung, Transistor 2.Generation	754767	€ 149,99	Heckleitungssatz	754740	N/A
Hauptleitungssatz	754568	€	Hauptleitungssatz	754576	N/A
350/450/5.0SL/C LHD		3.999,99			
Hauptleitungssatz	754539	€			
280/350/450SL/C LHD		3.860,00			
Hauptleitungssatz RHD	754611	€	Hauptleitungssatz	754613	€
		3.500,00			3.250,00
Hauptleitungssatz A1075400106	754601	N/A	Hauptleitungssatz	754610	N/A
Hauptleitungssatz	754573	N/A	Hauptleitungssatz	754579	N/A
			Hauptleitungssatz	754540	€
Hauptleitungssatz	754572	N/A	280/350/450SL/C RHD		3.998,40
			Hauptleitungssatz	754571	€
Hauptleitungssatz	754551	€			3.699,00
		3.749,99	Hauptleitungssatz USA	754535	€
Hauptleitungssatz	754532	N/A			3.899,99
			Hauptleitungssatz USA	754506	€
Hauptleitungssatz 450SL USA	754504	€			3.999,00
		3.786,03	Hauptleitungssatz	754525	N/A
Hauptleitungssatz 280SL LHD	754607	N/A	280/350/450SL/C RHD		
Hauptleitungssatz 350/450SL/C RHD	754518	N/A	Heckleitungssatz	754723	N/A
			Heckleitungssatz	754717	N/A
Heckleitungssatz	754710	N/A			
Hauptleitungssatz 420/500SL LHD	754619	€	Heckleitungssatz	754706	N/A
		3.999,00	Hauptleitungssatz 380/500SL RHD	754606	€
Hauptleitungssatz 380/500SL LHD	754605	N/A			4.484,99
Hauptleitungssatz 280SL RHD	754608	€	Hauptleitungssatz 300SL RHD	754618	N/A
		3.850,00	Hauptleitungssatz 280SL/C RHD	754575	€
Hauptleitungssatz 280SL/C RHD	754567	€			3.899,99
		3.725,00	Hauptleitungssatz 280SL/C RHD	754550	N/A

Hauptleitungssatz 280SL/C LHD	754574	N/A	Hauptleitungssatz 280SL/C LHD	754566	N/A
Hauptleitungssatz 280SL/C LHD	754549	N/A	Hauptleitungssatz 280SL/C LHD	754515	€
					3.195,00

54.d, Anbauteile für Leitungssätze

A0095453628 Deckel zu Steckkupplung 754	754056	N/A	Steckergehäusehälfte zB zu 754955	754957	€ 7,93
Gehäuse, weiß (2-Pol) Vgl.-No: A0045454828	754372	€ 2,38	Kabelbinder 250mm, wiederverwendbar	754179	€ 0,65
Gehäuseoberteil zu 2-Pol Männchen	254087	€ 5,12	Steckergehäuse, für 3x 6,3 Flachpolcrimp,zB Regler	254080	€ 7,28
Flachsteckergehäuse 2-Pol Vgl.-No: A0015458728	254103	€ 0,54	Kontaktbuchse 2,5mm für div. Steck-Kupplungen	954153	€ 0,60
Löthülse 4mm MB-Ersetzung (dünnwandig)	854055	€ 0,80	Kontaktstift 4mm messing versilbert	754956	€ 0,54
Gummikappe für 4-Pol-Stecker Vgl.-No: A0005461335	754354	€ 29,99	3 Pol Stecker Lichtmaschine, vereinfacht	754877	€ 12,30
Glühlampe 5W, gr.Fassg,Kugel, Koff,...	282033	€ 2,50	Kontaktstift 2,5mm für div. Stecker	954154	€ 0,45
Gummikappe für 5-Pol-Stecker, zB bei"Gebiss" D-Jet	754355	€ 13,35	Gummikappe für 2-Pol-Stecker Vgl.-No: A0005461135	754352	€ 16,99
Set 2-Pol-Stecker 4-teilig., schmale Ausführung	754158	€ 10,92	Masseband Motorhaube 107, 111, 108	754888	€ 29,37
Gehäuse für Bilux / H4 - Stecker (für Crimpfahnen)	182042	€ 4,74	Zündschalter (ca. 1967 - '80)	246091	€ 79,99
Steckkupplung + 3 Crimpfahne für H4	282041	€ 5,83	Set Steckleiste 24/25-Pol, D-Jet ECU	754845	€ 109,24
Steckergehäuse, 4-Polig Vgl.-No: A0045455028	754374	€ 6,68	Glühlampe 12V/2W, BA7s Vgl.-No: A0726010121	299079	€ 1,99
Set D-Jet "280" Anschlusstecker mit Gummikappen	754833	€ 167,27	Clips-Kunststoffschele 18mm f.Kabel	754069	€ 1,09
Polschraube M8 + M6	354010	€ 11,66	5-Pol Steckkupplung Vgl.-No: A0045456528	754373	€ 37,08
Kunststoffniet mit Dübel Vgl.-No: A0019901692	999822	€ 0,42	Kunststoff-Kabelschele 15mm an Karosserie	998181	€ 0,90
Crimp Flachsteckbuchse b 6,3 / Ltg ab 1,0	997992	€ 0,43	Messing Scheibe 5mm	754967	€ 0,16
Löthülse 4mm massiv, messing versilbert	254855	€ 1,40	Kabelbinder, ersetzt Schlauchhalter	250099	€ 0,55
Messing Scheibe 4mm	754966	€ 0,05	Schraube für Leitungsverbindungen Ms M6 X 8	754965	€ 0,65
4-Pol Steckergehäuse 2teilig, ohne Löthülsen	254883	€ 8,09	Kabelbinder mit Niet,160mm,nach Bedarf	854087	€ 1,30
Schraube M4x6 verz. 4.8	799546	€ 0,24	Federscheibe / Wellenscheibe A8 mech. verzinkt	799911	€ 0,18
Schraube für Leitungsverbindungen Ms M5 X 8	754964	€ 0,39	Flachsteck-Kabelschuh zum Crimpen, mit Rastung	754055	€ 0,65
Klammer Leitungssatz: Cockpit, Getriebe	254071	€ 0,83	Schraube für Leitungsverbindungen Ms M4 X 8	754963	€ 0,27
Schraube M8X25, Motorlager hinten, Auspuff,...	222025	€ 0,80	Kabelbinder m.Niet, kurz, (120mm)	554087	€ 1,26
Set D-Jet "350" Anschlusstecker mit Gummikappen	754834	€ 162,46	Set D-Jet "450" Anschlusstecker mit Gummikappen	754835	€ 169,80
siehe 754858	754058	N/A	A0135459228 Stecker, D-Jet Steuergerät	754379	N/A
A0005460937 Silicontülle für Anlasser-L	254088	N/A	A0019974190 0019974190 Kabelbinder	254179	N/A
NL! Steckergehäusehälfte (m.Fortsatz)	754955	N/A	A0095452628 Steckkupplg 12-Pol	754952	N/A
A0095459928 Steckergehäuse zB Warnblink	754951	N/A	A0095454528 Deckel f.Steckergehäuse 754	754949	N/A
A0095454428 Gehäuse, 2-Pol Steckkupplung	754948	N/A	A1265400631 Masseleitung Frontbatterien div.	754749	N/A
-NL- Kontaktlose Zündung 280SL	754410	N/A	A0005460173 Leiste am Stecker Steuergerät	754378	N/A
Leitungssatz 350/450 Batt+ und Anlasser (KI.50..)	754781	€ 499,80	A0005460643 Halter am Stecker Steuergerät	754377	N/A
NL: Steckergehäuse, 5-Pol	754376	N/A	A0065457828 Steckergehäuse Satz Steckkupplung 2-Pol	754371	N/A
A0115459628 Steckkupplung,	754219	N/A		754182	N/A

Lambda-Sonde					
NL! Steckhülsegehäuse	754177	N/A	NL! 2-Pol-Stecker (m) 4-tlg.,(mit Fortsatz)	754157	N/A
Lichtmaschine			A0095452028 Deckel zu Steckkupplung	754059	N/A
siehe 754956 oder 754054	754156	€ 0,82	Messing Scheibe 6mm	754968	€ 0,21
A0015460941 Schraub-Kabelverbinder, 4-polig	754954	N/A	6-Pol Steckergehäuse 2teilig, ohne Löthülsen	254180	€ 8,45
8-Pol Steckergehäuse 2teilig, ohne Löthülsen	254181	€ 8,69	Kontaktstift 4mm; div. Stecker, massiv	754054	€ 0,77
Gummitülle 11/30 Silikon, blau, Leitungshalter	299517	€ 1,59	Leitungsstück m.Mikroschalter, f.Summer Lnksschloss	754308	€ 15,65
Gummikappe Starterkabel, kleine Ausführung	754026	€ 6,14	2-Pol Steckergehäuse 2teilig, ohne Löthülsen	254182	€ 7,97
Gummitülle 6/26mm	299819	€ 3,15	Gummitülle, 10/42mm, 45° diagonal	798765	€ 9,97
Gummitülle 8/34mm, Diagonal	798785	€ 2,19	Kabelverbinder-Block,2-Pol, Vgl.-No: A0005461841	154052	€ 44,85
Vgl.-No: A1149970581			Batteriekasten-Deckel für SA-Batterie Kofferr.	754081	€ 55,16
Gummikappe zB. Anlasserleitung	154056	€ 5,71	Zündschalter SL/C 107 & weitere	746091	N/A
siehe 754868	754068	N/A	Batterie-Spannband, Teil rechts (kurz)	784641	€ 28,05
Leitungsschutzmanschette zum Lampentopf R/C107	754046	€ 25,95	Batterie-Spannband, Teil links (lang)	784640	€ 59,85
Türkontaktschalter Rundpol	282721	€ 60,75	Stecksockel für Überspannungsschutzrelais	954177	N/A
Vgl.-No: A0008211552			Zündschalter SL/C R107, W123 & weitere	746891	€ 48,00
Kofferraumleuchte mit Schalter Baujahr 1959-85	282022	€ 40,58			
Gummikappe, E-Anschlüsse	254051	€ 3,25			
div.LiMa/Zünd,					
Gehäuseunterteil von 2-Pol-Stecker (m)	954945	€ 2,20			

54.e Batteriekasten Heck und Batteriehalter Front

Batterie im Kofferraum ab 08.'74 für USA-450SL/C (Roadster ab FG..021762, Coupe ab FG..008203) in Verbindung mit "USA-Abgas75", nachfolgend alle USA-V8 (380 bis 560), oder als Sonderausstattung SA 56200 auch in weiteren Modellen. Neben der tieferen Kofferraum-Blechmulde gibt es mehrere Einschweiß-Halter, die an den Karosserien abweichen, zB. Wegfall / Änderung von Haltekonsolen auf dem vorderen Längsträger. Heckbatterien 100AH mit niedriger Wunschbauhöhe (175mm) sind mit Platzreserve passend, populäre Ersetzungen mit Höhe 195mm können am abgerundeten Originaldeckel zu Gewaltschäden führen: die Instandhaltung des geschlossenen Kastens kann TÜV-Relevant sein wegen seiner Haltefunktion und Fernhaltung der Lade-Gase.

36	300-500SL ab ca. 1987 Schalter elektrischer Fensterheber l/r	782079	€ 11,00	40	Schiebedach Türkontaktschalter Rundpol Vgl.-No: A0008211552	282721	€ 60,75
58	el. Schalter Klappenkontakt Vgl.-No: A2018202110	782885	€ 3,26	59	Türkontaktschalter, Flachpol Vgl.-No: A0008210552	282031	€ 10,21
62	Manschette, Blinkerhebel/Lenksäule	746809	€ 22,61	62	Kombischalter LHD, 107 ab 09.'75, Marelli	746502	€ 76,10
62	Kombischalter LHD, ab 09.75 "Meyle"	746302	€ 95,75	62	Manschette Kombischalter ab 09.'75->,	746810	€ 23,40
67	Zündspirale / Zündpille zu Original-Anzündern	154049	€ 18,49	99	Zündschlosszylinder "Gen.2"	746052	€ 144,29
117	Zündschalter SL/C 107 & weitere	746091	N/A	117	Zündschalter (ca. 1967 - '80)	246091	€ 79,99

54.c ,62, 68 Stirnwandbestückung Tüllen und Matten




	Dichtung Pedalträger/Stirnwand ca. 743028	€ 2,94		A1164200685 Bremsseilzug W116 642101	N/A
	68-85			"SEL" vor	
	Gummibalg 929019	N/A		Gummitülle, S/T-Zapfen hi., 798766	€ 3,34
1	Gummitülle 17/53mm, 1+5 Öffnungen 798757	€ 5,80	2	Vgl.-No: A1079971681 Gummitülle mehrfach, ..36mm 298789	€ 3,05
3	A1119970781 Tülle 5/21mm, 398791	N/A	4	Gummitülle Stirnw.Hzg-Rücklauf rechts oder Ablauf 799003	€ 13,01
5	ausweichen auf 199008 Schaumring an Hzg.-Leitung 750395	€ 3,32	7	P.LZ:Gummitülle Gasgestänge, Nachfertigung 798775	€ 4,25
10	Vgl.-No: A1168350198 Gummitülle, 10/42mm, 45° diagonal 798765	€ 9,97	10	Gummi-Verschlußscheibe 42mm 298790	€ 2,26
12	Gummitülle 10/38mm diag.z.B. Heizg. 799004	€ 9,97	13	Dichtrahmen, Stirnwanddeckel Vgl.-No: A1078310342 783037	€ 4,74
13	1m Gummiprofil an Luftgitter 783021	€ 4,97	13	A1078311498 Dichtung, Umluftklappe rech 783028	N/A
13	Vgl.-No: A0019872451 Gummiprofil an Gitter (1m) Vgl.-No: 783819	€ 5,37	13	-NL- Dichtung, Umluftklappe links 783027	N/A
15	A0019872651 Dichtrahmen Heizungsabdeckung 783810	€ 16,33	15	Dichtrahmen Heizungsabdeckung, originalgetreu 783110	€ 37,00
16	Vgl.-No: A1078350023 Dichtrahmen an Gebläsemotor 783036	€ 28,50	16	Dichtrahmen an Gebläsemotor 783836	N/A
18	Vgl.-No: A1078350123 Unterlage Wischerlager 107/108 782248	€ 0,74	20	Gummitülle groß, Stirnwand Vgl.-No: A1079970981 798759	€ 15,90
21	Gummischeibe Wischermotor 282407	€ 0,77	23	A1159970640 Dichtring an 730039	N/A

Vgl.-No: A0009873841				Kickdown-Schalter			
24	Gummistopfen Stirnwand 26mm	298782	€ 1,30	24	Gummitülle 6/26,45°,Kupplg(113) div(107	299001	€ 2,68
Vgl.-No: A1109870944							
26	Gummi-Verschluss Scheibe ca. 17,5mm	398995	€ 1,17	26	Gummi-Verschluss Scheibe 34mm, nB	798154	€ 1,65
27	A1169870144 Verschluss Scheibe	798155	N/A	30	Karosserieblindstopfen 20mm	298780	€ 0,94
				Vgl.-No: A1139870044			

61.c Boden, SL Rohbau

61.c Boden, SL Rohbau



61.c Boden, SL Rohbau.


Unterscheidungsmerkmal Bodenteile "spät": Die Bodenwanne Fahrgastzelle rechts wurde kurz vor Einführung des Europa-G-Kat (rechts verbaut) mit einer Mulde versehen. Betroffen sind auch Sitzquerträger, Längsträger bei Getriebe und Dämmung. Die ältere Version (auch anzutreffen bei frühen USA-Kat-Fzg., Klickbereich 6) wird hier als "früh" bezeichnet.

Abschirmblech, Boden rechts früh		749082	€ 77,33	A1076100014 Querträgerschale hi. Vo-Sch		761120	N/A
Radhaus rechts hinten, Innenschale ohne Längsträg.		763840	€ 243,95	A1076120024 Auspuffhalter an Querträger		761210	N/A
A1076120218 Querträger		761130	N/A	Reparatur-Gewinde auf Platine		962997	€ 10,75
Hinterschale Eur				Reparaturblech Einstieg SL107 links, vereinfacht		763811	€ 160,22
Fußraumverkleidung links schwarz		768070	N/A	Auspuffhalter, Anschweißteil		761211	€ 6,13
Reparaturblech Einstieg SL107 rechts, vereinfacht		763821	€ 160,22	Boden/Tunnel 1 Stück			
Ausgleich-Zwischenlage		777289	€ 6,70	Radhaus links hinten, Innenschale ohne Längsträger		763830	€ 243,95
Verdeckscharnier 1mm (nB)				Reparatur-Bodenblech, Vorderteil		761031	€ 124,95
1	A1076160167	761030	N/A	2			

3	Bodenbl.einteilig,li.,orig. Rep.-Bodenblech Hinterteil links	761035	€ 130,90	5	links A1076161867	761040	N/A
6	Rep.-Bodenblech Vorderteil früh rechts	761041	€ 113,05	6	Bodenbl.eintlg.re,Version-K Bodenblech vorne rechts, mit Kat-Mulde	761042	€ 88,06
7	Rep.-Bodenblech Hinterteil früh rechts	761045	€ 130,90	9	Lager für Gaspedal kurze Ausführung	761141	N/A
9	Aufnahme für Gaspedal LHD Vgl.-No: A1076160320	761140	€ 19,97	10	Trägerverlängerung links Vgl.-No: A1076110122	761831	€ 90,83
11	Trägerverlängerung rechts "no Kat"	761832	€ 106,73	12	Trägerverlängerung rechts bei Kat-Mulde	761834	€ 106,73
14	Rep.-Blech Pedalboden links Vgl.-No: A1076200908	762210	€ 129,97	15	A1076100326 Schließblech unter Tunnelmitte	761350	N/A
16	A1076800175 Tunnelschließblech Vorderte	768601	N/A	17	A1076800275 Tunnelschließblech Hinterte	768602	N/A
18	A1076800575 Tunnelschließblech	768603	N/A	19	Rep.-Blech Pedalboden rechts Vgl.-No: A1076200908	762220	€ 129,97
23	Reparaturboden unter Notsitz, SL links	761038	€ 215,30	24	Reparaturboden unter Notsitz, SL rechts	761048	€ 215,30
25	A1076120314 Querträger unter Sitz links	761330	N/A	25	A1076120614 Querträger unter Sitz rechts	761345	N/A
25	A1076120214 Querträger unter Sitz re.->	761340	N/A	30	A1076120074 Querträger R107 unter Notsitz	761240	N/A
31	A1076100020 Querträger R107 unter Notsitz	761250	N/A	33	Gewindebuchse HA-Befest. SL Vgl.-No: A1156120017	761168	€ 24,24
34	A1076110008 Abdeckung	768068	N/A	40	Längsträger innen rechts bis FN	761820	€ 450,00
40	A1076100809 Längsträger R107, innen rechts	761021	N/A	40	Längsträger innen links R107, Vgl.-No: A1076100709	761810	€ 450,00
41	Wasserlauf im Schweller links Vgl.-No: A1076370140	763007	€ 35,14	41	Wasserlauf im Schweller rechts	763008	€ 35,14
45	Schweller R107 links Rep/ Vgl.-No: A1076370135	763011	€ 459,99	45	Schweller R107 rechts.Rep/ Vgl.-No: A1076370235	763021	€ 459,99
45	Schwellerblech R107 (SL) außen re., Nachfertigung	763920	€ 279,65	45	Schwellerblech R107 (SL) außen li., Nachfertigung	763910	€ 279,65
46	Schließblech Schweller links vorn	763005	€ 44,80	46	Schließblech Schweller rechts vorn	763006	€ 44,80
47	Verstärkungsring bei Wagenheberrohr	763110	€ 10,71	48	Rep.-Blech SL-Schweller Vorderende rechts	763825	€ 126,00
48	Rep.-Blech SL-Schweller Vorderende links	763815	€ 126,00	49	Rep.-Blech SL-Schweller Hinterende links	763835	€ 116,05
49	Rep.-Blech SL-Schweller Hinterende rechts	763845	€ 126,00	50	A1076101210 Längsträger R107 hi.re. U	761101	N/A
50	A1076100110 Längsträger R107 hinten lin	761090	N/A	50	A1076100210 Längsträger R107 hi.re. Eur	761100	N/A
51	Reparatursegment Längsträger, hinten rechts	761102	€ 269,07	51	Reparatursegment Längsträger, hinten links	761092	€ 269,07
54	A1076100217 Querträger Kofferraumboden	761110	N/A	55	A1076100175 Reserveradmulde R/C107	761400	N/A
55	Halter für Reserverad 3.Generation	740015	€ 40,39	55	Reserverad-Wanne R/C 107 *B-Qualität*	761800	€ 209,52
57	Kofferraumboden links an Mulde	761410	€ 59,50	59	Kofferraumboden Links R/C107	761070	€ 117,63
62	Kofferraumboden rechts, , "SA Batterie-Koff"	761881	€ 391,99	62	Batterie-Spannband, Teil links (lang)	784640	€ 59,85
62	Kofferraumboden rechts, , "Batterie vorn"	761880	€ 308,20	62	Halterahmen zu SA-Batteriekasten im Kofferraum	754082	€ 40,17
62	Halterahmen hinten SA-Batteriekasten im Kofferraum	754083	€ 40,17	62	Batterie-Spannband, Teil rechts (kurz)	784641	€ 28,05
62	Batteriekasten-Deckel für SA-Batterie Kofferr.	754081	€ 55,16	65	Rep.-Blech Koff-Boden rechts	761083	€ 104,96
65	Gummitülle 22/26mm, Drainage Vgl.-No: A1079972781	798777	€ 2,59	66	A1076100032 Verbindungsblech Abschleppö	761133	N/A
70	Vordere Schale des hintersten Querträgers,m.Ausp-H	761720	€ 202,65	70	Vordere Schale des hintersten Querträgers,o.Ausp-H	761719	€ 172,06
70	A1076100214 Querträger hinten, Vo-Schal	761121	N/A	72	Hinterschale (Außenteil) des Abschlussquerträgers	761730	€ 107,05
72	A1076100114 Querträger Hinterschale USA	761131	N/A	75	Auspuffhalter hinten, Anschweißteil zu Querträger	761710	€ 30,58
80	Konsole Koff.Boden wie 1076160431	761415	€ 31,40	81	A1076100043 Stütze bei Heckblech, USA a	761139	N/A

61.d Boden, SLC Rohbau

61.d Boden, SLC Rohbau




61.d Boden, SLC Rohbau

	A1076120024 Auspuffhalter an Querträger	761210	N/A		Rep.-Blech, Beplank. SLC hinten links	763877	€ 54,60
	Rep.-Blech, Beplankung SLC hinten rechts	763887	€ 54,60		A1076120218 Querträger Hinterschale Eur	761130	N/A
	Reparatur-Gewinde auf Platine	962997	€ 10,75		A1076100014 Querträgerschale hi. Vo-Sch	761120	N/A
3	Rep.-Bodenblech Hinterteil links	761035	€ 130,90	4	Bodenblech C107, hinten rechts	761060	€ 87,04
4	Bodenblech C107, hinten links	761050	€ 87,04	6	Rep.-Bodenblech Vorderteil früh rechts	761041	€ 113,05
	Vgl.-No: A1076160967						
7	Rep.-Bodenblech Hinterteil früh rechts	761045	€ 130,90	9	Aufnahme für Gaspedal LHD	761140	€ 19,97
					Vgl.-No: A1076160320		
9	Lager für Gaspedal kurze Ausführung	761141	N/A	11	Trägerverlängerung rechts "no Kat"	761832	€ 106,73
14	Rep.-Blech Pedalboden links	762210	€ 129,97	16	A1076800175 Tunnelschließblech Vorderte	768601	N/A
	Vgl.-No: A1076200908						
17	A1076800275 Tunnelschließblech Hinterte	768602	N/A	19	Rep.-Blech Pedalboden rechts	762220	€ 129,97
					Vgl.-No: A1076200908		
21	A1266100352 Verstärkung im Tunnel	761352	N/A	25	A1076120214 Querträger unter Sitz re.->	761340	N/A
25	A1076120314 Querträger unter Sitz links	761330	N/A	31	A1076120215 Querträger unter Fondsitz S	761255	N/A
34	Blechdeckel, rund, für Bodenöffnungen	268070	€ 6,40	36	A1076100952 Strebe	761150	N/A
					Achsaufnahme SLC links		
36	A1076101052 Strebe	761155	N/A	38	A1076100411 Lagerplatte SLC	761165	N/A
	Achsaufnahme SLC rechts						
40	A1076100309 Längsträger C107, innen lin	761015	N/A	40	A1076100409 Längsträger C107, innen rec	761025	N/A
44	A1076100531 Wagenheberkonsole	761019	N/A	44	Wagenheberkonsole SLC 3xje FZG	761029	€ 63,74

	SLC, vorn						
45	Außenschweller SLC (Coupe) links, Nachfertigung	763915	€ 279,65	45	Außenschweller SLC (Coupe) rechts, Nachfertigung	763925	€ 279,65
46	Blechstreifen f.Reparatur SLC-Schweller L.Sperrgut	763016	€ 127,45	46	Blechstreifen f.Reparatur SLC-Schweller R.Sperrgut	763026	€ 127,45
47	Schließblech Schweller links vorn	763005	€ 44,80	47	Schließblech Schweller rechts vorn	763006	€ 44,80
48	Verstärkungsring bei Wagenheberrohr	763110	€ 10,71	49	Rep.-Blech Schweller SLC hinten links	763816	€ 100,44
49	Rep.-Blech Schweller SLC hinten rechts	763826	€ 100,44	50	A1076100510 Längsträger C107 hinten lin	761095	N/A
50	A1076100610 Längsträger C107 hinten rec	761105	N/A	54	A1076100217 Querträger Kofferraumboden	761110	N/A
55	Halter für Reserverad 3.Generation	740015	€ 40,39	55	A1076100175 Reserveradmulde R/C107	761400	N/A
55	Reserverad-Wanne R/C 107 *B-Qualität*	761800	€ 209,52	57	Kofferraumboden links an Mulde	761410	€ 59,50
59	Kofferraumboden Links R/C107	761070	€ 117,63	59	Konsole Koff.Boden wie 1076160431	761415	€ 31,40
62	Kofferraumboden Rechts R/C107	761080	N/A	62	Gummitülle 22/26mm, Drainage Vgl.-No: A1079972781	798777	€ 2,59
62	A1076102061 Kofferraumboden bei Sonderausstattung	761081	N/A	62	Halterahmen zu SA-Batteriekasten im Kofferraum	754082	€ 40,17
62	Kofferraumboden rechts, , "SA Batterie-Koff"	761881	€ 391,99	62	Kofferraumboden rechts, , "Batterie vorn"	761880	€ 308,20
62	Halterahmen hinten SA-Batteriekasten im Kofferraum	754083	€ 40,17	65	Rep.-Blech Koff-Boden rechts	761083	€ 104,96
66	A1076100032 Verbindungsblech Abschleppö	761133	N/A	70	A1076100214 Querträger hinten, Vo-Schal	761121	N/A
70	Vordere Schale des hintersten Querträgers,m.Ausp-H	761720	€ 202,65	70	Vordere Schale des hintersten Querträgers,o.Ausp-H	761719	€ 172,06
72	A1076100114 Querträger Hinterschale USA	761131	N/A	72	Abschlussquerträgers A1076100043 Stütze bei Heckblech, USA a	761730	€ 107,05
75	Auspuffhalter hinten, Anschweißteil zu Querträger	761710	€ 30,58	81		761139	N/A

62.b Vorbau, Rohkarosserie

62.b Vorbau, Rohkarosserie




62.b Vorbau, Rohkarosserie

	REST Original-Ware: Querträger-Hinterschale vorne	762030	€ 215,00		A1076280228 A-Säule R/C107, aussen rechts	761180	N/A
	A1076280128 A-Säule R/C107 aussen, links	761170	N/A	1	A1076204305 Vorbau komplett, LHD/Euro/S	762000	N/A
2	A1076200908 Stirnwand R/C107 LHD ->81,	762230	N/A	2	A1076202208 Stirnwand R107 RHD m.Querträger	762241	N/A
2	Reparatursegment Luftkasten Stirnwand	762838	€ 713,99	2	A1076202408 Stirnwand R107 LHD 81->85 m	762240	N/A
2	A1076202508 Stirnwand R107 LHD '85-> m.	762250	N/A	5	A1076200004 Mittelstück vor Frontscheibe	762280	N/A
6	A1076200316 Verstärkung, Stirnwand oben	761125	N/A	6	A1076200416 Verstärkung Stirnwand oben,	761126	N/A
8	A1076203316 Querträger Stirnwand, RHD a	762271	N/A	8	A1076201916 Rep-Teil links, Stirnwandquerträger	762273	N/A
8	A1076201916 Rep-Teil rechts, Stirnwandquerträger	762274	N/A	8	A1076201916 Querträger Stirnwand R+C LH	761171	N/A
10	A1076200374 Scheiben-Querrahmen R107 oben	761280	N/A	11	A-Säule, außen rechts R/C107	761780	€ 95,00
11	A-Säule, außen links R/C107	761770	€ 95,00	13	Lager für Gaspedal kurze Ausführung	761141	N/A
13	Aufnahme für Gaspedal LHD Vgl.-No: A1076160320	761140	€ 19,97	14	Rep.-Blech Pedalboden links Vgl.-No: A1076200908	762210	€ 129,97
15	A1266260053 Topf an Stirnwand, Kickdown	762278	N/A	16	A1076250080 Halter am Querträger (f.Gas	762279	N/A
18	Schließblech Schweller rechts vorn	763006	€ 44,80	18	Schließblech Schweller links vorn	763005	€ 44,80
19	Rep.-Blech Pedalboden rechts Vgl.-No: A1076200908	762220	€ 129,97	20	Trägerverlängerung links Vgl.-No: A1076110122	761831	€ 90,83
21	Trägerverlängerung rechts "no Kat"	761832	€ 106,73	21	Trägerverlängerung rechts bei Kat-	761834	€ 106,73

25	A1076200372 Versteifung vorn -> 04.'82	761190	N/A	25	Mulde A1076200672 Versteifungsrahmen 05.'82->	761195	N/A
27	Hinterere Schale des vordersten Querträgers	762730	€ 137,65	29	A1076261130 Querträger-Vorderschale USA	762021	N/A
29	Stirndeckel für Europa-Querträger vorn	762720	€ 98,18	29	A1076200967 siehe 762720	762020	N/A
31	A1076200736 Leitblech links	762070	N/A	31	A1076200836 Leitblech rechts	762080	N/A
33	Querrohr Kühlerbefestigung Vgl.-Nr. 1076200886	762038	€ 116,63	33	Dämpfungsgummi am W-Kühler Vgl.-No: A1075040212	750856	€ 5,36
36	A1076200285 Stützstrebe diagonal	761175	N/A	37	A1076230419 Stützstrebe vertikal	761176	N/A
39	A1076280014 Halter am Querträger	762039	N/A	40	A1076261831 Konsole, Abschleppbügel bis	762075	N/A
41	A1076260233 Bügel, Abschlepphalter vorn	762077	N/A	43	A1076261830 Schließblech	761378	N/A
44	A1078870025 Abdeckung unter Haubenversc	788029	N/A	45	A1076205261 Radhaus mit Längsträger RHD	762104	N/A
45	A1076205161 Radeinbau komplett vorn links	762105	N/A	45	A1076205461 Radeinbau komplett. vorn rechts	762106	N/A
48	Rest: Radeinbaublech, vorn rechts	762140	€ 317,74	48	Rest: Radeinbaublech, vorn links	762130	€ 317,74
50	Rep.-Blech am Radeinbau rechts	762141	€ 47,27	50	Rep.-Blech am Radeinbau links Vgl.-No: A1076205361	762131	€ 47,27
53	Radeinbaustrebe links Vgl.-No: A1076260183	762810	€ 59,36	53	Radeinbaustrebe rechts Vgl.-No: A1076260283	762820	€ 59,36
56	Stoßdämpferkonsole, links Vgl.-No: A1076201131	762135	€ 113,59	56	Stoßdämpferkonsole, rechts Vgl.-No: A1076201231	762145	€ 113,59
58	A1076203031 Konsole Vorder-Achsträger rechts	761278	N/A	58	A1076202331 Konsole VA-Träger links bis	761177	N/A
58	A1076202931 Konsole Vorder-Achsträger links	761277	N/A	59	A1076203331 Konsole Vorderachsträger links	762099	N/A
59	A1076203431 Konsole Vorderachsträger rechts	762100	N/A	62	A1076202031 Konsole Drehstablager/Abschlepphalter	761142	N/A
62	Konsole Drehstablager rechts bis 03.'80	761824	€ 329,99	62	Konsole Drehstablager rechts ab 03.'80	761842	€ 409,44
63	A1076260379 Stütze bei Drehstabkonsole	761379	N/A	64	A1076200931 Konsole Lenkungsämpfer links	761137	N/A
65	A1076202231 Konsole Lenk-Zwischenhebel	761138	N/A	65	A1076202131 Konsole Lenkhebellager li.R	761148	N/A
70	A1076201516 Verstärkung am Vorbau links	762125	N/A	70	A1076201616 Verstärkung am Vorbau rechts	762126	N/A
72	A1076261216 Verstärkung am Vorbau rechts	762122	N/A	72	A1076261116 Verstärkung am Vorbau links	762121	N/A
74	A1076200511 Platte, US-Aufnahme vorn	762127	N/A	77	A1076263714 Halter, Radeinbau rechts für Kühler	762151	N/A
78	A1076202114 Stütze vorn, Batterierahmen	762252	N/A	80	A1076200414 Halter vorn rechts. 8-Zylinder	761228	N/A
82	A1076201314 Halter am Vorbau	762251	N/A	83	A1076202214 Halter, hinten unter Batterie	762254	N/A
84	Aufkleber, Symbol "Batterie-Höhe"	799950	€ 9,04	84	Batteriehalterahmen R/C107 Vgl.-No: A1076200818	761226	€ 64,26
85	Mutter M6 mit Bund/Flansch, galv. verz.	799913	€ 0,37	85	Batterie Niederhalter Vgl.-No: A1076260612	762154	€ 17,40
86	A1076261012 Batterie Niederhalter	762155	N/A	87	A1076261112 Winkel, Batteriehalter	762156	N/A
90	A1076203414 Halter, Stehblech links für Zü	762255	N/A	95	A1076265414 Halter, Radeinb.li.für Diagn	762139	N/A
96	A1076266114 Halter am Vorbau für Aktivkohlefilter	762161	N/A	143	Halter, hinterer, ABS an Längsträger VR	762143	€ 83,30

63,64.c Heck + Heckboden, SL Rohkarosserie

63,64.c Heck + Heckboden, SL Rohkarosserie




63,64.c Heck + Heckboden, SL Rohkarosserie

	Rep-Blech Radlauf links Vgl.-No: 763871	€ 46,93		A1077720060 siehe 777289	777209	N/A
	A1076301121					
	Halterahmen zu SA-Batteriekasten 754082	€ 40,17		Halterahmen hinten SA-	754083	€ 40,17
	im Kofferraum			Batteriekasten im Kofferraum		
	Batterie-Spannband, Teil rechts 784641	€ 28,05		A1076120024 Auspuffhalter an	761210	N/A
	(kurz)			Querträger		
	Batteriekasten-Deckel für SA-	754081	€ 55,16	A1076100014 Querträgerschale hi.	761120	N/A
	Batterie Kofferr.			Vo-Sch		
	Rep-Blech Radlauf rechts 763881	€ 46,93		A1076120218 Querträger	761130	N/A
				Hinterschale Eur		
	Batterie-Spannband, Teil links 784640	€ 59,85		A1076400371 Heckmittelstück	764091	N/A
	(lang)			560SL USA		
	Mutter M6 mit Bund/Flansch, galv. verz. 799913	€ 0,37		B-Ware Klappe für	783075	€ 30,94
	A1076400171 Heckmittelstück 764090	N/A	1	Zwangsentlüftung, Euro-Variante		
	R/C107			Längsträger innen rechts bis FN	761820	€ 450,00
1	A1076100809 Längsträger R107, 761021	N/A	1	Längsträger innen links R107,	761810	€ 450,00
	innen rechts			Vgl.-No: A1076100709		
5	Wasserlauf im Schweller links 763007	€ 35,14	5	Wasserlauf im Schweller rechts	763008	€ 35,14
	Vgl.-No: A1076370140					
10	Schweller R107 rechts.Rep/ 763021	€ 459,99	10	Schweller R107 links Rep/ Vgl.-No: 763011		€ 459,99
	Vgl.-No: A1076370235			A1076370135		
15	Schließblech Schweller links vorn 763005	€ 44,80	15	Schließblech Schweller rechts vorn 763006		€ 44,80
17	Verstärkungsring bei 763110	€ 10,71	20	A1076100210 Längsträger R107	761100	N/A
	Wagenheberrohr			hi.re. Eur		
20	A1076101210 Längsträger R107 761101	N/A	20	A1076100110 Längsträger R107	761090	N/A
	hi.re. U			hinten lin		
25	A1076300269 Radhaus SL kompl. 763040	N/A	25	A1076301469 Radhaus SL	763041	N/A

25	hinten rechts ->9 A1076300769 Radhaus SL kompl.hinten links ->9	763030	N/A	25	kompl.hinten rechts '82- A1076301669 Radhaus kompl. hinten rechts 09.'8	763042	N/A
25	A1076301569 Radhaus kompl. hinten links 09.'8	763032	N/A	30	Radhaus, hinten links (äußere Hälfte)	763050	€ 182,75
30	Radhaus, hinten rechts (äußere Hälfte)	763060	€ 182,75	31	A1076300245 Platte, Radhaus hinten rechts	763061	N/A
31	A1076300145 Platte, Radhaus hinten links	763051	N/A	33	A1076400153 Verdeckkasten Rohbau	764077	N/A
34	Ausgleich-Zwischenlage Verdeckscharnier 1mm (nB)	777289	€ 6,70	35	Ablaufschlauch Verdeckkasten SL	779032	€ 9,39
40	A1076470001 Mittelstück oben hinten SL Beplankung	764110	N/A	42	A1076470078 Halteschiene	764105	N/A
43	A1077580011 Platte	777219	N/A	45	Trennwand Kofferraum/Innenraum R107	769100	N/A
45	Mutterhalter, Verkl. Armat.,Kofferraum, M6	799097	€ 1,26	45	Unterlegscheibe 6,4 groß, verzinkt	299276	€ 0,18
48	Rep.-Blech SL-Schweller Vorderende links	763815	€ 126,00	48	Rep.-Blech SL-Schweller Vorderende rechts	763825	€ 126,00
49	Rep.-Blech SL-Schweller Hinterende rechts	763845	€ 126,00	49	Rep.-Blech SL-Schweller Hinterende links	763835	€ 116,05
50	A1076300321 Beplankung R107 früh, hinten links	763070	N/A	50	A1076301421 Beplankung R107 mit ZV, hinten	763081	N/A
50	A1076301121 Beplankung R107 mitte, hinten	763071	N/A	50	A1076300421 Beplankung R107 früh, hinten rechts	763080	N/A
50	A1076301521 Beplankung R107 spät, hinten links	763076	N/A	51	A1076371409 Rep.-Blech, Beplank. SL hi.	763084	N/A
51	A1076371309 Rep.-Blech, Beplank. SL hi.	763074	N/A	52	Reparatur-Blech Radlauf R107 hinten rechts	763083	€ 130,90
52	Reparatur-Blech Radlauf R107 hinten links	763073	€ 130,90	60	A1076400283 Lager bei Verdeckkasten rechts	764072	N/A
60	A1076400183 Lager bei Verdeckkasten links	764071	N/A	61	A1109870239 Anschlagpuffer Verdeckkaste	798043	N/A
65	A1077500306 Tankklappe R107	775047	N/A	66	Gummipuffer SL-Tankklappe, 2x erforderlich	798787	€ 2,21
68	A1076300128 Strebe, Wagenheberhalter	763109	N/A	69	Konsole Koff.Boden wie 1076160431	761415	€ 31,40
69	Kofferraumboden Links R/C107	761070	€ 117,63	75	Heckmittelstück (Nachfertigung*) R/C107	764890	€ 327,25
75	Heckmittelstück NUR Außenschale M5 Nietmutter Aluminium Vgl.-No:	764691	€ 184,45	75	Heckmittelstück NUR Innenschale A1159880125 Plastikdübel	764692	€ 129,71
79	A1269900658	764099	€ 0,64	79	m.Gewindeeins.	788096	N/A
80	A1076930130 Abdeckung bei Heckblech, be	769032	N/A	80	Abdeckung am Heckblech innen Vgl.-No: A1136930033	269033	€ 48,52
85	A1076100114 Querträger Hinterschale USA	761131	N/A	85	Hinterschale (Außenteil) des Abschlussquerträgers	761730	€ 107,05
86	A1076100214 Querträger hinten, Vo-Schal	761121	N/A	86	Vordere Schale des hintersten Querträgers,o.Ausp-H	761719	€ 172,06
86	Vordere Schale des hintersten Querträgers,m.Ausp-H	761720	€ 202,65	88	A1076100032 Verbindungsblech Abschleppö	761133	N/A
89	Auspuffhalter hinten, Anschweißteil zu Querträger	761710	€ 30,58	91	A1076100043 Stütze bei Heckblech, USA a	761139	N/A

63,64.d Heck + Heckboden, SLC Rohkarosserie

63,64.d Heck + Heckboden, SLC Rohkarosserie




63,64.d Heck + Heckboden, SLC Rohkarosserie

	Rep-Blech Radlauf rechts	763881	€ 46,93				Reparatur-Blech Radlauf R107 hinten links	763073	€ 130,90
	Rep-Blech Radlauf links Vgl.-No: A1076301121	763871	€ 46,93				A1076100014 Querträgerschale hi. Vo-Sch	761120	N/A
	Außenschweller SLC (Coupe) links, Nachfertigung	763915	€ 279,65				A1076120218 Querträger Hinterschale Eur	761130	N/A
	Außenschweller SLC (Coupe) rechts, Nachfertigung	763925	€ 279,65				Reparatur-Blech Radlauf R107 hinten rechts	763083	€ 130,90
	Halterahmen zu SA-Batteriekasten im Kofferraum	754082	€ 40,17				Halterahmen hinten SA-Batteriekasten im Kofferraum	754083	€ 40,17
	A1076400171 Heckmittelstück R/C107	764090	N/A				Batteriekasten-Deckel für SA-Batterie Kofferr.	754081	€ 55,16
	A1076120024 Auspuffhalter an Querträger	761210	N/A	5			Wasserlauf im Schweller rechts	763008	€ 35,14
5	Wasserlauf im Schweller links Vgl.-No: A1076370140	763007	€ 35,14	5			A1076370139 Ablaufschiene im Schweller	763004	N/A
8	A1076100531 Wagenheberkonsole SLC, vorn	761019	N/A	9			Wagenheberkonsole SLC 3xje FZG	761029	€ 63,74
10	A1076370335 Schwellerblech SLC außen li	763015	N/A	10			A1076370435 Schwellerblech SLC außen re	763025	N/A
11	Blechstreifen f.Reparatur SLC-Schweller L.Sperrgut	763016	€ 127,45	11			Blechstreifen f.Reparatur SLC-Schweller R.Sperrgut	763026	€ 127,45
12	Rep.-Blech Schweller SLC hinten links	763816	€ 100,44	12			Rep.-Blech Schweller SLC hinten rechts	763826	€ 100,44
15	Schließblech Schweller rechts vorn	763006	€ 44,80	15			Schließblech Schweller links vorn	763005	€ 44,80
17	Verstärkungsring bei Wagenheberrohr	763110	€ 10,71	20			A1076100610 Längsträger C107 hinten rec	761105	N/A
20	A1076100510 Längsträger C107	761095	N/A	25			A1076300969 Radhaus SLC	763035	N/A

	hinten lin				kompl. hinten links		
25	A1076300669 Radhaus SLC	763045	N/A	26	A1076360222 Schließblech C-Säule rechts	763069	N/A
26	A1076360122 Schließblech C-Säule links	763059	N/A	28	A1076300306 Innenteil, Fondseitenwand links	763115	N/A
30	Radhaus, hinten links (äußere Hälfte)	763050	€ 182,75	30	Radhaus, hinten rechts (äußere Hälfte)	763060	€ 182,75
31	A1076360811 Verstärkung B-Säule SLC rechts	763118	N/A	31	A1076360711 Verstärkung B-Säule SLC links	763117	N/A
32	A1076300136 Halter	763116	N/A	33	A1076470501 Scheibenrahmen SLC hinten unten	764115	N/A
50	A1076300821 Beplankung SLC hinten rechts	763085	N/A	50	A1076300521 Beplankung SLC hinten links	763075	N/A
51	A1076371209 Rep.-Blech, Beplank. SLC hi	763087	N/A	51	A1076371109 Rep.-Blech, Beplank. SLC hi	763077	N/A
53	Rep.-Blech, Beplank. SLC hinten links	763078	€ 152,51	53	Rep.-Blech, Beplank. SLC hinten rechts	763088	€ 152,51
53	Rep.-Blech, Beplank. SLC hinten links	763877	€ 54,60	53	Rep.-Blech, Beplankung SLC hinten rechts	763887	€ 54,60
65	A1077500506 Tankklappe SLC	775147	N/A	66	A1079870340 ersetzbar in 398795	798744	N/A
66	Gummipuffer Tankklappe W108-111 & SLC 107	398795	€ 2,30	67	A1169870639 Gummipuffer, z.B. Tankklapp	798743	N/A
68	A1076300128 Strebe, Wagenheberhalter	763109	N/A	69	Kofferraumboden Links R/C107	761070	€ 117,63
69	Konsole Koff.Boden wie 1076160431	761415	€ 31,40	75	Heckmittelstück NUR Innenschale	764692	€ 129,71
75	Heckmittelstück NUR Außenschale	764691	€ 184,45	75	Heckmittelstück (Nachfertigung*) R/C107	764890	€ 327,25
79	A1159880125 Plastikdübel m.Gewindeeins.	788096	N/A	79	M5 Nietmutter Aluminium Vgl.-No: A1269900658	764099	€ 0,64
80	A1076930130 Abdeckung bei Heckblech, be	769032	N/A	80	Abdeckung am Heckblech innen Vgl.-No: A1136930033	269033	€ 48,52
85	Hinterschale (Außenteil) des Abschlussquerträgers	761730	€ 107,05	85	A1076100114 Querträger Hinterschale USA	761131	N/A
86	Vordere Schale des hintersten Querträgers,o.Ausp-H	761719	€ 172,06	86	Vordere Schale des hintersten Querträgers,m.Ausp-H	761720	€ 202,65
86	A1076100214 Querträger hinten, Vo-Schal	761121	N/A	88	A1076100032 Verbindungsblech Abschleppö	761133	N/A
89	Auspuffhalter hinten, Anschweißteil zu Querträger	761710	€ 30,58	91	A1076100043 Stütze bei Heckblech, USA a	761139	N/A

67 Scheiben, Dichtungen

67.c SLC Fenster und Dichtungen



Die Original-Scheibenverklebung erhielt mehrfache Generationswechsel: bis Dezember 1980 (Coupe bis 05.'79) "SOLBIT" (mit Heizdraht für Härtungszweck), anschließend Butyl Heizdrahtschnur (als Ein- UND Ausbau-Hilfe), in der späteren Ersatzversorgung "BETASEAL" Kartuschenkleber ohne Heizdraht. Wo vorhanden, vereinfachen Butyl-Heizdrahtklebungen heute die Demontage (max. 15 Minuten 12V), in allen anderen Fällen ist eine geeignete Trennmethode wie bei modernen Fahrzeugen auszuwählen. Die Neuverklebung erfolgt wie heute üblich, hilfreich sind Abstandhalter (Querschnitt 10mmx3,5mm auf den unteren Zierstabklammern); Zierstange für Einbautiefe beachten.


	Gummitülle, zB. Leitung	798782	€ 3,34		A1076730224 Abdichtung vor	767255	N/A
	Heckscheibenheizung HT				Fondfenster		
	Klammer für Dichtung Vgl.-No:	873159	€ 0,60		Fensterkurbel ab 6.1963 bis 7.1967	276001	€ 133,64
	A0019882478				bis 1.70 Ersatz		
1	Frontscheibe 280-500SLC, grün	767200	€ 266,50	1	Transport BRD, Sped., zB	967999	€ 121,25
	Vgl.-No: A1076710510				Windschutzscheiben		
1	Frontscheibe SLC, grün mit Keil	767220	N/A	1	Frontscheibe SLC klar, OEM	767100	€ 259,99
					Vgl.-No: A1076710310		
2	A0009872960 --> 779030	767120	N/A	2	1m Dichtschnur/Profil,	779030	€ 1,19
					Zierstäbe..Heckfenster..		
2	NL! Set WS-Scheibeneinbau	967001	N/A	2	A1266700193 Windschutzscheiben-	767000	N/A
	(Kleber+Zubehör)				Montages		
3	A1076712330 Zierleiste an WS	767080	N/A	3	A1076713330 Zierleiste an WS	767081	N/A
	SLC li. fr				SLC links		
3	A1076712430 Zierleiste an WS	767090	N/A	3	A1076713430 Zierleiste an WS	767091	N/A
	SLC re. fr				SLC rechts		
5	A1076713930 Zierleiste WS-	767049	N/A	5	A1076712530 Zierleiste WS-	767048	N/A
	Rahmen SLC oben				Rahmen SLC oben		
6	A1076714330 Zierleiste WS-	767059	N/A	7	A1076713630 Zierecke WS-	767071	N/A
	Rahmen SLC un				Rahmen unten re		
7	A1076712230 Zierecke WS-	767070	N/A	7	A1076713530 Zierecke WS-	767061	N/A
	Rahmen unten re				Rahmen unten li		
7	A1076712130 Zierecke WS-	767060	N/A	8	A1076713730 Zierecke WS-	767063	N/A
	Rahmen unten li				Rahmen SLC oben		
8	A1076713030 -NL- Zierecke WS-	767072	N/A	8	A1076713830 Zierecke WS-	767073	N/A
	Rahmen SLC				Rahmen SLC oben		

10	A1076980601 Regenleiste SLC rechts	769021	N/A	10	A1076980501 Regenleiste SLC links	769011	N/A
11	A1076900697 Gummiunterlage Regenleiste	772218	N/A	11	A1076900597 Gummiunterlage Regenleiste	772217	N/A
12	A1077252065 Chromschiene A-Säule SLC rechts	772728	N/A	12	A1077251965 Chromschiene A-Säule SLC links	772727	N/A
12	A1076981080 Zierblende A-Säule SLC innen	769041	N/A	12	A1076980980 Zierblende A-Säule SLC innen	769031	N/A
13	A1266981898 Schaum-Streifen	779040	N/A	18	Blebschraube 2,9x13 Senk/Kreuz/Zink	272724	€ 0,51
19	Blebschr. 2,9x9,5 Senk/Kreuz/Chrom	268133	€ 1,32	20	A1076780410 Heckscheibe SLC klar	767900	N/A
20	A1076780610 Heckscheibe SLC klar/Heizun	767902	N/A	20	A1076780710 Heckscheibe SLC, heizbar gr	767904	N/A
21	Heckscheibendichtung SLC, OEM Vgl.-No: A1076780420	767033	€ 99,00	22	A1076780230 Chromrahmen oben SLC	767800	N/A
22	A1076780237 Chromabdeckung SLC	767801	N/A	23	A1076780330 Chromabdeckung unten SLC	767802	N/A
30	A1076731410 Seitenscheibe SLC hinten re	767920	N/A	30	A1076731210 Seitenscheibe SLC hinten re	767921	N/A
30	A1076731110 Seitenscheibe SLC hinten li	767911	N/A	30	A1076731310 Seitenscheibe SLC hinten li	767910	N/A
33	1m Einglasungsprofil wie 1076730121	767860	€ 3,55	33	A1076730121 Gummieinfassung Fondfenster	767260	N/A
34	1m Einfassgummi, Fondscheibe	767509	€ 14,88	34	A0009876657 Einfassgummi Cpe. 107 '73->	367509	N/A
35	A1076730930 -NL- Chromschiene Fondfenster	767270	N/A	35	A1076731030 Chromschiene Fondfenster vo	767280	N/A
40	A1076731930 Rahmenteil-Fondfenster hi.	767275	N/A	40	A1076732030 Rahmenteil-Fondfenster hi.	767285	N/A
41	A1076730027 Leiste hinter Fondfenster S	767290	N/A	45	Abstreifborsten C107, aussen links	773513	€ 14,89
45	Abstreifborsten C107, aussen rechts	773512	€ 14,89	46	Abstreifborsten C107 Vgl.-No: A1076730365	773511	€ 15,59
46	Abstreifborsten C107 Vgl.-No: A1076730465	773510	€ 15,59	47	Klammer zu Abstreifprofil "Bürste"	772503	€ 1,56
48	A0029889278 Klammer Abstreifbürste Coupfenster	773502	N/A	48	Klammer Abstreifbürste innen Coupfenster	772504	€ 3,09
51	A1076730798 Dichtung Schaumprofil SLC J	767055	N/A	53	A0019882378 Klammer, Schachtleiste Fond	972509	N/A
55	A1076980189 Zierrahmen hinter Fondfenst	769250	N/A	55	A1076980289 Zierrahmen hinter Fondfenst	769260	N/A
57	A1076981684 Zierleiste unter Fondfenste	769280	N/A	57	A1076981584 Zierleiste unter Fondfenste	769270	N/A
58	Klammer, Außenleiste auf Tür, nur vorderes Ende	772505	€ 3,13	59	A1076982197 Unterlage, Zierleiste Fondf	769507	N/A
60	A1076700108 Chromabdeckung C107 B-Säule	767230	N/A	60	A1076700208 Chromabdeckung C107 B-Säule	767240	N/A
61	Dichtung Fondfenster vorn links SLC	767221	€ 53,49	61	Dichtung Fondfenster vorn rechts SLC	767222	€ 53,49
62	A0009887481 Clip bei Fondfenster	798734	N/A	63	Stopfen, z.B. Türdichtung-Montage	772159	€ 0,40
64	A0009887381 Clip bei Fondfenster	798733	N/A	70	Dichtung C107 Seitenscheibe, rechts	772211	€ 172,55
70	Dichtung C107 Seitenscheibe, links	772216	€ 172,55	80	A1076701003 Hebegetriebe,el.Fondfenster	767123	N/A
80	A1076730103 Fensterhebekreuz hinten links	773119	N/A	80	A1076730203 Fensterhebekreuz hinten rechts	773118	N/A
80	A1076700903 Hebegetriebe,el.Fondfenster	767113	N/A	83	A1156732568 Gleitstück, Fondfenster-Lau	767053	N/A
84	A1156700068 Gleitstück, Fondfenster-Lau	767054	N/A	85	elektrischer Fensterheber, rechts	772548	€ 208,90
85	elektrischer Fensterheber, links	772547	€ 208,90	90	Kurbel MB,W123-Design,verbaubar '70->'82	776001	€ 3,67
91	A12376001208316 Kurbelabdeckung brasil	776061	N/A	91	A12376001208336 Fensterkurbelpolster be	776068	N/A
91	A12376001207101 Fensterkurbelpolster gr	776067	N/A	91	A12376001209051 -NL- Kurbelabdeckung sc	776060	N/A
91	A12376001205076 Kurbelabdeckung blau ->	776065	N/A	91	A12376001203076 Kurbelabdeckung sienaro	776063	N/A
91	A12376001208326 Kurbelabdeckung dattel	776062	N/A	91	A12376001206086 Fensterkurbelpolster ol	776066	N/A

A10767007518310	767178	N/A	A10767007519045	767179	N/A
Fensterschlüssel li. br			Fensterschlüssel li. sc		
A10767008518320	767181	N/A	A10767008518411	767184	N/A
Fensterschlüssel re. da			Fensterschlüssel re. cre		
A10767024517095	767147	N/A	A10767008515070	767185	N/A
Fensterschlüssel oben rechts			Fensterschlüssel re. bl		
A10767008517095	767187	N/A	A10767008519045	767189	N/A
Fensterschlüssel re. gr			Fensterschlüssel re. sc		
Satz Sonnenblenden SL, inkl.	781155	€ 199,00	Satz Sonnenblenden SL, inkl.	781195	€ 199,00
Halter, blau			Halter schwarz		
A1268201301 Innenraumleuchte	782029	N/A	Satz Sonnenblenden SL,	781755	€ 236,81
ohne Birne			dunkelblau,		
Satz Sonnenblenden SL, creme,	781785	€ 236,81	Satz Sonnenblenden SL, beige,	781765	€ 236,81
Satz Sonnenblenden SL,inkl.Halter,	781186	€ 199,00	Satz Sonnenblenden	781187	€ 199,00
Pergament			SL,inkl.Halter,Champignon		
Verkleidung auf	767715	€ 245,00	A10767023519045	767150	N/A
Windschutzsch.-Rahmen,			Fensterschlüssel oben links		
A10767008518310	767188	N/A	A10767024518330	767146	N/A
Fensterschlüssel re. br			Fensterschlüssel oben rechts		
A10767023515070	767135	N/A	Satz Sonnenblenden SL, inkl.	781175	€ 199,00
Fensterschlüssel oben links			Halter, grau		
A10767024515070	767145	N/A	A10767001519007	767130	N/A
Fensterschlüssel oben rechts			Fensterschlüssel oben links		
A10767001518263	767131	N/A	Satz Sonnenblenden SL inkl Halter	781165	€ 199,00
Fensterschlüssel oben links			Dattel /Safran		
A10767023518330	767136	N/A	A10767023517095	767137	N/A
Fensterschlüssel oben links			Fensterschlüssel oben links		
A10767023518310	767138	N/A	A10767002519007	767140	N/A
Fensterschlüssel oben links			Fensterschlüssel oben rechts		
A10767024518263	767142	N/A	A10767002518263	767141	N/A
Fensterschlüssel oben rechts			Fensterschlüssel oben rechts		
1 Sonnenblende SL, ohne Halter,	781891	€ 53,55	1 REST! Sonnenblende SL, ohne	781123	€ 178,50
links, schwarz			Halter, links, creme		
1 Sonnenblende SL, ohne Halter,	781751	€ 53,55	1 Sonnenblende SL, ohne Halter,	781801	€ 53,55
links, blau			links, hellbraun		
1 Sonnenblende SL links, ohne	781881	€ 53,55	1 REST! Sonnenblende SL, ohne	781151	€ 173,39
Halter, dunkelbraun			Halter, links, blau		
1 REST! Sonnenblende SL, ohne	781173	€ 194,99	1 REST! Sonnenblende SL, ohne	781191	€ 163,18
Halter, links, grau			Halter, links, schwarz		
1 Sonnenblende SL, ohne Halter,	781873	€ 53,55	4 REST! Sonnenblende SL, ohne	781174	€ 194,99
links, grau			Halter, rechts, grau		
4 REST! Sonnenblende SL, ohne	781152	€ 173,39	4 REST!Sonnenblende SL, ohne	781192	€ 173,39
Halter, rechts, blau			Halter, rechts, schwarz		
4 Sonnenblende SL, ohne Halter,	781752	€ 53,55	4 Sonnenblende SL, ohne Halter,	781892	€ 53,55
rechts, blau			rechts, schwarz		
4 REST! Sonnenblende SL, ohne	781124	€ 183,95	4 Sonnenblende SL, ohne Halter,	781874	€ 53,55
Halter, rechts, creme			rechts, grau		
4 Sonnenblende SL, ohne Halter,	781802	€ 53,55	4 Sonnenblende SL rechts, ohne	781882	€ 53,55
rechts, hellbraun			Halter dunkelbraun		
8 Clip+Lager, Sonnenblende henna	781405	€ 14,99	8 Clip+Lager, Sonnenblende blau	781401	€ 5,95
			Vgl.-No: A1078110141		
8 Clip+Lager, Sonnenblende rot	781407	€ 14,99	8 Clip+Lager, Sonnenblende grau	781404	€ 14,99
Vgl.-No: A1078110141			Vgl.-No: A1078110141		
8 Clip+Lager, Sonnenblende schwarz	781400	€ 5,95	8 Clip+Lager, Sonnenblende creme	781403	€ 5,95
8 Clip+Lager, Sonnenblende	781402	€ 14,99	8 Clip+Lager, Sonnenblende oliv	781406	€ 14,99
hellbraun			Vgl.-No: A1078110141		
8 -NL-Clip+Lager brasil, für SoBl,	781506	N/A	9 Rosette zu Senkschrauben 3,9,	267014	€ 0,89
Repro, B-Qual			(u.U. bis 4,2)		
11 Innenraumleuchte ohne Birne,	782829	€ 5,83	12 Glühlampe 12V / 5W Soffitte,	299098	€ 1,55
Bauart'77>			LÜA38		
14 A1079880678 Klammer, z.B. A-	798736	N/A	16 Blech-Senkschraube 4,2x16, zB	799929	€ 0,38
Säulen-Innen			Lager So-Blende, ..		
20 A1076880340 Verkleidung auf	767015	N/A	21 A1266981898 Schaum-Streifen	779040	N/A
Windschutzsch.-Rahmen					
23 Blechschr. 2,9x9,5	268133	€ 1,32	25 Blechschrabe LiKo 3,9x9,5mm	799931	€ 0,24
Senk/Kreuz/Chrom			Kreuzschlitz		
27 A1076270128 Führungslager L	777020	N/A	28 Senkschraube mit Kreuzschlitz 8.8	777021	€ 1,24
oder R, Dac			M6X16 verz.		
29 Gummiring,Lager im	777015	€ 2,63	30 A1078100217 Innenspiegel R/C107	781028	N/A
Scheibenrahmen					
31 A1078110011 Grundplatte	781029	N/A	32 Linsensenkschraube verchromt 4,8	798981	€ 2,25

32	Innenspiegel			32	x 19		
32	Linsensenk-Blechschrabe, verchromt, 4,8 x 25	798982	€ 2,25	32	Blech-Senkschraube, 3,5 x 22 Kreuzschlitz	799928	€ 0,50
32	N007983004281	781099	N/A	40	A1076710810 Frontscheibe SL 8-Zyl. spät	767013	N/A
40	Frontscheibe R107, grün mit Keil grün	767020	N/A	40	Frontscheibe R107, grün mit Keil blau	767022	€ 293,80
40	Transport BRD, Sped., zB Windschutzscheiben	967999	€ 121,25	40	Frontscheibe 280-500SL, grün	767010	€ 344,51
40	Frontscheibe 280-500SL, klar	767110	N/A	42	1m Dichtschnur/Profil, Zierstäbe..Heckfenster..	779030	€ 1,19
42	A1266700193 Windschutzscheiben-Montages	767000	N/A	42	NL! Set WS-Scheibeneinbau (Kleber+Zubehör)	967001	N/A
42	A0009872960 --> 779030	767120	N/A	43	A1076700916 Zierleiste Windsch.Sch-Rahmen SL links	767040	N/A
43	A1076701116 Zierleiste WS-Rahmen SL links	767041	N/A	43	A1076701016 Zierleiste WS-Rahmen SL rechts	767050	N/A
43	A1076701216 Zierleiste WS-Rahmen SL rechts	767051	N/A	43	Steckklammer für WS-Zierleiste	767846	€ 1,19
44	Klammer für Zierleiste, zB.Scheibenrahmen oben	798735	€ 0,20	45	A1076711730 Zierleiste WS-Rahmen SL oben	767045	N/A
45	A1076714030 Zierleiste WS-Rahmen SL oben	767047	N/A	46	A1076711430 Zierleiste WS-Rahmen SL unt	767058	N/A
47	A1076713530 Zierecke WS-Rahmen unten li	767061	N/A	47	A1076712230 Zierecke WS-Rahmen unten re	767070	N/A
47	A1076712130 Zierecke WS-Rahmen unten li	767060	N/A	47	A1076713630 Zierecke WS-Rahmen unten re	767071	N/A
48	Original! Steckklammer für WS-Zierleiste	767046	N/A	49	Niet für Zierstabklammer Vgl.-No: N910001003100	270691	€ 0,20
50	A1076981001 Regenleiste A-Säule SL rechts	769020	N/A	50	A1076980901 Regenleiste A-Säule SL links	769010	N/A
51	Abdichtung A-Säule R107, rechts Originalqualität	772220	€ 160,00	51	Dichtung A-Säule R107, rechts Vgl.-No: A1076900897	772820	€ 43,08
51	Abdichtung A-Säule R107, links Originalqualität	772225	€ 160,00	51	Dichtung A-Säule R107, links Vgl.-No: A1076900797	772825	€ 43,08
52	A1076980780 Zierblende A-Säule SL innen	769030	N/A	52	A1076980880 Zierblende A-Säule SL innen	769040	N/A
55	A1077250465 Halteschiene, A-Säule R107	772726	N/A	55	A1077250365 Halteschiene, A-Säule R107	772725	N/A
56	1m Dichtprofil, Regenleiste -A-Säule, ..	772622	€ 5,95	56	siehe 772622	772222	N/A
57	Blech-Senkschraube 3,5x13, Abd.-Schiene	272723	€ 0,13	80	Stange mit Gusslager, links, schwarz	781511	€ 86,52
80	Blendenstange mit Gusslager, links, unlackiert	781513	€ 81,79	80	Stange mit Gusslager, rechts, unlackiert	781514	€ 69,63
80	Stange mit Gusslager, rechts, schwarz	781512	€ 86,52	95	Leistenset Scheibenrahmen SL (Euro)	767795	€ 499,99

72, 75, 77, .. Karosseriedichtungen in Sets



Besonders häufig gefragte Karosseriedichtungen: neben den Sets zu je einer Farbe finden Sie per Klick auf die blauen Punkte kleinere Zusammenstellungen. Sets wurden außerhalb der MB-üblichen Ersatzteil-Baugruppenordnung hier zusammengetragen, in die Detailbilder der Baugruppen gelangen Sie hier: [Softtop](#)

[Hardtop](#)

[Tür](#)


[Heckklappen](#)

[Beleuchtung](#)

[SLC-Fenster](#)

72.c Türfenster

Türscheiben oder auch "Kurbelfenster" mit den Umgebungsteilen.



Die obere Kontur der Seitenscheiben unterscheidet sich zwischen Roadster und Coupe, während andere Teile der Türen Baujahresunterschiede aufweisen. Vorsicht bei Einsatz von gebrauchten Türen. Nachgefertigte Seitenscheiben verfügen über ein Prüfzeichen, die Farbe und Farbintensität der getönten Version bilden die MB-Originalversion weitestgehend nach. (Sonderausstattung "Wärmedämmung" 55732, bei Fragen zur Werksausrüstung Hardtop und Datenkarte berücksichtigen); Abweichungen zur Tönungsintensität der Frontscheibe sind auch beim Original üblich. Bitte beachten Sie den Hinweis zu Abstreifprofilen in der Baugruppe Tür-Rohbau.

	Steckkupplung, 12-Pol (W), mit Löthülsen	254062	N/A		Klammer (schwarz) an neuem Abstreifprofil	772808	€ 0,95
	Klammer Abstreifbürste innen Coupéfenster	772504	€ 3,09		A1169870444 siehe 798851	798751	N/A
20	Abdeckung RHD links für el. Spiegel	781554	€ 10,61	20	A1077250711 Abdeckung LHD li. 11.75->02	781054	N/A
20	Innen-Abdeckung Spiegel links früh, Importqualität	781034	€ 11,90	20	Abdeckung LHD links Spiegel manuell	781056	€ 15,20
20	Innen-Abdeckung Spiegel rechts früh, Importqualität	781044	€ 11,90	20	A1077250411 Abdeckung LHD re. Fzg. ohne	781048	N/A
20	A1077250811 Abdeckung Spiegel innen rechts sp	781052	N/A	20	A1077250311 Abdeckung RHD li. Fzg. ohne	781038	N/A
20	Abdeckung LHD rechts für elektrischen Spiegel	781064	€ 15,20	20	A1077200611 -NL- Abdeckung, innen spät	781066	N/A
21	Fensterführungsprofil vorn links	772511	€ 38,83	21	Fensterführungsprofil vorn rechts	772512	€ 38,83
22	Dichtung Spiegelplatte außen Vgl.-No: A1077250198	772782	€ 4,62	24	NL! A1077250211 Abdeckung anstatt Spiegel rechts	772781	N/A
24	A1077250111 -NL- Abdeckung anstatt Spiegel	772771	N/A	25	A1077250730 Halteplatte auf Tür links	772770	N/A
25	A1077250830 Halteplatte auf Tür rechts	772780	N/A	26	A1077200415 Fensterlaufschiene vorn rechts	772740	N/A
26	A1077200315 Fensterlaufschiene vorn links	772730	N/A	30	Abstreifprofil Tür innen, späte Version, L oder R	772510	€ 39,38
30	A1077250265 siehe 872500...	772972	N/A	30	A1077252465 siehe 772510...	772974	N/A
30	A1077252365 siehe 772510...	772973	N/A	31	Bürste Fensterabstreifer (1m) bis ca.1982	872500	€ 21,19
31	Abstreifprofil Türscheibe außen A1237250265	772500	€ 24,99	32	Klammer zu Abstreifprofil "Bürste"	772503	€ 1,56
32	Klammer (schwarz) an neuem Abstreifprofil	772508	€ 1,34	33	Klammer Abstreifer innen spät Vgl.-No: A12398818	773804	€ 3,00
34	Klammer, Abstreifprofil innen hi.(2erf), bis 12.83	772506	€ 3,13	40	A1077201118 Türscheibe SL grün links original	772011	N/A
40	A1077202518 Türscheibe SL klar	772010	N/A	40	A1077202718 Türscheibe SLC klar	772012	N/A

	links. original				links original		
40	A1077201518 Türscheibe SLC 772013	N/A	40	A1077202618 Türscheibe SL klar 772020	N/A		
	grün links original			rechts original			
40	A1077201218 Türscheibe SL grün 772021	N/A	40	A1077202818 Türscheibe SLC klar 772022	N/A		
	rechts original			rechts original			
40	A1077201618 Türscheibe SLC 772023	N/A	41	Türscheibe SL links grün, ohne 772811	€ 208,25		
	grün rechts original			Anbauteile			
41	Türscheibe SL rechts grün, ohne 772821	€ 221,99	41	Türscheibe SL rechts klar, ohne 772720	€ 218,00		
	Anbauteile			Anbauteile			
41	Türscheibe SL links klar, ohne 772710	€ 221,99	41	Türscheibe SL rechts grün, ohne 772721	€ 205,00		
	Anbauteile			Anbauteile			
41	Türscheibe SL links grün, ohne 772711	€ 205,00	42	U-Profil Einglasung, zum einkleben 772075	€ 6,85		
	Anbauteile			(70cm)			
42	Halteschiene für Türscheibe links 772073	€ 177,25	42	Halteschiene für Türscheibe rechts 772074	€ 177,25		
44	A1077250134 Gleitstück in 770724	N/A	44	Gleitstück in Führungsbacke 770624	€ 4,56		
	Führungsbacke			Vgl.-No: A1077250134			
45	Kunststoff-Verschlusscheibe oval, 798851	€ 1,18	46	Gleitstück für Führungsbacken am 772829	€ 6,19		
	Tür hinten			Fenster			
46	A1077250434 Gleitstück 772001	N/A	47	Gewindestift an Fensterführung 270722	€ 5,99		
48	Gummi-Spannring bei 270723	€ 0,99	49	Rep.-Satz am Fensterhebekreuz 272752	€ 10,88		
	Fensterführung			Vgl.-No: A1237200114			
50	A1077200746 Fensterhebekreuz, E- 772121	N/A	50	A1077201146 Fensterhebekreuz 772123	N/A		
	Fenster			mechanisch			
50	A1077200846 Fensterhebekreuz, E- 772120	N/A	50	A1077201246 Fensterhebekreuz 772122	N/A		
	Fenster			mechanisch			
52	Kurbel MB,W123-Design,verbaubar 776001	€ 3,67	52	Kurbel "W123-Design" 776801	€ 14,28		
	'70->'82						
52	Fensterkurbel R107 ab 9.1982, 776002	N/A	53	A1077680003 Rosette für 776006	N/A		
	weitere			Fensterkurbel			
54	A1087680113 Ring, siehe Setinhalt 276005	N/A	55	Kabelverbinder-Block,2-Pol, 154052	€ 44,85		
	SLS 272752			Vgl.-No: A0005461841			
55	elektrischer Fensterheber, rechts 772548	€ 208,90	55	elektrischer Fensterheber, links 772547	€ 208,90		
56	A12376001203076 776063	N/A	56	-NL- Kurbelabdeckung rot 776053	N/A		
	Kurbelabdeckung sienaro			5.76->8.82			
56	A12376001209051 -NL- 776060	N/A	56	A12376001208316 776061	N/A		
	Kurbelabdeckung sc			Kurbelabdeckung brasil			
56	A20176801366122 776096	N/A	56	A12376001208326 776062	N/A		
	Kurbelabdeckung pinieng			Kurbelabdeckung dattel			
56	A12376001206086 776066	N/A	56	A12376001205076 776065	N/A		
	Fensterkurbelpolster ol			Kurbelabdeckung blau ->			
56	A20176801365076 776095	N/A	56	A20176801368412 776094	N/A		
	Kurbelabdeckung blau 9.			Kurbelabdeckung cremebe			
56	A12376001207101 776067	N/A	56	A12376001208336 776068	N/A		
	Fensterkurbelpolster gr			Fensterkurbelpolster be			
56	A20176801363112 776093	N/A	56	A20176801369051 776090	N/A		
	Kurbelabdeckung mitteln			Kurbelabdeckung schwarz			
56	A20176801368336 776091	N/A	56	Fensterkurbelpolster grau 776087	N/A		
	Kurbelabdeckung beige 9						
61	Elektrischer Schalter Fensterheber 782374	€ 71,39	61	el. Schalter, EFH 782372	€ 7,85		
	A0018214951			300-500SL,rechts, ab ca. '87			
61	A0018215951 ersetzbar in 782877 782373	N/A	61	el. Schalter, EFH, links, 782371	€ 7,85		
				300-500SL ab ca. 1987			
61	el. Schalter Fensterheber 782375	€ 71,39	61	Schalter Fensterheber (elektrisch, 782877	€ 69,90		
	Beifahrerseite 2-fach			4-Pol)			
61	Führungsbacke Türscheibe vorn L 772824	€ 58,31	62	Führungsbacke Türscheibe hinten 772828	€ 55,99		
	oder R			R			
62	Führungsbacke Türscheibe, hinten 772827	€ 55,99	66	Relais, 5-Pol siehe Bild, 754329	€ 17,85		
	links			verschiedene Anwendungen			


54.c ,62, 68 Stirnwandbestückung Tüllen und Matten



	Dichtung Pedalträger/Stirnwand ca. 68-85	743028	€ 2,94		A1164200685 Bremsseilzug W116 "SEL" vor	642101	N/A
	Gummibalg	929019	N/A		Gummitülle, S/T-Zapfen hi., Vgl.-No: A1079971681	798766	€ 3,34
1	Gummitülle 17/53mm, 1+5 Öffnungen	798757	€ 5,80	3	A1119970781 Tülle 5/21mm, ausweichen auf 199008	398791	N/A
4	Gummitülle Stirnw.Hzg-Rücklauf rechts oder Ablauf	799003	€ 13,01	5	Schaumring an Hzg.-Leitung Vgl.-No: A1168350198	750395	€ 3,32
7	P.LZ:Gummitülle Gasgestänge, Nachfertigung	798775	€ 4,25	8	Gummitülle mehrfach, ..36mm	298789	€ 3,05
10	Gummitülle, 10/42mm, 45° diagonal	798765	€ 9,97	10	Gummi-Verschlußscheibe 42mm	298790	€ 2,26
12	Gummitülle 10/38mm diag.z.B. Heizg.	799004	€ 9,97	13	Dichtrahmen, Stirnwanddeckel Vgl.-No: A1078310342	783037	€ 4,74
13	-NL- Dichtung, Umluftklappe links	783027	N/A	13	Gummiprofil an Gitter (1m) Vgl.-No: A0019872651	783819	€ 5,37
13	A1078311498 Dichtung, Umluftklappe rech	783028	N/A	13	1m Gummiprofil an Luftgitter Vgl.-No: A0019872451	783021	€ 4,97
15	Dichtrahmen Heizungsabdeckung Vgl.-No: A1078350023	783810	€ 16,33	15	Dichtrahmen Heizungsabdeckung, originalgetreu	783110	€ 37,00
16	Dichtrahmen an Gebläsemotor	783836	N/A	16	Dichtrahmen an Gebläsemotor Vgl.-No: A1078350123	783036	€ 28,50
18	Unterlage Wischerlager 107/108	782248	€ 0,74	20	Gummitülle groß, Stirnwand Vgl.-No: A1079970981	798759	€ 15,90
21	Gummischeibe Wischermotor	282407	€ 0,77	23	A1159970640 Dichttring an	730039	N/A

Vgl.-No: A0009873841				Kickdown-Schalter			
24	Gummistopfen Stirnwand 26mm	298782	€ 1,30	24	Gummitülle 6/26,45°,Kupplg(113) div(107	299001	€ 2,68
Vgl.-No: A1109870944							
26	Gummi-Verschluss Scheibe ca. 17,5mm	398995	€ 1,17	26	Gummi-Verschluss Scheibe 34mm, nB	798154	€ 1,65
27	A1169870144 Verschluss Scheibe	798155	N/A	30	Karosserieblindstopfen 20mm	298780	€ 0,94
				Vgl.-No: A1139870044			


68.a Armaturenbrett und Holzverkleidungen



Abdeckung Schaltkulissee Wurzelholz				768565	€ 244,55	Duo-Clip z.B. Befest. Zierleisten		798727	€ 0,54
Blechschrabe mit Kreuzschlitz 4,2 X13 galv. verz.				990103	€ 0,07	Armaturenbrett			
Tausch** in OE-Qualität:				768801	€	Auflage, Holzrohling, Fondabdeckung R107			
Armaturenbrett					2.063,46	A10768020509007 Mittelkonsole schwarz"9			
1	A10768020509045 Mittelkonsole schwarz"9	768881	N/A	1		1	A10768020507095 Mittelkonsole grau	768887	N/A
1	A10768020505070 Mittelkonsole blau "507	768885	N/A	1		1	A10768020508411 Mittelkonsole cremebeige	768884	N/A
5	A10781002309007 Aschenbecher schwarz ab	781000	N/A	10		10	A10768001395045 Abdeckung Konsole blau	768505	N/A
11	A10768010078272 Abdeckung Konsole Wurzelholz	768510	N/A	11		11	A10768010078273 Abdeckung Konsole Zebra	768511	N/A
12	A10768071078272 Abdeckung Konsole Wurzelholz	768512	N/A	27		27	Manschette Autm-Wählhebelbox ->'85	727005	€ 6,05
28	Abdeckung Konsole Wurzelholz	768528	€ 160,00	41		41	A10768067398272 Abdeckung Schaltkulissee	768540	N/A
Vgl.-No: A1076804509									

46	Gummi an Lenkschlossring ca. 1967 - 07.1979	268044	€ 4,61	46	Rosette, Lenkschloss ab 07.'67, Alu eloxiert	268043	N/A
46	A1236890056 Ring am Lenkschloss	768242	N/A	46	Rosette, ab 07.'67, Messing verchromt	268743	€ 14,99
46	Rosette am Lenkschloss ab ca. 07.'79	768241	€ 41,00	55	A10768008088272 Abdeckung Schaltkulissee	768554	N/A
58	Lautsprecher Armaturen Brett W107	768015	€ 46,89	59	Blechschrabe Linsensenkkopf 2,9X13 galv. verz.	990106	€ 0,06
59	Federklammer zB. Lautsprecherabdeckung	798723	€ 3,99	59	Großplatine Bespannstoff f.Lautsprecher 1400 X 700	268128	€ 45,22
59	Haltebügel für Lautsprecher-Abdeckung	768987	€ 8,30	71	A10768022088273 Abdeckung Schaltkulissee	768571	N/A
80	Holzatz 10-teilig,bis 1981, Zebrano, LHD, Zubehör	768119	€ 649,99	80	Wurzelholz-Set Armaturen Brett für US, 11-teilig	768123	€ 699,99
80	Holzatz Mittelkonsole spät Wurzelholz	768819	€ 1.249,50	80	Holzstreifen-Set Armaturen Brett für EUR, Wurzel	768115	€ 212,00
80	Holzstreifen-Set Armaturen Brett für US, Zebrano	768121	€ 211,99	80	Holzatz, 10-teilig,bis 1981, Wurzel, LHD, Zubehör	768120	€ 649,99
80	Holzstreifen-Set Armaturen Brett für US, Wurzel	768122	€ 211,99	80	Holzstreifen-Set Armaturen Brett für EUR, Zebrano	768113	€ 212,00
90	A10768034879007 Armaturen Brett LHD schwarz	768800	N/A	91	Armaturen Brett-Reparatur-Abdeckung, braun, LHD	768851	€ 162,29
91	Armaturen Brett-Reparatur-Abdeckung, blau, LHD	768852	€ 249,90	91	Armaturen Brett-Reparatur-Abdeckung, schwarz, LHD	768850	€ 194,99
91	Armaturen Brett-Abdeckung, schwarz (RHD)	768820	€ 199,00	93	Kunststoffniet, z.B. Handschuhkasten	769034	€ 0,60
93	Abdeckung Handschuhkasten, dattel	768864	N/A	783068	Zierring Luftdüse 107, ... Vgl.-No: A1078300054	783068	€ 6,00

68.b Dämmung Fahrgastraum




0,5 qm Matte Teroson BT-2002, selbstklebend	968172	€ 34,18
siehe 768354	768254	€ 207,66

Rosette zu Senkschrauben 3,9, (u.U. bis 4,2)	267014	€ 0,89
Satz Dämmung Verdeckkasten	768793	€ 22,49

	Satz Dämmung innere Stirnwand R/C107 RHD	768606	N/A		R107		
	Set Federklammern + Niete für Fondboden 107	768140	€ 20,43		A1119901040 Distanzscheibe für Druckkno	268106	N/A
	Schaumdämmung hinten links, SLC, kürzbar	768361	€ 23,68		1qm Matte Terodem SP300 selbstklebend	968170	€ 75,45
	Schaumdämmung hinten rechts, SLC, kürzbar	768362	€ 23,68		A1076842229, siehe 768352	768252	N/A
	Schaumdämmung vorn rechts, LHD, 1. Generation	768342	€ 125,00		Schaumdämmung vorn links, LHD (1. Generation)	768341	€ 125,00
	Schaumdämmung vorn rechts, LHD, ab Kat	768346	€ 125,00		Schaumdämmung vorn links, LHD, spät	768345	€ 117,20
	Dämmmatte selbstklebend 10mm Stärke, 120X60cm	768950	€ 16,90		Dämmung selbstklebend 2mm x 1,6qm	968171	€ 119,99
11	A1076820626 Stirnwand-Dämmmatte RHD	768231	N/A	11	A1076842529 Schaumdämmung Fahrerteppich LHD, links	768255	N/A
15	A1076821704 -NL- Pedalboden Dämmung RHD	768212	N/A	15	A1076820126 Stirnwand-Dämmmatte LHD	768230	N/A
15	Pedalboden Dämmung, rechts, spät, LHD	768223	€ 58,26	15	A1076821404 Pedalboden Dämmung LHD re.m	768221	N/A
15	A1076821304 Pedalboden Dämmung LHD li.s	768211	N/A	15	A1076821804 Pedalboden-Dämmung RHD re.	768222	N/A
15	A1076820304 Pedalboden Dämmung LHD li->	768210	N/A	15	A1076820404 Pedalboden Dämmung LHD re.f	768220	N/A
15	Plastik-Clipsmutter m. großem Kragen	798159	€ 2,43	20	Satz Dämmung innere Stirnwand R/C107 LHD	768605	€ 176,12
20	A1076821901 Bodendämmung vo.li.LHD SLC	768166	N/A	20	A1076824001 Bodendämmung vo.re. 09.81->	768194	N/A
20	Set 10-tlg Boden-Klebedämmung 107-universal	768772	€ 447,81	20	A1076823301 Bodendämmung R107 vo. li. L	768193	N/A
20	A1076821801 Bodendämmung vo.re. RHD SLC	768186	N/A	20	A1076822001 Bodendämmung vo.li. SLC RHD	768176	N/A
20	A1076822101 Bodendämmung R107, vo. li.	768168	N/A	20	A1076821401 NL!Bodendämmung R107, vo. r	768185	N/A
20	A1076821201 Bodendämmung vo. re. SLC LH	768184	N/A	20	Schwerschicht-Dämmmatte Boden vorn rechts (LHD)	768694	€ 149,99
20	Satz Dämmung Tunnel und Hauptböden R107 LHD	768671	€ 634,98	20	Schwerschicht-Dämmmatte Boden vorn links (LHD)	768693	€ 149,99
25	A1076820502 Bodendämmung SL Fond links bis 1981	768195	N/A	20	Set 15-tlg Boden-Klebedämmung 107-universal	768773	€ 611,66
25	Bodendämmung SL, Fond rechts, bis 1981	768196	N/A	25	A1076821902 Bodendämmung SL Fond li. sp	768197	N/A
26	A1076821602 Bodendämmung SLC Fond re.	768188	N/A	26	A1076821502 Bodendämmung SLC Fond li.	768187	N/A
31	A0009888481 Druckknopf-Fuß, Kunststoff	177008	N/A	31	Druckknopfunterteil für Bodenbelag,zB Tepp.107, ..	798006	€ 3,19
33	Druckknopfborteil ("Kappe") Vgl.-No: A0009880881	177005	€ 1,79	32	Druckknopfunterteil zum Schrauben	177003	€ 0,43
35	Blechschrabe 3,5 x 25 LiKo Phillips, zu 798006	798806	€ 0,30	34	Druckknopfunterteil ("Feder-Öse")	177006	€ 0,60
71	Niet zur Befestigung Federklammer an Fondablage	768139	€ 1,10	68	Auflage, Holzrohling, Fondabdeckung R107	768535	€ 122,55
79	Senkscheibe, zB für Senkschrauben 4,2	999041	€ 3,95	71	Federklammer, Arretierung Fondablage Holzbretter	768039	€ 8,45
				79	Blechschrabe 4,2 X 25, für Druckknopf 268105	268108	€ 0,44


68.c, 69 Verkleidungen Einstieg



	Paar Einstiegsmatten, Dattel, B-Ware	768832	€ 83,43		Chromschrauben Komplettsatz R107 (bis 1985)	799333	€ 289,99
	Handling-Schaden: Delle vorn, Schiene 768160	B768160	€ 15,47		Schiene,A-Säule bei Fußraum, Edelstahl poliert	772037	€ 21,21
	A1076930435 siehe 769840	769115	N/A		A1076930335 siehe 769830	769114	N/A
	1 Paar Leisten R107 unter Tür, SL-Schweller,Mängel	769855	N/A		Set Federklammern + Nieten für Fondboden 107	768140	€ 20,43
	Chromschrauben Komplettsatz C107, alle SLC	799335	€ 296,44		Chromschrauben Komplettsatz R107 ab '85	799334	€ 271,86
	A1079760060 Fuß-Stütze LHD	768159	N/A		Universal Plastikclip, VW, ähnlich SLS 268276	968275	€ 0,60
	Senkschraube selbstschneidend M4X10	269243	€ 0,19		Blechschrabe Linsensenkkopf 2,9x9,5 galv. verz.	990105	€ 0,15
1	1 Paar Gummimatten Einstieg Nougat	768023	€ 109,99	1	1 Paar Gummimatten Einstieg Grau	768019	€ 109,99
1	1 Paar Gummimatten Einstieg Dunkelgrün	768020	€ 109,99	1	1 Paar Gummimatten Einstieg Rot	768024	€ 109,99
1	1 Paar Gummimatten Einstieg Dunkelblau	768017	€ 109,99	1	1 Paar Gummimatten Einstieg Karamell	768022	€ 109,99
1	1 Paar Gummimatten Einstieg Hellbeige	768021	€ 109,99	1	1 Paar Gummimatten Einstieg Graubeige	768018	€ 109,99
1	Gummimatte Einstieg, anthrazit, Satz(Link+Rechts)	768730	€ 83,75	1	1 Paar Gummimatten Einstieg Anthrazit	768025	€ 109,99
1	Gummimatte Einstieg, grau (Link+Rechts)	768735	€ 86,28	1	1 Paar Gummimatten Einstieg Brasil	768026	€ 130,00
1	-NL- Einstiegleisten R/C107 Satz	768137	N/A	1	NL! Edelstahl-Einstiegsleisten R/C107 Satz	768136	N/A
1	Chrom-Einstiegleisten, R/C107 Satz	768135	N/A	1	Gummimatte Einstieg, creme, Link+Rechts, B-Ware	768831	N/A
1	A1076860180 Gummimatte	768835	N/A	1	Gummimatte Einstieg,anthrazit,	768830	€ 59,90

10	Einstieg, grau,Links+Rechts A1076860836 Abdeckschiene Türeinstieg S	768161	N/A	10	Links+Rechts A1076860736 Abdeckschiene Türeinstieg S	768151	N/A
10	Abdeckschiene Türeinstieg SL rechts, Repro	768160	€ 43,33	10	Abdeckschiene Türeinstieg SL links	768150	€ 43,33
14	Blech-Senkschraube 4,2x13, glanzverchromt	799832	€ 1,45	14	Senkschraube LiKo, 4,2 x16, Edelstahl	999932	€ 0,56
15	Blech-Senkschraube 4,2x13, Industriechrom	799932	€ 0,58	16	Senkscheibe, zB Handschuhkasten W113, ..	373113	€ 2,68
17	Scheibe für Einstiegszierleiste 4,3	268132	€ 0,18	18	Blechschaube 3,9 x 19 z.B.Anschlagkeil	788609	€ 0,32
20	Fußraumverkleidung links schwarz	768070	N/A	20	A10768015805070 Fußraum Seitenverkleidung, blau	768072	N/A
20	Set Fußraumseitenverkleidungen, Rohling/ unbezogen	768760	€ 37,49	20	1 Paar Fußraumseitenverkleidungen, schwarz	768770	€ 66,99
21	A10768014809045 Verkleidung	768080	N/A	21	A1076801480 Fußraum Seitenverkl.blau	768082	N/A
22	Abdeckung Sicherungskasten, Farbe s.Bild (8326)	768452	€ 13,73	22	Abdeckung Sicherungskasten, Farbe s.Bild (1655)	768461	€ 13,73
22	Abdeckung Sicherungskasten, Farbe siehe Bild	768464	€ 13,73	22	Abdeckung Sicherungskasten brasil	768451	€ 13,73
22	Abdeckung Sicherungskasten moosgrün	768463	€ 13,73	22	Abdeckung Sicherungskasten dunkel rot	768462	€ 13,73
22	Abdeckung Sicherungskasten schwarz	768450	€ 13,73	22	Abdeckung Sicherungskasten, Farbe s.Bild (8412)	768459	€ 13,73
22	Abdeckung Sicherungskasten dunkelblau	768455	€ 13,73	22	Abdeckung Sicherungskasten grau	768457	€ 13,73
25	Fuß-Stütze LHD, GFK- Nachfertigung	768859	€ 99,95	26	Blechschaube LiKo 3,9x9,5mm Kreuzschlitz	799931	€ 0,24
27	Blech-Senkschraube 2,9x9,5, zB Türchrom	272034	€ 1,44	30	Verkleidung unter Armaturen Brett links	768753	€ 57,98
30	NL! Verkleidung unter Armaturen Brett links	768751	N/A	30	Dämmmatte selbstklebend 10mm Stärke, 120X60cm	768950	€ 16,90
30	A1076870909 Verkleidung unter Armat- Brett links	768759	N/A	34	Verkleidung unter Armaturen Brett links, RHD	768786	N/A
34	Verkleidung unter Armaturen Brett, rechts, LHD	768768	€ 57,98	34	Verkleidung unter Armaturen Brett rechts, RHD	768784	€ 92,25
34	Verkleidung unter Armaturen Brett links, RHD	768788	€ 92,25	37	Senkscheibe, zB für Senkschrauben 4,2	999041	€ 3,95
38	Blechschaube 4,2 x 32 galv. zn, Linsensenkkopf	999984	€ 0,15	39	Metallklammer,zB.Verkleidung unter Armaturen Brett	268676	€ 1,79
40	Chromabdeckung R107 bis 8.1981, B-Säule rechts	769240	€ 286,79	40	Chromkappe B-Säule links ab 08.1981	769830	€ 298,99
40	Dichtung B-Säule, oben links R107	772816	€ 17,22	40	Dichtung B-Säule links Cabrio, OE- Quali	772106	€ 29,99
40	Dichtung R107 B-Säule oben rechts	772826	€ 17,22	40	Dichtung B-Säule Cabrio rechts OE- Quali	772206	€ 29,99
40	Chromkappe B-Säule rechts ab 08.1981	769840	€ 298,99	40	Chromabdeckung R107 bis 8.1981 B-Säule links	769230	€ 275,00
45	Schraube M6x12, feuerverzinkt, z.B. Schürze	799945	€ 1,02	50	A10769002939007	772090	N/A
50	A10769002939045	772091	N/A	50	Windfangschlauch schw"9	772099	N/A
56	Windfangschlauch schw"9			57	A1076940097 Einlage		
56	Chromrosette f.Senkschrauben bis 4mm z.B. 277052..	277053	€ 3,42	57	Windfangschlauch		
58	Blechsenscheibe z.B. zu Senkkopfschrauben 2,9	199021	€ 0,51	59	Senkkopfblechschaube 3,9X19, Kreuzschlitz	281139	€ 0,26
60	A1076930011 Gewindeplatte, B- Säule	769234	N/A	61	Blechschaube Linsensenk. 2,9 x13, Edelstahl	769179	€ 0,24
61	Federring A6, verzinkt Vgl.-No: N912004006102	181028	€ 0,18	80	Schraube M6x16, z.B.	299289	€ 0,38
80	A10783007459007 Heizkanal links schwarz	783310	N/A	80	Haubenscharniere, WaPu		
80	Glühlampe 12V / 10W Soffitte, LÜA44	299094	€ 0,51	80	Innenraumleuchte ohne Birne, Bauart'77>	782829	€ 5,83
				80	A10783008459007 Heizkanal rechts schwar	783320	N/A
				83	Gummidichtung A-Säule links, Tür- Luftkanal	783803	€ 18,08


68.d, 81, 78 SLC Dach-Anbauteile und Ausschlag



	Blechmutter für Blechschrauben 4,8	798839	N/A		Dachhimmel SLC Cremebeige spät	769804	€ 299,00
	Dachhimmel SLC Cremeweiss perf.	769802	€ 299,00		Dachhimmel SLC Dunkelbeige	769801	€ 299,00
15	Dachhimmel SLC Grau	769800	€ 299,00		Steckklammer für WS-Zierleiste	767846	€ 1,19
15	-NL- SD-Himmelrahmen+Bezug cremegrau	778090	N/A	15	Clip, zB Schiebedachhimmel 6x	798737	N/A
15	1,4 qm Weichschaum D=5mm	368037	€ 8,98	16	A0019876052 1m Profilgummi an Himmelrah	769815	N/A
26	A1079880678 Klammer, z.B. A-Säulen-Innen	798736	N/A	28	A1079881878 Klammer	798738	N/A
29	Blechmutter für Blechschrauben 4,8	798739	€ 0,45	30	Drahtzug el.Schiebedach 107SLC	778031	€ 219,00
35	A0008202442 Elektromotor ESSD, ohne Get	778901	N/A	39	A0008202807 Getriebe für ESSD-Seilzug	778902	N/A
44	A1087800183 Gleitstück, Schiebedach vor	778974	N/A	45	Gleitstück, Schiebedach Vgl.-No: A1157800083	778975	€ 48,90
50	A1077820198 Dichtung am Schiebedach SLC	778900	N/A	51	A1077820098 Dichtung SSD-Rahmen an Dach	778925	N/A
52	A1077820298 Dichtung, SSD hi.quer C107	778910	N/A	53	A1157840497 Anlagegummi SSD hi.,jetzt 1	778915	N/A
55	Niet z.B. ESSD-Anschlag Vgl.-No: A0006610030	798168	€ 0,39	55	A1087820198 Abstreifprofil, Schiebedach seitl	878920	€ 44,95
60	A1077820196 Wasserablaufschlauch ESSD v	778943	N/A	61	1m Wasserablaufschl. ESSD, div.Typen ca.13x21	778845	€ 17,73
85	NL-Dach Innenleuchte SLC vorn	782026	N/A	85	A0008252301 Dach-Innenleuchte SLC vo.->	782025	N/A
86	A1238200501 Dach Innenleuchte SLC hinte	782024	N/A	90	A10781025107103 Sunvisor SLC lt.w.mirr	781475	N/A
90	A10781026107103 Sunvisor SLC rt. no mir	781476	N/A	90	A10781006109002 So.-Blende SLC re. m.Sp	781292	N/A
90	A10781005109002 So.-Blende SLC	781291	N/A	92	A10781102418337 Lager, beige,	781229	N/A

92	li. o.Sp A10781102418319 Lager, Sonnenblende SLC	781249	N/A	92	SLC A10781102417103 Lager, grau, SLC	781279	N/A
----	--	------------------------	-----	----	--	------------------------	-----


68.e, 69 Verkleidung und Dämmung Kofferraum



	Kofferraumteppichsatz Velours schwarz	792159	€ 295,00		siehe 799696	799996	N/A
	Universal Plastikclip, VW, ähnlich SLS 268276	968275	€ 0,60		Hecklautsprecher SLC	768016	€ 51,97
2	A10768402057001 Kofferraummatte rechts Gummi	768401	N/A	3	-NL- Kofferraumteppich R107 2-Ton blau	793959	N/A
4	Verkleidung Kofferraum, links, SL, bis 08.1975	768611	€ 74,71	5	Verkleidung Kofferraum, rechts, SL, bis 09.1975	768612	€ 56,03
11	A1076940320 Einfasssschiene Kofferraum-Teppich	768631	N/A	11	A1076940420 Einfasssschiene Kofferraum-Teppich	768641	N/A
11	Blechschrabe Linsensenk. 2,9 x13, Edelstahl	769179	€ 0,24	14	Blechschrabe 4,2 X 9,5, zB Teile innen a.Heck	799936	€ 0,15
14	Abdeckung am Heckblech innen Vgl.-No: A1136930033	269033	€ 48,52	15	Druckknopfoberteil ("Kappe") Vgl.-No: A0009880881	177005	€ 1,79
15	Druckknopf-Hohniet (Unter-Unterteil)	177004	€ 0,27	16	Druckknopfunterteil ("Feder-Öse")	177006	€ 0,60
16	Druckknopfunterteil zum Schrauben	177003	€ 0,43	17	Metallklammer,zB.Verkleidung unter Armaturen Brett	268676	€ 1,79
32	Mutter M6 mit Bund/Flansch, galv. verz.	799913	€ 0,37	32	A10769036307145 Verkleidung Kofferraum rechts SL	768626	N/A
39	A10769040307088 Verkleidung Kofferraum links SL	768636	N/A	39	A10769052307124 -NL- Kofferraum Verkleidung links	768654	N/A
42	A1078170220 Hinweisschild Warndreieck	799959	N/A	43	Runde Klammer iD 3.5, Vgl.-No: A0009942745	281026	€ 1,18
55	A1076905530 Abdeckung auf	768655	N/A	56	Halter für Reserverad	740015	€ 40,39

60	Reserverad ab Trennwand Kofferraum/Innenraum R107	769100	N/A	60	3.Generation Mutterhalter, Verkl. Armat.,Kofferraum, M6	799097	€ 1,26
80	Kasten für SA "Batterie im Kofferraum"	754080	€ 124,95	81	Batteriekasten-Deckel für SA-Batterie Kofferr.	754081	€ 55,16
85	Batterie-Spannband, Teil rechts (kurz)	784641	€ 28,05	86	1m Dichtprofil Rundschnur z.B.Batteriekasten, Sitz	799696	€ 1,31
87	siehe 798876	798776	N/A	87	Gummitülle 22/26mm, Drainage Vgl.-No: A1079972781	798777	€ 2,59
88	Batterie-Spannband, Teil links (lang)	784640	€ 59,85	89	Batteriepol-Spannschraube, 4-Kant M8 X 28	554010	€ 0,77
89	Gummitülle 11/30, Stirnw(190), 107,111	299017	€ 1,59	89	Gummitülle 10/42, Starter-/Lichtmaschinenkabel	199014	€ 2,75
89	Gummitülle 11/30 Silikon, blau, Leitungshalter	299517	€ 1,59	105	Bundmutter Polyamid, SW8 / M5	267105	€ 1,49
119	Klammer, Türverkleidung, Metall	772229	€ 1,23	119	Klammer,Türverkl.,Plastik	772228	€ 0,48


69-72.c seitliche Zierleisten und Befestigung



	Unterlage SLC-Schwellerleiste rechts	769764	€ 19,84		Unterlage SLC-Schwellerleiste links	769754	€ 19,84
	Zierleistensatz 6-teilig R107	772309	€ 285,59		Zierleiste Beplankung SLC links hinten	769611	€ 57,36
	Zierleiste Beplankung SLC rechts	769621	€ 57,36	61	Schutzrosette bei Schraubclip Vgl.-No: A1266980358	772807	€ 0,23
62	Einfassung Schiebeklammer Vgl.-No: A1266980158	772856	€ 0,23	63	Zierleistentülle weiß Vgl.-No: A0019887681	772005	€ 0,48
63	Höhere Bauweise, falls Originaltülle	772783	€ 0,25	66	Schwellerleistentülle grau, R107..	772082	€ 1,02

67	nicht rastet Sechskantmutter M4 Vgl.-No: 799919	€ 0,20	68	(SL, nicht SLC) Kunststoffmutter M4 Vgl.-No: 769156	€ 2,09
68	Spezialmutter, verlängert, M4 769058	€ 5,15	70	A1239901750	
71	Steck-Clip für Schwellerleisten 772006	€ 0,60	72	Scheibe für Einstiegszierleiste 4,3 268132	€ 0,18
73	Blechschrabe LiKo 3,9x9,5mm 799931	€ 0,24	72	Schraubklammer für Zierleiste 769155	€ 7,25
77	Kreuzschlitz Unterlage SL-Schwellerleiste rechts 769763	€ 17,16		Vgl.-No: A1076900071	
77	Unterlage SL-Schwellerleiste links 769753	€ 17,16	76	Schutzschlauch 1m (ID5 / AD6 mm) 799909	€ 1,00
80	Zierleiste R107, unter Tür, rechts, 769060	€ 219,50	77	NL! Unterlage SL-Schwellerleiste rechts	N/A
81	Mängel Zierleiste, Tür R/C107 links 772650	€ 92,40	80	Zierleiste R107, unter Tür, links, 769050	€ 219,50
82	Vgl.-No: A1077200180 Zierleiste Beplankung SL hinten 769620	€ 35,95	80	Mängel 1 Paar Leisten R107 unter Tür, SL- 769855	N/A
83	rechts Zierleiste R/C107 Kotflügel vorn 769670	€ 50,22	81	Schweller, Mängel Zierleiste, Tür R/C107 rechts 772660	€ 92,40
84	links NL! Schraubclip für Zierleiste 772004	N/A	82	Vgl.-No: A1077200280 Zierleiste Beplankung SL hinten 769610	€ 35,95
			83	links Zierleiste R/C107 Kotflügel vorn 769680	€ 50,22
			85	rechts Klammer in Leisten z.B. 107... 772002	€ 0,42

69-72.b Info Stopfen Zierstabbefestigung



Die Bezeichnungsmöglichkeiten sind vielfältig, Zierleistenstopfen, Kunststoff-Hohlriete, Leisten-Clips, Dübel, Tonne,, ebenso wie die Ersetzungs-Historie mit Vorgängernummern nach MB: 008 997 0381, 001 998 2081, 001 988 7681, 000 988 5581, 000 988 7681, 008 997 0381, 000 988 1581. Beplankungsbohrung bei R/C107 und Taille der Stopfen sind für Durchmesser 9mm (kleinere Ausf. siehe zB. Scheibenleisten W110).


Empfehlung SL: Schweller 14 Stück graue Ausführung + Gürtelleisten 16 Stück weiße Ausführung,
Empfehlung SLC: Schweller 16 Stück blaue Ausführung + Gürtelleisten 20 Stück weiße Ausführung,
die roten Stopfen eignen sich nur noch in seltenen Fällen und sind der Vollständigkeit halber aufgeführt

	Höhere Bauweise, falls Originaltülle 772783 nicht rastet	€ 0,25	772005	Zierleistentülle weiß Vgl.-No: 772005 A0019887681	€ 0,48
772055	Schwellerleistentülle SLC Vgl.-No: 772055 A0009885581	€ 0,69	772082	Schwellerleistentülle grau, R107.. (SL, nicht SLC) 772082	€ 1,02

69, 88 Zier- und Chromteile

69 Übersicht Zier- und Chromteile SL-Karosserie

Grobe Übersicht der Zier- und Chrom-Anbauteile an der SL-Karosserie. Zum Auffinden von Einzelheiten (Anbaumaterial, hier weggelassene Kleinteile) besuchen Sie bitte die Baugruppentafeln, die der Mercedes-Benz-Ordnung folgen (Beispiel: Stoßstangen in Baugruppe 88, Tür in Baugruppe 72, Softtop 77).




Grobe Übersicht der Zier- und Chrom-Anbauteile an der SL-Karosserie. Zum Auffinden von Einzelheiten (Anbaumaterial, hier weggelassene Kleinteile) besuchen Sie bitte die Baugruppentafeln, die der Mercedes-Benz-Ordnung folgen (Beispiel: Stoßstangen in Baugruppe 88, Tür in Baugruppe 72, Softtop 77).

	Unterlage, Heckzierleiste mitte	769655	€ 38,45		Spezialmutter, verlängert, M4	769058	€ 5,15
	Schraube Innensechsrund M5x10	988048	€ 1,17		Original! Steckklammer für WS-Zierleiste	767046	N/A
	Gummipuffer an Kühlergrill-Rahmen	788209	€ 5,99	10	Paar Chrom-Oberschalen (L+R) vorn	788801	€ 821,10
11	Chrom-Abdeckung vorn & hinten passend	788910	€ 109,00	14	A1076930335 siehe 769830	769114	N/A
14	A1076930435 siehe 769840	769115	N/A	14	Chromabdeckung R107 bis 8.1981, B-Säule rechts	769240	€ 286,79
14	Chromkappe B-Säule links ab 08.1981	769830	€ 298,99	14	Chromabdeckung R107 bis 8.1981 B-Säule links	769230	€ 275,00
14	Chromkappe B-Säule rechts ab 08.1981	769840	€ 298,99	20	Set Chrom-Schalen hinten (Links, Rechts & Mitte)	788802	€ 920,47
25	A1078800386 Bugstern 280-500SL/SLC 12.7	788070	N/A	25	Chrom-Bugzierrahmen 107, , Mängel	788203	€ 179,42
25	A107880215 Chrom-Bugzierrahmen R/C107	788202	N/A	25	Gummischeibe Wischermotor Vgl.-No: A0009873841	282407	€ 0,77
26	Paar Zierstäbe, verchromt, Mängel	8788836	€ 118,39	26	Paar Zierstäbe, verchromt, kleine Mängel	788836	€ 199,00
26	A1078880421 Bug-Zierstab R/C107 vorn re	788044	N/A	26	A1078880321 Bug-Zierstab R/C107 vorn li	788033	N/A
49	Zierleistensatz 6-teilig R107	772309	€ 285,59	50	Unterlage SL-Schwellerleiste rechts NL! Unterlage SL-Schwellerleiste rechts	769763 769063	€ 17,16 N/A
50	Zierleiste R107, unter Tür, links, Mängel	769050	€ 219,50	50	Zierleiste R107, unter Tür, rechts, Mängel	769060	€ 219,50
50	1 Paar Leisten R107 unter Tür, SL-Schweller,Mängel	769855	N/A	50	Zierleiste R/C107 hinten links	769052	€ 156,58
50	Unterlage SL-Schwellerleiste links	769753	€ 17,16	52	Anbausatz Heckzierstäbe	769159	€ 22,30
52	Zierleiste R/C107 hinten rechts	769062	€ 156,58	55			

55	Heck-Zierstab mitte, zu mittlerer Schlossgeneration	769072	€ 311,30	55	Unterlage, Heckzierleiste mitte	769055	€ 44,99
55	Gewindestift, Stahl gal. verzinkt, M5 X 25	769859	€ 0,70	63	A1076981001 Regenleiste A-Säule SL rechts	769020	N/A
63	A1076980901 Regenleiste A-Säule SL links	769010	N/A	64	A1076713530 Zierecke WS-Rahmen unten li	767061	N/A
64	A1076713630 Zierecke WS-Rahmen unten re	767071	N/A	64	A1076712230 Zierecke WS-Rahmen unten re	767070	N/A
64	A1076712130 Zierecke WS-Rahmen unten li	767060	N/A	65	A1076701016 Zierleiste WS-Rahmen SL rechts	767050	N/A
65	A1076701116 Zierleiste WS-Rahmen SL links	767041	N/A	65	A1076700916 Zierleiste Windsch.Sch-Rahmen SL links	767040	N/A
65	A1076701216 Zierleiste WS-Rahmen SL rechts	767051	N/A	66	Niet für Zierstabklammer Vgl.-No: N910001003100	270691	€ 0,20
66	Steckklammer für WS-Zierleiste	767846	€ 1,19	66	A1076711430 Zierleiste WS-Rahmen SL unt	767058	N/A
67	A1076714030 Zierleiste WS-Rahmen SL oben	767047	N/A	67	A1076711730 Zierleiste WS-Rahmen SL oben	767045	N/A
67	Klammer für Zierleiste, zB.Scheibenrahmen oben	798735	€ 0,20	68	Abdeckschiene Türeinstieg SL links	768150	€ 43,33
68	A1076860836 Abdeckschiene Türeinstieg S	768161	N/A	68	Blech-Senkschraube 4,2x13, Industriechrom	799932	€ 0,58
68	Senkschraube LiKo, 4,2 x16, Edelstahl	999932	€ 0,56	68	A1076860736 Abdeckschiene Türeinstieg S	768151	N/A
68	Abdeckschiene Türeinstieg SL rechts, Repro	768160	€ 43,33	69	Zierleiste Beplankung SL hinten rechts	769620	€ 35,95
69	Zierleiste Beplankung SL hinten links	769610	€ 35,95	71	A1076980880 Zierblende A-Säule SL innen	769040	N/A
71	A1076980780 Zierblende A-Säule SL innen	769030	N/A	71	Blech-Senkschraube 3,5x13, Abd.-Schiene	272723	€ 0,13
71	A1077250465 Halteschiene, A-Säule R107	772726	N/A	71	A1077250365 Halteschiene, A-Säule R107	772725	N/A
71	Blechschr. 2,9x9,5 Senk/Kreuz/Chrom	268133	€ 1,32	72	Zierleiste, Tür R/C107 rechts Vgl.-No: A1077200280	772660	€ 92,40
72	Zierleiste, Tür R/C107 links Vgl.-No: A1077200180	772650	€ 92,40	73	A1077270282 Zierstab Türverkleidung rechts. ->02.	772284	N/A
73	A1077270182 Zierstab Türverkleidung links ->02.	772274	N/A	73	A1077270482 Zierstab Türverkleidung rechts 02.'8	772285	N/A
73	A1077280230 Zierstab auf Tür oben rechts	772160	N/A	73	A1077280130 Zierstab auf Tür oben links	772161	N/A
73	A1077270382 Zierstab Türverkleidung links 02.'8	772275	N/A	74	A1077250294 Chromblende Türvorderseite	772040	N/A
74	A1077250194 Chromblende Türvorderseite	772030	N/A	74	Blech-Senkschraube Vgl.-No: A000990103	799927	€ 1,14
75	Heckdeckelgriff Mercedes SL R/C 107	775810	€ 117,81	75	Schraube M4x8 (4.8), zB Heckdeckelgriff	775899	€ 0,19
75	Heckdeckelgriff R/C107	775710	€ 130,90	75	Tülle, Stern an Heckd. ab 1985	798756	€ 0,50
75	A1077580458 Heckdeckelstern R107 ab 09.	775012	N/A	75	A1077580058 Heckdeckelstern 280-450SLC	775011	N/A
75	A1077580158 Heckdeckelstern R107 bis 09	775010	N/A	76	A1077280621 Chromblende Tür hinten oben rechts	772380	N/A
76	Chromschrauben Komplettsatz R107 ab '85	799334	€ 271,86	76	A1077250694 Blende Tür hinten oben rechts SLC->1	772340	N/A
76	Chromschrauben Komplettsatz R107 (bis 1985)	799333	€ 289,99	76	Chromschrauben Komplettsatz C107, alle SLC	799335	€ 296,44
76	A1077280321 Chromblende Tür hinten oben links	772350	N/A	76	A1077250594 Blende Tür hinten oben links SLC->1	772330	N/A
76	A1077280521 Chromblende Tür hinten oben links	772370	N/A	76	A1077280421 Chromblende Tür hinten oben rechts 72	772360	N/A
77	A1077580381 Zierstab auf Verdeckdeckel,	775110	N/A	77	A1077580481 Zierstab auf Verdeckdeckel,	775120	N/A
78	Blechschrabe LiKo 3,9x9,5mm Kreuzschlitz	799931	€ 0,24	78	A1076880340 Verkleidung auf Windschutzsch.-Rahmen	767015	N/A
79	Chrom-Rosette hinten am Dachzapfen	775112	€ 84,89	79	Schaumstoff-Unterlage an Rosette	775113	€ 1,30
81	A1077200611 -NL- Abdeckung, innen spät	781066	N/A	81	A1077250811 Abdeckung Spiegel innen rechts sp	781052	N/A
81	A1077250311 Abdeckung RHD li. Fzg. ohne	781038	N/A	81	Innen-Abdeckung Spiegel rechts früh, Importqualität	781044	€ 11,90
81	A1077250411 Abdeckung LHD re. Fzg. ohne	781048	N/A	81	A1077250111 -NL- Abdeckung anstatt Spiegel	772771	N/A

81	Abdeckung RHD links für el. Spiegel	781554	€ 10,61	81	Abdeckung LHD rechts für elektrischen Spiegel	781064	€ 15,20
81	NL! A1077250211 Abdeckung anstatt Spiegel rechts	772781	N/A	81	A1077250711 Abdeckung LHD li. 11.75->02	781054	N/A
81	Innen-Abdeckung Spiegel links früh, Importqualität	781034	€ 11,90	82	Zierleiste über Scheinwerfer links	788819	€ 45,99
82	Zierleiste über Scheinwerfer rechts	788818	€ 45,99	87	A1238170378 Kennz.-Blende vo.R/C107,W12	788089	N/A
87	Kennzeichen-Blende / Unterlage Edelstahl, 52cm	588088	€ 11,90	87	Kennzeichenhalter Edelstahl (46cm Innenbreite)	988788	€ 29,75
87	Schlitzschraube M5 x 16 A2 z.B. Kennzeichen	988999	€ 0,83	87	Edelstahlkennzeichenhalter 520x110mm	988088	€ 41,06
87	A1078800088 Emblem auf Motorhaube R/C10	781010	N/A	87	A0009880727 Montagetülle Stern auf M-Ha	781011	N/A
88	Zierleiste R/C107 Kotflügel vorn rechts	769680	€ 50,22	88	Zierleiste R/C107 Kotflügel vorn links	769670	€ 50,22
89	A1159880125 Plastikdübel m.Gewindeins.	788096	N/A	89	Chromschraube M5x16, Kreuz PH, ,zB Kennzeichen	988998	€ 2,20
89	M5 Nietmutter Aluminium Vgl.-No: A1269900658	764099	€ 0,64	89	Gummipuffer Kennzeichenblende vgl 1089870540	898044	€ 7,90
90	NL! Radlaufchrom R/C107 71-89 kurz Edelst.	764001	N/A	90	NL! Radlaufchrom R107 lang ab 85 Edelstahl	764007	N/A

69-72.b Info Stopfen Zierstabbefestigung



geringe Rasttiefe und für dünnwandige Beplankung

große Rasttiefe und für dünnwandige Beplankung

große Rasttiefe und für mittelstarke Beplankung


große Rasttiefe und für große Wandstärke

Die Bezeichnungsmöglichkeiten sind vielfältig, Zierleistenstopfen, Kunststoff-Hohlriete, Leisten-Clips, Dübel, Tonne, ..., ebenso wie die Ersetzungs-Historie mit Vorgängernummern nach MB: 008 997 0381, 001 998 2081, 001 988 7681, 000 988 5581, 000 988 7681, 008 997 0381, 000 988 1581. Beplankungsbohrung bei R/C107 und Taille der Stopfen sind für Durchmesser 9mm (kleinere Ausf. siehe zB. Scheibenleisten W110).

Empfehlung SL: Schweller 14 Stück graue Ausführung + Gürtelleisten 16 Stück weiße Ausführung,
Empfehlung SLC: Schweller 16 Stück blaue Ausführung + Gürtelleisten 20 Stück weiße Ausführung,
die roten Stopfen eignen sich nur noch in seltenen Fällen und sind der Vollständigkeit halber aufgeführt

772005	Zierleistentülle weiß Vgl.-No: 772005 A0019887681	€ 0,48	772055	Schwellerleistentülle SLC Vgl.-No: 772055 A0009885581	€ 0,69
772082	Schwellerleistentülle grau, R107.. 772082 (SL, nicht SLC)	€ 1,02	772083	Zierleistentülle rot Vgl.-No: 772083 A0009881581	€ 0,24


69-72.c seitliche Zierleisten und Befestigung



	Zierleiste Beplankung SLC rechts 769621	€ 57,36		Zierleiste Beplankung SLC links 769611	€ 57,36
	Unterlage SLC-Schwellerleiste links 769754	€ 19,84		Unterlage SLC-Schwellerleiste rechts 769764	€ 19,84
49	Zierleistensatz 6-teilig R107 772309	€ 285,59	61	Schutzrosette bei Schraubclip Vgl.-No: A1266980358 772807	€ 0,23
62	Einfassung Schiebeklammer Vgl.-No: A1266980158 772856	€ 0,23	63	Zierleistentülle weiß Vgl.-No: 772005	€ 0,48
63	Höhere Bauweise, falls Originaltülle nicht rastet 772783	€ 0,25	66	Schwellerleistentülle grau, R107.. (SL, nicht SLC) 772082	€ 1,02
67	Sechskantmutter M4 Vgl.-No: 799919 N000934004006	€ 0,20	67	Kunststoffmutter M4 Vgl.-No: 769156 A1239901750	€ 2,09
67	Spezialmutter, verlängert, M4 769058	€ 5,15	70	Scheibe für Einstiegszierleiste 4,3 268132	€ 0,18
71	Steck-Clip für Schwellerleisten 772006	€ 0,60	72	Schraubklammer für Zierleiste Vgl.-No: A1076900071 769155	€ 7,25
73	Blehschraube LiKo 3,9x9,5mm Kreuzschlitz 799931	€ 0,24	76	Schutzschlauch 1m (ID5 / AD6 mm) 799909	€ 1,00
77	NL! Unterlage SL-Schwellerleiste rechts 769063	N/A	77	Unterlage SL-Schwellerleiste links 769753	€ 17,16

77	Unterlage SL-Schwellerleiste rechts 769763	€ 17,16	80	Zierleiste R107, unter Tür, links, 769050	€ 219,50
80	Zierleiste R107, unter Tür, rechts, 769060	€ 219,50	80	Mängel	
81	Zierleiste, Tür R/C107 rechts 772660	€ 92,40	80	1 Paar Leisten R107 unter Tür, SL- 769855	N/A
82	Vgl.-No: A1077200280		81	Schweller,Mängel	
82	Zierleiste Beplankung SL hinten 769620	€ 35,95	81	Zierleiste, Tür R/C107 links 772650	€ 92,40
83	rechts		82	Vgl.-No: A1077200180	
83	Zierleiste R/C107 Kotflügel vorn 769680	€ 50,22	82	Zierleiste Beplankung SL hinten 769610	€ 35,95
84	rechts		83	links	
84	NL! Schraubclip für Zierleiste 772004	N/A	83	Zierleiste R/C107 Kotflügel vorn 769670	€ 50,22
			85	links	
			85	Klammer in Leisten z.B. 107... 772002	€ 0,42

75, 69, .. Anbauteile Heck



	Heckdeckelschloss Vgl.No.: 775738	€ 559,00		Rest: Unterlage SLC- 769064	€ 41,67
	A1077502185			Schwellerleiste, rechts	
	Schraube M5 x 12 Edelstahl, z.B. 788207	€ 0,74		A1076901280 Zierleiste 769121	N/A
	Kühlergrill, ...			Beplankung SLC rechts	
	A107690118Zierleiste Beplankung 769111	N/A		Chromschraube M5x16, Kreuz PH, 988998	€ 2,20
	SLC links hinten			,zB Kennzeichen	
	Rest: Unterlage SLC 769054	N/A		A1159880125 Plastikdübel 788096	N/A
	Schwellerleiste			m.Gewindeins.	
	Höhere Bauweise, falls Originaltülle 772783	€ 0,25		Unterlage, Heckzierleiste mitte 769655	€ 38,45
	nicht rastet				
10	Drehstabset Heck- und 777229	€ 148,75	10	Satz Ergaenzungsteile 775009	N/A
	Verdeckkastendeckel			Heckdeckeltausch	
10	A1077502275 Heckdeckel 560SL 775008	N/A	10	A1077502075 Heckdeckel 775007	N/A
	'89,Stahl			z.B.560SL USA 86	
10	Reproheckdeckel C107, Stahlblech 775005	N/A	10	A1077501875 Heckdeckel R107, 775000	N/A
				Stahlausfü	
10	verwende 777229 777222	N/A	10	Heckdeckel C107, ALU m.Löchern 775006	N/A
10	el. Schalter Klappenkontakt 782885	€ 3,26	10	Birnenhalter ohne Schalter, 782822	€ 66,77
	Vgl.-No: A2018202110			Kofferraum ab ...	
10	Glühlampe 12V / 10W Soffitte, 299094	€ 0,51	10	Distanzplatte 1mm, nach Bedarf 375039	€ 8,01
	LÜA44				
11	Heckdeckeldichtung SLC, 775025	€ 218,00	11	Heckdeckeldichtung SL (nicht 775020	€ 129,70
	originalqualität			SLC), originalgetreu	
11	Heckdeckeldichtung SL (nicht SLC) 775820	€ 54,05	12	A1077580458 Heckdeckelstern 775012	N/A
				R107 ab 09.	
12	A1077580158 Heckdeckelstern 775010	N/A	12	A1077580058 Heckdeckelstern 775011	N/A
	R107 bis 09			280-450SLC	
12	Tülle, Stern an Heckd. ab 1985 798756	€ 0,50	13	Heckdeckelgriff Mercedes SL R/C 775810	€ 117,81

13	Schraube M4x8 (4.8), zB Heckdeckelgriff	775899	€ 0,19	13	107 Heckdeckelgriff R/C107	775710	€ 130,90
14	Heckdeckelgriffunterlage 107 Vgl.-No: A1077580205	775811	€ 7,74	15	A1078170215 Typenschriftzug - 450SL -	781077	N/A
15	A1078171215 Typenschriftzug - 300SL -	781072	N/A	15	A1078170115 Typenschriftzug - 350SL -	781073	N/A
15	A1078171315 Typenschriftzug - 420SL -	781075	N/A	15	A1078171415 Typenschriftzug - 560SL -	781076	N/A
15	A1078170415 Typenschriftzug - 280SLC -	781081	N/A	15	A1078170915 Typenschriftzug - 500SL - f	781078	N/A
15	A1078171515 Typenschriftzug - 500SL - s	781079	N/A	15	A1078170315 Typenschriftzug - 350SLC -	781083	N/A
15	A1078170715 Typenschriftzug - 380SLC -	781084	N/A	15	A1078170615 Typenschriftzug - 5.0 -	781087	N/A
15	A1078171015 Typenschriftzug - 500SLC -	781088	N/A	15	-NL- Typenschriftzug - 280SL -	781071	N/A
15	A1078170815 Typenschriftzug - 380SL -	781074	N/A	16	Zierleiste R/C107 hinten rechts	769062	€ 156,58
16	Zierleiste R/C107 hinten links	769052	€ 156,58	16	Gewindestift, Stahl gal. verzinkt, M5 X 25	769859	€ 0,70
17	Heck-Zierstab mitte, zu mittlerer Schlossgeneration	769072	€ 311,30	18	Anbausatz Heckzierstäbe	769159	€ 22,30
18	Blechschrabe Linsensenk. 2,9 x13, Edelstahl	769179	€ 0,24	18	Unterlage, Heckzierleiste mitte	769055	€ 44,99
19	A1077500985 Heckdeckelschloß ohne ZV sp	775035	N/A	19	Rest: Heckdeckelschloß, Kunststoffmitnehmer	775838	€ 459,99
19	A1077501085 -NL- Heckdeckelschloß bei	775029	N/A	19	A1077501185 Schloß Heckd. ohne ZV, Zufa	775033	N/A
19	A1077501285 Heckd. Schloss bei ZV, FN, Z	775034	N/A	19	A1077500485 Heckdeckelschloß mit ZV spä	775037	N/A
19	A1077502185 Heckdeckelschloß, Zufallss	775038	N/A	19	Heckdeckelschloß, früh, - siehe Bild	775030	€ 505,75
19	Puffer, Heckdeckelschloß Gussversion	775138	€ 3,00	19	A1077501585 Heckdeckelschloß ab 9:85	775039	N/A
20	M5 Nietmutter Aluminium Vgl.-No: A1269900658	764099	€ 0,64	20	Edelstahlkennzeichenhalter 520x110mm	988088	€ 41,06
20	Gummipuffer Kennzeichenblende vgl 1089870540	898044	€ 7,90	20	Schlitzschrabe M5 x 16 A2 z.B. Kennzeichen	988999	€ 0,83
20	Kennzeichenhalter Edelstahl (46cm Innenbreite)	988788	€ 29,75	20	Kennzeichen-Blende / Unterlage Edelstahl, 52cm	588088	€ 11,90
21	Spoiler am Heckdeckel R/C107 Vgl.-No: A1077900088	779320	€ 799,00	21	Gummischeibe für M6 Vgl.-No: A1159971040	299081	€ 1,19
25	Schaumwürfel, selbstklebend Vgl.-No: A1077580296	775111	€ 1,61	25	A1077500175 Verdeckkastendeckel 280-500	775100	N/A
26	Dichtung Verdeckkasten *Nachfertigung*	775860	€ 32,00	26	Verdeckkastendichtung *OE-Qualität*	775060	€ 164,99
27	A1077580381 Zierstab auf Verdeckdeckel,	775110	N/A	28	A1077580481 Zierstab auf Verdeckdeckel,	775120	N/A
30	Gummiring Vgl.-No: A1139870041	299036	€ 0,26	30	Mutter M3 für T-Kopfschraube	299035	€ 0,17
30	Unterlegscheibe ID 3,2, zB. für 299034	299038	€ 0,12	30	Chrom-Rosette hinten am Dachzapfen	775112	€ 84,89
30	Schaumstoff-Unterlage an Rosette	775113	€ 1,30	35	Seilzug Verdeckdeckel	775859	€ 71,60
35	Seilzug für Verdeckkasten-Deckelschloß rechts	775059	€ 49,98	35	A1077500159 Seilzug Verdeckdeckel	775159	N/A
36	-NL- Schloßunterteil, links	277221	N/A	36	A1077700026 Schloß 280-500SL hinten mit	777228	N/A
36	-NL- Schloßunterteil, rechts	277222	N/A	38	A1077500042 Kurbel	777224	N/A
38	Set 3-tlg Kurbel plus Hebel und Polster	777825	€ 145,00	39	Polster für Kurbel schwarz	777225	€ 31,00
40	Distanzring hinter Kurbel Vgl.-No: A1077580282	777227	€ 4,56	41	Chromhebel Verdeck-Entriegelung	777226	N/A
45	Chromkappe B-Säule rechts ab 08.1981	769840	€ 298,99	45	Chromkappe B-Säule links ab 08.1981	769830	€ 298,99
45	Chromabdeckung R107 bis 8.1981 B-Säule links	769230	€ 275,00	45	A1076930435 siehe 769840	769115	N/A
45	A1076930335 siehe 769830	769114	N/A	45	Chromabdeckung R107 bis 8.1981, B-Säule rechts	769240	€ 286,79
52	A1076371309 Rep.-Blech, Beplank. SL hi.	763074	N/A	52	A1076371409 Rep.-Blech, Beplank. SL hi.	763084	N/A
54	A1076371109 Rep.-Blech, Beplank.	763077	N/A	54	A1076371209 Rep.-Blech, Beplank.	763087	N/A

54	SLC hi Rep.-Blech, Beplank. SLC hinten links	763078	€ 152,51	54	SLC hi Rep.-Blech, Beplank. SLC hinten rechts	763088	€ 152,51
60	A1157200604 Schließöse, siehe 272620	272020	N/A	60	A1157200504 Schließöse, siehe 272621	272021	N/A
60	REST ! Schließöse rechts ab 09.1985, Meyle	772054	€ 59,50	60	NL! A1267200104 Schließöse links ab 09.1985, Meyle	772053	N/A
61	A1167230111 Ausgleichsplatte Schließöse	772052	N/A	62	Dichtung Fondfenster vorn links SLC	767221	€ 53,49
62	A1076700108 Chromabdeckung C107 B-Säule	767230	N/A	62	Dichtung Fondfenster vorn rechts SLC	767222	€ 53,49
62	A1076700208 Chromabdeckung C107 B-Säule	767240	N/A	63	Dichtung B-Säule links Vgl.No.:A1077270531	772181	€ 44,85
63	Dichtung B-Säule rechts SL 107 09.1985->	772281	€ 44,85	63	Dichtung B-Säule SLC rechts Vgl.-No: A1077270431	772282	€ 34,99
63	Dichtung B-Säule SLC links Vgl.-No: A1077270331	772182	€ 34,99	63	Dichtung B-Säule, SL rechts. bis 1985	772280	€ 29,99
63	Dichtung B-Säule, SL links bis 1985	772180	€ 29,99	64	Dichtung R107 B-Säule oben rechts	772826	€ 17,22
64	Dichtung B-Säule, oben links R107	772816	€ 17,22	64	Dichtung B-Säule links Cabrio, OE- Quali	772106	€ 29,99
64	Dichtung B-Säule Cabrio rechts OE- Quali	772206	€ 29,99	71	Zierleiste Beplankung SL hinten rechts	769620	€ 35,95
71	NL: Leistenset 8-teilig, SL mit Schwellerleisten	772300	N/A	71	Zierleiste Beplankung SL hinten links	769610	€ 35,95
72	Zierleiste Beplankung SLC links hinten	769611	€ 57,36	72	Zierleiste Beplankung SLC rechts	769621	€ 57,36
73	Spezialmutter, verlängert, M4	769058	€ 5,15	73	Zierleistentülle weiß Vgl.-No: A0019887681	772005	€ 0,48
73	Schutzrosette bei Schraubclip Vgl.-No: A1266980358	772807	€ 0,23	73	NL! Schraubclip für Zierleiste	772004	N/A
73	Clip Zierleiste Vgl.-No: A0009887781	772003	€ 0,17	74	Schutzschlauch 1m (ID5 / AD6 mm)	799909	€ 1,00
74	Klammer in Leisten z.B. 107...	772002	€ 0,42	74	Einfassung Schiebeklammer Vgl.-No: A1266980158	772856	€ 0,23
85	Schwellerleiste SLC links (Sperrgut)	769051	N/A	85	Schwellerleiste SLC rechts (Sperrgut)	769061	N/A
85	Zierleiste R107, unter Tür, links, Mängel	769050	€ 219,50	85	Zierleiste R107, unter Tür, rechts, Mängel	769060	€ 219,50
86	NL! Unterlage SL-Schwellerleiste rechts	769063	N/A	86	Unterlage SLC-Schwellerleiste links	769754	€ 19,84
86	Unterlage SL-Schwellerleiste rechts	769763	€ 17,16	86	Unterlage SL-Schwellerleiste links	769753	€ 17,16
86	Unterlage SLC-Schwellerleiste rechts	769764	€ 19,84	87	Schraubklammer für Zierleiste Vgl.-No: A1076900071	769155	€ 7,25
87	Federring M4, zB Zierstabschrauben	799918	€ 0,12	88	Steck-Clip für Schwellerleisten	772006	€ 0,60
89	Schwellerleistentülle grau, R107.. (SL, nicht SLC)	772082	€ 1,02	89	Schwellerleistentülle SLC Vgl.-No: A0009885581	772055	€ 0,69
90	Radlaufchrom R107 lang bis 85 Edelstahl	764008	N/A	90	NL! Radlaufchrom R107 lang ab 85 Edelstahl	764007	N/A
90	Radlaufchrom R107 lang ab 85 Chrom	764006	N/A	90	NL! Radlaufchrom R/C107 71-89 kurz Edelst.	764001	N/A

72 Tür


72.d Türschlossmechanik und Vakuum-Zentralverriegelung

A1078000675 Vac Element, ZV Beifahrertür	780175	N/A	Schließöse links (ca. 06.1969 bis 08.1985)*	272621	€ 110,90
A1167230111 Ausgleichsplatte Schließöse	772052	N/A	A1157200504 Schließöse, siehe 272621	272021	N/A
A1157200604 Schließöse, siehe 272620	272020	N/A	Schlüsselkopf bis 11.1978 Vgl.-No: A0007664406	789190	€ 8,62
A0007664506 Schlüsselkopf, Nebenschl.11.	789191	N/A	A0018000575 Vac Element ZV Tankklappe F	780187	N/A
A1078001275 Vac Element ZV Tankklappe	780184	N/A	A1078003175 Vac Element ZV Tankklappe -	780185	N/A
A1078050017 Buchse an Feder, ZV-Tankkla	780966	N/A	Membran 50mm, für ZV-Elemente "früh"	780875	€ 17,85
Schließöse rechts, ca. 06.'69 bis 08.'85, NF	272620	€ 110,90	A1078931503 Schließsatz bis 08'85 SA Al	789115	N/A
REST ! Schließöse rechts ab 09.1985, Meyle	772054	€ 59,50	Türgestängeführung	798005	€ 1,39
Schutzmanschette ZV/Türen107 > '85 (Rundflansch)	780920	€ 5,21	Sicherungsklammer z.B	298004	€ 1,13
Schlüsselkopf bis 11..1978 Vgl.-No: A0007664406	789890	€ 5,95	Türgestänge, ...		
Griffunterlage links oder rechts, ab 09.1985	776150	€ 16,99	Hebel separat für Innensicherung links oder rechts	776811	€ 120,00
Unterlage 0,5mm, glatte Bauart, '69->..	872012	€ 4,76	Distanzplatte 1,5mm, glatte Bauart, '69->..	572012	€ 6,99
NL! A1267200104 Schließöse links ab 09.1985, Meyle	772053	N/A	1m Vakuumleitung 3/5mm, natur (weiß)	780901	€ 2,25
Unterdruck-Schieber Fahrertür ZV fr	780170	N/A	A1078931103 Schließsatz 12.78->08.85 m.	789111	N/A
A1139940160 Klammer an Türgestänge	298003	N/A	A1077201735 Türschloss 09.'85-> links ohne	772375	N/A
Türgriffunterlage, links oder rechts, bis 08.1985	776140	€ 2,99	A1248002175 Vac Element ZV Türen	780177	N/A
A1077200235 Türschloss bis 08,1985 rechts mit	772325	N/A	A1077200135 Türschloss bis 08,1985 links. mit	772315	N/A
A1077200435 Türschloss bis 08,1985 rechts ohne	772345	N/A	A1077200335 Türschloss bis 08.1985 links. ohne	772335	N/A
A1077201535 Türschloss 09.'85-> links mit	772355	N/A	A1077201435 Türschloss	772395	N/A
A1077201835 Türschloss 09.'85-> rechts ohne	772385	N/A	A1077201635 Türschloss 09.'85-> rechts mit	772365	N/A
-NL- Schließsatz ab 09.85 mit ZV	789121	N/A	A1078931003 Schließsatz 12.78->08.82 o.	789110	N/A
A1078930003 Schließsatz bis 04.72 ohne	789100	N/A	A1078900267 Schließsatz ab 09.85 SA Ala	789122	N/A
A1078930403 Schließsatz 05.72->04.74 o.	789104	N/A	A1078930203 Schließsatz bis 04.72 mit Z	789102	N/A
A1078930603 Schließsatz 05.74->04.78 o.	789106	N/A	A1078930503 Schließsatz 05.72->04.74 m.	789105	N/A
A1078930803 Schließsatz 05.78->11.78 o.	789108	N/A	A1078930703 Schließsatz 05.74->04.78 m.	789107	N/A
			A1078930903 Schließsatz 05.78->11.78 m.	789109	N/A

72.b Tür, Hauptbedarf, Übersicht

Von zahlreichen Änderungen in der Tür, hier zwei mit Bezug auf Dichtungsteile:

- 1982 wurden die Fensterbürsten in solche mit Gummilippen verbessert. Bei Tausch der Profile ist diese Modernisierung unproblematisch. Das obere, hintere Segment der Türdichtung liefert den Fortsatz der Abstreifer und kann passend in früher / später Version bestellt werden.
- Das Rohling-Gerippe der Tür erhielt bei der hinteren Dichtungssicke kleine Buchten (Schweißstelle für Seitenaufprallversteifung), welche von den späten Türdichtungen verdeckt werden.
- 1985 kam eine Mulde ins Blech bei den Außengriffen, woraus geänderte Griffe und Unterlagen folgen.



Von zahlreichen Änderungen in der Tür, hier zwei mit Bezug auf Dichtungsteile:


- 1982 wurden die Fensterbürsten in solche mit Gummilippen verbessert. Bei Tausch der Profile ist diese Modernisierung unproblematisch. Das obere, hintere Segment der Türdichtung liefert den Fortsatz der Abstreifer und kann passend in früher / später Version bestellt werden.
 - Das Rohling-Gerippe der Tür erhielt bei der hinteren Dichtungssicke kleine Buchten (Schweißstelle für Seitenaufprallversteifung), welche von den späten Türdichtungen verdeckt werden.
 - 1985 kam eine Mulde ins Blech bei den Außengriffen, woraus geänderte Griffe und Unterlagen folgen.
- Tipp: unten im Tür-Hohlraum können verloren gegangene Führungsbacken der Seitenscheiben liegen. Sie liefern die Erklärung für lockere Fenster und können nach Reinigung neu verklebt werden.

	Schiene,A-Säule bei Fußraum, Edelstahl poliert	772037	€ 21,21		A1077660191 Abdeckung Griff-Rosette lin	776010	N/A
	Klammer z.B. Verkleidung: Fond, Türen, div Typen	772227	€ 1,79		Schalter Fensterheber (elektrisch, 4-Pol)	782877	€ 69,90
	Unterlage, Türzierstab, oben	772507	€ 7,25		A1077270188 Kunststoffrahmen Luftkanal	772981	N/A
	Vgl.-No: A1077280097				A1079970686, ersetzbar in 772159	772157	N/A
	A1077270288 Kunststoffrahmen	772982	N/A		A10772001749045 Tasche an Türverkleidung	772135	N/A
	Luftkanal				Rosette bei Schraubclip	772007	€ 0,17
	NL! siehe 772856! (Einfassung Schiebeklammer)	772156	N/A		Feder an ZV-Gestänge Vgl.-No: A1078050036	780972	€ 2,61
	A10772002749045 Tasche an Türverkleidung	772235	N/A		A1157200504 Schließöse, siehe 272621	772021	N/A
	Klammer (schwarz) an neuem Abstreifprofil	772808	€ 0,95		Schließöse links ab 09.1985	772853	€ 15,57
	Schließöse rechts ab 09.1985	772854	€ 15,57				
	A1157200604 Schließöse, siehe 272620	772020	N/A				
1	A1077202005 Rohbau-Tür R107 rechts ->08	772801	N/A	1	A1077202805 Rohbau-Tür R107 rechts ab '	772802	N/A
1	A1077202705 Rohbau-Tür R107 links ab'85	772902	N/A	1	A1077201905 Rohbau-Tür R107 links -> 08	772901	N/A
5	A1077200609 Rep.-Türbeplankung ->08.'85	772810	N/A	5	A1077201009 Rep.-Türbeplankung 09.'85->	772815	N/A
5	Blechstreifen mit Sickenandeutung, links	772707	€ 55,55	5	A1077200509 -NL- Rep.-Türbeplankung ->0	772910	N/A
5	2x Türkantenzierleisten R/C107, hinten	772999	€ 74,85	5	Blechstreifen mit Sickenandeutung, rechts	772708	€ 55,55

5	A1077200909 Rep.-Türbeplankung 09.'85->	772915	N/A	7	Antidröhn-Matte Teroson BT-SP 100, selbstklebend	968173	€ 67,20
7	Klebedämmung für Türhaut R/C107	772168	€ 65,18	7	Rest: A1077270097 NOS	772111	€ 1,18
7	Dämmung selbstklebend 2mm x 1,6qm	968171	€ 119,99	8	Schaumwürfel f.Prallrohr	699996	€ 10,59
8	Dichtfolie (nicht selbstklebend)	772195	€ 5,77	10	Butyl Rund-Dichtband 3mm,16m-Rolle		
10	Türdichtung OE Qualität R/C107 links bis 12.'82	772100	€ 164,99	10	Türdichtung rechts bis 12.1982	772819	€ 48,65
10	Türdichtung OE Qualität R/C107 rechts bis 12.'82	772200	€ 164,99	10	Türdichtung R107, links, ab 01.1983	772102	€ 169,99
10	Türdichtung links bis 12.1982	772809	€ 45,10	10	Türdichtung R107, rechts, ab 01.1983	772202	€ 169,99
13	Stopfen, z.B. Türdichtung-Montage	772159	€ 0,40	12	Stopfen, Türdichtung vorn, obere Fixierung	772857	€ 0,89
15	A1089900140 Kunststoffscheibe Fangbandh	872169	N/A	14	Plastik-Clip weiß, 20 zu Türdichtungen	772158	€ 0,60
15	Türhalter, links oder rechts Vgl.-No: A1077200016	772305	€ 105,35	15	Reparatur-Rolle, Türhalter, 2 pro Tür erf.	772079	€ 29,08
19	Verschlußscheibe 18mm Vgl.-No: A1159870044	798153	€ 2,01	19	Sicherung Türfangbandbolzen Vgl.-No: N912001006001	772118	€ 0,73
26	Griffunterlage links oder rechts, ab 09.1985	776150	€ 16,99	19	Kunststoff-Verschlusssscheibe oval, Tür hinten	798851	€ 1,18
30	Zierleiste, Tür R/C107 rechts Vgl.-No: A1077200280	772660	€ 92,40	26	Türgriffunterlage, links oder rechts, bis 08.1985	776140	€ 2,99
32	Klammer in Leisten z.B. 107...	772002	€ 0,42	30	Zierleiste, Tür R/C107 links Vgl.-No: A1077200180	772650	€ 92,40
34	Clip Zierleiste Vgl.-No: A0009887781	772003	€ 0,17	33	NL! Schraubclip für Zierleiste	772004	N/A
35	Höhere Bauweise, falls Originaltülle nicht rastet	772783	€ 0,25	35	Zierleistentülle weiß Vgl.-No: A0019887681	772005	€ 0,48
37	Scheibe für Einstiegszierleiste 4,3	268132	€ 0,18	36	Schutzrosette bei Schraubclip Vgl.-No: A1266980358	772807	€ 0,23
39	Schutzschlauch 1m (ID5 / AD6 mm)	799909	€ 1,00	37	Federring M4, zB Zierstabschrauben	799918	€ 0,12
40	NL! 1 Paar Zierstäbe auf Tür oben L+R, Hinweis:	772765	N/A	39	Einfassung Schiebeklammer Vgl.-No: A1266980158	772856	€ 0,23
40	Zierstab auf Tür oben links	772761	N/A	40	Zierstab auf Tür oben rechts	772760	N/A
40	A1077280130 Zierstab auf Tür oben links	772161	N/A	40	A1077280230 Zierstab auf Tür oben rechts	772160	N/A
45	Bürste Fensterabstreifer (1m) bis ca.1982	872500	€ 21,19	41	Klammer, Außenleiste auf Tür, nur vorderes Ende	772505	€ 3,13
46	Klammer zu Abstreifprofil "Bürste"	772503	€ 1,56	45	Abstreifprofil Türscheibe außen A1237250265	772500	€ 24,99
50	A1077200235 Türschloss bis 08,1985 rechts mit	772325	N/A	46	Klammer (schwarz) an neuem Abstreifprofil	772508	€ 1,34
50	A1077200335 Türschloss bis 08.1985 links. ohne	772335	N/A	50	A1077200435 Türschloss bis 08,1985 rechts ohne	772345	N/A
50	A1077200135 Türschloss bis 08,1985 links. mit	772315	N/A	50	A1077201635 Türschloss 09.'85-> rechts mit	772365	N/A
50	A1077201835 Türschloss 09.'85-> rechts ohne	772385	N/A	50	A1077201735 Türschloss 09.'85-> links ohne	772375	N/A
55	REST ! Schließöse rechts ab 09.1985, Meyle	772054	€ 59,50	50	A1077201535 Türschloss 09.'85-> links mit	772355	N/A
56	Distanzplatte 1,5mm, glatte Bauart, '69->..	572012	€ 6,99	55	NL! A1267200104 Schließöse links ab 09.1985, Meyle	772053	N/A
56	A1167230111 Ausgleichsplatte Schließöse	772052	N/A	56	Unterlage 0,5mm, glatte Bauart, '69->..	872012	€ 4,76
57	A1117235224 -NL- Einfassung re. MB-ori	272018	N/A	57	Senkschraube mit Kreuzschlitz 8.8 M6X16 verz.	777021	€ 1,24
57	A1117235124 Einfassung links, MB orig.	272019	N/A	57	Senkschraube M6 X 16, Kreuzschlitz verchromt	277265	€ 1,26
58	Chromschrauben Komplettsatz R107 (bis 1985)	799333	€ 289,99	58	Einfassung rechts, 107 bis '85 (Ausn),div. 4-Türer	872028	€ 49,52
58	Einfassung Türschloß, links (ab Baujahr 1985)	772019	€ 29,75	58	Einfassung Türschloß rechts, ab '85	772018	N/A
58	Chromschrauben Komplettsatz R107 ab '85	799334	€ 271,86	58	1 Paar Chrom-Einfassungen Vgl.-No: A1117235124	272815	€ 109,00
58	Chromschraube Schlossrand M4 x 10	777829	€ 0,69	58	Chromschraube M4 x 10, z.B. Schlossrand, ...	777029	€ 1,90
58	Chromschrauben Komplettsatz	799335	€ 296,44	58	Einfassung links, 107 bis 85 (Ausn), div. 4-Türer	872029	€ 49,52
				67	A1139940160 Klammer an	298003	N/A

67	C107, alle SLC Sicherungsklammer z.B Türgestänge, ...	298004	€ 1,13	69	Türgestänge Türgestängeführung	798005	€ 1,39
70	A1077600461 Innenbetätigung R/C107 rechts	776012	N/A	70	A1077600361 Innenbetätigung R/C107 links	776011	N/A
71	Hebel separat für Innensicherung links oder rechts	776811	€ 120,00	75	Abdeckung in Griff-Rosette, nur LHD-Fahrerseite	776810	€ 4,56
80	Unterdruck-Schieber Fahrtür ZV fr	780170	N/A	85	A1078000675 Vac Element, ZV Beifahrtür	780175	N/A
85	Membran 50mm, für ZV-Elemente "früh"	780875	€ 17,85	100	A1077250194 Chromblende Türvorderseite	772030	N/A
100	Blech-Senkschraube Vgl.-No: A000990103	799927	€ 1,14	100	A1077250294 Chromblende Türvorderseite	772040	N/A
105	A1077280621 Chromblende Tür hinten oben rechts	772380	N/A	105	A1077250694 Blende Tür hinten oben rechts SLC->1	772340	N/A
105	A1077250594 Blende Tür hinten oben links SLC->1	772330	N/A	105	A1077280421 Chromblende Tür hinten oben rechts 72	772360	N/A
105	A1077280321 Chromblende Tür hinten oben links	772350	N/A	105	A1077280521 Chromblende Tür hinten oben links	772370	N/A
107	A1077280121 Blende,Tür hinten unten links SLC->	772310	N/A	107	NL: Chromblenden-Set an Tür, hinten	772321	N/A
107	A1077280221 Blende,Tür hinten unten rechts SLC->	772320	N/A	117	Kunststoffrahmen Luftkanal rechts	772882	€ 10,20
117	Kunststoffrahmen Luftkanal links	772881	€ 10,20	118	Gummidichtung A-Säule links, Tür- Luftkanal	783803	€ 18,08
118	Gummidichtung A-Säule rechts, Tür Luftkanal	783804	€ 18,08	119	Türkontaktschalter, Flachpol Vgl.-No: A0008210552	282031	€ 10,21
119	Schutzschlauch an Tür für ZV+Kabel ab 08..1985	780921	€ 8,93	119	Schutzmanschette ZV/Türen107 > '85 (Rundflansch)	780920	€ 5,21
120	Abstreifprofil Tür innen, späte Version, L oder R	772510	€ 39,38	121	Klammer Abstreifbürste innen Coupefenster	772504	€ 3,09
121	Klammer Abstreifer innen spät Vgl.-No: A12398818	773804	€ 3,00	122	Klammer, Abstreifprofil innen hi. (2erf), bis 12.83	772506	€ 3,13
129	Dichtung B-Säule Cabrio rechts OE- Quali	772206	€ 29,99	129	Dichtung B-Säule, oben links R107	772816	€ 17,22
129	Dichtung R107 B-Säule oben rechts	772826	€ 17,22	129	Dichtung B-Säule links Cabrio, OE- Quali	772106	€ 29,99
130	Dichtung B-Säule links Vgl.No.:A1077270531	772181	€ 44,85	130	Dichtung B-Säule, SL rechts. bis 1985	772280	€ 29,99
130	Dichtung B-Säule, SL links bis 1985	772180	€ 29,99	130	Dichtung B-Säule rechts SL 107 09.1985->	772281	€ 44,85
130	Dichtung B-Säule SLC rechts Vgl.-No: A1077270431	772282	€ 34,99	130	Dichtung B-Säule SLC links Vgl.-No: A1077270331	772182	€ 34,99
135	A1077660511 Rosette an Innenbetätigung,	776030	N/A	135	A1077660611 Rosette an Innenbetätigung,	776040	N/A
136	Kunststoffrahmen in Türverkleidung rechts b. Griff	772204	€ 27,97	136	Kunststoffrahmen in Türverkleidung links bei Griff	772203	€ 27,97
138	Klammer Vgl.-Nr. A1079882178	772585	€ 9,99	139	Niete,Türtasche Vgl.No.: A0009900692	772839	€ 8,33
147	A1079710143 Blende Türarmlehne links vorn	797314	N/A	147	A1079710243 Blende Türarmlehne rechts vorn	797324	N/A
148	A1079710343 Blende Türarmlehne links hinten	797334	N/A	148	A1079710443 Blende Türarmlehne rechts hinten	797344	N/A
149	Set (Alu) Zierblenden Tür- Armlehnen W107	797384	€ 25,50	150	Türtafel-Rohling, links/rechts,ohne Anbauformteile	772133	€ 60,69
150	Schaumstoff für Türverkleidung (Paar)	772197	€ 99,95	150	siehe 772133, (L+R baugleich)	772132	N/A
150	Set Türtafel-Rohling, links und rechts	772131	€ 97,58	155	Blech-Senkschraube 4,2x13, Industriechrom	799932	€ 0,58
155	1 Paar Rohlinge Türtaschen 107 lange Ausf.=früh	772534	€ 136,85	155	1 Paar Türtaschen 107 spät (kurze Taschen),schwarz	772535	N/A
155	A0009900692 Niet	772139	N/A	155	Rosette zu Senkschrauben 3,9, (u.U. bis 4,2)	267014	€ 0,89
158	Klammer,Türverkl.,Plastik	772228	€ 0,48	159	Klammer, Türverkleidung, Metall	772229	€ 1,23
160	A1077270482 Zierstab Türverkleidung rechts 02.'8	772285	N/A	160	A1077270282 Zierstab Türverkleidung rechts. ->02.	772284	N/A
160	A1077270382 Zierstab Türverkleidung links 02.'8	772275	N/A	160	A1077270182 Zierstab Türverkleidung links ->02.	772274	N/A

81 Außenspiegel




	A1078100316 Außenspiegel RHD,li,kl,man	781636	N/A		-NL- Außenspiegel RHD,re,gr,man	781665	N/A
	A1077250811 Abdeckung Spiegel innen rechts sp	781052	N/A		Linsensenkschraube M4 X 12, galv. verz.	990117	€ 0,11
	A1078104416 Außenspiegel 560SL USA rech	781669	N/A		Fächerscheibe versenkt 4,3	990118	€ 0,15
	A1078103816 Außenspiegel re.	781667	N/A		A1078103016 Außenspiegel LHD,re,gr,man	781663	N/A
	-NL- Außenspiegel ???,li.	781639	N/A		-NL- Außenspiegel RHD,li,gr,el	781658	N/A
	A1078102916 Außenspiegel RHD,li,gr,man	781657	N/A		A1078102716 Außenspiegel LHD,li,gr,man	781653	N/A
	-NL- Außenspiegel LHD,li,gr,man,Hzg	781651	N/A		A1238100854 Griff, siehe 781835	781035	N/A
	A1078100416 Außenspiegel LHD,re,kl,man	781641	N/A		A1078100021 Spiegelglas rechts gewölbt beheizt, el	781065	N/A
30	A1078100516 Außenspiegel RHD,li,kl,man	781530	N/A	30	A1078100116 Außenspiegel LHD,li,kl,man	781030	N/A
33	A1078110261 -NL- Spiegeldichtung außen	781043	N/A	33	A1078110161 Spiegeldichtung außen li. f	781033	N/A
34	Innen-Abdeckung Spiegel links früh, Importqualität	781034	€ 11,90	35	Griff für Spiegelverstellung Vgl.-No: A1238100854	781835	€ 22,50
37	A1078110522 Spiegelglas mit Platte li.	781037	N/A	37	NL ! Spiegelglas klein links	781837	N/A
37	A1078110722 Spiegelglas mit Platte li.	781537	N/A	40	A1078100616 Außenspiegel LHD,re,kl,man	781040	N/A
40	A1078100216 Außenspiegel RHD,re,kl,man	781540	N/A	44	Innen-Abdeckung Spiegel rechts früh, Importqualität	781044	€ 11,90
47	A1078110822 Spiegelglas mit Platte re.	781047	N/A	47	Spiegelglas klein rechts (bis ca. 11.76)	781847	N/A
47	A1078110622 Spiegelglas mit Platte re.	781547	N/A	49	Gummitülle am Verstellhebel Vgl.-No: A1079870043	781049	€ 2,50
50	A1078103116 Außenspiegel RHD,li,gr,man	781550	N/A	50	A1078103916 Außenspiegel LHD,li,gr,man,	781051	N/A
50	NL! Außenspiegel, LHD, links, groß, manuell	781050	N/A	52	A1078110341 Lager für Spiegel links	781032	N/A
52	A1078110441 Lager f.Spiegel "groß" rech	781042	N/A	53	A1078110461 -NL- Spiegeldichtung außen	781063	N/A
53	Abdichtung Außenspiegelenk	781053	€ 59,90	58	NL! Rep-Spiegelglas links spät,	781857	N/A

58	Links gr. Spiegel A1168101321 Spiegelglas LHD außen links o.Hzg.	781057	N/A	58	ohne Grundplatte A1078100121 Spiegelglas LHD außen li. 8	781058	N/A
58	Spiegelglas li.spät,getönt, m.Grundplatte,manuell	781157	€ 29,99	58	Spiegelglas li.spät, farblos, m.Grundplatte,manuell	781757	€ 26,78
60	NL! Außenspiegel RHD,re,gr,man,Hzg	781666	N/A	60	A1078104616 Außenspiegel RHD,re,gr,man	781560	N/A
60	A1078103216 Außenspiegel LHD,re,gr,man	781060	N/A	64	A1077200611 -NL- Abdeckung, innen spät	781066	N/A
64	Abdeckung LHD links Spiegel manuel	781056	€ 15,20	64	A1077250711 Abdeckung LHD li. 11.75->02	781054	N/A
68	Spiegelglas re.spät,getönt,m.Grundplatte, manuell	781168	€ 47,48	68	A1168101621 Spiegelglas rechts gewölbt	781068	N/A
68	Spiegelglas re.spät, farblos,m.Grundplatte, manuell	781768	€ 26,78	68	Rep-Spiegelglas rechts spät ohne Grundplatte	781867	N/A
68	NL-Spiegelglas rechts, für RHD	781567	N/A	68	A1078100221 Spiegelglas R/C107 RHD rech	781568	N/A
70	A1078103516 Außenspiegel RHD,li,gr,el	781552	N/A	70	A1078104316 Außenspiegel RHD,li,gr,el,H	781570	N/A
72	A1078110541 Lager für Spiegel ???	781572	N/A	73	A1078110561 Gummidichtung am Spiegel au	781573	N/A
78	A1238100521 Spiegelglas RHD außen links	781557	N/A	78	A1078100521 Spiegelglas RHD außen li.m.	781578	N/A
79	-NL- Dichtung an Spiegel li. RHD	781579	N/A	80	A1078103616 Außenspiegel LHD,re,gr,el	781062	N/A
80	A1078104216 Außenspiegel LHD,re,gr,el,H	781080	N/A	82	A1078110641 Lager für Spiegel rechts	781082	N/A
83	Gummi, Spiegel rechts, große Variante, spät	781069	€ 53,92	84	Abdeckung LHD rechts für elektrischen Spiegel	781064	€ 15,20
84	Abdeckung RHD links für el. Spiegel	781554	€ 10,61	87	A1168110298 Dichtung an Spiegel rechts	781089	N/A
88	A1238100621 Spiegelglas LHD rechts	781067	N/A	88	A1078100421 Spiegelglas LHD rechts 09.8	781085	N/A

72.c Türfenster

Türscheiben oder auch "Kurbelfenster" mit den Umgebungsteilen.



Die obere Kontur der Seitenscheiben unterscheidet sich zwischen Roadster und Coupe, während andere Teile der Türen Baujahresunterschiede aufweisen. Vorsicht bei Einsatz von gebrauchten Türen.

Nachgefertigte Seitenscheiben verfügen über ein Prüfzeichen, die Farbe und Farbintensität der getönten Version bilden die MB-Originalversion weitestgehend nach. (Sonderausstattung "Wärmedämmung" 55732, bei Fragen zur Werksausrüstung Hardtop und Datenkarte berücksichtigen); Abweichungen zur Tönungsintensität der Frontscheibe sind auch beim Original üblich. Türscheiben-Schwergängigkeit kann zu Überlastung an der Umgebungsmechanik oder -Elektrik führen, eine Prüfung schützt andere Bauteile.


Bitte beachten Sie den Hinweis zu Abstreifprofilen/Änderungsterminen in der Baugruppe Tür-Rohbau.

	Anschlag-Winkel an Halteschiene gummiert	772071	€ 9,50		Klammer Abstreifbürste innen Coupéfenster	772504	€ 3,09
	Klammer (schwarz) an neuem Abstreifprofil	772808	€ 0,95		A1169870444 siehe 798851	798751	N/A
	Türscheibe SL links grün, ohne Anbauteile	772811	€ 208,25		Türscheibe SL rechts grün, ohne Anbauteile	772821	€ 221,99
20	Innen-Abdeckung Spiegel links früh, Importqualität	781034	€ 11,90	20	A1077200611 -NL- Abdeckung, innen spät	781066	N/A
20	Abdeckung LHD rechts für elektrischen Spiegel	781064	€ 15,20	20	A1077250711 Abdeckung LHD li. 11.75->02	781054	N/A
20	A1077250811 Abdeckung Spiegel innen rechts sp	781052	N/A	20	A1077250411 Abdeckung LHD re. Fzg. ohne	781048	N/A
20	A1077250311 Abdeckung RHD li. Fzg. ohne	781038	N/A	20	Innen-Abdeckung Spiegel rechts früh, Importqualität	781044	€ 11,90
20	Abdeckung LHD links Spiegel manuell	781056	€ 15,20	20	Abdeckung RHD links für el. Spiegel	781554	€ 10,61
21	Fensterführungsprofil vorn links	772511	€ 38,83	21	Fensterführungsprofil vorn rechts	772512	€ 38,83
22	Dichtung Spiegelplatte außen Vgl.-No: A1077250198	772782	€ 4,62	24	NL! A1077250211 Abdeckung anstatt Spiegel rechts	772781	N/A
24	A1077250111 -NL- Abdeckung anstatt Spiegel	772771	N/A	25	A1077250830 Halteplatte auf Tür rechts	772780	N/A
25	A1077250730 Halteplatte auf Tür links	772770	N/A	26	A1077200415 Fensterlaufschiene vorn rechts	772740	N/A
26	A1077200315 Fensterlaufschiene vorn links	772730	N/A	30	A1077252465 siehe 772510...	772974	N/A
30	A1077250265 siehe 872500...	772972	N/A	30	A1077252365 siehe 772510...	772973	N/A
30	Abstreifprofil Tür innen, späte Version, L oder R	772510	€ 39,38	31	Bürste Fensterabstreifer (1m) bis ca.1982	872500	€ 21,19
31	Abstreifprofil Türscheibe außen A1237250265	772500	€ 24,99	32	Klammer (schwarz) an neuem Abstreifprofil	772508	€ 1,34
32	Klammer zu Abstreifprofil "Bürste"	772503	€ 1,56	33	Klammer Abstreifer innen spät	773804	€ 3,00

34	Klammer, Abstreifprofil innen 772506	€ 3,13	40	Vgl.-No: A12398818	
	hi.(2erf), bis 12.83			A1077201118 Türscheibe SL grün 772011	N/A
40	A1077202718 Türscheibe SLC klar 772012	N/A	40	links original	
	links original			A1077202518 Türscheibe SL klar 772010	N/A
40	A1077201618 Türscheibe SLC 772023	N/A	40	links. original	
	grün rechts original			A1077202818 Türscheibe SLC klar 772022	N/A
40	A1077201218 Türscheibe SL grün 772021	N/A	40	rechts original	
	rechts original			A1077202618 Türscheibe SL klar 772020	N/A
40	A1077201518 Türscheibe SLC 772013	N/A	41	Türscheibe SL links grün, ohne 772711	€ 205,00
	grün links original			Anbauteile	
41	Türscheibe SL links klar, ohne 772710	€ 221,99	41	Türscheibe SL rechts klar, ohne 772720	€ 218,00
	Anbauteile			Anbauteile	
41	Türscheibe SL rechts grün, ohne 772721	€ 205,00	42	Halteschiene für Türscheibe links 772073	€ 177,25
	Anbauteile				
42	Halteschiene für Türscheibe rechts 772074	€ 177,25	43	U-Profil Einglasung, zum einkleben 772075	€ 6,85
				(70cm)	
44	A1077250134 Gleitstück in 770724	N/A	44	Gleitstück in Führungsbacke 770624	€ 4,56
	Führungsbacke			Vgl.-No: A1077250134	
45	Kunststoff-Verschlusscheibe oval, 798851	€ 1,18	45	Innensechskant-Schraube 8.8 M6 X 799722	€ 0,27
	Tür hinten			8	
46	A1077250434 Gleitstück 772001	N/A	47	Gewindestift an Fensterführung 270722	€ 5,99
48	Gummi-Spannring bei 270723	€ 0,99	49	Rep.-Satz am Fensterhebekreuz 272752	€ 10,88
	Fensterführung			Vgl.-No: A1237200114	
50	Einlage Hebekreuzanschlag, Teil v. 772076	€ 26,89	50	A1077200846 Fensterhebekreuz, E- 772120	N/A
	A1077200159			Fenster	
50	A1077200746 Fensterhebekreuz, E- 772121	N/A	50	A1077201246 Fensterhebekreuz 772122	N/A
	Fenster			mechanisch	
50	A1077201146 Fensterhebekreuz 772123	N/A	51	Wasserlauf hinten an Hebeschiene 772764	€ 42,00
	mechanisch			rechts	
51	Wasserlauf hinten an Hebeschiene 772763	€ 42,00	52	Fensterkurbel ca. 1970 - 1976, 276004	€ 21,50
	links			m.Polster schwarz	
52	Kurbel "W123-Design" 776801	€ 14,28	52	Kurbel MB,W123-Design,verbaubar 776001	€ 3,67
				'70->'82	
52	Fensterkurbel R107 ab 9.1982, 776002	N/A	53	A1077680003 Rosette für 776006	N/A
	weitere			Fensterkurbel	
54	A1087680113 Ring, siehe Setinhalt 276005	N/A	55	Kabelverbinder-Block,2-Pol, 154052	€ 44,85
	SLS 272752			Vgl.-No: A0005461841	
55	elektrischer Fensterheber, links 772547	€ 208,90	55	elektrischer Fensterheber, rechts 772548	€ 208,90
56	A12376001208336 776068	N/A	56	-NL- Kurbelabdeckung rot 776053	N/A
	Fensterkurbelpolster be			5.76->8.82	
56	A12376001209051 -NL- 776060	N/A	56	A12376001208316 776061	N/A
	Kurbelabdeckung sc			Kurbelabdeckung brasil	
56	A12376001208326 776062	N/A	56	A12376001203076 776063	N/A
	Kurbelabdeckung dattel			Kurbelabdeckung sienaro	
56	A12376001205076 776065	N/A	56	A12376001206086 776066	N/A
	Kurbelabdeckung blau ->			Fensterkurbelpolster ol	
56	A12376001207101 776067	N/A	56	Fensterkurbelpolster grau 776087	N/A
	Fensterkurbelpolster gr				
56	A20176801369051 776090	N/A	56	A20176801368336 776091	N/A
	Kurbelabdeckung schwarz			Kurbelabdeckung beige 9	
56	A20176801363112 776093	N/A	56	A20176801368412 776094	N/A
	Kurbelabdeckung mitteln			Kurbelabdeckung cremebe	
56	A20176801365076 776095	N/A	56	A20176801366122 776096	N/A
	Kurbelabdeckung blau 9.			Kurbelabdeckung pinieng	
59	Anschlag-Winkel an Tür Vgl.-No: 772070	€ 11,99	59	Anschlag-Winkel an Halteschiene 772072	€ 4,56
	A1157200259				
61	Elektrischer Schalter Fensterheber 782374	€ 71,39	61	A0018215951 ersetzbar in 782877 782373	N/A
	A0018214951				
61	Führungsbacke Türscheibe vorn L 772824	€ 58,31	61	Schalter Fensterheber (elektrisch, 782877	€ 69,90
	oder R			4-Pol)	
61	el. Schalter, EFH, links, 782371	€ 7,85	61	el. Schalter Fensterheber 782375	€ 71,39
	300-500SL ab ca. 1987			Beifahrerseite 2-fach	
61	el. Schalter, EFH 782372	€ 7,85	62	Führungsbacke Türscheibe hinten 772828	€ 55,99
	300-500SL,rechts, ab ca. '87			R	
62	Führungsbacke Türscheibe, hinten 772827	€ 55,99	62	Nur Info: Spezial-Kleber für 772930	N/A
	links			Rückspiegel	
62	Gleitstück für Führungsbacken am 772829	€ 6,19	66	Relais, 5-Pol siehe Bild, 754329	€ 17,85
	Fenster			verschiedene Anwendungen	
67	LZ! Sicherungsdose 2-Pol SA, 254099	€ 10,00	68	Steckkupplung, 12-Pol (W), mit 254062	N/A
	Deckel mit Schraube			Löthülsen	

75	Chrom-Oberteil der Fensterlaufschiene links hinten	772855	€ 79,94	75	Chromoberteil der Fensterlaufschiene rechts hinten	772865	€ 79,94
----	---	------------------------	---------	----	---	------------------------	---------

72.x Karosseriedichtungen in Sets



Besonders häufig gefragte Karosseriedichtungen: neben den Sets zu je einer Farbe finden Sie per Klick auf die blauen Punkte kleinere Zusammenstellungen. Sets wurden außerhalb der MB-üblichen Ersatzteil-Baugruppenordnung hier zusammengetragen, in die Detailbilder der Baugruppen gelangen Sie hier:

[Softtop](#)

[Hardtop](#)

[Tür](#)


[Heckklappen](#)

[Beleuchtung](#)

[SLC-Fenster](#)

75, 77, 78, 88 Klappen: Heck-&Verdeckdeckel, ESSD, Motorhaube

75, 69, .. Anbauteile Heck




	Heckdeckelschloss Vgl.No.: 775738	€ 559,00		A107690118Zierleiste Beplankung 769111	N/A
	A1077502185			SLC links hinten	
	Drahtzug-Gegenlager, enthält Verbesserung 775886	€ 90,00		Unterlegscheibe 5,3 X 9 X 1, verzinkt 799277	€ 0,12
	Sechskantschraube mit Flansch M6 X 12 799955	€ 0,56		Federscheibe B4 mech. verzinkt 799926	€ 0,12
	Gummischeibe ID5,4 / AD14 / D2 999044	€ 0,52		Gummischeibe für M6 Vgl.-No: A1159971040 299081	€ 1,19
	Höhere Bauweise, falls Originaltülle nicht rastet 772783	€ 0,25		Sicherungsklammer 781026	€ 0,65
	Drahtzug-Gegenlager, enthält Verbesserung 775887	N/A		Typenschildbefestigung A1076901280 Zierleiste 769121	N/A
	Spezialmutter, verlängert, M4 769058	€ 5,15	10	Beplankung SLC rechts Glühlampe 12V / 10W Soffitte, LÜA44 299094	€ 0,51
10	LZ: Heckdeckel R107, Stahlausführung, REPRO 775800	N/A	10	verwende 777229 777222	N/A
10	Satz Ergänzungsteile Heckdeckeltausch 775009	N/A	10	A1077502275 Heckdeckel 560SL '89,Stahl 775008	N/A
10	A1077502075 Heckdeckel z.B.560SL USA 86 775007	N/A	10	Heckdeckel C107, ALU m.Löchern 775006	N/A
10	Reproheckdeckel C107, Stahlblech 775005	N/A	10	Drehstabset Heck- und Verdeckkastendeckel 777229	€ 148,75
10	A1077501875 Heckdeckel R107, Stahlausfü 775000	N/A	10	Birnenhalter ohne Schalter, Kofferraum ab ... 782822	€ 66,77
10	Distanzplatte 1mm, nach Bedarf 375039	€ 8,01	10	Gummipuffer für Klappen, "konische Form" 398043	€ 1,65
10	el. Schalter Klappenkontakt Vgl.-No: A2018202110 782885	€ 3,26	11	Heckdeckeldichtung SL (nicht SLC) 775720	€ 78,90
11	Heckdeckeldichtung SLC, originalqualität 775025	€ 218,00	11	Heckdeckeldichtung SL (nicht SLC), originalgetreu 775020	€ 129,70
11	Heckdeckeldichtung SL (nicht SLC) 775820	€ 54,05	12	Tülle, Stern an Heckd. ab 1985 798756	€ 0,50
12	A1077580158 Heckdeckelstern R107 bis 09 775010	N/A	12	A1077580058 Heckdeckelstern 280-450SLC 775011	N/A
12	A1077580458 Heckdeckelstern R107 ab 09. 775012	N/A	13	Heckdeckelgriff R/C107 775710	€ 130,90
13	Schraube M4x8 (4.8), zB Heckdeckelgriff 775899	€ 0,19	13	Heckdeckelgriff Mercedes SL R/C 107 775810	€ 117,81
14	Heckdeckelgriffunterlage 107 Vgl.-No: A1077580205 775811	€ 7,74	15	A1078170315 Typenschriftzug - 350SLC - 781083	N/A

15	A1078170415 Typenschriftzug - 280SLC -	781081	N/A	15	A1078170715 Typenschriftzug - 380SLC -	781084	N/A
15	A1078171515 Typenschriftzug - 500SL - s	781079	N/A	15	A1078170615 Typenschriftzug - 5.0 -	781087	N/A
15	A1078171015 Typenschriftzug - 500SLC -	781088	N/A	15	A1078170915 Typenschriftzug - 500SL - f	781078	N/A
15	A1078171415 Typenschriftzug - 560SL -	781076	N/A	15	A1078170215 Typenschriftzug - 450SL -	781077	N/A
15	-NL- Typenschriftzug - 280SL -	781071	N/A	15	A1078171215 Typenschriftzug - 300SL -	781072	N/A
15	A1078170115 Typenschriftzug - 350SL -	781073	N/A	15	A1078170815 Typenschriftzug - 380SL -	781074	N/A
15	A1078171315 Typenschriftzug - 420SL -	781075	N/A	16	Gewindestift, Stahl gal. verzinkt, M5 X 25	769859	€ 0,70
16	Zierleiste R/C107 hinten links	769052	€ 156,58	16	Zierleiste R/C107 hinten rechts	769062	€ 156,58
17	Heck-Zierstab mitte, zu mittlerer Schlossgeneration	769072	€ 311,30	18	Blechschrabe Linsensenk. 2,9 x13, Edelstahl	769179	€ 0,24
18	Unterlage, Heckzierleiste mitte	769055	€ 44,99	18	Anbausatz Heckzierstäbe	769159	€ 22,30
19	Rest: Heckdeckelschloss, Kunststoffmitnehmer	775838	€ 459,99	19	A1077501585 Heckdeckelschloß ab 9:85	775039	N/A
19	A1077502185 Heckdeckelschloss, Zufallss	775038	N/A	19	A1077500485 Heckdeckelschloß mit ZV spä	775037	N/A
19	A1077500985 Heckdeckelschloß ohne ZV sp	775035	N/A	19	A1077501285 Heckd.Schloss bei ZV, FN, Z	775034	N/A
19	A1077501185 Schloß Heckd. ohne ZV, Zufa	775033	N/A	19	Heckdeckelschloss, früh, - siehe Bild	775030	€ 505,75
19	A1077501085 -NL- Heckdeckelschloss bei	775029	N/A	19	Puffer, Heckdeckelschloss Gussversion	775138	€ 3,00
19	Sicherungsring 7 X 0,8 zB Mitnehmer an Heckschloss	775036	€ 0,42	20	Schlitzschraube M5 x 16 A2 z.B. Kennzeichen	988999	€ 0,83
20	Edelstahlkennzeichenhalter 520x110mm	988088	€ 41,06	20	Chromschraube M5x16, Kreuz PH, zB Kennzeichen	988998	€ 2,20
20	Kennzeichenhalter Edelstahl (46cm Innenbreite)	988788	€ 29,75	20	Kennzeichen-Blende / Unterlage Edelstahl, 52cm	588088	€ 11,90
20	Gummipuffer Kennzeichenblende vgl 1089870540	898044	€ 7,90	20	A1159880125 Plastikdübel m. Gewindeins.	788096	N/A
20	M5 Nietmutter Aluminium Vgl.-No: A1269900658	764099	€ 0,64	21	Spoiler am Heckdeckel R/C107 Vgl.-No: A1077900088	779320	€ 799,00
21	Dichtscheibe EPDM für M4	999045	€ 0,58	25	A1077500175 Verdeckkastendeckel 280-500	775100	N/A
25	Schaumwürfel, selbstklebend Vgl.-No: A1077580296	775111	€ 1,61	26	Verdeckkastendichtung *OE-Qualität*	775060	€ 164,99
26	Dichtung Verdeckkasten *Nachfertigung*	775860	€ 32,00	27	1m Dichtschnur/Profil, Zierstäbe..Heckfenster..	779030	€ 1,19
27	A1077580381 Zierstab auf Verdeckdeckel,	775110	N/A	28	A1077580481 Zierstab auf Verdeckdeckel,	775120	N/A
30	Mutter M3 für T-Kopfschraube	299035	€ 0,17	30	Gummiring Vgl.-No: A1139870041	299036	€ 0,26
30	Unterlegscheibe ID 3,2, zB. für 299034	299038	€ 0,12	30	Schaumstoff-Unterlage an Rosette	775113	€ 1,30
30	Chrom-Rosette hinten am Dachzapfen	775112	€ 84,89	35	A1077500159 Seilzug Verdeckdeckel	775159	N/A
35	Seilzug Verdeckdeckel	775859	€ 71,60	35	Seilzug für Verdeckkasten-Deckelschloss rechts	775059	€ 49,98
36	-NL- Schloßunterteil, links	277221	N/A	36	-NL- Schloßunterteil, rechts	277222	N/A
36	A1077700026 Schloß 280-500SL hinten mit	777228	N/A	38	A1077500042 Kurbel	777224	N/A
38	Set 3-tlg Kurbel plus Hebel und Polster	777825	€ 145,00	39	Polster für Kurbel schwarz	777225	€ 31,00
40	Distanzring hinter Kurbel Vgl.-No: A1077580282	777227	€ 4,56	41	Chromhebel Verdeck-Entriegelung	777226	N/A
41	Kunststoff-Spezialscheibe	777238	€ 3,99	45	A1076930335 siehe 769830	769114	N/A
45	A1076930435 siehe 769840	769115	N/A	45	Chromabdeckung R107 bis 8.1981 B-Säule links	769230	€ 275,00
45	Chromabdeckung R107 bis 8.1981, B-Säule rechts	769240	€ 286,79	45	Chromkappe B-Säule links ab 08.1981	769830	€ 298,99
45	Chromkappe B-Säule rechts ab 08.1981	769840	€ 298,99	52	A1076371309 Rep.-Blech, Beplank. SL hi.	763074	N/A
52	A1076371409 Rep.-Blech, Beplank. SL hi.	763084	N/A	54	Rep.-Blech, Beplank. SLC hinten rechts	763088	€ 152,51
54	Rep.-Blech, Beplank. SLC hinten links	763078	€ 152,51	54	A1076371109 Rep.-Blech, Beplank. SLC hi	763077	N/A

54	A1076371209 Rep.-Blech, Beplank. 763087	N/A	60	A1157200604 Schließöse, siehe 272020	N/A
	SLC hi			272620	
60	A1157200504 Schließöse, siehe 272021	N/A	60	NL! A1267200104 Schließöse links 772053	N/A
	272621			ab 09.1985, Meyle	
60	REST ! Schließöse rechts ab 772054	€ 59,50	61	A1167230111 Ausgleichsplatte 772052	N/A
	09.1985, Meyle			Schließöse	
62	A1076700208 Chromabdeckung 767240	N/A	62	Dichtung Fondfenster vorn rechts 767222	€ 53,49
	C107 B-Säule			SLC	
62	Dichtung Fondfenster vorn links 767221	€ 53,49	62	A1076700108 Chromabdeckung 767230	N/A
	SLC			C107 B-Säule	
63	Dichtung B-Säule links 772181	€ 44,85	63	Dichtung B-Säule SLC rechts 772282	€ 34,99
	Vgl.No.:A1077270531			Vgl.-No: A1077270431	
63	Dichtung B-Säule SLC links 772182	€ 34,99	63	Dichtung B-Säule rechts SL 107 772281	€ 44,85
	Vgl.-No: A1077270331			09.1985->	
63	Dichtung B-Säule, SL links bis 1985 772180	€ 29,99	63	Dichtung B-Säule, SL rechts. bis 772280	€ 29,99
				1985	
64	Dichtung R107 B-Säule oben 772826	€ 17,22	64	Dichtung R107 B-Säule oben 772826	€ 17,22
	rechts			rechts	
64	Dichtung B-Säule Cabrio rechts OE- 772206	€ 29,99	64	Dichtung B-Säule links Cabrio, OE- 772106	€ 29,99
	Quali			Quali	
71	Zierleiste Beplankung SL hinten 769610	€ 35,95	71	Zierleiste Beplankung SL hinten 769620	€ 35,95
	links			rechts	
72	Zierleiste Beplankung SLC rechts 769621	€ 57,36	72	Zierleiste Beplankung SLC links 769611	€ 57,36
				hinten	
73	Schutzrosette bei Schraubclip 772807	€ 0,23	73	NL! Schraubclip für Zierleiste 772004	N/A
	Vgl.-No: A1266980358				
73	Clip Zierleiste Vgl.-No: 772003	€ 0,17	73	Zierleistentülle weiß Vgl.-No: 772005	€ 0,48
	A0009887781			A0019887681	
74	Einfassung Schiebeklammer 772856	€ 0,23	74	Schutzschlauch 1m (ID5 / AD6 mm) 799909	€ 1,00
	Vgl.-No: A1266980158				
74	Klammer in Leisten z.B. 107... 772002	€ 0,42	85	Schwellerleiste SLC rechts 769061	N/A
				(Sperrgut)	
85	Schwellerleiste SLC links 769051	N/A	85	Zierleiste R107, unter Tür, links, 769050	€ 219,50
	(Sperrgut)			Mängel	
85	Zierleiste R107, unter Tür, rechts, 769060	€ 219,50	86	Rest: Unterlage SLC 769054	N/A
	Mängel			Schwellerleiste	
86	Unterlage SL-Schwellerleiste links 769753	€ 17,16	86	Unterlage SL-Schwellerleiste rechts 769763	€ 17,16
86	NL! Unterlage SL-Schwellerleiste 769063	N/A	86	Rest: Unterlage SLC- 769064	€ 41,67
	rechts			Schwellerleiste, rechts	
87	Schraubklammer für Zierleiste 769155	€ 7,25	87	Federring M4, zB 799918	€ 0,12
	Vgl.-No: A1076900071			Zierstabschrauben	
88	Steck-Clip für Schwellerleisten 772006	€ 0,60	89	Schwellerleistentülle grau, R107.. 772082	€ 1,02
				(SL, nicht SLC)	
89	Schwellerleistentülle SLC Vgl.-No: 772055	€ 0,69	90	NL! Radlaufchrom R107 lang ab 85 764007	N/A
	A0009885581			Edelstahl	
90	NL! Radlaufchrom R/C107 71-89 764001	N/A	90	Radlaufchrom R107 lang bis 85 764008	N/A
	kurz Edelst.			Edelstahl	


75.b Verdeckkastendeckel und Anbauteile am Verdeckkasten



	A1076930335 siehe 769830	769114	N/A	A0019876125 1m Profil zB.	275455	N/A
	Drahtzug-Gegenlager, enthält Verbesserung	775887	N/A	Zierstab Verd.Kasten	775356	€ 0,62
	Rippenriemen 2175mm, zB 103.984 minimal	999106	€ 34,50	Linsensenkschraube M6 X 20, Edelstahl	769115	N/A
1	Klemmscheibe für Zapfen 6mm A1077500175	775355 775100	€ 0,40 N/A	1 Zahnscheibe, innengezahnt 6,4	799276 775700	€ 0,19 N/A
3	Verdeckkastendeckel 280-500 Halteschiene f. Bezugstoff auf Verdeckkastendeckel	775103	€ 90,00	6 Dichtung Verdeckkasten	775860	€ 32,00
6	Verdeckkastendichtung *OE-Qualität*	775060	€ 164,99	7 Schaumwürfel, selbstklebend Vgl.-No: A1077580296	775111	€ 1,61
8	1,4 qm Weichschaum D=5mm	368037	€ 8,98	11 Schlossoberteil	277223	€ 116,00
13	Unterlegscheibe 6,4 groß, verzinkt	299276	€ 0,18	14 Verdeckkastendeckel A1077580029 Zierstabverbinder früh	775119	N/A
15	Chrom-Rosette hinten am Dachzapfen	775112	€ 84,89	16 Schaumstoff-Unterlage an Rosette	775113	€ 1,30
17	Gummiring Vgl.-No: A1139870041	299036	€ 0,26	17 Unterlegscheibe ID 3,2, zB. für 299034	299038	€ 0,12
20	A1077580481 Zierstab auf Verdeckdeckel,	775120	N/A	20 A1077580381 Zierstab auf Verdeckdeckel,	775110	N/A
21	Spezialkopfschraube, wie 1139900033	299034	€ 4,17	22 Spezialschraube für Zierstab Vgl.-No: A0009901833	299033	€ 5,15
24	Mutter M3 für T-Kopfschraube	299035	€ 0,17	25 1m Dichtschnur/Profil, Zierstäbe..Heckfenster..	779030	€ 1,19
30	Drahtzug-Gegenlager, enthält Verbesserung	775886	€ 90,00	32 Seilzug Verdeckdeckel	775859	€ 71,60
32	A1077500159 Seilzug Verdeckdeckel	775159	N/A	33 Seilzug für Verdeckkasten-Deckelschloss rechts	775059	€ 49,98


34	A1079940060 Gestängesicherung Umlenkung früh	799779	N/A	35	Bolzensicherung 8mm Vgl.-No: N006799008005	799776	€ 0,65
35	N006799006003	705399	N/A	36	Halteklammer für Drahtzughülle	775157	€ 1,19
37	Bolzen, Zug an Seilzug/Schloß Vgl.-No: A1137580615	277238	€ 7,08	38	Sicherungsscheibe, z.B. Heizungszug, Gasgestänge	283036	€ 0,19
38	Federscheibe / Wellenscheibe M6, mech. verzinkt	142158	€ 0,15	41	-NL- Schloßunterteil, links	277221	N/A
42	-NL- Schloßunterteil, rechts	277222	N/A	43	Mutter M6, flache Form Vgl.-No: N000439006204	299291	€ 0,37
43	Anschlagpuffer (M6) Vgl.-No: A2019880511	298201	€ 2,84	44	Sechskantschraube M6 x 10 gelb verz.	299997	€ 0,35
48	Scheibe 5,3 gelb verzinkt Vgl.-No: N000125005317	299284	€ 0,11	50	A1077700026 Schloß 280-500SL hinten mit	777228	N/A
51	Gummitülle, S/T-Zapfen hi., Vgl.-No: A1079971681	798766	€ 3,34	52	A0009918922 Kugelpfanne an Gasgestänge	230903	N/A
53	Klammer, Drahtzug Vgl.-No: A0019886878	775858	€ 0,96	53	REST: Klammer, Drahtzug Vgl.-No: A0019886878	775158	€ 3,57
55	Zahnscheibe M6, Zähne außen Vgl.-No: N006797006242	299273	€ 0,21	56	Mutter M6 gelb verzinkt Vgl.-No: N304032006004	181023	€ 0,18
57	Kunststoff-Spezialscheibe	777238	€ 3,99	58	Chromhebel Verdeck-Entriegelung	777226	N/A
59	Distanzring hinter Kurbel Vgl.-No: A1077580282	777227	€ 4,56	60	A1077500042 Kurbel	777224	N/A
61	Polster für Kurbel schwarz	777225	€ 31,00	62	Set 3-tig Kurbel plus Hebel und Polster	777825	€ 145,00
65	SL-Sicherung f.Einstichwellendurchmesser 5mm	799777	€ 0,46	66	A1077580014 Halter für Bowdenzüge R107	775073	N/A
67	verwende 777229	777222	N/A	68	Drehstabset Heck- und Verdeckkastendeckel	777229	€ 148,75
71	A1077580011 Platte	777219	N/A	71	A1109870239 Anschlagpuffer Verdeckkaste	798043	N/A
71	1m Kraftstoffschlauch 7,5/13,5mm glatt	247007	€ 8,50	75	Zugfeder am Verdeck, 280-500SL	777221	€ 26,00
76	Ausgleich-Zwischenlage Verdeckscharnier 1mm (nB)	777289	€ 6,70	77	Schraube M8 x30, zB Querrohr V8 früh, Verdecklager	749348	€ 0,64
77	Zahnscheibe M8, z.B. S/T-Gestänge unten	299274	€ 0,29	80	Ablaufschlauch Verdeckkasten SL	779032	€ 9,39
82	Abdeckung über Öffnung für Tankgeber	247814	€ 5,20	85	Chromkappe B-Säule links ab 08.1981	769830	€ 298,99
85	Chromabdeckung R107 bis 8.1981 B-Säule links	769230	€ 275,00	85	Chromabdeckung R107 bis 8.1981, B-Säule rechts	769240	€ 286,79
85	Chromkappe B-Säule rechts ab 08.1981	769840	€ 298,99	86	Dichtung R107 B-Säule oben rechts	772826	€ 17,22
86	Dichtung B-Säule, oben links R107	772816	€ 17,22	86	Dichtung B-Säule Cabrio rechts OE-Quali	772206	€ 29,99
86	Dichtung B-Säule links Cabrio, OE-Quali	772106	€ 29,99	87	Senkschraube selbstschneidend M4X10	269243	€ 0,19
88	Schraube M6x12, feuerverzinkt, z.B. Schürze	799945	€ 1,02	88	Federring A6, verzinkt Vgl.-No: N912004006102	181028	€ 0,18
88	Sechskant-Schraube M6 X 12 Edelstahl	788945	€ 0,43	90	A1077950173 Schlosskulissee HT an Kasten	779511	N/A
90	A1077950273 Schlosskulissee rechts, HT an Kasten	779521	N/A	95	Blechsensscheibe z.B. zu Senkkopfschrauben 2,9	199021	€ 0,51
95	Blechschrabe mit Kreuzschlitz 4,2 X13 galv. verz.	990103	€ 0,07	95	Blechschrabe Linsensenk. 2,9 x13, Edelstahl	769179	€ 0,24
98	Druckknopfoberteil ("Kappe") Vgl.-No: A0009880881	177005	€ 1,79	98	Druckknopf-Hohl Niet (Unter-Unterteil)	177004	€ 0,27
98	Druckknopfunterteil ("Feder-Öse")	177006	€ 0,60	98	Druckknopfunterteil zum Schrauben	177003	€ 0,43
100	A1076940097 Einlage Windfangschlauch	772099	N/A	102	Bolzen an Umlenkung Verdeckkasten	775855	€ 7,85
168	Verdeckkastenbezug R107 blau	775215	€ 106,15	168	Verdeckkastenbezug R107 schwarz	775220	€ 62,00

68.d, 81, 78 SLC Dach-Anbauteile und Ausschlag



	Blechmutter für Blechschrauben 4,8	798839	N/A	Abstreifprofil, Schiebedach seitlich	878820	N/A
	Abstreifprofil, Schiebedach seitlich	878720	€ 8,97	1,4 qm Weichschaum D=5mm	368037	€ 8,98
15	-NL- SD-Himmelrahmen+Bezug cremegrau	778090	N/A	Clip, zB Schiebedachhimmel 6x	798737	N/A
16	A0019876052 1m Profilgummi an Himmelrah	769815	N/A	26 A1079880678 Klammer, z.B. A-Säulen-Innen	798736	N/A
28	A1079881878 Klammer	798738	N/A	29 Blechmutter für Blechschrauben 4,8	798739	€ 0,45
30	Drahtzug el.Schiebedach 107SLC	778031	€ 219,00	35 A0008202442 Elektromotor ESSD, ohne Get	778901	N/A
39	A0008202807 Getriebe für ESSD-Seilzug	778902	N/A	44 A1087800183 Gleitstück, Schiebedach vor	778974	N/A
45	Gleitstück, Schiebedach Vgl.-No: A1157800083	778975	€ 48,90	50 A1077820198 Dichtung am Schiebedach SLC	778900	N/A
51	A1077820098 Dichtung SSD-Rahmen an Dach	778925	N/A	52 A1077820298 Dichtung, SSD hi.quer C107	778910	N/A
53	A1157840497 Anlagegummi SSD hi.,jetzt 1	778915	N/A	55 Niet z.B. ESSD-Anschlag Vgl.-No: A0006610030	798168	€ 0,39
55	A1087820198 Abstreifprofil, Schiebedach seiti	878920	€ 44,95	60 A1077820196	778943	N/A
61	1m Wasserablaufschi. ESSD, div.Typen ca.13x21	778845	€ 17,73	85 Wasserablaufschi. ESSD v A0008252301 Dach-Innenleuchte SLC vo.->	782025	N/A
85	NL-Dach Innenleuchte SLC vorn	782026	N/A	86 A1238200501 Dach Innenleuchte SLC hinte	782024	N/A
90	A10781005109002 So.-Blende SLC li. o.Sp	781291	N/A	90 A10781025107103 Sunvisor SLC lt. w.mirr	781475	N/A
90	A10781026107103 Sunvisor SLC rt. no mir	781476	N/A	90 A10781006109002 So.-Blende SLC re. m.Sp	781292	N/A
92	A10781102418337 Lager, beige, SLC	781229	N/A	92 A10781102417103 Lager, grau, SLC	781279	N/A

88.a Anbauteile Vorbau



	Anschlagpuffer M6 siehe 298201	298801	N/A		Dichtband, ersetzbar in 199995 + 699995	299995	N/A
	A1078800464 Sicherungshaken	788031	N/A		A1078800197 Montagesatz für Beplankung R/C107	788017	N/A
	Motorhaube				Verkleidung unter Leuchte rechts	788661	€ 95,00
	Verkleidung unter Leuchte links	788651	€ 95,00		A0019872651 siehe 783819	783019	N/A
	Edelstahlkennzeichenhalter 520x110mm	988088	€ 41,06		Gummiprofil a		
	A1119870340 Gummianschlag	788600	N/A		Linienblechschraube 4,8 X 13, z.B.	788206	€ 0,30
	Motorhaube				Kühlergrill		
	Schraube M5 x 12 Edelstahl, z.B.	788207	€ 0,74		Gummipuffer, Tankklappe, Kotfl. vorn	898043	€ 1,18
	Kühlergrill, ...				Blechschraube 4,2 x 16, ersetzt Kreuzschlitz	788381	€ 0,18
	Unterlegscheibe 4,3 X 12 X 1 verzinkt	799890	€ 0,14		Kennzeichen-Blende / Unterlage Edelstahl, 52cm	588088	€ 11,90
	NL! siehe 772856! (Einfassung Schiebeklammer)	772156	N/A	11	Chrom-Bugzierrahmen 107, , Mängel	788203	€ 179,42
11	A1238170378 Kennz.-Blende vo.R/C107,W12	788089	N/A	15	Paar Zierstäbe, verchromt, kleine Mängel	788836	€ 199,00
15	A1078880215 Chrom-Bugzierrahmen R/C107	788202	N/A	16	A1078880421 Bug-Zierstab R/C107 vorn li	788044	N/A
16	A1078880321 Bug-Zierstab R/C107 vorn li	788033	N/A	16	Gummischeibe Wischermotor Vgl.-No: A0009873841	282407	€ 0,77
17	A1078800386 Bugstern 280-500SL/SLC 12.7	788070	N/A	17	REST: Gitter rechts im Hauben-Grill, letzte Ausf.	788066	€ 35,45
18	Unterlegscheibe M4 gelb verzinkt	299282	€ 0,08	18	Blechschraube LiKo 3,9x9,5mm	799931	€ 0,24
18	NL! Gitter li.im Hauben-Grill,letzte	788055	N/A	18			


20	Ausführung Bugverzierung R/C107 komplett	788200	N/A	20	Kreuzschlitz Gummipuffer an Kühlergrill- Rahmen	788209	€ 5,99
21	Gummiprofil an Haube unter Bugchrom	788804	€ 4,21	25	Lagerbuchse Haubenscharnier	388325	N/A
25	Masseband Motorhaube 107, 111, 108	754888	€ 29,37	25	A1078801457 Motorhaube R/C107	788000	N/A
25	A1078800177 Haubenstütze links	788003	N/A	26	A0009880727 Montagetülle Stern auf M-Ha	781011	N/A
26	A1078800088 Emblem auf Motorhaube R/C10	781010	N/A	27	Schlossfallen-Platte, Haubenverschluss Oberteil	288001	€ 23,40
27	Sechskantschraube mit Flansch M6 X 12	799955	€ 0,56	28	Schlossunterteil, kurz/Alu, ohne Entstö	288002	€ 408,88
29	Unterlegscheibe 10,5 feuerverz., Stoßstange	214008	€ 0,56	29	Sicherungshaken Motorhaube Vgl.-No: A1078800464	788831	€ 29,99
29	A1089870341 Gummiring zu Haubenfeder	788990	N/A	29	Wellenscheibe für Sechskantbolzen	388328	N/A
29	Sicherungsklammer Haubenstütze, 12.'73->	788608	€ 3,57	29	A1209840033 Sechskantschraube Haubenstütze	788009	N/A
29	A1239940148 Sicherungsklammer Haubenstütze	788008	N/A	30	Anschlagpuffer (M6) Vgl.-No: A2019880511	298201	€ 2,84
30	Mutter M6, flache Form Vgl.-No: N000439006204	299291	€ 0,37	31	Halteschelle klein,6mm, Bremsleitg.Kofferraumlicht	242059	€ 3,99
31	A1119970781 Tülle 5/21mm, ausweichen auf 199008	398791	N/A	31	Blebschraube 4,8x9,5 SW8 Vgl.-No: N914128004303	799844	€ 0,63
31	A1078870227 Griff, Haubenentriegelung	788007	N/A	31	Motorhaubenzug ab 11.1971 Vgl.-No: A1078800359	788005	€ 25,55
35	A1078360165 Alu-Lufteinlassgitter R/C10	783015	N/A	35	Kunststoffniet Vgl.-No: A0009902292	269034	€ 0,35
35	A1078360265 Alu-Lufteinlassgitter R/C10	783025	N/A	36	Gummiprofil an Gitter (1m) Vgl.-No: A0019872651	783819	€ 5,37
37	Sieb für Lufteinlassgitter, 1 Paar	783155	€ 34,90	37	Sieb für Lufteinlass links oder rechts	783055	N/A
40	Dämmmatte Motorhaube früh (außer 300SL)	768085	€ 47,60	40	Dämmmatte Motorhaube R/C107, auch 300SL	768886	€ 49,80
41	Hinterere Schaumdämmung Motorhaube	788824	€ 34,99	42	Blebschraube 3,9 x 19 z.B. Anschlagkeil	788609	€ 0,32
42	Gummianschlag Motorhaube Vgl.-No: A1119870340	788601	€ 1,96	42	Scheibe 4,3x8	799939	€ 0,19
45	Zwischenlage A-Säule Kotflügel links	788059	€ 2,28	45	Zwischenlage Kotfl/A-Säule rechts	788069	€ 2,28
45	Beplankung vorne links*	788011	€ 553,35	45	Karton für große Ersatzteile, 170x60x73cm	967993	€ 25,82
45	Transport BRD, Sped., zB Windschutzscheiben	967999	€ 121,25	45	Beplankung vorne rechts*	788021	€ 553,35
45	NL! 2,5m Butyl Rund- Dichtschnur,Rundquerschnitt10mm	599995	N/A	46	Rep.-Blech, Unterteil der Bepl. vorne rechts	788525	€ 73,49
46	Rep.-Blech, Unterteil der Bepl. vorne links	788515	N/A	46	A1078810501 Unterteil der Beplankung vo	788015	N/A
46	A1078810601 Unterteil der Beplankung vo	788025	N/A	47	Blebschraube 6,3 X 22, Kotflügel an Schweller	799930	€ 0,39
47	Rep.-Blech, Beplankung vorn links	788013	€ 78,90	47	Rep.-Blech, Beplankung vorn rechts	788023	€ 78,90
48	Rep.-Blech am Radeinbau links Vgl.-No: A1076205361	762131	€ 47,27	48	1m Dämpfungsstreifen (zB Kotflügel, ...)	298001	€ 10,95
48	Rep.-Blech am Radeinbau rechts	762141	€ 47,27	49	Blechmutter z.B. Kotflügelverschraubung 6,5	798170	€ 0,81
49	Blebschraube SW10, 6,3 X 20, Kotflügel	799924	€ 0,88	49	Kunststoffniet Lampe(EUR) an Kotflügel	799091	€ 3,33
49	Kotflügelscheibe A-Säule Vgl.-No: A0009935026	798148	€ 0,33	50	Schottwand rechts (bis 1985), Nachfertigung	788860	€ 47,15
50	Butyl Rund-Dichtband 3mm,16m- Rolle	699996	€ 10,59	50	Schottwand links (bis 1985), Nachfertigung	788850	€ 47,15
50	Sechskant-Kombi-Blebschraube SW8 5,5x16	288059	€ 0,60	52	Gewindeteil mit Führungszapfen, Innenkotflügel	798042	€ 1,96
52	Satz ALU Innenkotflügel bis 8.1985 vorn	788054	€ 265,00	52	Kunststoffmutter für div. Verkleidungen	999809	€ 0,38
52	A1078840335 Innenkotflügel vo.li.9.85->	788051	N/A	52	A1078840435 Innenkotflügel vo.re. 9.85-	788061	N/A
53	A1078840198 Dichtung Innenkotflügel li.	788052	N/A	56	A1078800340 Verkleidung unter Leuchte I	788151	N/A

56	Blechschrabe 4,8x13 LiKo Kreuz ZN	799933	€ 0,32	56	Blechmutter zB Lampentopf, Heizungskasten, 4,2	788099	€ 0,55
56	A1078800440 Verkleidung unter Leuchte r	788161	N/A	57	A1078840548 Verkleidung	788193	N/A
58	A1078881323 Lufteinlassgitter li. US ->	788171	N/A	58	A1078881923 Lufteinlassgitter li. US '7	788177	N/A
58	A1078881423 Lufteinlassgitter re. US ->	788181	N/A	58	Luftgitter unten (Schürze) links, bis '85, Euro	788677	€ 28,29
58	A1078882023 Lufteinlassgitter re. US '7	788188	N/A	58	Luftgitter unten (Schürze) rechts, bis '85, Euro	788688	€ 28,29
59	A1078810163 Blech-Verkleidung R/C107 vo	788190	N/A	64	Blechmutter zB Spoiler vorn an Schürze, 4,8	798167	€ 0,58
64	LZ! Spoilerblende vorn, , Jahre 73-80	779790	€ 465,65	64	A1078880238 Spoiler/Blende GEN II,73-80	779290	N/A
65	A1077900188 Spoiler R/C107 vorn '80 - '	779300	N/A	65	Unterlegscheibe 5,3 X 15 X 1,2 verzinkt	799891	€ 0,15
65	Blechschrabe 4,8x19 LiKo Kreuz ZN	799937	€ 0,32	66	Niet zB Kühlerleitblech unten Vgl.-No: A0009904492	788992	€ 0,43
66	Frontspoiler Vgl.-No: A1077900488	779717	€ 579,99	66	GFK-Nachbau Spoiler-Frontschürze 300-500SL	779317	€ 969,85
66	GFK-Nachbau Spoiler-Frontschürze 300-500SL/ab08'85	779318	€ 579,99	75	Zierleiste R/C107 Kotflügel vorn links	769670	€ 50,22
75	Zierleiste R/C107 Kotflügel vorn rechts	769680	€ 50,22	76	NL! Schraubclip für Zierleiste	772004	N/A
77	Rosette bei Schraubclip	772007	€ 0,17	77	Schutzrosette bei Schraubclip Vgl.-No: A1266980358	772807	€ 0,23
79	Sechskantmutter M4 Vgl.-No: N000934004006	799919	€ 0,20	80	Clip Zierleiste Vgl.-No: A0009887781	772003	€ 0,17
81	Zierleistentülle weiß Vgl.-No: A0019887681	772005	€ 0,48	82	Klammer in Leisten z.B. 107...	772002	€ 0,42
83	Schutzschlauch 1m (ID5 / AD6 mm)	799909	€ 1,00	83	Einfassung Schiebeklammer Vgl.-No: A1266980158	772856	€ 0,23
90	Scheibe für Einstiegszierleiste 4,3	268132	€ 0,18	90	Zierleiste über Scheinwerfer links	788819	€ 45,99
90	Zierleiste über Scheinwerfer rechts	788818	€ 45,99	90	Blechmutter zB Zierstab Scheinw., ...2,9	798174	€ 0,36
93	Leitungsschutzmanschette zum Lampentopf R/C107	754046	€ 25,95	95	NL! Radlaufchrom R/C107 71-89 kurz Edelst.	764001	N/A
95	Radlaufchrom R107 lang ab 85 Chrom	764006	N/A	95	NL! Radlaufchrom R107 lang ab 85 Edelstahl	764007	N/A

77,79 Roadster-Dächer (SL)

77.c Softtop Sonnenland-Bezug

Softtop-Bezüge aus Material Sonnenland-Classic, Farb- und Preisbeispiele.



Softtop-Bezüge sind aus Material "Sonnenland-Classic", einbaufertig zusammengenäht mit Heckfenstern. Abweichende Materialien, die aus individuellen Gründen verwendet werden könnten, sind nicht empfohlen. Ausnahme beim Schnitt: auf besonderen Wunsch kann in Version "1-Fenster" (anstelle der R107-typischen 3 Fenster) genäht werden.


Für ein bestmögliches Montageergebnis möchten wir Ihnen Nahe legen, mit einem SL-spezialisierten Sattlereibetrieb kontakt aufzunehmen, ungeachtet etwaiger Montageanleitungen aus dem Internet. Rücknahme / Umtausch nur möglich für lagernde Bezüge (Standardfarben), sofern Ware unangetastet; wir bitten um Verständnis.

Für Anfertigungsware (seltene Ausführungen) ist mit mehrwöchigen Lieferzeiten zu rechnen, sollten Sie Ihre Wunsch-Version nicht auf den Klickbereichen finden, bitte einfach anrufen.

Verdeckbezug R107, schwarz/schwarz/klar	776301	€ 809,90	Verdeckbezug, dunkel-beige/beige/klar, Premium	776580	€ 879,89
Verdeckbezug R107, aigner-rot/schwarz/colour	776443	€ 899,99	Verdeckbezug R107, schwarz/schwarz, Premium	776501	€ 1.199,00
Verdeckbezug R107, blau/beige, Premium	776520	€ 1.130,50	Verdeckbezug R107, blau/schwarz, Premium	776521	€ 879,89
Verdeckbezug R107, braun/beige, Premium	776530	€ 879,89	Verdeckbezug R107, braun/schwarz, Premium	776531	€ 879,89
Verdeckbezug R107, perl-beige/beige/klar	776730	€ 899,99	Verdeckbezug R107, kobalt-blau/beige/klar	776410	€ 899,99
Verdeckbezug R107, creme/beige/klar	776740	€ 819,90	Verdeckbezug R107, schwarz/beige/klar	777000	€ 1.075,00
Satz Spriegel-Gurtbänder schwarz W113 + W107	776771	N/A	Satz Spriegel-Gurtbänder beige W113 + W107	776772	€ 77,95
NL! Satz Spriegel-Gurtbänder, beige	776702	N/A	Satz Spriegel-Gurtbänder, beige	776802	€ 59,99
Verdeckbezug R107, dunkel-blau/beige/colour	776322	€ 809,90	Verdeckbezug R107, aigner-rot/schwarz/klar	776441	€ 899,99
Verdeckbezug R107, hell-beige/schwarz/colour	776393	€ 819,90	Verdeckbezug R107, schwarz/beige/colour	776302	€ 809,90
Verdeckbezug R107, dunkel-	776332	€ 819,90	Verdeckbezug R107,	776303	€ 809,90

braun/beige/colour			schwarz/schwarz/colour		
Verdeckbezug R107, dunkel-	776320	€ 809,90	Verdeckbezug R107, dunkel-	776321	€ 809,90
blau/beige/klar			blau/schwarz/klar		
Verdeckbezug R107, dunkel-	776323	€ 809,90	Verdeckbezug R107 dunkel-	776330	€ 899,99
blau/schwarz/colour			braun/beige/klar		
Verdeckbezug R107, dunkel-	776331	€ 819,90	Verdeckbezug R107, dunkel-	776333	€ 819,90
braun/schwarz/klar			braun/schwarz/colour		
NL! Verdeckbezug R107, hell-	776392	N/A	Verdeckbezug R107, grau-	776350	€ 819,90
beige/beige/colour			grün/beige/klar		
Verdeckbezug R107, rot-	776360	€ 819,90	Verdeckbezug R107,	776371	€ 899,99
braun/beige/klar			mahagoni/schwarz/klar		
Verdeckbezug R107, dunkel-	776380	€ 819,90	Verdeckbezug R107, dunkel-	776382	€ 819,90
beige/beige/klar			beige/beige/colour		
Verdeckbezug R107, hell-	776390	€ 819,90	Verdeckbezug R107, hell-	776391	€ 819,90
beige/beige/klar			beige/schwarz/klar		

77.b Softtop Anbauteile für Gestänge




Ledertasche für Verdeck-Griffe	258807	€ 29,00	A1077710098 Gummidichtung,	777902	N/A
blau			Stoffhaltebügel,		
Ledertasche für Verdeck-Griffe	258805	€ 29,00	Satz Spriegel-Gurtbänder, schwarz	776701	€ 56,76
grün					
Satz Spriegel-Gurtbänder, beige	776802	€ 59,99	siehe 772835, L=R	772830	N/A
NL! Satz Spriegel-Gurtbänder,	776702	N/A	A1137760382 siehe 277815	277015	N/A
beige					
Satz Spriegel-Gurtbänder beige	276772	€ 77,95	Satz Spriegel-Gurtbänder schwarz	276771	N/A
W113 + W107			W113 + W107		
Gummiring	777017	N/A 5	LZ ! 1 Paar Spannseile Softtop über	777090	€ 24,00

5	1 Paar Spannseile Softtop über Seitenscheibe	777890	€ 40,28	6	Seitenscheibe Softtop-Heckspannseil. Mitte R107	777004	€ 19,00
8	Senkschraube M4x12,Kreuz,zB Verdeckseil	277052	€ 1,79	9	Chromrosette f.Senkschrauben bis 4mm z.B. 277052..	277053	€ 3,42
10	REST: Softtop Heckscheibe, colour	777251	€ 63,07	10	A1077770010 Softtop Heckscheibe klar, O	777950	N/A
10	REST: Softtop Heckscheibe, klar	777250	€ 60,69	11	NL! Softtopscheibe links, klar	777230	N/A
11	Rest! Softtopscheibe links, colour	777231	€ 15,57	11	Set Verdeck- Heck- und Seitenscheiben klar	777255	€ 141,51
11	Set Verdeck- Heck- und Seitenscheiben color grün	777355	€ 129,95	11	REST: Softtopscheibe rechts, colour	777241	€ 25,59
11	Softtopscheibe rechts, klar (siehe 777255!)	777240	€ 26,95	11	A1077770410 Softtopscheibe re. klar, OR	777940	N/A
11	A1077770310 Softtopscheibe li. klar, OR	777930	N/A	20	Abdichtung vorn Soft/Hardtop, Nachfertigung	779810	€ 18,54
20	Abdichtung vorn Soft/Hardtop Originalqualität	779010	€ 33,20	21	Verdeckkastendichtung *OE-Qualität*	775060	€ 164,99
23	Dämpfungsstreifen Verdeckbezug links	777807	€ 19,12	23	Dämpfungsstreifen	777106	€ 33,55
23	Dämpfungsstreifen Verd.-Bezug,li.orig-treu/Germany	777107	€ 33,55	23	Dämpfungsstreifen Verdeckbezug rechts	777806	€ 19,12
24	Dichtung R107 Softtop, oben rechts, orig-Qualität	772110	€ 45,90	24	Dichtung R107 Softtop, oben links, orig-Qualität	772115	€ 45,90
24	Dichtung R107 Softtop, oben links	772615	€ 30,49	24	Dichtung Softtop oben vereinfacht! Links&Rechts	772835	€ 23,24
24	Dichtung R107 Softtop, oben rechts	772610	€ 30,49	25	Dichtung Softtop, hinten rechts	772840	€ 16,42
25	Dichtung Softtop, hinten links	772845	€ 21,00	25	Dichtung R107 Softtop, hinten rechts, OE-Qualität	772210	€ 30,35
25	Dichtung R107 Softtop, hinten links, orig-Qualität	772215	€ 31,99	26	Manschette am Verdeckgestell Vgl.-No: A1077720096	777096	€ 5,36
29	Ablaufschlauch Verdeckkasten SL	779032	€ 9,39	30	A10777700302 Verdeckgestell R107	777200	N/A
33	Zugfeder am Verdeck, 280-500SL	777221	€ 26,00	34	Zahnscheibe M8, z.B. S/T-Gestänge unten	299274	€ 0,29
34	Schraube M8 x30, zB Querrohr V8 früh, Verdecklager	749348	€ 0,64	34	Ausgleich-Zwischenlage Verdeckscharnier 1mm (nB)	777289	€ 6,70
39	Messingscheibe (D 0.8) an Verdeckgestänge	277019	€ 3,69	42	Linsenkopf-Passschraube Verdeck M8X1	298022	€ 7,32
43	A1139901040 Messingscheibe am Gelenkbolzen	277013	N/A	45	Schraube, Verdeckgestänge, vorn oben,8x10x15	798025	€ 7,98
46	Schraube, Verdeckgestänge Vgl.-No: A1079840229	798026	€ 10,60	47	Schraube, Verdeckgestänge, 10x10x50	798027	€ 5,16
49	Schraube, Verdeckgestänge, 8x10x12	798029	€ 8,50	52	Schraube, Verdeckgestänge, M8X1,0X10X12	798022	€ 6,03
53	Schraube, Verdeckgestell, 8x8x19	798023	€ 5,89	54	SL-Sicherung für Bolzen und Wellen SL 10	798724	€ 0,95
54	Bolzen, Verdeckgestänge Vgl.-No: A1079910007	798024	€ 3,18	65	A1077250965 Türfensterschiene vorn links	772025	N/A
65	A1077251065 Türfensterschiene vorn rechts	772026	N/A	66	A1077251265 Türfensterschiene mitte rechts	772028	N/A
66	Senkschraube selbstschneidend M4X10	269243	€ 0,19	66	Senkschraube M4x12, zB Fensterschiene	277027	€ 0,49
66	A1077251165 Türfensterschiene mitte links	772027	N/A	66	Linsensenkschraube M4 X 8 Chrom, zB TürEinf	299042	€ 0,71
67	A1077251365 Schiene Fensterdichtung hinten	772031	N/A	67	A1077251465 Schiene Fensterdichtung hinten	772032	N/A
68	A1077790121 Chromschiene Verdeckdtg. vo	777008	N/A	69	Blech-Senkschraube 3,5x13, Abd.-Schiene	272723	€ 0,13
75	Set 3-tlg Kurbel plus Hebel und Polster	777825	€ 145,00	75	Scheibe an Verdeckgestänge Vgl.-No: A1079901640	777019	€ 6,19
75	NL! Scheibe an Verdeckgestänge	777018	N/A	80	Verschlusssteil rechts R113, R107	277020	€ 399,00
81	Distanz-Unterlage Verschlusschnecke	277815	€ 4,02	82	Gummiring,Lager im Scheibenrahmen	777015	€ 2,63
82	Puffer-Ring an Schnecke, 113, 107bis FN	277018	€ 2,65	83	Ledertasche für Verdeck-Griffe *rot*	258803	€ 28,62
83	A1077760017 Griff	777045	€ 39,00	83	Ledertasche für Verdeck-Griffe *cognac*	258804	€ 28,62
83	Set Chrom-Griffe mit Kröpfung R107	777046	€ 37,87	83	Ledertasche für Verdeck-Griffe *schwarz*	258802	€ 28,62
85	A1076270128 Führungslager L oder R, Dac	777020	N/A	87	A1077700026 Schloß 280-500SL hinten mit	777228	N/A

87	Seilzug Verdeckdeckel	775859	€ 71,60	88	Gummitülle, S/T-Zapfen hi., Vgl.-No: A1079971681	798766	€ 3,34
90	Adapter Paar für Oris-Windschott	786104	€ 83,75	90	A1077720219 Stoffhalteschiene re	777080	N/A
90	A1078600174 Tasche für Windschott R107	786105	N/A	90	Windschott Weyer 280-500SL 107	786805	€ 279,65
90	A1077720119 Stoffhalteschiene li.	777070	N/A	90	Windschott Weyer 280-500SL 107	786807	€ 601,39
90	A1078600074 Windschott R107, orig., ohn	786100	N/A	90	*Premium* - Windschott (für 4-Sitzer) R107	786806	€ 295,00
91	Klammer bei Scheibendichtung	272829	€ 2,56	91	siehe 272829	272729	€ 2,56

79 Hardtop



	Blechmutter für Blechschrauben 4,8	798839	N/A		Hardtop Seitenscheibe links, klar	779750	N/A
	A1077950373 Verschlussoberteil, HT-Seit	779501	N/A		Ablaufschlauch Verdeckkasten SL	779032	€ 9,39
	Hardtop Seitenscheibe rechts, klar	779760	N/A		Ledertasche für Verdeck-Griffe *grün*	258805	€ 29,00
	Ledertasche für Verdeck-Griffe *blau*	258807	€ 29,00		A1078880238 Spoiler/Blende GEN II,73-80	779290	N/A
1	A1077900140 Hardtop R107, komplett	779000	N/A	5	A1077900011 Rahmen an HT hinten unten	779110	N/A
10	Hardtop-Heckscheibe grün, UNBEHEIZT	779625	€ 208,25	10	Hardtop Heckscheibe grün, beheizt, Designfehler	779630	€ 321,00
10	A1076780210 Hardtop Heckscheibe klar, b	779620	N/A	10	A1076780010 Hardtop Heckscheibe klar o.	779610	N/A
11	A1076730410 Hardtop Seitenscheibe recht	779680	N/A	11	A1076730310 Hardtop Seitenscheibe links	779670	N/A

11	A1076730110 Hardtop Seitenscheibe links	779650	N/A	11	A1076730210 Hardtop Seitenscheibe recht	779660	N/A
12	Abdichtung vorn Soft/Hardtop Originalqualität	779010	€ 33,20	12	Abdichtung vorn Soft/Hardtop, Nachfertigung	779810	€ 18,54
13	NL: Dichtung R107, Hardtop hinten, unten, OE	779100	N/A	13	Dichtung, hinten unten am Hardtop (R107)	779800	€ 33,34
14	Dichtung über Scheibe rechts Vgl.-No: A1077200678	779825	€ 19,77	14	Dichtung über Seitenscheibe, links	779215	€ 69,73
14	Dichtung über Scheibe links Vgl.-No: A1077200578	779815	€ 19,77	14	Dichtung über Seitenscheibe, rechts	779210	€ 65,99
16	1m Dichtschnur/Profil, Zierstäbe..Heckfenster..	779030	€ 1,19	17	A1266981898 Schaum-Streifen	779040	N/A
18	siehe 772622	772222	N/A	19	A1077950098 1m. Dichtprofil	798797	N/A
21	Klammer bei Scheibendichtung	272829	€ 2,56	21	siehe 272829	272729	€ 2,56
22	Kunststoffniete für Dichtung Vgl.-No: A0009900292	799101	€ 0,89	23	Gummitülle, zB. Leitung Heckscheibenheizung HT	798782	€ 3,34
40	A1076980381 Dachleiste Hardtop R107 links	769001	N/A	40	A1076980481 Dachleiste Hardtop R107 rechts	769002	N/A
41	A1077250565 Chromschiene HT- Fensterdich	779005	N/A	41	A1077250665 Chromschiene HT- Fensterdich	779006	N/A
42	A1077250865 Chromschiene HT- Fensterdtg.	779088	N/A	42	A1077250765 Chromschiene HT- Fensterdtg.	779099	N/A
43	A1076731530 Zierrahmen HT- Seitenfenster	779007	N/A	43	A1076731630 Zierrahmen HT- Seitenfenster	779008	N/A
44	A1076781583 Zierleiste HT- Heckscheibe o	779065	N/A	45	A1076701716 Zierleiste HT- Heckscheibe l	779070	N/A
45	A1076701816 Zierleiste HT- Heckscheibe r	779060	N/A	46	Set Hardtop Zierleisten, Unterkante, (Set 4-tlg)	779102	€ 709,00
46	A1076981084 Zierleiste unter HT- Hecksch	779020	N/A	47	A1076980116 Gummiprofil Hardtoprahmen h	779025	N/A
48	A1077790121 Chromschiene Verdeckdtg. vo	777008	N/A	49	A1076980801 Regenleiste Hardtop rechts	769018	N/A
49	A1076980701 Regenleiste Hardtop links	769015	N/A	50	A1076981284 Abschlussleiste Hardtop rec	779090	N/A
50	A1076981184 Abschlussleiste Hardtop lin	779080	N/A	50	Paar Hardtop Zierleisten, Teil L+R, (Set 2-tlg)	779101	€ 709,00
51	N 910001 004101, Niet zB Hardtop- Leiste	779691	N/A	51	Gummiring Vgl.-No: A1139870041	299036	€ 0,26
54	Original! Steckklammer für WS- Zierleiste	767046	N/A	55	Niet für Zierstabklammer Vgl.-No: N910001003100	270691	€ 0,20
57	A1076780097 Unterlage für Zierleiste	779079	N/A	58	A1076982097 Unterlage HT- Zierleiste rec	779092	N/A
58	A1076981997 Unterlage HT- Zierleiste lin	779082	N/A	59	Blechschrabe 3,5x9,5,zB 113 Schwellerbl., Softtop	288081	€ 0,32
61	Blech-Senkschraube 3,5x13, Abd.-Schiene	272723	€ 0,13	62	Blechschr. 2,9x9,5 Senk/Kreuz/Chrom	268133	€ 1,32
68	A00098335989005 Schaumstoff 99 x 88,5 c	268036	N/A	70	A10769000508227 Himmel für Hardtop Crem	779012	N/A
70	A10769000509002 Himmel für Hardtop crem	779004	N/A	70	A10769000507103 Himmel für Hardtop Silb	779017	N/A
70	A10769000508319 Himmel für Hardtop Bamb	779013	N/A	70	A10769000508337 Himmel für Hardtop Beig	779018	N/A
71	A1077900771 Verschuß Hardtop seitlich	779500	N/A	75	Verschlussoberteil, Hardtop- Seitenteil	779801	€ 160,00
75	Verschlussoberteil, Hardtop- Seitenteil, Edelstahl	779601	€ 79,99	75	Verschlussoberteil, Hardtop- Seitenteil, Edelstahl	779601	€ 79,99
77	A1077950445 Spannhaken Hardtop	777088	N/A	78	Tülle z.B. Hardtopzapfen Vgl.-No: A1079971781	798767	€ 4,25
80	Verschlusssteil rechts R113, R107	277020	€ 399,00	80	Verschlusssteil links R113, R107	277010	€ 399,00
81	A1137760382 siehe 277815	277015	N/A	82	Puffer-Ring an Schnecke, 113, 107bis FN	277018	€ 2,65
83	A1077760017 Griff	777045	€ 39,00	83	Set Chrom-Griffe mit Kröpfung R107	777046	€ 37,87
85	A1076270128 Führungslager L oder R, Dac	777020	N/A	87	Ledertasche für Verdeck-Griffe *schwarz*	258802	€ 28,62
87	Ledertasche für Verdeck-Griffe *rot*	258803	€ 28,62	87	Ledertasche für Verdeck-Griffe *cognac*	258804	€ 28,62

79.a Hardtop Unterbringung

Hardtop-wagen
R113, R107, ...



Einfache Montage, schlagfeste Beschichtung (in weiß oder schwarz), robuste Rollen, arretierbar, solide Schaumpolster m.Filzschicht,

dazu erhältlich:
Textilcover 779985

schwarz: Art. [779980](#)
[779981](#)

orig.Garagenlift Art. [779999](#)



Mercedes-Benz Originalzubehör: Seitwinde mit Handkurbel, "T-Traverse" an Verschlüssen vorn und Haken unter Rahmen hinten



Hardtop-Unterbringung

Garagenlifte Abstellwagen Staubhüllen

Hardtop Storage

Hoists, Carts, Covers

Hardtop-Cover Art. [779997](#)



2-teilige Hülle
passend zum Garagenlift
- einfache Montage (Klettverschluss)
- das HT wird auch von unten umhüllt



Garagenlift
Traverse mit Regenrinnenhalter
Gurt zur Absicherung
Flaschenzug, Haken und Klampe

R113 (230-280SL): Art. [279998](#)
R/C107 (280-500SL): Art. [779998](#)



NL! Hardtoplift, Flaschenzug für [279998](#) N/A
Regenrinne
Hardtoplift R107 mechanisch [779998](#) € 187,15
Vgl.-No: B67811050
Hardtopwagen R107/113/129 ohne [779981](#) € 99,00
Hülle


Hardtopwagen schwarz mit Hülle | [779980](#) € 219,00
W121 - W113- R107
Hardtop cover für Hardtop-Lift [779997](#) € 30,59
2teilig. grau
Cover für Hardtopwagen, grau [779985](#) € 46,33

80 Unterdruck-Anlage

80.c Vakuum-Komponenten der Heiz- und Klimasysteme

A1078003675 Vac Element	780836	N/A	Vacuum-Membrane, Heizungsventil	783145	€ 19,99
Luftklappen					
ähnlich 583045, überliefert von 770972	583645	N/A	1m Unterdruckschlauch 3,5 x 7,5	715027	€ 5,62
1m Unterdruckleitung 2/4mm "natur"	215027	€ 1,82	Unterdruckschlauch (1m)	780985	€ 8,20
Y-Verbinder, Lieferzustand ohne Durchgang	707180	€ 2,99	X-Verbinder, Lieferzustand ohne Durchgang	707181	€ 1,79
Y-Verbinder für Unterdruckleitung	707780	€ 3,05	X-Verbinder für Unterdruckleitung	707881	€ 1,90
Unterdruck-Rückschlagventil	780981	€ 6,99	Vac Element Frischluftklappe, ab ca. 07.'78	780731	€ 53,55
LZ! Topfmembrane für Vakuumelement Luftklappen	780837	N/A	Vakuüm-Heizungsventil diverse Typen	583045	€ 15,07
Unterdruck-Heizungsregelventil, universal	983040	€ 27,55	A1078000819 Unterdruckbehälter früh	780002	N/A
Vacuum-Schlauchwinkel ID 3mm Vgl.-No: A1170780581	707182	€ 3,06	A0008003275 Vac Element Defrost-Hzg-Kla	780830	N/A
A0008001175 Vac Element Luftführg spät/	780839	N/A	A1168001975 Vac Element mittl.Luftkanal	780832	N/A
A1078300584 Hzg-Ventil incl.U-Dose 4.78	783045	€ 105,01	LZ! Vacuum-Membrane Heizungsventil	783146	€ 24,99
Vac Element z.B. Hzg. Gen.II	780103	N/A	Topfmembran, Gummi, für Elemente 000 800 2275	780838	N/A


80.a Vakuum-Behälter



1m Vakuumleitung 3/5mm, natur (weiß)	780901	€ 2,25	1	A1078000819 Unterdruckbehälter früh	780002	N/A
3 A1078000719 Unterdruckbehälter	780005	N/A	10	A1078000219 Unterdruckbehälter	780004	N/A
11 Halter, Unterdruckspeicher in Radhaus	780150	€ 17,58	15	Unterdruckschlauch (1m)	780985	€ 8,20
16 Y-Verbinder, Lieferzustand ohne Durchgang	707180	€ 2,99	17	X-Verbinder, Lieferzustand ohne Durchgang	707181	€ 1,79
18 NL! Mehrfach-Verteilerstück,	780969	N/A	19	A1078050198 Dichtung,	780019	N/A


21	Unterdruck A1238050298 Dichtung	780009	N/A	25	Unterdruckbehälter Unterdruck-Rückschlagventil	780981	€ 6,99
25	Unterdruckschlauch						
25	Unterdruckventil, 3 Anschlüsse	780971	€ 4,21	25	Unterdruckventil, 2 Anschlüsse	780975	€ 4,76
39	Blechschrabe 4,8X13, zB	799938	€ 0,32	39	Halteschelle für 2 Leitungen, abgeflacht, 17mm	242058	€ 2,76
39	Stoßstange 12 vo / 26 hi.						
39	Halteschelle z.B.	247069	€ 9,70	39	Halteschelle klein, z.B.	199011	€ 5,58
	Entlüftungsleitungen 6mm/9mm				Bowdenzüge		

80.g Vakuum Sitzarretierung




	NL! Membran 50mm, zu Vac- Element Sitz/Tür W111/108	380880	N/A		1m Vakuumleitung 3/5mm, natur (weiß)	780901	€ 2,25
3	A1148050073 Vac-Schalter Sitzriegel	380073	N/A	10	A0008002175 Vac Element Sitzriegel link	780091	N/A
10	A0008001875 Vac Element Sitzriegel rech	780092	N/A	15	Unterdruckschlauch (1m)	780985	€ 8,20

80.b Leuchtweitenregelung



	1m Vakuumleitung 3/5mm, natur (weiß)	780901	€ 2,25	3	A0008000473 Vac.-Regelschalter Leuchtwe	780820	N/A
9	Unterdruck-Rückschlagventil	780981	€ 6,99	10	NL! BO 0 307 650 001 Vac Element LW am Reflektor	780822	N/A
15	Unterdruckschlauch (1m)	780985	€ 8,20	16	Y-Verbinder, Lieferzustand ohne Durchgang	707180	€ 2,99


80.e Zentralverriegelung Unterdruckelemente



	1m Vakuumleitung 3/5mm, natur (weiß)	780901	€ 2,25			Feder an ZV-Gestänge Vgl.-No: A1078050036	780972	€ 2,61
	Y-Verbinder für Unterdruckleitung	707780	€ 3,05			X-Verbinder für Unterdruckleitung	707881	€ 1,90
	Schutzmanschette ZV/Türen107 > '85 (Rundflansch)	780920	€ 5,21			NL! Membran 50mm, zu Vac-Element Sitz/Tür W111/108	380880	N/A
	Schutzschlauch an Tür für ZV+Kabel ab 08..1985	780921	€ 8,93	1		Unterdruck-Schieber Fahrtür ZV fr	780170	N/A
10	A1078000675 Vac Element, ZV Beifahrtür	780175	N/A	10		Membran 50mm, für ZV-Elemente "früh"	780875	€ 17,85
12	A1248002175 Vac Element ZV Türen	780177	N/A	20		verwende 780888 Splint 1,6 x 16	126824	N/A
20	Sechskantmutter M2,5 galv. verzinkt	799916	€ 0,12	20		Membran, 44mm, zu Vakuum-Element, Koff/Tank früh	780880	€ 15,47
20	A1078000775 Vac Element ZV Kofferraum	780180	N/A	20		Stange für Kofferraum-Zentralverriegelung	780889	€ 9,75
20	Splint 1,6 x 16 Stahl galv. verzinkt	780888	€ 0,12	22		Vakuum-Element, Zentralverriegelung, Kofferraum	780182	N/A
25	A0018000575 Vac Element ZV Tankklappe F	780187	N/A	26		A0008008075 Vac Element ZV Tankklappe	780186	N/A
27	A1078003175 Vac Element ZV Tankklappe -	780185	N/A	27		A1078001275 Vac Element ZV Tankklappe	780184	N/A
29	Unterdruck-Rückschlagventil	780981	€ 6,99	37		Halteschelle für Itg 6mm Vgl.-No: N072571002015	398047	€ 0,13
39	Gummitülle 3-Fach, 3/20 Vgl.-No: A1159971981	199008	€ 1,23	40		A1248002848 Vac Pumpe ZV spät	780210	N/A

81 Anbauteile Ausstattung Einrichtung

Spiegel (innen und außen), Sonnenblenden, Embleme und Dekor-Teile



A1077250811 Abdeckung Spiegel innen rechts sp	781052	N/A	Abdeckung LHD rechts für elektrischen Spiegel	781064	€ 15,20
Satz Sonnenblenden SL, inkl. Halter, blau	781155	€ 199,00	Sonnenblenden-Set, vormontiert, schwarz, LHD	781896	€ 166,00
Satz Sonnenblenden SL, inkl. Halter schwarz	781195	€ 199,00	Schiene,A-Säule bei Fußraum, Edelstahl poliert	772037	€ 21,21
Schminkspiegel für Sonnenblende, Champignon L/R	781467	N/A	Schminkspiegel für Sonnenblende, Palomino L/R	781437	N/A
Schminkspiegel für Sonnenblende, grau L/R	781477	N/A	Schminkspiegel für Sonnenblende, Burgund L/R	781447	N/A
A1078100021 Spiegelglas rechts gewölbt beheizt, el	781065	N/A	Schminkspiegel für Sonnenblende, blau L/R	781457	N/A
Schminkspiegel für Sonnenblende, schwarz L/R	781497	N/A	A1078110341 Lager für Spiegel links	781032	N/A
A1238100854 Griff, siehe 781835	781035	N/A	Satz Sonnenblenden SL,inkl.Halter,Champignon	781187	€ 199,00
Chromschrauben Komplettsatz R107 (bis 1985)	799333	€ 289,99	REST!Sonnenblende SL, ohne Halter, rechts, schwarz	781192	€ 173,39
Schiene,A-Säule bei Fußraum, Edelstahl poliert	772037	€ 21,21	A1078100316 Außenspiegel RHD,li,kl,man	781636	N/A
-NL- Außenspiegel ???,li.	781639	N/A	A1078100416 Außenspiegel LHD,re,kl,man	781641	N/A
-NL- Außenspiegel	781651	N/A	A1078102716 Außenspiegel LHD,li,gr,man	781653	N/A
A1078102916 Außenspiegel RHD,li,gr,man	781657	N/A	-NL- Außenspiegel RHD,li,gr,el	781658	N/A


A1078103016 Außenspiegel LHD,re,gr,man	781663	N/A		-NL- Außenspiegel RHD,re,gr,man	781665	N/A
A1078103816 Außenspiegel re.	781667	N/A		A1078104416 Außenspiegel 560SL USA rech	781669	N/A
Aufkleber, Symbol "Batterie-Höhe"	799950	€ 9,04		Schminkspiegel für Sonnenblende, Brasil L/R	781487	N/A
Chromschrauben Komplettsatz C107, alle SLC	799335	€ 296,44		Aufkleber "Hochspannung" D/EN/FR	799961	€ 16,31
Satz Sonnenblenden SL, inkl. Halter, creme	781185	€ 199,00		Satz Sonnenblenden SL inkl Halter Dattel /Safran	781165	€ 199,00
A1075840921 Aufkleber "M116.964/M117.96	799964	N/A		A1075841021 Aufkleber "Catalyst Emissio	799965	N/A
A1075841421 Aufkleber "M116.964/117.964	799966	N/A		A1075841521 Aufkleber "Emission Control	799960	N/A
A1245845626 Aufkleber "High Pressure Co	799956	N/A		-NL- Aufkleber "Systeme de Refroidisse	799957	N/A
Platzhalter	781851	N/A		Satz Sonnenblenden SL, inkl. Halter, grau	781175	€ 199,00
A1245845826 Aufkleber "Sistema de Refri	799958	N/A		Linsensenkschraube M4 X 12, galv. verz.	990117	€ 0,11
Chromschrauben Komplettsatz R107 ab '85	799334	€ 271,86		-NL- Aufkleber	799962	N/A
Satz Sonnenblenden SL, beige,	781765	€ 236,81		A1075841539 Aufkleber "Tire Info AUSTRA	799952	N/A
A1075841639 Aufkleber Reifendruck "schw	799953	N/A		Satz Sonnenblenden SL, creme,	781785	€ 236,81
Satz Sonnenblenden SL, dunkelblau,	781755	€ 236,81		Satz Sonnenblenden SL,inkl.Halter, Pergament	781186	€ 199,00
NL- Clip+Lager hellbraun für SoBl	781502	N/A	1	Sonnenblende SL, ohne Halter, links, hellbraun	781801	€ 53,55
Qual				REST! Sonnenblende SL, ohne Halter, links, grau	781173	€ 194,99
1 REST! Sonnenblende SL, ohne Halter, links, schwarz	781191	€ 163,18	1	Sonnenblende SL, ohne Halter, links, schwarz	781891	€ 53,55
1 REST! Sonnenblende SL, ohne Halter, links, blau	781151	€ 173,39	1	Sonnenblende SL links, ohne Halter, dunkelbraun	781881	€ 53,55
1 Sonnenblende SL, ohne Halter, links, grau	781873	€ 53,55	1	REST! Sonnenblende SL, ohne Halter, links, creme	781123	€ 178,50
1 Sonnenblende SL, ohne Halter, links, blau	781751	€ 53,55	1	Sonnenblende SL, ohne Halter, rechts, hellbraun	781802	€ 53,55
4 Sonnenblende SL rechts, ohne Halter dunkelbraun	781882	€ 53,55	4	Sonnenblende SL, ohne Halter, rechts, blau	781752	€ 53,55
4 Sonnenblende SL, ohne Halter, rechts, grau	781874	€ 53,55	4	REST! Sonnenblende SL, ohne Halter, rechts, grau	781174	€ 194,99
4 Sonnenblende SL, ohne Halter, rechts, schwarz	781892	€ 53,55	4	REST! Sonnenblende SL, ohne Halter, rechts, creme	781124	€ 183,95
4 REST! Sonnenblende SL, ohne Halter, rechts, blau	781152	€ 173,39	4	Clip+Lager, Sonnenblende schwarz	781400	€ 5,95
8 NL-Clip+Lager dunkel-blau, für SoBl , B-Qual	781501	€ 22,61	8	Clip+Lager, Sonnenblende hellbraun	781402	€ 14,99
8 Clip+Lager, Sonnenblende oliv Vgl.-No: A1078110141	781406	€ 14,99	8	Clip+Lager, Sonnenblende creme	781403	€ 5,95
8 Clip+Lager, Sonnenblende henna	781405	€ 14,99	8	Clip+Lager, Sonnenblende grau	781404	€ 14,99
8 Clip+Lager, Sonnenblende blau Vgl.-No: A1078110141	781401	€ 5,95	8	Vgl.-No: A1078110141		
8 -NL-Clip+Lager brasil, für SoBl, Repro, B-Qual	781506	N/A	8	Clip+Lager, Sonnenblende rot	781407	€ 14,99
30 A1078100116 Außenspiegel LHD,li,kl,man	781030	N/A	30	Vgl.-No: A1078110141		
32 N007983004258	781098	N/A	32	A1078100516 Außenspiegel RHD,li,kl,man	781530	N/A
33 A1078110261 -NL- Spiegeldichtung außen	781043	N/A	33	N007983004281	781099	N/A
34 Innen-Abdeckung Spiegel links früh, Importqualität	781034	€ 11,90	35	A1078110161 Spiegeldichtung außen li. f	781033	N/A
37 A1078110522 Spiegelglas mit Platte li.	781037	N/A	37	Griff für Spiegelverstellung Vgl.-No: A1238100854	781835	€ 22,50
37 NL ! Spiegelglas klein links	781837	N/A	40	A1078110722 Spiegelglas mit Platte li.	781537	N/A
40 A1078100216 Außenspiegel RHD,re,kl,man	781540	N/A	44	A1078100616 Außenspiegel LHD,re,kl,man	781040	N/A
47 A1078110822 Spiegelglas mit Platte re.	781047	N/A	47	Innen-Abdeckung Spiegel rechts früh,Importqualität	781044	€ 11,90
47 Spiegelglas klein rechts (bis ca.	781847	N/A	49	A1078110622 Spiegelglas mit Platte re.	781547	N/A
				Gummitülle am Verstellhebel	781049	€ 2,50

	11.'76)				Vgl.-No: A1079870043		
50	A1078103916 Außenspiegel LHD,li,gr,man, 781051	N/A	50	NL! Außenspiegel, LHD, links, groß, manuell 781050	N/A		
50	A1078103116 Außenspiegel RHD,li,gr,man 781550	N/A	52	A1078110441 Lager f.Spiegel "groß" rech 781042	N/A		
53	Abdichtung Außenspiegelgelenk Links gr. Spiegel 781053	€ 59,90	53	A1078110461 -NL- Spiegeldichtung außen 781063	N/A		
58	A1168101321 Spiegelglas LHD außen links o.Hzg. 781057	N/A	58	A1078100121 Spiegelglas LHD außen li. 8 781058	N/A		
58	Spiegelglas li.spät,getönt, m.Grundplatte,manuell 781157	€ 29,99	58	NL! Rep-Spiegelglas links spät, ohne Grundplatte 781857	N/A		
58	Spiegelglas li.spät,farblos, m.Grundplatte,manuell 781757	€ 26,78	60	A1078104616 Außenspiegel RHD,re,gr,man 781560	N/A		
60	A1078103216 Außenspiegel LHD,re,gr,man 781060	N/A	60	NL! Außenspiegel RHD,re,gr,man,Hzg 781666	N/A		
64	A1077250711 Abdeckung LHD li. 11.75->02 781054	N/A	64	Abdeckung LHD links Spiegel manuell 781056	€ 15,20		
64	A1077200611 -NL- Abdeckung, innen spät 781066	N/A	68	NL-Spiegelglas rechts, für RHD 781567	N/A		
68	A1168101621 Spiegelglas rechts gewölbt 781068	N/A	68	Spiegelglas re.spät,getönt,m.Grundplatte, manuell 781168	€ 47,48		
68	Rep-Spiegelglas rechts spät ohne Grundplatte 781867	N/A	68	Spiegelglas re.spät,farblos,m.Grundplatte, manuell 781768	€ 26,78		
68	A1078100221 Spiegelglas R/C107 RHD rech 781568	N/A	70	A1078103516 Außenspiegel RHD,li,gr,el 781552	N/A		
70	A1078104316 Außenspiegel RHD,li,gr,el,H 781570	N/A	72	A1078110541 Lager für Spiegel ??? 781572	N/A		
73	A1078110561 Gummidichtung am Spiegel au 781573	N/A	78	A1238100521 Spiegelglas RHD außen links 781557	N/A		
78	A1078100521 Spiegelglas RHD außen li.m. 781578	N/A	79	-NL- Dichtung an Spiegel li. RHD 781579	N/A		
80	A1078104216 Außenspiegel LHD,re,gr,el,H 781080	N/A	80	Blendenstange mit Gusslager, links, unlackiert 781513	€ 81,79		
80	A1078103616 Außenspiegel LHD,re,gr,el 781062	N/A	80	Stange mit Gusslager, rechts, schwarz 781512	€ 86,52		
80	Stange mit Gusslager, rechts, unlackiert 781514	€ 69,63	80	Stange mit Gusslager, links, schwarz 781511	€ 86,52		
82	A1078110641 Lager für Spiegel rechts 781082	N/A	83	Gummi, Spiegel rechts, große Variante, spät 781069	€ 53,92		
84	Abdeckung RHD links für el. Spiegel 781554	€ 10,61	88	A1078100421 Spiegelglas LHD rechts 09.8 781085	N/A		
88	A1238100621 Spiegelglas LHD rechts 781067	N/A	89	A1168110298 Dichtung an Spiegel rechts 781089	N/A		
90	A10781026107103 Sunvisor SLC rt. no mir 781476	N/A	90	A10781005109002 So.-Blende SLC li. o.Sp 781291	N/A		
90	A10781006109002 So.-Blende SLC re. m.Sp 781292	N/A	90	A10781025107103 Sunvisor SLC lt. w.mirr 781475	N/A		
92	A10781102418337 Lager, beige, SLC 781229	N/A	92	A10781102417103 Lager, grau, SLC 781279	N/A		
92	A10781102418319 Lager, Sonnenblende SLC 781249	N/A	100	A11681002298273 Abdeckung Aschenbecher 781623	N/A		
100	A11681000298272 Abdeckung Aschenbecher 781622	N/A	100	Holzatz, 10-teilig,bis 1981, Wurzel, LHD, Zubehör 768120	€ 649,99		
100	Holzatz 10-teilig,bis 1981, Zebrano, LHD, Zubehör 768119	€ 649,99	130	Spiegelkopf links ab Baujahr1967 (kleine Mängel) 281851	€ 41,11		
130	Spiegelkopf rechts ab Baujahr1967 (kleine Mängel) 281852	€ 41,11	131	Spiegelglas plan, getönt (zB 250-280 SL) 281061	€ 30,76		
132	Glashaltering,Türspiegel 1967->(Trapez) 281062	€ 17,26	140	Sicherungsklammer eckig,zB Autom-Schild 281024	€ 0,20		
140	Sicherungsklammer Typenschildbefestigung 781026	€ 0,65	140	O-Ring, 3,5 X 1 Typenschilder, .. 281027	€ 1,05		
145	Scheibe 8,4 standard, gelb verzinkt 299326	€ 0,39	145	A1077580458 Heckdeckelstern R107 ab 09. 775012	N/A		
145	A1077580058 Heckdeckelstern 280-450SLC 775011	N/A	145	A1077580158 Heckdeckelstern R107 bis 09 775010	N/A		
145	Tülle, Stern an Heckd. ab 1985 798756	€ 0,50	145	Gummischeibe, Heckdeckelstern Vgl.-No: A1109870741 175012	€ 1,11		
145	Mutter M8 feuerverzinkt Vgl.-No: N304032008005 142155	€ 0,50	150	Glühlampe 12V/2W, BA7s Vgl.-No: A0726010121 299079	€ 1,99		

150	A0008250751 Einsatz Zigarrenanzünder	782047	N/A	150	A1158250153 Zigarettenanzünder kompl. 1	782046	N/A
150	Universal-Zigarrenanzünder, 12V	982047	€ 29,99	150	Zündspirale / Zündpille zu Original- Anzündern	154049	€ 18,49
299098	Glühlampe 12V / 5W Soffitte, LÜA38	299098	€ 1,55	781000	-NL- Aschenbecher moos	781006	N/A
781000	A10781002305045 Aschenbecher blau	781005	N/A	781000	A10781002308263 Aschenbecher pergament	781007	N/A
781000	A10781002303055 -NL- Aschenbecher rot	781003	N/A	781000	A10781002309007 Aschenbecher schwarz ab	781000	N/A
781000	-NL- Aschenbecher bambus	781008	N/A	781001	A1078130036 -NL- Montagerahmen, Ascher	781001	N/A

82 Beleuchtung

82.b Beleuchtung, Übersicht




A1119970281 ausweichen auf 299819	298783	N/A	2-Pol Steckergehäuse 2teilig, ohne Löt­hül­sen	254182	€ 7,97
Scheinwerfer rechts, Rechtsverkehr, ohne LWR	782440	N/A	Scheinwerfer links, Rechtsverkehr, mit LWR	782431	N/A
Scheinwerfer rechts, Rechtsverkehr, mit LWR	782441	N/A	LZ: Rückleuchtendeckel links Europa	782451	N/A
LZ: Rückleuchtendeckel rechts Europa	782461	N/A	LED P43t-Leuchtmittel 1 Paar zur Ersetzung von H4	799191	€ 139,99
REST!Dichtung Rückleuchte links	782655	€ 49,99	Dichtung Rückleuchte rechts Vgl.-No: A1078260258	782665	€ 49,99
Dichtung Kennzeichenleuchte	782353	€ 3,76	Schalter Fensterheber (elektrisch, 4-Pol)	782877	€ 69,90
Glühlampe H4 55/60Watt (P43t) OSRAM NBS	799290	€ 8,63	Kunststoffniet Lampe(EUR) an Kotflügel	799091	€ 3,33
8-Pol Steckergehäuse 2teilig, ohne Löt­hül­sen	254181	€ 8,69	LZ: Scheinwerfer rechts ohne LWR,"Germany"	782640	N/A
Federlasche, Streuscheibe Vgl.-No: A0008263884	682099	€ 2,94	6-Pol Steckergehäuse 2teilig, ohne Löt­hül­sen	254180	€ 8,45
Fassung Positionslicht zB zu 782141	782848	€ 1,73	Linse Kennzeichenleuchte	782354	€ 17,85
Flachsteckergehäuse 2-Pol Vgl.-No: A0015458728	254103	€ 0,54	4-Pol Steckergehäuse 2teilig, ohne Löt­hül­sen	254883	€ 8,09
Kunststoffscheibe, M4x9	982359	€ 0,12	Löt­hül­se 4mm massiv, messing versilbert	254855	€ 1,40
Linzenblechschraube St. verz. 3,9 X 13 Form F	782843	€ 0,31	Schraube Kennzeichenleuchte Vgl.-No: N007985004179	982358	€ 0,20
Schraube M4x6 verz. 4.8	799546	€ 0,24	Universal-Lampenfassung BA15s	982107	€ 3,84
Rückleuchtendeckel rechts, R107 Europa	782861	€ 250,00	Scheinwerfer links, Rechtsverkehr, ohne LWR	782430	N/A
Premium - Glühlampe "+50%" H1 N0000000000268	999091	€ 6,99	LZ: Scheinwerfer links ohne LWR,"Germany"	782630	N/A
A1078204861 Scheinwerfer kompl. LW-Reg.rechts	782041	N/A	A2018201211 Birnenhalter Kofferraum 85>	782022	N/A
Glas, Nebelscheinwerfer "Export"	782332	N/A	A1078202666 Rückleuchtendeckel	782961	N/A

	A1078201761 Scheinwerfer R/C107 li.ohne	782030	N/A		R/C107, A1078202366 Rückleuchtendeckel	782951	N/A
	A1078204761 Scheinwerfer kompl. LW-Reg.links	782031	N/A		R/C107, A1078205461 Scheinwerfer	782048	N/A
	A1078205361 Scheinwerfer R/C107 links RHD LW	782038	N/A		R/C107 re. RHD LW		
1	A1078201861 Scheinwerfer R/C107 re.ohne	782040	N/A		A1078201861 Scheinwerfer	782040	N/A
1	Scheinwerfer links, Rechtsverkehr, ohne LWR	782530	€ 889,20	1	Scheinwerfer rechts, Rechtsverkehr, mit LWR	782541	€ 946,59
1	Scheinwerfer links, Rechtsverkehr, mit LWR	782531	€ 946,59	1	Scheinwerfer rechts, Rechtsverkehr, ohne LWR, Repr	782540	€ 889,20
2	Streuscheibe rechts, LHD, Euro	782802	€ 59,00	2	A0018266790 Streuscheibe R/C107, RHD li	782003	N/A
2	A0018266890 Streuscheibe R/C107, RHD re	782004	N/A	2	Streuscheibe links, LHD, Euro	782801	€ 59,00
2	Bügelklammer oben für Euro-Streuscheibe	782811	€ 4,38	3	Vgl.-No: A0018266190 Streuscheiben-Dichtgummi für Europa-Gläser	282102	€ 8,69
4	Blechmutter zB Lampentopf, Heizungskasten, 4,2	788099	€ 0,55	4	Blechschrabe 4,2 x 19 zB Scheinw->Kotfl, ...	788081	€ 0,88
4	Dichtung Scheinw.->Kotfl. L, Originalqualität	782935	€ 69,91	4	Dichtung Scheinw.->Kotfl. R, empfohlene Qualität	782545	€ 34,51
4	Dichtung Scheinw.->Kotfl. L, empfohlene Qualität	782535	€ 34,51	4	Dichtung Scheinw.->Kotfl. R, Originalqualität	782945	€ 69,91
5	Gummibuchse (mit Kragen) zur Reflektorbefestigung	782807	€ 3,56	5	A0018261278 Reflektor R/C107, li. mit L	782090	N/A
5	Steckkupplung + 3 Crimpfahne für H4	282041	€ 5,83	5	Scheibe bei Einstellschraube	799882	€ 0,80
5	Kunststoffscheibe an Einstellschrauben	782804	€ 0,73	5	A0018261378 -NL- Reflektor R/C107, re.	782100	N/A
5	Einstellschraube Scheinwerfer	782806	€ 2,51	5	A0008264578 -NL- Reflektor R/C107, re.	782080	N/A
5	Teller an Feder Verstellsschraube	782809	€ 2,50	5	A0008264478 -NL- Reflektor R/C107, li.	782070	N/A
5	Spiralfeder für Verstellsschrauben	782808	€ 1,54	5	Gehäuse für Bilux / H4 - Stecker (für Crimpfahnen)	182042	€ 4,74
5	Gummischeibe zu Scheinwerferschrauben	782803	€ 0,77	5	Quetschhülse	282804	€ 1,33
5	Schraube zu Flex-Welle	799883	€ 1,00	5	Gummibuchse Reflektorbef./Verstellung	182807	€ 2,38
5	Scheibe an Einstellschraube	799884	€ 0,77	5	Flex-Welle für Scheinwerfer-Verstellung (LWR!)	782810	€ 22,31
5	Haltenase an Verstellsschraube Vgl.-No: A0008260539	782805	€ 6,57	6	Leitungsschutzmanschette zum Lampentopf R/C107	754046	€ 25,95
7	Lichtscheibe Blinker vorne links	782710	€ 99,96	7	Lichtscheibe Blinker vorne rechts	782720	€ 99,96
8	Dichtung, Blinker vorne rechts Euro	782621	€ 33,32	8	Dichtung, Blinker vorne rechts Euro	782121	€ 45,89
8	Dichtung, Blinker vorne links Euro	782111	€ 45,89	8	Dichtung, Blinker vorne links Euro	782611	€ 33,32
25	A1078203764 Rückleuchte R/C107 kompl. l	782150	N/A	25	A1078204064 Rückleuchte R/C107 kompl. r	782160	N/A
26	Rückleuchtendeckel R/C107 links	782751	€ 245,00	26	Rückleuchtendeckel R/C107 rechts	782761	€ 245,00
27	Dichtung Rückleuchte rechts Vgl.-No: A1078260258	782675	€ 53,55	27	Dichtung Rückleuchte links Original-ähnlich	782155	€ 145,00
27	Dichtung Rückleuchte rechts Original-ähnlich	782165	€ 145,00	27	Schmale Scheibe R/C107:Rücklauf W111:Lk-Säule	346009	€ 3,57
27	Dichtung Rückleuchte links Vgl.-No: A1078260158	782685	€ 53,55	28	Rändelmutter Kunststoff M6, hell	782555	N/A
28	Rändelmutter Kunststoff mit Metalleinsatz, M6	782455	€ 0,84	28	siehe 782555, 782455, 382855	782755	N/A
30	A1078250043 Accu-Handschuhkastenleuchte	782028	N/A	31	Innenraumleuchte ohne Birne, Bauart'77>	782829	€ 5,83
32	A1238200501 Dach Innenleuchte SLC hinte	782024	N/A	32	A0008252301 Dach-Innenleuchte SLC vo.->	782025	N/A
32	NL-Dach Innenleuchte SLC vorn	782026	N/A	36	Glühlampe 5W, gr.Fassg,Kugel, Koff,...	282033	€ 2,50
36	Klammer Leitungssatz: Cockpit, Getriebe	254071	€ 0,83	36	Crimp Flachsteckbuchse b 6,3 / Ltg ab 1,0	997992	€ 0,43
36	Birnenhalter ohne Schalter, Kofferraum ab ...	782822	€ 66,77	36	Kofferraumleuchte mit Schalter Baujahr 1959-85	282022	€ 40,58
36	Glühlampe 12V 5W Ba15s Sockel	799189	€ 1,49	40	Kennzeichenleuchte, bis 08.85 (el.-Paar-Anschluss)	782350	€ 32,45
48	Gummitülle 6/26mm	299819	€ 3,15	50	Nebelleuchte links mit Bosch-Export-Glas	782311	€ 258,71

50	Nebelleuchte rechts mit Bosch-Export-Glas	782321	€ 258,71	50	Nebelleuchte links, mit Glas "HALOGEN"	782310	N/A
50	Nebelleuchte rechts, mit Glas "HALOGEN"	782320	N/A	51	Streuscheibe Nebelscheinwerfer, "HALOGEN"	782330	€ 99,66
51	Streuscheibe Nebel gelb (FR)	782331	€ 53,55	51	Glas, Nebelscheinwerfer "Export" (SAE)	782732	€ 41,11
52	Halte-Zierring Nebelscheibe, links oder rechts	782836	€ 38,09	52	Dichtung Nebelstreuscheibe Vgl.-No: A0018265445	782832	€ 23,65
53	Reflektor, Nebellampe	782835	€ 55,20	54	Halter für Nebelleuchten R/C 107	782733	€ 7,54
54	Gehäuse mit Metall-Anbauteilen, links	782833	€ 58,46	54	Quetschverbinder rund, transparent, female	954092	€ 0,30
54	Gehäuse mit Metall-Anbauteilen, rechts	782834	€ 58,46	54	Quetschverbinder rund, transparent, male	954091	€ 0,30
55	1 Schraube und 1 Hülse für Nebel-Zierring	782837	€ 3,75	81	A0018217951 Warnblinktaster bis 08.1977	782365	N/A
81	Universal-Blinkgeber 12V 4x21W Bosch, Flachpole	582070	€ 42,95	81	Elektrischer Schalter Warnblinker ab 09.1981 (FN)	782359	€ 18,47
81	NL-Impulsgeber Blinker ->08.'77	782355	N/A	81	Warnblinker Vgl.No.:A1238200205	782358	€ 184,10
83	A0008205810 el. Schalter Innenleuchte	782360	N/A	83	Türkontaktschalter, Flachpol Vgl.-No: A0008210552	282031	€ 10,21
83	Türkontaktschalter Rundpol Vgl.-No: A0008211552	282721	€ 60,75	83	el. Schalter Klappenkontakt Vgl.-No: A2018202110	782885	€ 3,26
105	Glühlampe 12V/21W Blinklicht, Bremslicht	299085	€ 1,25	105	Glühlampe H3 für SA Nebelscheinwerfer	299091	€ 8,09
105	Glühlampe 3W , Glassockel, Cockpit... NoName	299096	€ 2,50	105	Glühlampe, Standlicht, 12V/4W, BA9S	299099	€ 1,49
105	Glühlampe 1,2Watt , Glassockel, Schalter..Cockpit..	299097	€ 1,99	105	Glühlampe H4 55/60Watt (P43t) OSRAM	799190	€ 3,43
105	Glühlampe 12V 10W Vgl.-No: N072601012702	799089	€ 0,44	105	Glühlampe H4 55/60Watt (P43t)	799090	€ 2,96
105	Glühlampe 12V / 10W Soffitte, LÜA44	299094	€ 0,51	105	Glühlampe 12V / 5W Soffitte, LÜA38	299098	€ 1,55

82.c Beleuchtung Export-Design

Export-Design bedeutet Grundrahmen und Kunststoffumrahmung passend zu 5-3/4 Rund-Einsätzen.




Viele Teile dieser Bildtafel waren im Original für den Export: der Geltungsbereich für Zulassung und Produktkennzeichnung galt z.B. für die USA. Bitte befragen Sie Ihre technische Prüfstelle, ob allein Schaltungsänderung für den Betrieb der seitlichen Pos.-Leuchten (falscher Blinker, Manipulation durch Zuschaltung auf Fahrtrichtungsblinker vorn) für eine deutsche Zulassung nach §21StVZO ausreichend ist. Sealed Beam Abblendscheinwerfer müssen in jedem Fall ersetzt werden in asymmetrisch leuchtende Varianten mit E-Markierung. Bei Schaltungsänderung muss das ggf. im Wagen befindliche Lampenkontrollgerät (Ausfall-Warnleuchte ab 1985) berücksichtigt werden. Die Liefersituation vieler

Lampenkomponenten ist infolge chargenweiser Produktionen schwankend und nicht mehr „Plug+Play“, Bauteile können nach Umgebungsanpassung verlangen.

	Scheinw.eins.RHD, Fern+Abbl.H4,Stdnl.gewölbt	782748	€ 29,39		Glas, Nebelscheinwerfer "Export"	782332	N/A
	Halte-Zierring Nebelscheibe, links oder rechts	782836	€ 38,09		Reflektor, Nebellampe	782835	€ 55,20
	Scheinw.LHD Abbl.H1 Bifocus, Standlicht	782840	€ 50,91		Scheinwerfer-Einsatz, Fern+Abbl.H4, Standl,BO	782146	€ 39,98
	Polyamid-Scheibe 3,2	882015	€ 0,15		REST!Dichtung Rückleuchte links	782655	€ 49,99
	Dichtung Rückleuchte rechts	782665	€ 49,99		El.Kleinteile zu H4 in US Rahmen	782749	€ 5,84
	Vgl.-No: A1078260258						
	Scheinwerfereinsatz Fernlicht H1 5 3/4 Zoll, Hella	782648	N/A		380 SL Uhr, Automatik	799995	€ 289,99
	Info-Blatt: Scheinwerferumbau	799827	N/A		Umrüst-Kit US-Frontscheinwerfer->H1+H4 ->s, 882950	782950	N/A
	NL! Scheinw.eins.Fern+Abbl.H4,Stdnl.gewölbt	782746	N/A		Scheinwerfereinsatz Fernlicht H1 5 3/4 , Lukas	782647	N/A
1	A1078205561 Scheinwerfer US-Ausführung	782050	N/A	1	A1078205561 Scheinwerfer US-Ausführung	782060	N/A
5	Kunststoffblende US-Scheinwerfer, links	782052	€ 72,99	5	Kunststoffblende US-Scheinwerfer, rechts	782062	€ 87,08
10	A0008265599 Sealed-Beam Fern+Abbl.Halo.	782130	N/A	11	A0008265499 Sealed-Beam Fernlicht Halog	782131	N/A
15	A0008263199 Scheinwerfereinsatz RHD Abb	782141	N/A	16	Steckkupplung + 3 Crimpfahne für H4	282041	€ 5,83
16	Gehäuse für Bilux / H4 - Stecker (für Crimpfahnen)	182042	€ 4,74	17	Scheinwerfer-Einsatz, Fernl.BO H1, kein Standlicht	782148	N/A
17	Scheinw.eins.Fernl.H1,o.Standl.,ge wölbt	782745	N/A	18	Scheinwerfereinsatz 5-3/4" H4 , LHD "Standlicht"	782547	€ 23,74
18	5-3/4 / 144mm Rundeinsatz H4 "Symmetrisch", Text	782546	€ 34,51	18	Scheinwerfereinsatz H4 mit Standlicht RV=LHD,HELLA	782646	€ 65,00
18	Scheinwerfereinsatz H4 ohne Standlicht RV=LHD,HELLA	782645	€ 79,99	18	H4 Scheinwerfereinsatz.Fern+Abbl. ,Stdnl.gewölbt	782747	€ 36,50
19	Tragschale für 5 3/4"	782957	€ 29,90	19	Tragschale für 5 3/4"	782956	€ 29,90
20	Scheinwerfereinsatz links			20	Scheinwerfereinsatz, rechts		
20	A0018262089 Zierring für 5-3/4 Lampeneinsätze	782056	N/A	20	Innensechsktschraube M4 X 6, verwendbar Lampenring	882013	€ 0,21
21	Leitungsschutzmanschette zum Lampentopf R/C107	754046	€ 25,95	25	A0008200266 Lichtscheibe Pos.Licht vorne li.	782072	N/A
25	Lichtscheibe Pos.Licht vorne rechts	782082	N/A	26	A0008267780 Dichtung Pos.-Leuchte li./B	782055	N/A
26	A0008267880 Dichtung Pos.-Leuchte re./B	782065	N/A	27	A0008260440 Rückstrahler in US-Pos.Lich	782092	N/A
31	Blinkerglas vorn rechts, USA früh, "Sichelform"	782067	€ 69,19	31	Blinkerglas vorn links, USA früh, "Sichelform"	782057	€ 69,19
32	A0008268580 Dichtung für Blinker USA, r	782069	N/A	32	A0008268480 Dichtung für Blinker USA, l	782059	N/A
35	A1078200320 Blinkleuchte USA vo.li. spä	782054	N/A	35	A1078200420 Blinkleuchte USA vo. re. sp	782064	N/A
36	A0028261790 Lichtscheibe US-Blinker li.	782077	N/A	36	A0028261890 Lichtscheibe US-Blinker re.	782087	N/A
37	A0019875546 Dichtschnur	799895	N/A	40	A1078204164 Rückleuchte kompl. USA link	782170	N/A
40	A1078204264 Rückleuchte kompl. USA rech	782180	N/A	41	Rückleuchtendeckel USA rechts	782181	€ 446,25
41	Rückleuchtendeckel USA links	782171	€ 446,25	42	Schmale Scheibe R/C107:Rücklauf W111:Lk-Säule	346009	€ 3,57
42	Dichtung Rückleuchte rechts Original-ähnlich	782165	€ 145,00	42	Dichtung Rückleuchte links Original-ähnlich	782155	€ 145,00
50	Nebelleuchte links mit Bosch-Export-Glas	782311	€ 258,71	50	Nebelleuchte rechts mit Bosch-Export-Glas	782321	€ 258,71
50	Nebelleuchte links, mit Glas "HALOGEN"	782310	N/A	50	Nebelleuchte rechts, mit Glas "HALOGEN"	782320	N/A
51	Glas, Nebelscheinwerfer "Export" (SAE)	782732	€ 41,11	51	Streuscheibe Nebel gelb (FR)	782331	€ 53,55
52	1 Schraube und 1 Hülse für Nebel-Zierring	782837	€ 3,75	52	Dichtung Nebelstreuscheibe Vgl.-No: A0018265445	782832	€ 23,65

82.d Hauptscheinwerfer Euro H4 und Einzelteile




In der eckigen Europa-Bauform müssen abhängig von der Ausstattung des Armaturenbrettes "mit Drehrad Leuchtweitenregelung" oder "ohne Drehrad Leuchtweitenregelung" auch die Scheinwerfer-Varianten verbaut sein. Die katalogisierten Einzel-Ersatzteile tragen entsprechende Bezeichnungen für den jeweiligen Typ "mit LWR" oder "ohne LWR", wo dies Relevanz für die Kompatibilität hat. Sofern nicht weiter gekennzeichnet, sind die hier katalogisierten Teile für Rechtsverkehr=Linkslenkung, dies betrifft Hauptreflektoren, Streugläser und Komplett-Einheiten. Bei Demontage der runden US-Doppellampen (=Umrüstung) sind Scheinwerfer und Leitungssatz komplett in Variante ohne LWR erforderlich, es passen keine Bestandteile der US-Ausrüstung am Europascheinwerfer (Fassungen, Grundplatte, Stecker). Leuchtmittel und Nieten (36) im Umrüstungsfall bitte nicht vergessen, es existiert ein SLS Video.

B-Ware Scheinwerfer rechts,OEM,RHD, ohne LWR	B782940-1	€ 720,00	Masse-Adapterleitung, US-Rückbau, Typen mit LKG	782890	€ 12,79
Kunststoffscheibe an Einstellschrauben	782804	€ 0,73	Spiralfeder für Verstellschrauben	782808	€ 1,54
Gummischeibe zu Scheinwerferschrauben	782803	€ 0,77	Schraube zu Flex-Welle	799883	€ 1,00
Teller an Feder Verstellschraube	782809	€ 2,50	Einstellschraube Scheinwerfer	782806	€ 2,51
Scheibe bei Einstellschraube	799882	€ 0,80	Quetschhülse	282804	€ 1,33
Fassung Positionslicht zB zu 782141	782848	€ 1,73	Gummibuchse (mit Kragen) zur Reflektorbefestigung	782807	€ 3,56
Scheinwerfer links,OEM,Rechtsverkehr, mit LWR	782931	N/A	U-Scheibe PA 3,2 X 7 X 0,5	782873	€ 0,14
Linseblechschraube St. verz. 3,9 X 13 Form F	782843	€ 0,31	Gummibuchse Reflektorbef./Verstellung	182807	€ 2,38
Lichtscheibe Blinker vorne rechts, Marelli	782120	€ 89,25	Rückleuchtendeckel links, R107 Europa	782851	€ 250,00
Abdichtung, Euro-Scheinw. links	782735	€ 15,29	Abdichtung Euro-Scheinw. rechts	782734	€ 15,29
Dichtung Euro-Scheinw. R, härter als orig	782045	€ 20,98	Dichtung Euro-Scheinw. L, härter als orig	782035	€ 20,98
Haltenase an Verstellschraube Vgl.-No: A0008260539	782805	€ 6,57	Scheibe an Einstellschraube	799884	€ 0,77
Scheinwerfer rechts,OEM,Rechtsverkehr, mit	782941	N/A	Scheinwerfer rechts,OEM,Rechtsverkehr, ohne	782940	N/A

LWR			LWR		
	siehe 282102	282002	€ 8,96		Lichtscheibe Blinker vorne links. 782110 € 89,25
	Vakuum Element f. Reflektor	780722	N/A		Marelli
	m.Leuchtweitenregelung				Scheinwerfer 782930 N/A
1	Scheinwerfer links, Rechtsverkehr, mit LWR	782531	€ 946,59	1	Scheinwerfer rechts, 782540 € 889,20
1	Scheinwerfer rechts, Rechtsverkehr, mit LWR	782541	€ 946,59	1	Rechtsverkehr, ohne LWR, Repr Scheinwerfer links, Rechtsverkehr, ohne LWR 782530 € 889,20
2	Streuscheibe links, LHD, Euro Vgl.-No: A0018266190	782801	€ 59,00	2	Streuscheibe rechts, LHD, Euro 782802 € 59,00
2	A0018266790 Streuscheibe R/C107, RHD li	782003	N/A	2	A0018266890 Streuscheibe R/C107, RHD re 782004 N/A
2	Streuscheibe rechts, LHD, Euro, Marelli	782702	€ 73,23	2	Streuscheibe links, LHD, Euro, Marelli 782701 € 73,23
4	Dichtung Scheinw.->Kotfl. R, empfohlene Qualität	782545	€ 34,51	4	Dichtung Scheinw.->Kotfl. L, Originalqualität 782935 € 69,91
4	Dichtung Scheinw.->Kotfl. R, Originalqualität	782945	€ 69,91	4	Dichtung Scheinw.->Kotfl. L, empfohlene Qualität 782535 € 34,51
6	Leitungsschutzmanschette zum Lampentopf R/C107	754046	€ 25,95	6	Gummitülle (4/20mm) für Wasserablauf 399009 € 1,79
7	Lichtscheibe Blinker vorne rechts	782720	€ 99,96	7	Lichtscheibe Blinker vorne links 782710 € 99,96
8	Dichtung, Blinker vorne links Euro	782111	€ 45,89	8	Dichtung, Blinker vorne rechts Euro 782121 € 45,89
8	Dichtung, Blinker vorne links Euro	782611	€ 33,32	8	Dichtung, Blinker vorne rechts Euro 782621 € 33,32
32	Bügelklammer oben für Euro-Streuscheibe	782811	€ 4,38	33	Federlasche, Streuscheibe Vgl.-No: 682099 € 2,94
34	Blechschrabe 4,2 x 19 zB Scheinw->Kotf, ...	788081	€ 0,88	35	A0008263884 Blechmutter zB Lampentopf, Heizungskasten, 4,2 788099 € 0,55
40	A0018261378 -NL- Reflektor R/C107, re.	782100	N/A	40	A0008264478 -NL- Reflektor R/C107, li. 782070 N/A
40	A0008264578 -NL- Reflektor R/C107, re.	782080	N/A	40	A0018261278 Reflektor R/C107, li. mit L 782090 N/A
48	Flex-Welle für Scheinwerfer-Verstellung (LWR!)	782810	€ 22,31	51	Glühlampe H4 55/60Watt (P43t) OSRAM NBS 799290 € 8,63
51	Glühlampe H4 55/60Watt (P43t)	799090	€ 2,96	51	LED P43t-Leuchtmittel 1 Paar zur Ersetzung von H4 799191 € 139,99
51	Glühlampe H4 55/60Watt (P43t) OSRAM	799190	€ 3,43	52	Glühlampe, Standlicht, 12V/4W, BA9S 299099 € 1,49
53	Glühlampe 12V/21W Blinklicht, Bremslicht	299085	€ 1,25	60	Reflektor für Blinker rechts Euroscheinwerfer vorn 782763 € 71,40
60	Reflektor für Blinker links, Euroscheinwerfer vorn	782753	N/A	72	Steckkupplung + 3 Crimpfahne für H4 282041 € 5,83
75	Leitungssatz Scheinwerfer (Typen ohne LWR)	782875	€ 117,81	80	NL! BO 0 307 650 001 Vac Element LW am Reflektor 780822 N/A
80	Unterdruckschlauch (1m)	780985	€ 8,20	80	1m Vakuumleitung 3/5mm, natur (weiß) 780901 € 2,25

82-86 Wisch-/Waschanlage, Antenne


82-86.b Scheibenwischer- -und Waschanlage




	siehe 298688, KunststoffStopfen f.9,5mm-Bohrungen	298788	N/A		NL! A11682003452 Paar Wischblätter 450mm, VA Glanz	782730	N/A
	Sechskant-Blechschrabe mit Spitze, 4,8 x 19	799723	€ 0,19		Klammer Vgl.-No: A0009883478, für Kabel / Schlauch	254075	€ 1,00
	KunststoffStopfen f.9,5mm-Bohrungen	298688	€ 0,42		ohne Gummi-Einlage: Deckel Wischwasserbehälter	786827	€ 8,90
	Rest: Deckel Wasserbehälter, Original 202 860 9369	786027	€ 7,50		Deckel, ->ca'78, zu kleinem Stutzen, ohne Ventil	786825	€ 17,97
	Deckel, Waschbehälter ->1978, Generation 1+2	786025	€ 17,80		Klammer 190SL, R113, R/C107 vgl. A0009883378	254874	€ 1,50
	Waschbehälter 85-89, verwendbar schon ab '78	786524	€ 132,09		NL-A1168200345 Wischerblatt 450mm siehe Foto	782731	N/A
	Waschbehälter 85-89, verwendbar schon ab '78	786824	€ 132,09		NL! A1168200345 Wischerblätter	782729	N/A
10	Satz Wischblätter, schwarz (450mm)	782830	€ 21,96	10	Wischerblatt Edelstahl 460mm, kann 450mm ersetzen	782629	€ 24,99
10	1 Stück Wischerblatt 450mm silber	782230	N/A	11	Wischerblattgummi früh (800mm)	782231	€ 14,15
11	NL! Wischerblattgummi 480mm 280-500SLC, ..	782239	N/A	11	NL-Wischerblattgummi 450mm für Bosch-Blatt	782232	N/A
12	A1078203944 Wischerarm	782210	N/A	12	A1078204344 Wischerarm	782215	N/A
12	A1078204044 Wischerarm	782220	N/A	12	A1078204444 Wischerarm	782225	N/A
14	A1078200043 Wischergestänge R/C 107	782200	N/A	18	A1078200042 Wischermotor R/C107 bis 08.73	782042	N/A
18	A1078200942 Wischermotor R/C107 ab 09.73	782043	N/A	20	NL! Wasch Behälter 107, 1.Generation	786820	N/A
20	A1078690120 Behälter, Scheiben+Scheinw.	786021	N/A	22	A1078690420 Behälter, SA-Scheibenwascha	786023	N/A
22	A1078690320 Behälter, Scheibenwaschanla	786022	N/A	22	Behälter, Scheibenwaschanlage, 2. Generation	786822	€ 149,94
24	Waschbehälter Baujahre 1985-1989 A1078690620	786624	€ 89,00	28	Gummitülle, Pumpe in Waschbehälter	798771	€ 1,00
29	Gummistopfen 10mm Vgl.-No:	798781	€ 1,17	30	Adapterleitung für neue Pumpe	286540	€ 32,00

A1109870039							
30	Wischwasserpumpe 107 früh*, W113 No Name Produkt	786802	€ 17,26	31	Elektrische Waschpumpe "für Mulde" FEBI	786804	€ 10,65
31	El.Scheibenwaschpumpe für Mulde, NoName	786004	€ 8,33	41	Federband-Schlauchschele 8,4 - 9,0	786044	€ 0,65
41	1m Waschanlagenschlauch,geweb everstärkt	786040	€ 2,50	41	Waschanlagenschlauch (1m)	186040	€ 1,84
42	T-Stück für 3 Schlauch-Ende Vgl.-No: A1078690024	786043	€ 1,40	42	A1158690024 T-Stück an Schlauch+Schlauch	786041	N/A
43	Rückschlagventil Waschwasser, 2-Abgänge	786042	€ 3,90	48	Kabelschele 11,7mm, grün	786045	€ 0,47
49	Kunststoffklammer für 2x8mm Vgl.-No: A0009950068	798177	€ 0,55	53	Doppel-Spritzdüse	786730	€ 2,99
54	A1078690324 Anschlussstück mit Heizung	786031	N/A	61	A0008241627 Wischerblattgummi Scheinwerfer	782238	N/A
65	A0008240149 Dichtkappe SW- Wischerwelle	782344	N/A	67	A0029887778 Klammer	798176	N/A
68	Klammer Leitungssatz zB Cockpit,Fußabbl.	254073	€ 1,09	69	Gummitülle 6/26, Stirnw/Pedalboden	299012	€ 2,09
75	Kapsel, Austritt Wischerwelle	782244	€ 19,15	75	Halsmutter Wischerlager Vgl.-No: A0008242872	782245	€ 9,64
76	Unterlegscheibe, Wischerwellen	282246	€ 0,77	77	Gummiring an Wischerwelle Vgl.-No: A0009870741	282247	€ 1,59
84	Verschlusskappe univ., gelb, 30,9 =für Loch 30+/-	799869	€ 0,71	84	Tauchrohrgeber, Waschbehälter	786054	€ 74,96

86.c Waschwasser Behälter, Pumpe, Leitungen, Düsen




Schlauchverlegung zu Scheinwerferdüsen mit T-Stück und Rückschlagventil gegen Nachtropfen



	Rest: Deckel Wasserbehälter, Original 202 860 9369	786027	€ 7,50			Klammer 190SL, R113, R/C107 vgl. 254874	€ 1,50
	Stopfen 32mm, , Kofferraum, Fondboden, ...	268309	€ 0,70			A0009883378	
	Waschbehälter 85-89, verwendbar schon ab '78	786824	€ 132,09			Waschbehälter 85-89, verwendbar schon ab '78	€ 132,09
	Sechskant-Blechschraube mit Spitze, 4,8 x 19	799723	€ 0,19			ohne Gummi-Einlage: Deckel Wischwasserbehälter	€ 8,90
	siehe 298688, KunststoffStopfen f.9,5mm-Bohrungen	298788	N/A	2		KunststoffStopfen f.9,5mm-Bohrungen	€ 0,42
2	Adapterleitung für neue Pumpe	286540	€ 32,00	4		Wischwasserpumpe 107 früh*, W113 No Name Produkt	€ 17,26
4	Federband-Schlauschelle 8,4 - 9,0	786044	€ 0,65	15		El.Scheibenwaschpumpe für Mulde, NoName	€ 8,33
20	NL! Wasch Behälter 107, 1.Generation	786820	N/A	21		A1078690019 Stutzen m.Ventil, zu Behält	N/A
22	A1078690320 Behälter, Scheibenwaschanla	786022	N/A	22		A1078690120 Behälter, Scheiben+Scheinw.	N/A
23	A1078690420 Behälter, SA-Scheibenwascha	786023	N/A	24		Behälter, Scheibenwaschanlage, 2. Generation	€ 149,94
25	Deckel, ->ca'78, zu kleinem Stutzen, ohne Ventil	786825	€ 17,97	25		Waschbehälter Baujahre 1985-1989 A1078690620	€ 89,00
27	Deckel Wischwasserbehälter, große Ausführung	786627	€ 4,50	29		Deckel, Waschbehälter ->1978, Generation 1+2	€ 17,80
30	Doppel-Spritzdüse	786730	€ 2,99	31		A1079970090 Bef.-Schelle zu kleinem Was	N/A
35	Waschanlagenschlauch (1m)	186040	€ 1,84	38		A1078690324 Anschlussstück mit Heizung	N/A
39	A0008690224 Anschlusswinkel, Waschschla	786039	N/A	40		A1138690024 Rohrwinkel an Spritzdüse R1	N/A
41	A1158690024 T-Stück an Schlauch+Schlauch	786041	N/A	42		1m Waschanlagenschlauch,geweb everstärkt	€ 2,50
43	T-Stück für 3 Schlauch-Ende Vgl.-No: A1078690024	786043	€ 1,40	44		Rückschlagventil Waschwasser, 2-Abgänge	€ 3,90
46	Klammer Vgl.-No: A0009883478, für Kabel / Schlauch	254075	€ 1,00	46		Kunststoffklammer für 2x8mm Vgl.-No: A0009950068	€ 0,55
46	A0029887778 Klammer	798176	N/A	46		Kabelschelle 11,7mm, grün	€ 0,47
54	Tauchrohrgeber, Waschbehälter	786054	€ 74,96	55		Klammer Leitungssatz zB Cockpit,Fußabbl.	€ 1,09
56	Verschlusskappe univ., gelb, 30,9 =für Loch 30+/-	799869	€ 0,71	56		A1269974881 Tülle am Tauchrohrgeber	N/A
57	Gummistopfen 10mm Vgl.-No: A1109870039	798781	€ 1,17	58		Gummi-Verschlusssscheibe 32mm Vgl.-No: A1109870544	€ 1,49
						Gummitülle, Pumpe in Waschbehälter	€ 1,00


82.e Antenne



1	Automatik-Antenne Heckeinbau zB 699975	N/A	1	-NL- Automatik-Antenne, schwarz 799974	N/A
1	-NL- Autom. Antenne für Heckeinbau 799975	N/A	1	Automatik-Antenne mit Montage-Kleinteilen 599975	€ 52,38
1	Teleskopantenne mechanisch Vgl.-No: A0008278001 599974	€ 13,52	2	Antenneneinsatz,Seele profiliert (spät) 799971	€ 15,91
2	Antenneneinsatz, Antriebsseele glatt 799970	€ 15,91	2	Antenneneinsatz, Antriebsseele glatt 799870	€ 16,66
2	Antenneneinsatz,Seele profiliert (spät) 799871	€ 16,66	3	Gummitülle für Hirschmann Kugelhals 799082	€ 4,12
4	Antennenkabel f.Hirschm.1xGewinde,150cm 999974	€ 22,96	4	Antennenkabel f.Hirschm.1xGewinde,485cm 999975	€ 40,66
5	Klammer Leitungssatz zB Cockpit,Fußabbl. 254073	€ 1,09	5	Blechmutter, zB Montage Heckantenne, 6,3 798165	€ 0,67


83 Heizung

83.c Bedienung, Typen Schieberegler



	A1078330240 Bediengriff, Heizungsregler	783402	N/A		A10791008466057 Bezug Sitzfläche MB-TEX	791149	N/A
1	A1168300785 Hzg-Bedienanlage li. 8.74-8	783051	N/A	2	A1168300885 Hzg-Bedienanlage re.8.74->8	783052	N/A
4	A0009902248 Scheibe bei Hzg-Schiebern	798149	N/A	7	Bediengriff, Lüftung mitte Vgl.-No: A1168330440	783404	€ 12,14
8	Bediengriff für senkrechte Schieber (GenII),4x erf	783482	€ 10,21	9	Bediengriff, Lüftung links Vgl.-No: A1078330540	783405	€ 12,14
9	Bediengriff, Lüftung rechts Vgl.-No: A1078330640	783406	€ 12,14	15	Rosette Hzg-Regler re.6.72-	783306	€ 184,99
15	Rosette Hzg-Regler li.6.72-	783305	€ 226,09	17	Klebesymbol Temperaturwählrad, ca. ab '82	783309	€ 20,80
17	A1078330573 Schild mit Pfeilsymbol ->08	783303	N/A	18	A1078330173 Schild, Defrost-Schema ->08	783302	N/A
20	A1078300385 Schieber, Düse links	783063	N/A	20	A1078300485 Schieber, Düse rechts	783064	N/A
22	A1078301485 Bedienanlage mittl. Düsenre	783065	N/A	24	A1078300054 Lüftungsdüse Armat.-Brett	783070	N/A
25	A1158314351 Kugeleinsatz für Düse	783071	N/A	26	NL! A1158311351 Wellring bei Luftdüse	783074	N/A
30	A1078300231 Drahtzug für Luftdüsen	783002	N/A	31	REST: Klammer, Drahtzug Vgl.-No: A0019886878	775158	€ 3,57
32	Klemme, Drahtzüge an Klappe Vgl.-No: A0008330081	283034	€ 2,50	33	A0009949941 Sicherungsklammer	798179	N/A
35	A1078300431 Drahtzug mit Hülle	783003	N/A	38	A0009912022 Kugelpfanne	783069	N/A
39	A1078330120 Verbindungsstange Hzg.->08.	783062	N/A	40	A1078200210 Gebläseschalter bis 09.73	782034	N/A
41	A1078200510 Gebläseschalter LHD:'73->'8	782036	N/A	43	Gummitülle z.B. am Heizungskasten	798769	€ 0,71
45	A1078330189 Rosette, Gebläseschalter 6.	782039	N/A	46	A1078200592 Knopf, Gebläseschalter 06.7	782049	N/A
50	Kontaktstift 4mm messing versilbert	754956	€ 0,54	50	Steckergehäusehälfte zB zu 754955	754957	€ 7,93
50	NL! Steckergehäusehälfte (m.Fortsatz)	754955	N/A	50	A1078200310 Schalter, Hzg-Schieber ->8.	783056	N/A
60	elektrisches Unterdruckventil 2-Wege	780054	€ 64,86	61	A1168000073 Schalter f. Unterdruck-Hahn	783053	N/A
62	Unterdruck-Rückschlagventil	780981	€ 6,99	65	Y-Verbinder, Lieferzustand ohne Durchgang	707180	€ 2,99
66	Unterdruckschlauch (1m)	780985	€ 8,20	67	A0059973482 1m Vac-Kunststofflg. schwa	780989	N/A

83.d Wasser- und Luftführung bis 08.'81




Wasser- und Luftführung, Serie, bis 08.´81: Wasserventil Vakuum-mechanisch und links verbaut (gilt für LHD und RHD). Alte Originalumfänge (Gebläsemotor mit angeschlossenem Vorwiderstand, Vakuumventil-Bauarten) unterliegen Ersetzungen und Vereinfachungen, oder Reparaturen müssen separat für Einzelteile geplant werden: bitte beachten Sie die Fotos der verfügbaren Ersatzteile.

	A1078310794 Kühlw.-Schlauch siehe 750876	750076	N/A		siehe 783708, Gebläsemotor	783808	N/A
	ähnlich 583045, überliefert von 770972	583645	N/A		1m Kühlwasserschlauch 12/19mm	250823	€ 7,14
	Gummipuffer Vgl.-Nr. A1159870340	798845	€ 0,79		Kühlwasserschlauch zum Rücklaufrohr Motor, USA	750890	€ 11,41
	Kühlwasserschlauch Heizung-Rücklauf, 380SL USA	750896	€ 18,16		Kühlw.-Schlauch Vorlaufrohr an Umwälzpumpe	750893	€ 8,93
	A1078311094 Kühlw.-Schlauch siehe 750877	750077	N/A		-NL- Elektronischer Widerstand, zB Gebläse	954823	N/A
	Kühlw.-Schlauch Hzg-Wärmetauscher an Ventilbl.	750894	€ 12,11		Innenraum-Gebläsemotor R107, Nachfertigung	783908	€ 78,54
	A1078312894 Kühlw.-Schlauch siehe 750879	750079	N/A		A1078311194 Kühlw.-Schlauch siehe 750880	750080	N/A
	A1078310194 Kühlw.-Schlauch siehe 750881	750081	N/A		A1078300108 Gebläsemotor R/C107 (nicht 85->Klima)	783009	N/A
1	A1078350201 Wärmetauscher LHD bis 08.1981,	783018	N/A	4	-NL- Vac. Ventil, Hzg.-Vorlauf, 1.Gener	783035	€ 103,32
5	A1168350020 Ventil, Hzg-Vorlauf 8.74->4	783044	N/A	7	LZ! Vacuum-Membrane Heizungsventil	783146	€ 24,99
7	Vacuum-Membrane, Heizungsventil	783145	€ 19,99	7	Vac Element z.B. Hzg. Gen.II	780103	N/A
9	N918002004001	798719	N/A	11	A1168331045 Hebel, Hzg.-Ventil	783059	N/A
15	Vakuum-Heizungsventil diverse Typen	583045	€ 15,07	15	Unterdruck-Heizungsregelventil, universal	983040	€ 27,55
15	A1078300584 Hzg-Ventil incl.U-Dose 4.78	783045	€ 105,01	20	Kühlw.-Schlauch Heizung links 2.8 FN	750082	€ 23,22
20	Kühlw.-Schlauch Heizung 2.8 links FN	750083	€ 28,00	20	Kühlw.-Schlauch Heizung links 2.8 FN	750084	€ 7,13
25	Heizungs-Vorlaufschlauch M117 (früh)	750876	€ 15,02	25	Hzg-Vorlaufschlauch 3.5, 3.8früh	750879	€ 19,14
27	Vorlaufschlauch an Wärmetauscher früh	750881	€ 19,14	28	Heizungs-Rücklaufschlauch 6-Zyl. vac-mech*	750880	€ 19,14
29	NL! Wasserrohr Hzg-Rückl. 116.984	783384	N/A	29	Kühlw.-Schlauch Heizung 380-500 FN	750073	€ 23,22
29	Rücklaufrohr Heizwasser M116.98xx	783885	€ 49,98	29	Hzg-Rücklaufschlauch V8 früh (Vac-Vent)	750877	€ 19,14
33	Gummitülle 10/38mm diag.z.B. Heizg.	799004	€ 9,97	34	Gummitülle Stirnw.Hzg-Rücklauf rechts oder Ablauf	799003	€ 13,01
40	A1078300352 Heizungsabdeckung,	783017	N/A	40	Abdeckung über Heizgebläse	783817	€ 45,97

	Kunststo						
40	Unterlegscheibe großer Durchm. 4mm galv.zn	990111	€ 0,03	40	Blechschraube mit Kreuzschlitz 4,2 X13 galv. verz.	990103	€ 0,07
41	Dichtrahmen Heizungsabdeckung, originalgetreu	783110	€ 37,00	41	Dichtrahmen Heizungsabdeckung Vgl.-No: A1078350023	783810	€ 16,33
43	A1078360165 Alu-Lufteinlassgitter R/C10	783015	N/A	43	A1078360265 Alu-Lufteinlassgitter R/C10	783025	N/A
45	Gummiprofil an Gitter (1m) Vgl.-No: A0019872651	783819	€ 5,37	46	Sieb für Lufteinlass links oder rechts	783055	N/A
46	Sieb für Lufteinlassgitter, 1 Paar	783155	€ 34,90	47	Kunststoffniet Vgl.-No: A0009902292	269034	€ 0,35
48	Gummitülle groß, Stirnwand Vgl.-No: A1079970981	798759	€ 15,90	49	Ablaufschlauch links Vgl.-No: A1078350197	783031	€ 18,30
49	Ablaufschlauch rechts Vgl.-No: A1078350297	783032	€ 18,30	50	A1078310641 Abdeckung Stirnwand SL->8.8	783049	N/A
51	Dichtrahmen, Stirnwanddeckel Vgl.-No: A1078310342	783037	€ 4,74	52	1m Gummiprofil an Luftgitter Vgl.-No: A0019872451	783021	€ 4,97
60	Universal-Gebläsemotor W107 (ohne Vorwiderstand)	783708	€ 59,50	60	Gebläseeinheit, universal Vgl.-No: A1078300008	783809	€ 698,99
60	Gebläse mit Kasten, ohne Vorwiderstand, Repro	783609	€ 599,00	61	Dichtrahmen an Gebläsemotor Vgl.-No: A1078350123	783036	€ 28,50
61	Dichtrahmen an Gebläsemotor	783836	N/A	61	Mutter M6 mit Bund/Flansch, galv. verz.	799913	€ 0,37
63	Federklammer an Heizungskasten	798725	€ 0,45	70	Blechmutter zB Lampentopf, Heizungskasten, 4,2	788099	€ 0,55
70	A1078301562 -NL- Heizungskasten bis 08.	783007	N/A	70	A1165860083 Rep.-Satz Heizungskasten	783058	N/A
73	Gummitülle, 13/34 mm, diagonal, zB Klimakasten	798752	€ 2,55	74	NL! Spezialkopfschraube M6 X 22	799034	N/A
75	A0008350734 Federklammer an Heizungskas	798726	N/A	80	A1078302545 Luftkanal	783460	N/A
81	Duo-Clip z.B. Befest. Zierleisten Armaturen Brett	798727	€ 0,54	82	A1159870340 Gummipuffer	798745	N/A
85	A1078301645 Verbindungs-Luftkanal li/re	783450	N/A	88	A1078300325 Stutzen für Luftdüsen mitte	783013	N/A
89	Heizungs-Schlauch für 2-Düsen Vgl.-No: A1078310188	783490	€ 47,01	89	Hzg.-Schlauch für 3 Düsen	783491	€ 48,79
90	A10783007459007 Heizkanal links schwarz	783310	N/A	90	A10783008459007 Heizkanal rechts schwarz	783320	N/A
95	Gummidichtung A-Säule rechts, Tür Luftkanal	783804	€ 18,08	95	Gummidichtung A-Säule links, Tür-Luftkanal	783803	€ 18,08
99	Gummitülle z.B. am Heizungskasten	798769	€ 0,71	100	A1078300119 Entfrosterdüse R/C107 links	783005	N/A
100	A1078300219 Entfrosterdüse R/C107 rechts	783004	N/A	102	A1078310098 Dichtung Entfrosterdüse	783033	N/A
105	A1078310688 Luftschlauch an Düse L/R	783040	N/A	110	A1078310346 Fondboden Heizkanal SLC links	783113	N/A
111	A1078310246 Heizkanal, SLC Tunnel recht	783112	N/A	111	A1078310146 Heizkanal, SLC Tunnel links	783111	N/A
112	Dichtung Fondbodenkanal/Dec Vgl.-No: A1078310142	783034	€ 3,99	120	Bediengriff, Lüftung mitte Vgl.-No: A1168330440	783404	€ 12,14
121	Bediengriff, Lüftung rechts Vgl.-No: A1078330640	783406	€ 12,14	121	Bediengriff, Lüftung links Vgl.-No: A1078330540	783405	€ 12,14

83.e Klimaautomatik vakuum-elektrisch (76-80)

83.e Klimaautomatik vakuum-elektrisch (MJ 78-81), vornehmlich US-450,




83.e Klimaautomatik vakuum-elektrisch (MJ 78-81), vornehmlich US-450, Schaltblock mit Wasserventil, Vakuumschaltung und elektrischer Regelung. Es gibt Fachbetriebe in D und USA, die sich auf die Diagnose dieses exotischen Systems spezialisiert haben, verdächtige oder defekte Einheiten nicht entsorgen, im Tauschverfahren können sie Pfandwert haben.

A1078312394 Kühlw.-Schlauch	750092	N/A	Kühlwasserschlauch an Heiz-Ventil	750091	€ 12,48
85->,LHD KL.Autm					
Kühlw.-Schlauch Hzg., FN Vgl.-No:	750074	€ 26,95	Riemenscheibe zB Klima, Daten	713399	€ 48,97
A1078313194			erforderlich		
A0008303484 Hzg.-Monoventil	783546	N/A	Kühlwasser-Schlauch USA	750897	€ 21,16
LHD Klimaautom.			450/380,Ventil an Rücklauf		
Klebesymbol Temperaturwählrad,	783909	€ 10,00	Klebesymbol Temperaturwählrad,	783709	€ 9,00
ca. ab '82 °°C"			ca. ab '82 °°F"		
Schlauchschelle 12-20mm, Bauart	250042	€ 2,07	Kühlwasserschlauch ...4394	750813	€ 14,57
Schneckenengewinde			Vgl.-No: A1078314394		
Schlauchschelle 20-32mm Vgl.No:	750042	€ 1,59	Schlauchschelle 24-32, Bauart	999889	€ 1,51
N000000000667			Schneckenengewinde		
Topfmembran, Gummi, für	780838	N/A	Druckschalter Klimaanlage Vgl.-No:	783445	€ 26,55
Elemente 000 800 2275			A0048206810		
Riemenscheibe (zB Klima)	713499	€ 21,00	Gummitülle mehrfach, ..36mm	298789	€ 3,05
Gummitülle 45mm diagonal zB	598785	€ 8,54	Rep.-Set für elektrische	783054	€ 17,14
Klimaleitung			Heizungsventile		
Gummitülle, 13/34 mm, diagonal,	798752	€ 2,55	Gummitülle Stirnw.Hzg-Rücklauf	799003	€ 13,01
zB Klimakasten			rechts oder Ablauf		
siehe 754868	754068	N/A	LZ: Kühlw.-Schlauch El-Pump an	750093	N/A
A1078311994 Kühlw.-Schlauch	750109	N/A	A1078311494 Kühlw.-Schlauch	750094	N/A
			Autm-Ventil		
A1078311694 Kühlw.-Schlauch	750096	N/A	A1078311794 Kühlw.-Schlauch	750097	N/A
Hzg-Rüchl.-			Autm-Vent->		
A1078312594 Kühlw.-Schlauch	750090	N/A	A4635016382, siehe 750068	750088	N/A

	Kühlw.-Schlauch Rückl.V8 LHD Vgl.-No: A1078313394	750075	€ 10,81		Rep.-Magnet f. elektrische Heizungsventile	783854	N/A
	A1078311894 Kühlw.-Schlauch	750108	N/A	1	A1078312194 Schlauch, M110 an US-HVAC-Rohre	750898	N/A
1	Kühlwasserschlauch, Vorlauf 450 USA	750808	€ 15,61	3	Kühlw.-Schlauch Vorlaufrohr an Umwälzpumpe	750893	€ 8,93
4	Kühlwasser-Schlauch Vorlauf 450/380 US bei HVAC	750809	€ 12,04	6	Kühlwasserschlauch Heizung- Rücklauf, 380SL USA	750896	€ 18,16
7	A1078311594 Kühlw.-Schlauch Hzg->Rückl.	750095	N/A	8	Kühlw.-Schlauch Hzg- Wärmetauscher an Ventilbl.	750894	€ 12,11
9	Kühlw.-Schlauch Heizrücklauf an 450-Rück-Rohr	750810	€ 20,13	9	Kühlwasserschlauch zum Rücklaufrohr Motor, USA	750890	€ 11,41
50	el.Umwälzpumpe Kühlwasser/Hzg., universal,	583660	€ 145,00	50	el.Umwälzpumpe Kühlwasser/Hzg. BOSCH, div. MB	583160	€ 141,00
50	NL: Bosch 0130002070, Pumpe, siehe 783860	783160	N/A	50	el.Umwälzpumpe Kühlwasser/Hzg., universal, FEBI	583760	€ 93,53
82	el. Schaltverstärker, EI-Vac-Anlage ca. 1976-80	783845	€ 616,15	83	Ersatz des USA Regelgerätes Klima/Heizung	783846	N/A
83	Regelgerät USA-Tempmatic (Alu- Gehäuse) im Tausch	783446	€ 1.155,00	288059	Sechskant-Kombi-Blechschraube SW8 5,5x16	288059	€ 0,60
299097	Glühlampe 1,2Watt , Glassockel, Schalter..Cockpit..	299097	€ 1,99	750396	NL! Gummiring bei Wasseranschluss	750396	N/A

83.f Klimaautomatik USA-Monoventil, nach 1981




USA-Typen OHNE Vakuum-Schaltblock, ohne 3-fach Wasser-Querrohr an Stirnwand

Kühlw.-Schlauch Rückl.V8 LHD Vgl.-No: A1078313394	750075	€ 10,81	Vac Element Frischluftklappe, ab ca. 07.'78	780731	€ 53,55
--	------------------------	---------	--	------------------------	---------

Schlauchsatz an Dreirohrheizwasser-Ausstattung	750383	€ 112,84	Hzg.-Rücklaufschlauch V8 früh (Vac-Vent)	750877	€ 19,14
elektrische Umwälzpumpe	783860	€ 183,08	Trockner, Klimaanlage ab 1985	783680	€ 69,99
A0008303484 Hzg.-Monoventil LHD Klimaautom.	783546	N/A	Vgl.-No: A1078301483		
LZ! Topfmembrane für Vakuumelement Luftklappen	780837	N/A	Gummitülle ID 6,5 , AD 12,	799802	€ 1,17
Klebesymbol Temperaturwählrad, ca. ab '82	783309	€ 20,80	Kühlw.-Schlauch Duoventil->Umwälzpumpe	750068	€ 6,74
Klebesymbol Temperaturwählrad, ca. ab '82 ""F"	783709	€ 9,00	Klebesymbol Temperaturwählrad, ca. ab '82 ""C"	783909	€ 10,00
Rep.-Magnet f. elektrische Heizungsventile	783854	N/A	Rep.-Set für elektrische Heizungsventile	783054	€ 17,14
Kühlwasserschlauch an Heiz-Ventil	750091	€ 12,48	Kühlw.-Schlauch Hzg., FN Vgl.-No: A1078313194	750074	€ 26,95
			Schlauchschele (46-54mm) Vgl.-No: A0069970690	750346	€ 1,08

83.g System Duoventil/Tempmatic, Wasserkreislauf, LHD ab 81




System "Tempmatic", Euro-Standard: elektromagnetisches Doppelventil und Umwälzpumpe rechts verbaut, Euro-Serie ab Einsatz Wählräder, ausgenommen RHD-Typen. Nicht zutreffend für USA-Typen mit Vakuum-Blockventil oder Monoventil. Vakuum-Komponenten der Systeme siehe Gruppe 80.c .

elektrische Umwälzpumpe	783860	€ 183,08	A1078300584 Hzg-Ventil incl.U-Dose 4.78	783045	€ 105,01
Gummitülle, 13/34 mm, diagonal, zB Klimakasten	798752	€ 2,55	Kühlwasserschlauch an Heiz-Ventil	750091	€ 12,48
A1168310394 Vgl.-No: A1168310394	750078	€ 23,01	Kühlw.-Schlauch Heizung 380-500 FN	750073	€ 23,22
LZ! Topfmembrane für Vakuumelement Luftklappen	780837	N/A	Gummitülle 19/34mm, Hzg.-Ltg	799805	€ 1,08
A1078312394 Kühlw.-Schlauch 85->,LHD KL.Autm	750092	N/A	Vgl.-No: A1269971581		
Klebesymbol Temperaturwählrad, ca. ab '82 ""F"	783709	€ 9,00	A0008303484 Hzg.-Monoventil LHD Klimaautom.	783546	N/A
			Klebesymbol Temperaturwählrad, ca. ab '82 ""C"	783909	€ 10,00

	1m Kühlwasserschlauch 12/19mm	250823	€ 7,14		B-Ware Klappe für Zwangsentlüftung, Euro-Variante	783075	€ 30,94
1	A0028353201	783029	N/A	3	A0008306815 Satz Rohrleitungen Wärmetau	783085	N/A
10	Hzg.-Wärmetauscher LHD 8.81			11	A1078314094 Kühlw.-Schlauch Hzg.Vorlauf	750071	N/A
12	Kühlw.-Schlauch Heizung Vorl., 280 ab ca.8.'81	750085	€ 23,91	12	Kühlw.-Schlauch M117, Vorlauf, ab ca. 08.'81	750072	€ 15,71
15	Kühlw.-Schlauch Hzg., FN Vgl.-No: A1078313194	750074	€ 26,95	16	siehe 799805 Vgl.-No: A1269971581	799005	N/A
20	Schlauchschele 20-32mm Vgl.No: N000000000667	750042	€ 1,59	21	Rüchl.-Schlauch Wärmetauscher->Duoventil (li.)	750086	€ 16,37
24	Kühlw.-Schlauch 280/300, Varianten beachten	750087	€ 24,59	25	Tülle 10/58mm, 2 Heizungsrohre	799002	€ 8,43
26	Schlauchschele (18-27mm)	999898	€ 4,11	30	A1268300084 Hzg.-Duoventil, LHD Serie außer Klim-A	783046	N/A
32	NL! Gummiring bei Wasseranschluss	750396	N/A	32	Rep.-Magnet f. elektrische Heizungsventile	783854	N/A
35	Rep.-Set für elektrische Heizungsventile	783054	€ 17,14	36	A1269840325 Gewindeeinsatz, Halter Duov	799921	N/A
40	Gummitülle 10/15, Heckleuchte (190SL),107	199020	€ 1,08	41	A4635016382, siehe 750068	750088	N/A
43	Kühlw.-Schlauch 280SL Umwälz-Pump -> Rüchl.	750089	€ 15,71	45	el.Umwälzpumpe Kühlwasser/Hzg., universal, FEBI	583760	€ 93,53
45	Schlauchschele 12-20mm, Bauart Schneckengewinde	250042	€ 2,07	45	Blindkappe für 8mm Stutzen	583665	€ 6,70
45	el.Umwälzpumpe Kühlwasser/Hzg., universal,	583660	€ 145,00	45	el.Umwälzpumpe Kühlwasser/Hzg. BOSCH, div. MB	583160	€ 141,00
45	NL: Bosch 0130002070, Pumpe, siehe 783860	783160	N/A	52	Kühlw.-Schlauch Rüchl.V8 LHD Vgl.-No: A1078313394	750075	€ 10,81
50	Kühlwasser-Schlauch 300SL LHD Vgl.-No: A1078313894	750070	€ 14,73	55	1m Kühlwasserschlauch Heizung, innen 18mm	250019	€ 19,10
53	Gummiring, Wasserschlauch Wälzpumpe	750394	N/A				

83.h System Duoventil/Tempmatic, Regelung+Luftführung

Ab ca.09.'81, Serie ohne Klima, Typen mit 2 Wählrädern und Umluft-Taste. Bedienelemente, Regelungs-Elemente, Luftklappen und Sensorik.




Darstellung passend für LHD in seltener Ausstattung OHNE Werksklimaanlage/Klimaautomatik. Fahrzeug-Generation ab Einführung Heiztemperatur-Wählräder, somit nach Ende SLC. Hinter grau dargestellten Zeichnungspositionen können Informationen und Bilder verlinkt sein,

	Blechmutter für Blechschrauben 4,8	798839	N/A		A1078300325 Stutzen für Luftdüsen mitte	783013	N/A
	Spreiz-Clip-Mutter, 4,2 Vgl.-No: A0009941345	188073	€ 0,49		A1268210147 Steuerrelais für Sitzheizung	782345	N/A
	A0009902692 Kunststoffniet, Betätigungsstange	799103	N/A	21	Butyl Rund-Dichtband 3mm,16m-Rolle	699996	€ 10,59
28	Klammer, hält 2-Pol-Steckverbinder	254072	€ 7,97	29	Blechschaube LiKo 3,9x9,5mm Kreuzschlitz	799931	€ 0,24
31	Ablaufschlauch links Vgl.-No: A1078350197	783031	€ 18,30	31	Ablaufschlauch rechts Vgl.-No: A1078350297	783032	€ 18,30
32	Gummitülle, 13/34 mm, diagonal, zB Klimakasten	798752	€ 2,55	32	A1168350197 Ablaufschlauch, Kondenswass	783509	N/A
37	Blechmutter zB Lampentopf, Heizungskasten, 4,2	788099	€ 0,55	39	Scheibe für Einstiegszierleiste 4,3	268132	€ 0,18
39	Unterlegscheibe großer Durchm. 4mm galv.zn	990111	€ 0,03	39	Blechschaube mit Kreuzschlitz 4,2 X13 galv. verz.	990103	€ 0,07
39	Blechschaube 3,9 X 13, zB Kühlergitter, ...	188889	€ 0,25	40	Abdeckung über Heizgebläse	783817	€ 45,97
41	Dichtrahmen Heizungsabdeckung, originalgetreu	783110	€ 37,00	41	Dichtrahmen Heizungsabdeckung Vgl.-No: A1078350023	783810	€ 16,33
45	Gummiprofil an Gitter (1m) Vgl.-No: A0019872651	783819	€ 5,37	46	Sieb für Lufteinlassgitter, 1 Paar	783155	€ 34,90
47	Kunststoffniet Vgl.-No: A0009902292	269034	€ 0,35	52	1m Gummiprofil an Luftgitter Vgl.-No: A0019872451	783021	€ 4,97
60	Gebälseeinheit, universal Vgl.-No: A1078300008	783809	€ 698,99	60	Gebälse mit Kasten, ohne Vorwiderstand, Repro	783609	€ 599,00
60	Universal-Gebälsemotor W107 (ohne Vorwiderstand)	783708	€ 59,50	61	Dichtrahmen an Gebläsemotor Vgl.-No: A1078350123	783036	€ 28,50
63	Federklammer an Heizungskasten	798725	€ 0,45	64	Mutter M6 mit Bund/Flansch, galv. verz.	799913	€ 0,37
65	NL! Spezialkopfschraube M6 X 22	799034	N/A	66	-NL- Dichtung, Hzg.-Kasten ab 09.'82	783098	N/A
66	A1159970681 Gummitülle 16/22mm	798788	€ 3,08	73	Gummipuffer Vgl.-Nr. A1159870340	798845	€ 0,79
75	A0008350734 Federklammer an Heizungskas	798726	N/A	77	Kunststoffclips Gestängesicherung	798004	€ 1,26
78	Zierring Luftdüse 107, ... Vgl.-No: A1078300054	783068	€ 6,00	79	Glühlampe 12V/0,5W (Kunststoffsockel)	799083	€ 1,79
81	1m Unterdruckleitung 2/4mm "natur"	215027	€ 1,82	84	X-Verbinder, Lieferzustand ohne Durchgang	707181	€ 1,79
84	X-Verbinder für Unterdruckleitung	707881	€ 1,90	85	Y-Verbinder für Unterdruckleitung	707780	€ 3,05
85	Y-Verbinder, Lieferzustand ohne Durchgang	707180	€ 2,99	89	Hzg.-Schlauch für 3 Düsen	783491	€ 48,79
89	Heizungs-Schlauch für 2-Düsen Vgl.-No: A1078310188	783490	€ 47,01	95	Gummidichtung A-Säule rechts, Tür-Luftkanal	783804	€ 18,08
95	Gummidichtung A-Säule links, Tür-Luftkanal	783803	€ 18,08	102	A1078310098 Dichtung Entfrosterdüse	783033	N/A
110	Klebesymbol Temperaturwählrad, ca. ab '82 "°F"	783709	€ 9,00	110	Klebesymbol Temperaturwählrad, ca. ab '82 "°C"	783909	€ 10,00
110	Klebesymbol Temperaturwählrad, ca. ab '82	783309	€ 20,80	120	Bediengriff, Lüftung mitte Vgl.-No: A1168330440	783404	€ 12,14
121	Bediengriff, Lüftung rechts Vgl.-No: A1078330640	783406	€ 12,14	121	Bediengriff, Lüftung links Vgl.-No: A1078330540	783405	€ 12,14
109024	Schraube M6 x 18, zB Luftfilter 190SL, Hauben div.	109024	€ 0,38	188036	Blechschaube 4,8x19 LiKo Kreuz ZN	799937	€ 0,32
188036	Blechmutter für Blechschrauben 4,8	798739	€ 0,45	188036	Unterlegscheibe 5,3 X 9 X 1, verzinkt	799277	€ 0,12
188036	Schraube mit Sicherungsblech Vgl.-No: A1204200227	188036	€ 8,45	272553	Zahnscheibe 5,3 verzinkt, außengezahnt	272553	€ 0,12
283034	Klemme, Drahtzüge an Klappe Vgl.-No: A0008330081	283034	€ 2,50	775858	Klammer, Drahtzug Vgl.-No: A0019886878	775858	€ 0,96
780830	A0008003275 Vac Element Defrost-Hzg-Kla	780830	N/A	780832	A1168001975 Vac Element mittl.Luftkanal	780832	N/A
780836	A1078003675 Vac Element Luftklappen	780836	N/A	780836	A1268050522 Stoßverbinder für Vac-Schlauch	780967	N/A
780836	LZ! Topfmembrane für	780837	N/A	780985	Unterdruckschlauch (1m)	780985	€ 8,20

Vakuumelement Luftklappen						
781026	Sicherungsklammer	781026	€ 0,65	782037	A1078200710 Gebläseschalter LHD ab 09.8	782037 N/A
782346	Typenschildbefestigung	782346	€ 999,90	782346	A0008221403 Temperatur-Regelgerät für H	782990 N/A
782346	Temp.-Regelschalter, Heizun	799936	€ 0,15	782380	A1268205110 el. Schalter Umluft LHD 9'8	782381 N/A
782380	Blechschaube 4,2 X 9,5, zB Teile innen a.Heck	782380	N/A	783002	A1078300231 Drahtzug für Luftdüsen	783002 N/A
783027	A1268202110 el. Schalter Umluft LHD ->8	783027	N/A	783027	A1078311498 Dichtung, Umluftklappe rech	783028 N/A
783039	-NL- Dichtung, Umluftklappe links	783039	N/A	783040	A1078310688 Luftschlauch an Düse L/R	783040 N/A
783047	A1078311798 Dichtung, Verteilerklappe	783047	N/A	783050	A1078302585 Bedienteil für Luftverteilu	783050 N/A
783069	A1168350168 Stutzen, Hzg-Schlauch an A-	783069	N/A	783089	A1168050077 Düse	783089 N/A
783101	A0009912022 Kugelpfanne	783102	N/A	783101	A1268200103 Temperaturwähler links	783101 N/A
783548	A1268200203 Temperaturwähler rechts	783548	N/A	783548	A1078300796 Schlauch zum Temperaturfühl	783090 N/A

88 Anbauteile Vorbau und Stoßstangen

88 Stoßstangen Export ab 1974




Im Jahr 1974 erhielten die USA-Export-Karosserien verstärkte Stoßstangen und geänderte Befestigungsaufnahmen am Fahrzeugrahmen. Kern der Konstruktion sind die im Bild mit Nr. 33 und 73 gezeigten Pralldämpfer: das Energie aufnehmende Eintauchen der Stoßstange erfordert seitlich eine Schlittenführung, die sich ebenfalls von den kleinen Standard-Stoßstangen unterscheidet.

	GFK-Nachbau Spoiler-Frontschürze 300-500SL/ab08'85	779318	€ 579,99		Gitter links für US, zu Vorbau mit Prallflansch	788877	€ 34,51
	Gitter rechts für US, zu Vorbau mit Prallflansch	788888	€ 34,51	5	A1078800255 USA Stoßfängerhorn vo.re.fr	788324	N/A
5	A1078800155 USA Stoßfängerhorn vo.li.fr	788314	N/A	6	A1078800555 USA Stoßfängerhorn hinten f	788364	N/A
9	siehe 189911	189011	€ 8,29	10	A1078801970 USA Stoßfänger Mittelteil v	788355	N/A
11	A1078801570 USA Stoßfängerseitenteil vo	788311	N/A	11	A1078801670 USA Stoßfängerseitenteil vo	788321	N/A
16	A1078850074 USA Stoßfängerblende vorn	788356	N/A	19	A1078800744 USA Stoßfängerabdeckung vor	788359	N/A
20	A1078800755 USA Stoßfängerhorn vo.li.sp	788315	N/A	20	A1078800855 USA Stoßfängerhorn vo.re. s	788325	N/A
28	A1168850621 USA Rammschutzleiste mitte	788358	N/A	28	Kennzeichenhalter Edelstahl (46cm Innenbreite)	988788	€ 29,75
29	A1168850821 1m Rammschutzleiste US Stoß	788368	N/A	33	A1078800214 USA Stoßf.-Pralldämpfer vo.	788323	N/A
33	A1078800114 USA Stoßf.-Pralldämpfer vorne links FN	788313	N/A	36	A1168800561 USA Pralldämpferhalter link	788316	N/A
36	A1168800661 USA Pralldämpferhalter vo.r	788326	N/A	45	A1078850705 USA Stoßfängermittelteil hi	788365	N/A
49	A1078850925 USA	788350	N/A	50	A1078801240 USA	788340	N/A

50	Stoßfängerverkleidung h A1078801140 USA	788330	N/A	51	Stoßfängerverkleidung h A1078801671 USA	788341	N/A
51	Stoßfängerverkleidung h A1078801571 USA	788331	N/A	54	Stoßfängerseitenteil hi A1078801044 USA	788349	N/A
54	Stoßfängerseitenteil hi A1078800944 USA	788339	N/A	56	Stoßfängerabdeckung hi. A1078850174 USA	788366	N/A
57	Stoßfängerabdeckung hi. A1168850397 1m	788357	N/A	59	Stoßfängerblende hinten A1078800644 USA	788369	N/A
60	Zwischenlage,USA Stoßfän A1168800755 USA	788335	N/A	73	Stoßfängerabdeckung hi. A1078801714 USA	788363	N/A
73	hi.li.sp A1078800514 USA	788362	N/A	73	Stoßf.-Pralldämpfer hin NL! Schraube M8, Pralldämpfer an Karosserie	799887	N/A

88 Stoßstangen Euro-Bauart, Einzelteile




Alle abgebildeten Teile (ausgenommen Spezial-Halter, Klickbereiche 145 und 140) sind kompatibel zur kleinen Serien-Stoßstange der normalen Europa-Modelle. Bei Umrüstungswunsch von großen US-Stoßfängern zu kleinen Euro-Stoßfängern: bitte bedenken Sie, dass keine "Plug and Play"-Lösungen möglich sind, da die Rohbau-Karosserien Unterschiede in den Bereichen der Verbindungspunkte haben. Wir stellen Ihnen gern Angebote zusammen, die über verschiedene Rüstmöglichkeiten informieren. Montageanleitungen sind nicht verfügbar, Beratung durch spezialisierte Fachbetriebe ist empfohlen.

A1076200967 siehe 762720	762020	N/A	Blechmutter zB Spoiler vorn an	798167	€ 0,58
Set Umrüst-Halter Eur-Stoßf.an US;	788752	€ 174,93	Schürze, 4,8		
seitlich lang			Konsole Koff.Boden wie	761415	€ 31,40
A1078880238 Spoiler/Blende GEN	779290	N/A	1076160431		
II, 73-80			Distanzbuchse Polyamid 10,5 x 30	788725	€ 5,05
Kennzeichenhalter Edelstahl (46cm	988788	€ 29,75	x 8		
Innenbreite)			REST Original-Ware: Querträger-	762030	€ 215,00
GFK-Nachbau Spoiler-	779318	€ 579,99	Hinterschale vorne		
			Blindbolzen Chromdekor, zB	988105	€ 2,31

	Frontschürze 300-500SL/ab08'85				Abdeckung Bohrungen		
	Sechskant-Schraube M8 x 12 A2-70	788942	€ 0,39		Scheibe, 8,4 X 24 X 2, Edelstahl	788916	€ 0,55
	Schürze hinten rechts, Standard-Euro, Nachfertigung	788644	N/A		Unterlegscheibe 10,5 x 30 x 2,5 Edelstahl	788915	€ 0,87
	Sechskant-Schraube M8 X 16, Edelstahl	788912	€ 0,39		Schraube M5 x 12 Edelstahl, z.B. Kühlergrill, ...	788207	€ 0,74
	Blechschrabe 4,8X13 Edelstahl	788938	€ 0,49		Federscheibe / Wellenscheibe A8 Edelstahl	788911	€ 0,31
	Flachkopfschraube M5 X 30, Edelstahl	788925	€ 0,54		Schraube M10x20 Edelstahl Vgl.-No: N000933010128	788949	€ 0,58
	Eckige Scheibe, für M10, 30 X 30 X 3 Edelstahl	788909	€ 0,88		Federring 10,5 Edelstahl Vgl.-No: N000137010201	788913	€ 0,58
	Mutter M10 Edelstahl A2-70 Vgl.-No: N304032010003	788919	€ 1,13		Schürze hinten mitte, Standard-Euro, Nachfertigung	788645	N/A
	Scheibe mit Vierkant-Loch für M8 Schr. A2	788922	€ 0,50		Schürze hinten links, Standard-Euro, Nachfertigung	788643	N/A
	Stoßfängerschale vorn links früh VA+Chrom, Repro	788621	N/A		Chrom-Abdeckung vorn & hinten zu Repros "7886..."	788610	N/A
	A1077900188 Spoiler R/C107 vorn '80 - '	779300	N/A		Stoßfängerschale hinten links VA+Chrom, Repro	788631	N/A
	Stoßfängerschale hinten rechts VA+Chrom, Repro	788632	N/A		Stoßfängerschale hinten mitte VA+Chrom, Repro	788635	N/A
	Stopfen-Set für Rückbau US-Stoßstange hinten	788499	€ 15,47		Stoßfängerschale vorn rechts früh VA+Chrom, Repro	788622	N/A
7	Chrom-Abdeckung vorn & hinten passend	788910	€ 109,00	8	Kunststoffstopfen m.Chromkappe	788995	€ 1,92
8	Kunststoffstopfen mit Chromkappe	788195	€ 0,99	10	Schraube M8x16 feuerverzinkt	799947	€ 1,02
10	Stoßfängerträger vorne rechts, Euro-Version	788805	€ 196,11	10	Stoßfängerträger vorne links, Euro-Version	788795	€ 196,11
14	A1078850340 Stoßfängerhalter vorne links Stahl	788715	N/A	14	Stoßfängerhalter vorne, links innen, Stahl	788615	€ 42,42
14	A1078850440 Stoßfängerhalter vorne rechts innen	788716	€ 42,42	14	Stoßfängerhalter vorne, rechts innen, Stahl	788616	€ 42,42
18	Umrüst-Halter, Stoßfänger vorne links, außen	788719	€ 41,00	18	Stoßfängerhalter vorne, links außen, früh	788611	€ 51,65
18	Stoßfängerhalter, vorne links, außen, spät	788717	€ 53,49	18	Stoßfängerhalter vorne, rechts außen, früh	788612	€ 51,65
18	A1078850140 Stoßfängerhalter vorne links außen	788711	N/A	18	A1078851240 Stoßfängerhalter vorne rechts außen	788712	N/A
18	Umrüst-Halter, Stoßfänger vorne rechts, außen	788720	€ 41,00	22	Sechskantmutter A2-70 M6	788821	€ 0,43
22	Sechskantmutter A2-70 M8	788820	€ 0,76	22	Unterlegscheibe Edelstahl 6,4	788822	€ 0,19
22	Mutter M6, feuerverzinkt Vgl.-No: A000934006007	799920	€ 2,15	22	REST! Gummi-Rammschutz R/C107, vorn (original)	788180	€ 159,40
22	REST! Gummi-Rammschutz R/C107, vorn (original)	788170	€ 172,16	22	Gummi-Rammschutz, vorne links Vgl.-No: A1078850921	788670	€ 75,26
22	Gummi-Rammschutz, vorne rechts	788680	€ 75,26	22	Gummi-Rammschutz, vorne links Vgl.-No: A1078850921	788870	€ 70,27
24	Gummiprofil Stoßfänger vorn mitte(Euro)	788775	€ 41,53	25	Klammer, Schutzschiene vorn Vgl.-No: A0039885678	788897	€ 0,40
25	Halteschiene vorn mitte R/C107	788098	€ 51,29	26	Flach-Rundkopfbolzen M8, zB Stoßstange	288105	€ 1,20
26	A0039885678 Kammer MB, -> erhältlich=788897	788097	N/A	26	Flach-Rundkopfbolzen M8X16 Edelstahl	788914	€ 1,77
27	Blechmutter 4,8, div. am Vorbau	798164	€ 0,55	27	Schraube M8x12 -feuerverzinkt	799942	€ 1,07
27	Kennzeichenhalter vorn (Europa)	788086	€ 25,59	35	A1238170378 Kennz.-Blende vo.R/C107,W12	788089	N/A
35	Edelstahlkennzeichenhalter 520x110mm	988088	€ 41,06	35	Kennzeichen-Blende / Unterlage Edelstahl, 52cm	588088	€ 11,90
36	A1078800397 siehe 788308 oder 788808	788101	N/A	40	A1078850405 Chrom-Stoßfängerschale, hi.	788130	N/A
40	A1078850305 Chrom-Stoßfängerschale, hi.	788120	N/A	43	Blechschrabe 4,8X13, zB Stoßstange 12 vo / 26 hi.	799938	€ 0,32
43	A1078850005 Chrom-Stoßfängerschale hi.	788125	N/A	44	Stoßfängerträger hinten rechts, Euro-Version	788834	€ 95,60
44	Stoßfängerträger hinten links, Euro-Version	788833	€ 95,60	44	A1078802019 Verstärkung h.r SLC-5.0 Alu	788226	N/A
44	A1078801919 Verstärkung h.l SLC-5.0 Alu	788216	N/A	44	Eckige Scheibe, Stoßfänger hinten	788109	€ 7,46
48	Stoßfängerträger hinten mitte, Euro	788835	€ 196,11	48	A1078802119 Verstärkung SLC-5.0	788296	N/A

48	Version			50	(Alu)		
	Zwischenlage, Stoßfänger an Heckblech	788112	€ 1,43	50	Stoßfänger Schutzschiene hinten, Euro	788695	€ 109,93
51	Schürze hinten links, Standard-Euro, Nachfertigung	788230	€ 72,47	51	Schürze hinten rechts, Standard-Euro, Nachfertigung	788240	€ 72,47
51	Schürze R/C107 hinten links, Alu, unlackiert	788236	€ 82,19	51	Schürze R/C107, hinten rechts, Alu, unlackiert	788246	€ 99,00
55	Schraube M6x12, feuerverzinkt, z.B. Schürze	799945	€ 1,02	55	Schürze hinten mitte, Standard-Euro, Nachfertigung	788270	€ 119,00
55	Schürze R/C107, hinten mitte, ALU, unlackiert	788276	€ 135,60	101	Paar Chrom-Oberschalen (L+R) vorn	788801	€ 821,10
102	Set Chrom-Schalen hinten (Links, Rechts & Mitte)	788802	€ 920,47	140	Halter-Set für vordere Stoßstange	788840	€ 250,00
145	Set Umbau-Halter Eur-Stoßf.an US-Body "Zink"	788750	€ 267,75	145	Set Umrüst-Halter Euro-Stoßfänger an US-Fahrzeug	788753	€ 239,00

88 Kotflügel, Haube, Spoiler



Anschlagpuffer M6 siehe 298201	298801	N/A	Rosette bei Schraubclip	772007	€ 0,17
Zierleistentülle weiß Vgl.-No: A0019887681	772005	€ 0,48	Unterlegscheibe großer Durchm. 5mm galv.zn	990112	€ 0,03
A1238170378 Kennz.-Blende vo.R/C107,W12	788089	N/A	A1078800340 Verkleidung unter Leuchte l	788151	N/A
A1078800440 Verkleidung unter Leuchte r	788161	N/A	Linsenschraube mit Kreuzschlitz M5 X 8	788158	€ 0,15
A1119870340 Gummianschlag Motorhaube	788600	N/A	Unterlegscheibe 4,3 X 12 X 1 verzinkt	799890	€ 0,14
Schutzrosette bei Schraubclip	772807	€ 0,23	Dichtband, ersetzbar in 199995 +	299995	N/A


	Vgl.-No: A1266980358				699995		
	A1078810601 Unterteil der Beplankung vo	788025	N/A		A1239940148 Sicherungsklammer Haubenstütze	788008	N/A
	A1209840033 Sechskantschraube	788009	N/A		siehe 788931	788058	N/A
	Haubenstütze						
	Wellenscheibe für Sechskantbolzen	388328	N/A		Linseblechschraube 4,8 X 13, z.B.	788206	€ 0,30
	Haubenstütze				Kühlergrill		
	Schutzschlauch 1m (ID5 / AD6 mm)	799909	€ 1,00		Einfassung Schiebeklammer	772856	€ 0,23
	Clip Zierleiste Vgl.-No:	772003	€ 0,17		Vgl.-No: A1266980158		
	A0009887781				Klammer in Leisten z.B. 107...	772002	€ 0,42
	A1078800464 Sicherungshaken	788031	N/A		Sechskantmutter M4 Vgl.-No:	799919	€ 0,20
	Motorhaube				N000934004006		
	A1078800197 Montagesatz für Beplankung R/C107	788017	N/A		Radlaufchrom R107 lang ab 85	764006	N/A
	NL! Schraubclip für Zierleiste	772004	N/A		Chrom		
	NL! siehe 772856! (Einfassung Schiebeklammer)	772156	N/A		NL! Radlaufchrom R107 lang ab 85	764007	N/A
	Luftgitter unten (Schürze) links, bis '85, Euro	788077	€ 11,31		Edelstahl		
	Radlaufchrom R107 lang bis 85	764008	N/A		Blechmutter für Blechschrauben 4,8	798839	N/A
	Edelstahl						
	A1078800177 Haubenstütze links	788003	N/A		A0019872651 siehe 783819	783019	N/A
	NL! Radlaufchrom R/C107 71-89 kurz Edelst.	764001	N/A	11	Gummiprofil a		
11	Kennzeichen-Blende / Unterlage	588088	€ 11,90	15	A1078810501 Unterteil der Beplankung vo	788015	N/A
15	Edelstahl, 52cm				Luftgitter unten (Schürze) rechts, bis '85, Euro	788088	€ 11,31
15	Chrom-Bugzierrahmen 107, , Mängel	788203	€ 179,42	16	Edelstahlkennzeichenhalter 520x110mm	988088	€ 41,06
16	A1078880421 Bug-Zierstab R/C107	788044	N/A	16	A1078880215 Chrom-Bugzierrahmen R/C107	788202	N/A
16	vorn re				Paar Zierstäbe, verchromt, Mängel	B788836	€ 118,39
16	A1078880321 Bug-Zierstab R/C107	788033	N/A	17	Paar Zierstäbe, verchromt, kleine Mängel	788836	€ 199,00
17	vorn li				Gummischeibe Wischermotor	282407	€ 0,77
17	A1078800386 Bugstern	788070	N/A	18	Vgl.-No: A0009873841		
18	280-500SL/SLC 12.7				1 Paar L+R Grill-Gitter für den Hauben-Rahmen 107	788855	€ 214,20
18	REST: Gitter rechts im Hauben-Grill, letzte Ausf.	788066	€ 35,45	18	Schraube M5x10,zB	288048	€ 1,45
18	Schraube M5 x 12 Edelstahl, z.B. Kühlergrill, ...	788207	€ 0,74	18	Stern->Rahmen, Industriechrom		
18	NL! Gitter li.im Hauben-Grill,letzte Ausführung	788055	N/A	18	Unterlegscheibe M4 gelb verzinkt	299282	€ 0,08
18	Scheibe, 5,3 X 15, Edelstahl	288047	€ 0,55	20	Blechschraube LiKo 3,9x9,5mm Kreuzschlitz	799931	€ 0,24
20	Vgl.-No: N00902100520				Bugverzierung R/C107 komplett	788200	N/A
20	Gummipuffer an Kühlergrill-Rahmen	788209	€ 5,99	21	Gummiprofil an Haube unter Bugchrom	788804	€ 4,21
25	Masseband Motorhaube 107, 111, 108	754888	€ 29,37	25	A1078801457 Motorhaube R/C107	788000	N/A
26	A0009880727 Montagetülle Stern auf M-Ha	781011	N/A	26	A1078800088 Emblem auf Motorhaube R/C10	781010	N/A
27	Sechskantschraube mit Flansch M6 X 12	799955	€ 0,56	27	Schlossfallen-Platte, Haubenverschluss Oberteil	288001	€ 23,40
28	Senkkopfschraube Kreuz M6x10	299785	€ 0,39	28	Schlossunterteil, kurz/Alu, ohne Entstö	288002	€ 408,88
29	Sicherungshaken Motorhaube Vgl.-No: A1078800464	788831	€ 29,99	29	Federring A6, verzinkt Vgl.-No: N912004006102	181028	€ 0,18
29	Schraube M6 x 18, zB Luftfilter 190SL, Hauben div.	109024	€ 0,38	30	Anschlagpuffer (M6) Vgl.-No: A2019880511	298201	€ 2,84
30	Mutter M6, flache Form Vgl.-No: N000439006204	299291	€ 0,37	31	Gummitülle 3-Fach, 3/20 Vgl.-No: A1159971981	199008	€ 1,23
31	A1119970781 Tülle 5/21mm, ausweichen auf 199008	398791	N/A	31	Motorhaubenzug ab 11.1971	788005	€ 25,55
31	Halteschelle klein,6mm, Bremsleitg.Kofferraumlicht	242059	€ 3,99	31	Vgl.-No: A1078800359		
31	A1078870227 Griff, Haubenentriegelung	788007	N/A	33	Blechschraube 4,8x9,5 SW8	799844	€ 0,63
33	Unterlegscheibe 10,5 feuerverz., Stoßstange	214008	€ 0,56	34	Vgl.-No: N914128004303		
35	Kunststoffniet Vgl.-No: A0009902292	269034	€ 0,35	35	Sicherungsklammer Haubenstütze, 12.'73->	788608	€ 3,57
					A1089870341 Gummiring zu Haubenfeder	788990	N/A
					A1078360265 Alu-Lufteinlassgitter R/C10	783025	N/A

35	A1078360165 Alu-Lufteinlassgitter R/C10	783015	N/A	36	Gummiprofil an Gitter (1m) Vgl.-No: A0019872651	783819	€ 5,37
37	Sieb für Lufteinlassgitter, 1 Paar	783155	€ 34,90	37	Sieb für Lufteinlass links oder rechts	783055	N/A
38	Haubenscharnier, Paar L+R, mit Buchsen, 107,108	788150	€ 113,05	38	Lagerbuchse Haubenscharnier	388325	N/A
40	Dämmmatte Motorhaube R/C107, auch 300SL	768886	€ 49,80	40	Dämmmatte Motorhaube früh (außer 300SL)	768085	€ 47,60
41	Hintere Schaumdämmung Motorhaube	788824	€ 34,99	41	Kabelschelle 11,7mm, grün	786045	€ 0,47
42	Scheibe 4,3x8	799939	€ 0,19	42	Gummianschlag Motorhaube Vgl.-No: A1119870340	788601	€ 1,96
42	Blechschrabe 3,9 x 19 z.B. Anschlagkeil	788609	€ 0,32	45	Zwischenlage Kotfl./A-Säule rechts	788069	€ 2,28
45	Transport BRD, Sped., zB Windschutzscheiben	967999	€ 121,25	45	Karton für große Ersatzteile, 170x60x73cm	967993	€ 25,82
45	NL! 2,5m Butyl Rund-Dichtschnur, Rundquerschnitt 10mm	599995	N/A	45	Zwischenlage A-Säule Kotflügel links	788059	€ 2,28
45	Beplankung vorne rechts*	788021	€ 553,35	45	Beplankung vorne links*	788011	€ 553,35
46	Rep.-Blech, Unterteil der Bepl. vorne links	788515	N/A	46	Rep.-Blech, Unterteil der Bepl. vorne rechts	788525	€ 73,49
47	Blechschrabe 6,3 X 22, Kotflügel an Schweller	799930	€ 0,39	47	Rep.-Blech, Beplankung vorn links	788013	€ 78,90
47	Unterlegscheibe 6,4 x 11 Stahl, verzinkt	799914	€ 0,12	47	Rep.-Blech, Beplankung vorn rechts	788023	€ 78,90
47	Blechmutter für Blechschraben 4,8	798739	€ 0,45	48	1m Dämpfungsstreifen (zB Kotflügel, ...)	298001	€ 10,95
48	Rep.-Blech am Radeinbau links Vgl.-No: A1076205361	762131	€ 47,27	48	Rep.-Blech am Radeinbau rechts	762141	€ 47,27
49	Kotflügelscheibe A-Säule Vgl.-No: A0009935026	798148	€ 0,33	49	Blechmutter z.B. Kotflügelverschraubung 6,5	798170	€ 0,81
49	Blechschrabe SW10, 6,3 X 20, Kotflügel	799924	€ 0,88	49	Kunststoffniet Lampe(EUR) an Kotflügel	799091	€ 3,33
50	Butyl Rund-Dichtband 3mm, 16m-Rolle	699996	€ 10,59	50	Schottwand rechts (bis 1985), Nachfertigung	788860	€ 47,15
50	Schottwand links (bis 1985), Nachfertigung	788850	€ 47,15	50	Sechskant-Kombi-Blechschrabe SW8 5,5x16	288059	€ 0,60
52	A1078840435 Innenkotflügel vo.re. 9.85-	788061	N/A	52	Kunststoffmutter für div. Verkleidungen	999809	€ 0,38
52	A1078840335 Innenkotflügel vo.li. 9.85->	788051	N/A	53	A1078840198 Dichtung Innenkotflügel li.	788052	N/A
54	Satz ALU Innenkotflügel bis 8.1985 vorn	788054	€ 265,00	56	Blechmutter für Schrauben 4,2, längliche Form	299028	€ 0,33
56	Blechmutter für Blechrauben 4,2	299027	€ 0,43	56	Blechschrabe 4,8x13 LiKo Kreuz ZN	799933	€ 0,32
56	Verkleidung unter Leuchte links	788651	€ 95,00	56	Verkleidung unter Leuchte rechts	788661	€ 95,00
56	Blechmutter zB Lampentopf, Heizungskasten, 4,2	788099	€ 0,55	56	Blechschrabe 4,2 x 16, ersetzt Kreuzschlitz	788381	€ 0,18
57	A1078840548 Verkleidung	788193	N/A	57	Blechschrabe 4,2 X 9,5, zB Teile innen a.Heck	799936	€ 0,15
58	A1078882023 Lufteinlassgitter re. US '7	788188	N/A	58	Luftgitter unten (Schürze) links, bis '85, Euro	788677	€ 28,29
58	Luftgitter unten (Schürze) rechts, bis '85, Euro	788688	€ 28,29	58	A1078881423 Lufteinlassgitter re. US ->	788181	N/A
58	A1078881923 Lufteinlassgitter li. US '7	788177	N/A	58	A1078881323 Lufteinlassgitter li. US ->	788171	N/A
59	Blechschrabe mit Sechskant, 4,8 x 16	788931	€ 0,65	59	A1078810163 Blech-Verkleidung R/C107 vo	788190	N/A
59	Blechmutter 4,8, div. am Vorbau	798164	€ 0,55	64	Blechmutter zB Spoiler vorn an Schürze, 4,8	798167	€ 0,58
64	A1078880238 Spoiler/Blende GEN II, 73-80	779290	N/A	64	LZ! Spoilerblende vorn, , Jahre 73-80	779790	€ 465,65
65	A1077900188 Spoiler R/C107 vorn '80 - '	779300	N/A	65	Unterlegscheibe 5,3 X 15 X 1,2 verzinkt	799891	€ 0,15
65	Blechschrabe 4,8x19 LiKo Kreuz ZN	799937	€ 0,32	66	Niet zB Kühlerleitblech unten Vgl.-No: A0009904492	788992	€ 0,43
66	Frontspoiler Vgl.-No: A1077900488	779717	€ 579,99	66	GFK-Nachbau Spoiler-Frontschürze 300-500SL	779317	€ 969,85
66	GFK-Nachbau Spoiler-Frontschürze 300-500SL/ab 08'85	779318	€ 579,99	69	Gewindeteil mit Führungszapfen, Innenkotflügel	798042	€ 1,96
90	Zierleiste über Scheinwerfer rechts	788818	€ 45,99	90	Scheibe für Einstiegszierleiste 4,3	268132	€ 0,18

90	Zierleiste über Scheinwerfer links 788819	€ 45,99	90	Blechmutter zB Zierstab Scheinw., 798174	€ 0,36
				...2,9	

90 Hauptbedarf Umrüster US -> D

Nicht "Plug and Play" aber Vorschläge und Optionen für Stoßstangen und Beleuchtung bei Umrüstungswunsch.



Bei Umrüstungswunsch von großen US-Stoßfängern zu kleinen Euro-Stoßfängern: bitte bedenken Sie, dass keine "Plug and Play"-Lösungen möglich sind, da die Rohbau-Karosserien Unterschiede in den Bereichen der Verbindungspunkte haben. Wir stellen Ihnen gern Angebote zusammen, die über verschiedene Rüstmöglichkeiten informieren. Montageanleitungen sind nicht verfügbar, Beratung durch spezialisierte Fachbetriebe ist empfohlen.

Bei Umrüstungswunsch von Scheinwerfern zum eckigen Euro-Design: bitte bedenken Sie, dass Landesausstattungs-abhängige Varianten wie Leuchtweitenregelung, Lampenkontrollgerät, Park- und Positionsleuchten (Running Daylight) Einfluss auf Leitungsanbindung haben.

	Weichkunststoffstopfen, zB. Tür hinten	R2998751	€ 0,48				Dichtung Rückleuchte rechts Vgl.-No: A1078260258	782675	€ 53,55
	Masse-Adapterleitung, US-Rückbau, Typen mit LKG	782890	€ 12,79				H4 Scheinwerfereinsatz.Fern+Abbl. ,Stndl,gewölbt	782747	€ 36,50
	Distanzbuchse Polyamid 10,5 x 30 x 8	788725	€ 5,05				Gummi-Rammschutz, vorne rechts	788680	€ 75,26
	Dichtung Scheinw.->Kotfl. L, empfohlene Qualität	782535	€ 34,51				Dichtung Scheinw.->Kotfl. R, empfohlene Qualität	782545	€ 34,51
	Gitter links für US, zu Vorbau mit Prallflansch	788877	€ 34,51				Gummi-Rammschutz, vorne links Vgl.-No: A1078850921	788670	€ 75,26
	NL! Scheinw.eins.Fern+Abbl.H4,Stndl,gewölbt	782746	N/A				Gitter rechts für US, zu Vorbau mit Prallflansch	788888	€ 34,51
	[] Set Stoßfänger 107 vorne + hinten komplett	788383	€ 3.183,25				El.Kleinteile zu H4 in US Rahmen	782749	€ 5,84
	Dichtung Rückleuchte links Vgl.-No:A1078260158	782685	€ 53,55	8			Kunststoffstopfen m.Chromkappe	788995	€ 1,92
8	Kunststoffstopfen mit Chromkappe	788195	€ 0,99	24			A0039885678 Kammer MB, -> erhältlich=788897	788097	N/A
24	Halteschiene vorn mitte R/C107	788098	€ 51,29	24			Gummiprofil Stoßfänger vorn mitte(Euro)	788775	€ 41,53

24	Klammer, Schutzschiene vorn Vgl.-No: A0039885678	788897	€ 0,40	35	Kennzeichenhalter vorn (Europa)	788086	€ 25,59
42	Chrom-Abdeckung vorn & hinten passend	788910	€ 109,00	46	Stopfen-Set für Rückbau US- Stoßstange hinten	788499	€ 15,47
50	Stoßfänger Schutzschiene hinten, Euro	788695	€ 109,93	84	Rückleuchtendeckel R/C107 links	782751	€ 245,00
84	Rückleuchtendeckel R/C107 rechts	782761	€ 245,00	140	Halter-Set für vordere Stoßstange	788840	€ 250,00
145	Set Umrüst-Halter Euro-Stoßfänger an US-Fahrzeug	788753	€ 239,00	145	Set Umbau-Halter Eur-Stoßf.an US- Body "Zink"	788750	€ 267,75
782950	Scheinwerfereinsatz H4 mit Standlicht RV=LHD,HELLA	782646	€ 65,00	782950	Umrüst-Kit US- Frontscheinwerfer->H1+H4 ->s, 882950	782950	N/A

91 Sitze, Bauteile



	SL -> 08.'77				SL 09.'77 -> *				SLC			
	linker Sitz / left seat		rechter Sitz / rh seat		linker Sitz / left seat		rechter Sitz / rh seat		linker Sitz / left seat		rechter Sitz / rh seat	
	Türseite Door side	Tunnel-Seite Tunnel side	Türseite Door side	Tunnel-Seite Tunnel side	Türseite Door side	Tunnel-Seite Tunnel side	Türseite Door side	Tunnel-Seite Tunnel side	Türseite Door side	Tunnel-Seite Tunnel side	Türseite Door side	Tunnel-Seite Tunnel side
Oberteile bei Serienausstattung upper part, series	791630	791660	791640	791650	791650	791640	791640	791650	Polsterteil I (Farbcode) upholstered part (color code)			
Oberteil bei SA LHD-Mittelarmlehne upper part, if LHD with armrest		791670				791670						
Unterteil lower part	791610	791620	791620	791610	791610	791620	791620	791610	791610	791620	791620	791610

*107.042.003222 -> / 107.043.013100 -> / 107.044.042364 ->



Bei Serien-SL (ohne Sonderausstattung "Mittelarmlehne") wanderte das Lehnen-Verstellrad des Fahrersitzes September 1977 von der Tunnelseite zur Türseite. Bei früheren Fahrzeugen musste dies zur Installation der Armlehne als zusätzliche Arbeit erledigt werden.

	A1079100771 Hebel links, Sitzentriegel	791747	N/A		A1079100871 Hebel rechts, Sitzentriegel	791748	N/A
30	Schaum Rohling Kopfstütze 73-82	791648	€ 65,45	30	Kunststoff-Griffteil für Sitzversteller	791407	€ 142,80
	Sicherung für Gelenkblenden	791619	€ 1,09		Halteklammer	791616	€ 4,64
	Vgl.-No: A0009941360						
34	Innenblende Sitzgelenk links	791607	€ 18,86	34	Innenblende, Sitzgelenk rechts	791617	€ 18,86
	Vgl.-No: A1079130728						
40	Schaumauflage Sitzfläche SL, bis 1985	791750	€ 155,99	40	A0008202198 Heizspirale für Sitzheizung	791900	N/A
40	Gummihaar Sitzauflage, links/rechts, ab '85, Repro	791851	N/A	40	Gummihaar-Sitzauflage SL, bis 07.'85, links/rechts	791850	€ 205,00
40	A1079140314 Gummihaar-Sitzauflage SLC v	791152	N/A	40	Reparatur-Sitzfederkern, R107, ohne Grundrahmen	791160	€ 265,00
40	Gummihaar-Sitzauflage, links oder rechts, ab 07.85	791151	N/A	40	A1079100050 Gummihaar-Sitzauflage SL ->	791150	N/A
41	Rückenlehnenfedern, 3 teilig R107 L /R passend	791340	€ 272,99	41	Schaumauflage Lehne, SL ab 1985	791772	€ 179,99
41	NL! Gummihaarauflage Rückenlehne SLC '74 ->	791174	N/A	41	A1079140416 Gummihaarauflage Rückenlehn	791173	N/A
41	A1079140016 Gummihaar-Rückenlehne SL fr	791172	N/A	41	A1079100516 Gummihaar-Rückenlehne SL 12	791171	N/A
41	A1079100916 Gummihaar-Rückenlehne SL 07	791170	N/A	41	Schaumauflage Lehne SL, ab 1973 bis 1985	791771	€ 148,75
42	Schaum-Rohling für Kopfstütze, siehe Bild	291748	€ 58,31	42	A1169750016 Schaumstoff-Rohling für Kop	691649	N/A

42	Schaum-Rohling für Kopfstütze	291648	€ 158,66	50	A1079240414 Gummihaar-Sitzauflage SLC h	791260	N/A
51	A1079240216 Gummihaar-Rückenlehne SLC h	791272	N/A	60	A1079240914 Gummihaar-Notsitzauflage SL	791351	N/A
60	Gummihaar-Notsitzauflage SL, rechts, bis 08.85	791360	N/A	60	A1079240114 Gummihaar-Notsitzauflage SL	791350	N/A
60	A1079241014 Gummihaar-Notsitzauflage SL	791361	N/A	61	2x Sicherheitsgurte 107, Notsitz	793196	€ 102,40
61	A1079240016 Gummihaar-Rückenlehne SL-No	791370	N/A	61	Notsitz-Nachrüstsatz Echtleder (Klappfunktion)	793195	€ 1.368,50
70	Handrad Sitzverstellung, spät Vgl.-No: A0009181526	791637	€ 15,57	70	A1079700820, Halter	797999	N/A
70	Handrad Sitzverstellung, früh Vgl.-No: A0009180826	791635	€ 19,85	71	Kappe für Handrad, früh Vgl.-No: A0009180336	791636	€ 18,30
75	A1079100074 Zug im Fahrersitz	791740	N/A	76		798375	€ 2,98
76	Haltekulisse für Zughülle am Sitzgestell	791375	€ 95,20	76	Klemme, Drahtzüge an Klappe Vgl.-No: A0008330081	283034	€ 2,50
77	Chromrosette, Sitzklapphebel	791680	€ 79,00	78	Gleitbacke für Sitzschiene	791609	€ 1,34
78	Untere Gleitbacke, hinten bis ca. 1981	791608	€ 3,00	78	A1079190724 untere Gleitbacke hinten ab ca.82	791605	N/A
78	1m Dichtprofil Rundschnur z.B.Batteriekasten, Sitz	799696	€ 1,31	80	Rosette Kopfstütze ovale Form, schwarz	291843	€ 2,90
80	Gurtführung oben , Material PP, schwarz	786150	€ 26,22	81	A1269901240 Rosette-Unterteil, Ersatz (	291644	N/A
81	A1239880382 Rosette Unterteil Ersatz	791644	N/A	97	Automatik 3-Punkt-Gurt, Aftermarket	799772	€ 58,91
121	Halter, Lehnenarretierung Notsitz SL, ab 04.'78	791286	€ 109,00	999	A1079180123 Rosette an Sitz	791767	N/A
791610	Sitzgelenkblende, unten links	791610	€ 20,55	791620	Sitzgelenkblende, unten rechts	791620	€ 20,55
791630	Sitzgelenkblende, oben links, bis 08.1977	791630	€ 20,55	791640	Sitzgelenkblende, oben rechts Vgl.-No: A1079130428	791640	€ 13,09
791650	Sitzgelenkblende, bei Handrad, links	791650	€ 20,55	791660	Sitzgelenkblende, oben rechts, bei Handrad	791660	€ 20,55

94 Ausstattung-Zubehoer

Literatur, Windschott, Paletot, Bühnen-Adapter, Fußmatten und vieles mehr.



Die Bildtafel ist nur eine Orientierung und Sortiments-Zuwachs finden Sie in der Produktaufstellung unterhalb der Vorschau.

Ledertasche für Verdeck-Griffe *blau*	258807	€ 29,00	Batterie-Spannband, Teil links (lang)	784640	€ 59,85
Aufkleber Wartungsinfo 350 1.Gen	799855	€ 5,36	KFZ Kombitasche 3teilig	999902	€ 21,50
Aufkleber Reifendruck Vgl.-No: A1075840039	799954	€ 10,00	Satz Aufkleber R/C107	799850	€ 49,50
Batteriekasten-Deckel für SA- Batterie Kofferr.	754081	€ 55,16	Radmontagehilfe Alu, 130mm, M12 X 1,5	740213	€ 14,25
Radmontagehilfe Alu, 100mm, M12 X 1,5	740210	€ 12,95	Zentrierbolzen f.Radmontage, original	259109	N/A
Bolzen für Radmontage, verchromt	259809	€ 49,24	Batterie-Spannband, Teil rechts (kurz)	784641	€ 28,05
Ledertasche für Verdeck-Griffe *cognac*	258804	€ 28,62	Satz ALU Innenkotflügel bis 8.1985 vorn	788054	€ 265,00
Ledertasche für Verdeck-Griffe *rot*	258803	€ 28,62	NL: Teleskopantenne mechanisch	299974	N/A
REST Hebebühnen-Adapter (17mm) W108 W111 W113	258610	€ 199,99	Diebstahlschutz Radkralle	940902	€ 261,80
Diebstahlschutz Radkralle, einfache Bauart	940901	€ 53,55	"Nemesis",Nabenabdeckung	940900	€ 52,00
Windschott Weyer 280-500SL 107 2-Sitzer	786807	€ 601,39	1 Paar Auffahr-Mulden (Reifenschoner)	940900	€ 52,00
Adapter Paar für Oris-Windschott	786104	€ 83,75	Windschott Weyer 280-500SL 107 2-Sitzer	786805	€ 279,65
Konstruktionszeichnung R107 Karosserie	976100	€ 27,00	Accu-Refresher CTEK 7Amp,Laden+Erhalten	954087	N/A
NLI Buch "Die Sternen Maler" MB- Werbung	911311	N/A	Cover/Staubschutzhülle Hardtopwagen "groß"	779986	€ 35,70
Ledertasche für Verdeck-Griffe *blau*	258807	€ 29,00	Radmontagehilfe Alu, 130mm, M12 X 1,5	740213	€ 14,25
Ledertasche für Verdeck-Griffe *grün*	258805	€ 29,00	Ledertasche für Verdeck-Griffe *grün*	258805	€ 29,00
			Ausblinkbox mit Anleitung, LED, Fehlercodes ab 88	958541	€ 36,48

Kofferraumteppichsatz Velours schwarz	792159	€ 295,00	Diebstahlschutz Radkralle, einfache Bauart	940901	€ 53,55
Cover/Staubschutzhülle	779986	€ 35,70	1 Paar Auffahr-Mulden (Reifenschoner)	940900	€ 52,00
Hardtopwagen "groß"			Aufkleber Wartungsinfo 350 1.Gen	799855	€ 5,36
Aufkleber Reifendruck Vgl.-No: A1075840039	799954	€ 10,00	Batterie-Spannband, Teil links (lang)	784640	€ 59,85
Radmontagehilfe Alu, 100mm, M12 X 1,5	740210	€ 12,95	Ledertasche für Verdeck-Griffe *cognac*	258804	€ 28,62
Ledertasche für Verdeck-Griffe *rot*	258803	€ 28,62	Satz Aufkleber R/C107	799850	€ 49,50
Satz ALU Innenkotflügel bis 8.1985 vorn	788054	€ 265,00	REST Hebebühnen-Adapter (17mm) W108 W111 W113	258610	€ 199,99
Windschott Weyer 280-500SL 107 2-Sitzer	786805	€ 279,65	KFZ Kombitasche 3teilig	999902	€ 21,50
Batteriekasten-Deckel für SA-Batterie Kofferr.	754081	€ 55,16	Bolzen für Radmontage, verchromt	259809	€ 49,24
Halter für Reserverad 3.Generation	740015	€ 40,39	NL! Accu-Refresher, Lade-/Entladegerät	954085	N/A
Batterie-Spannband, Teil rechts (kurz)	784641	€ 28,05	Halter für Reserverad 3.Generation	740015	€ 40,39
Ledertasche für Verdeck-Griffe *schwarz*	258802	€ 28,62	-NL- Set, Türarmlehnen, Wurzelholz	772950	N/A
Buch "Faszination SL R/C107" G.Engelen	711302	N/A	Schonmatten Velours, silbergrau, LHD	768273	N/A
-NL- Wurzelholzbox, unter Armlehne	784700	N/A	NL: Schonmatten, dunkel-blau LHD	768175	N/A
-NL- Schonmatten Ripp rot LHD	768178	N/A	früh siehe 768275!		
Diebstahlsicherung 300-500SL ab 09.85	798140	N/A	Schonmatten Ripp, anthrazit, LHD	768171	N/A
NL! Edelstahl-Einstiegleisten R/C107 Satz	768136	N/A	NL- Schonmatten Velours braun LHD	768277	N/A
NL! Schalthebel Schalter/Zebrano bis 08	726020	N/A	Chrom-Einstiegleisten, R/C107 Satz	768135	N/A
-NL- Tachoblende Wurzelnuß furniert	754090	N/A	-NL- Schalthebel Autom/Zebrano, bis '85	727024	N/A
A1232670410 Automatik-Schalthebel, Vinyl/schwarz	727018	N/A	A1072670010 Schalthebel Autom/Leder/schwarz	727020	N/A
-NL- Schalthebel Autom/Wurzelholz, bis 1985	727023	N/A	A14046021039045 Lederlenkrad, ohne Airbag,	746004	N/A
NL: Schonmatten Velours, beige, LHD	768279	N/A	-NL- Schalthebel Autom/Zebrano ab 1985	727025	N/A
wird ersetzt in 711311	711300	N/A	NL- Schalthebel Schalter/Wurzelholz bis 08.91	726024	N/A
-NL- Schaltknauf Automatik / Wurzelholz ab 1985	727029	N/A	NL-Schonmatten Tuftvelour, silbergrau, LHD früh	768173	N/A
2 Schonmatten Velours, anthrazit dunkel, LHD	768271	N/A	2 NL! Schonmatten Velours, dunkel-blau, LHD, früh	768275	N/A
2 Schonmatten Velours, beige, LHD	768776	€ 43,99	2 Schonmatten Velours, anthrazit LHD	768775	€ 43,99
2 Schonmatten Velours, schwarz, LHD	768774	N/A	2 Schonmatten Velours, schwarz, LHD	768270	N/A
2 Schonmatten Velours, beige, LHD	768776	€ 43,99	2 Schonmatten Velours, schwarz, LHD	768774	N/A
2 Schonmatten Velours, anthrazit LHD	768775	€ 43,99	9 Nardi-Lenkrad, Holz/Alu 39cm ohne Nabe	746010	€ 575,00
9 Nardi-Lenkrad, Holz/Alu 39cm ohne Nabe	746010	€ 575,00	10 Nardi Lenkrad-Hupenknopf, 2-Pol	746009	€ 139,99
10 Nardi-Nabe, ab 1976 bis 06.1979, ohne Tüv	746006	€ 143,99	10 Nardi-Nabe, ab 08.79	746005	€ 189,47
10 Nardi-Nabe, ab 1976 bis 06.1979, ohne Tüv	746006	€ 143,99	10 Nardi Lenkrad-Hupenknopf, 2-Pol	746009	€ 139,99
10 Nardi-Nabe, ab 08.79	746005	€ 189,47	30 Aufkleber, Symbol "Batterie-Höhe"	799950	€ 9,04
30 Buch, W116, Reparatur-Anleitung, ab'72	611303	€ 39,90	30 Buch Engelen "MB Baureihe R107"	711311	€ 53,39
30 Buch, W116, Reparatur-Anleitung	611304	€ 39,90	30 Buch SL 280-SL 73 AMG, Engelen R129	911301	€ 53,39
30 Buch Engelen "MB Baureihe R107"	711311	€ 53,39	30 NL! Buch MB Roadster&Cabrios '49-'89	911310	N/A
30 Buch, W126, Reparatur-Anleitung	611305	€ 39,90	30 Book "Buyers Guide R/C107"	711306	€ 17,12
30 Buch: Praxisheft K- und KE-	711305	€ 31,02	30 Book: B.Long "MB-107-Series", 208	711309	€ 42,80

Jetronic				Pages			
30	Buch "Mercedes-Benz R/C107"	711312	€ 18,14	30	Buch "Mercedes-Benz R/C107"	711312	€ 18,14
30	Book: B.Long "MB-107-Series", 208	711309	€ 42,80	30	Reparaturanleitung R107 - 280/350/450 SL	711304	€ 42,69
Pages				Buch: Praxisheft K- und KE-Jetronic			
30	Aufkleber, Symbol "Batterie-Höhe"	799950	€ 9,04	30		711305	€ 31,02
30	Buch SL 280-SL 73 AMG, Engelen R129	911301	€ 53,39	30	Haynes "Owners Manual 350/450"	711301	N/A
30	Book "Buyers Guide R/C107"	711306	€ 17,12	30	Buch "SL's & SLC's Portfolio", englisch	711307	€ 31,67
30	Buch "Ein Stern strahlt wieder" T.Bittl	711308	€ 115,91	30	Buch, W126, Reparatur-Anleitung	611305	€ 39,90
40	Autoschutzdecke, Premium, Indoor, "XL", grau	799910	€ 94,55	40	Autohaube R107, Outdoor	799906	€ 297,50
40	Autohaube "FirstClass", Sport Large blau	799800	€ 199,99	40	Autoschutzdecke Premium Indoor "L" grau	299909	€ 89,86
40	Autoschutzdecke Premium Indoor "L" grau	299909	€ 89,86	40	Autoschutzdecke, Premium, Indoor, "XL", grau	799910	€ 94,55
40	Autohaube "FirstClass", Sport Large blau	799800	€ 199,99	40	Auto Cover R107, mit Spiegeltaschen	799905	€ 224,90
40	Staubfrei Handfeger Cotton, 35cm	999915	€ 49,99	40	Autohaube R107, Outdoor	799906	€ 297,50
50	Ladeprof 10A XXL 12V Zangenanschluss	954090	€ 267,75	54	Hecklautsprecher SLC	768016	€ 51,97
54	Hecklautsprecher SLC	768016	€ 51,97	55	Antenneneinsatz, Antriebsseele glatt	799970	€ 15,91
55	Antenneneinsatz, Seele profiliert (spät)	799971	€ 15,91	55	Antenneneinsatz, Seele profiliert (spät)	799871	€ 16,66
55	NL! Automatik-Antenne W111, R113, W115...	299975	N/A	55	Gummitülle für Hirschmann Kugelhals	799082	€ 4,12
55	Teleskopantenne mechanisch Vgl.-No: A0008278001	599974	€ 13,52	55	Antenne mechanisch	799973	€ 155,00
55	Antenneneinsatz, Antriebsseele glatt	799970	€ 15,91	55	Antenneneinsatz, Antriebsseele glatt	799870	€ 16,66
55	Automatik-Antenne mit Montage-Kleinteilen	599975	€ 52,38	55	Antenneneinsatz, Seele profiliert (spät)	799871	€ 16,66
55	Automatik-Antenne mit Montage-Kleinteilen	599975	€ 52,38	55	Antenneneinsatz, Seele profiliert (spät)	799971	€ 15,91
55	Teleskopantenne mechanisch Vgl.-No: A0008278001	599974	€ 13,52	55	Gummitülle für Hirschmann Kugelhals	799082	€ 4,12
55	Antenneneinsatz, Antriebsseele glatt	799870	€ 16,66	55	Lautsprecher Armaturen Brett W107	768015	€ 46,89
55	Lautsprecher Armaturen Brett W107	768015	€ 46,89	55	Antenne mechanisch	799973	€ 155,00
58	Haken, Paar, zum Herausziehen des Instruments	758054	€ 58,90	58	Haken, Paar, zum Herausziehen des Instruments	758054	€ 58,90
58	Adapterrohr für Hebebühnen-Adapter 107-114-123...	758610	€ 11,59	58	Adapterrohr für Hebebühnen-Adapter 107-114-123...	758610	€ 11,59
69	Armbanduhr "Tacho-Design", R/C107, 450SL	799993	€ 169,99	69	Armbanduhr "Tacho-Design", R/C107, 280SL	799997	€ 169,99
69	Armbanduhr "Tacho-Design" Strich-Acht	599996	€ 169,99	69	Armbanduhr "Tacho-Design", R/C107, 420SL	799991	€ 169,99
69	Armbanduhr "Tacho-Design", R/C107, 300SL	799968	€ 169,99	69	Armbanduhr "Tacho-Design", R/C107, 500SL	799990	€ 169,99
69	Armbanduhr "Tacho-Design", R/C107, 420SL	799991	€ 169,99	69	Armbanduhr "Tacho-Design", R/C107, 280SL	799997	€ 169,99
69	Armbanduhr "Tacho-Design", R/C107, 350SL	799994	€ 169,99	69	Armbanduhr "Tacho-Design", R/C107, 380SL	799992	€ 169,99

